

Relatório das vistorias realizadas pelo subprefeito entre os dias 17 e 21 de janeiro

Em cumprimento à Portaria 2/SMSP/GAB2011, a Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha/Limão informa:

Local Vistoriado

Corredor da Avenida Inajar de Souza

Situação encontrada: Verificação de grandes gerados de resíduos sólidos

Providências adotadas: Acionada CPDU para levantamento de possíveis geradores

Local Vistoriado

Piscinão Guaraú

Situação encontrada: Boas condições de limpeza, bem como com equipes de manutenção no local

Local Vistoriado

Sítio Niasi

Situação encontrada: Movimento de terra em área com DUP

Providências adotadas: Acionado CPDU para verificar a situação do local

Local Vistoriado

Áreas de Risco

Situação encontrada: Em diversos locais visitados existia pessoal da nossa Defesa Civil bem como engenheiro designado para levantamento das ocorrências

Providências adotadas: Designado um engenheiro para prestar serviços exclusivamente na Defesa Civil, em vista das fortes chuvas

Local Vistoriado

Avenida Imirim

Denúncia de Obra em desacordo

Providências adotadas: Solicitado à CPDU/FISC, vistoria para Autuação