

Relatório de Vistoria - 03 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Gutemberg	altura do nº 59	veículo abandonado de placas CNT 4651	equipe de apreensão está tomando Procedimento Operacional Padrão (POP)
Praça Hélio Smith	toda extensão	buracos no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Jacatirão	ao lado do imóvel de nº 568	muro/passeio/limpeza	Notificado/MPL
Rua Jacatirão	ao lado da Praça Hélio Smith	terreno com placas da Empresa ERWIN MAACK (5694 2222) - passeio necessitando de limpeza e retirada de mato	Notificado/MPL
Rua Arapixi	imóvel do nº 158	buracos no viário - SABESP e passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Chaves	ao lado do imóvel de nº 95	terrenos abandonados e necessitando de limpeza e retirada de mato no passeio	Notificado/MPL
Rua Chaves	na frente do imóvel de nº 95	buracos no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Santana	toda a área invadida ao lado do AMA	retirada de descarte de lixo e materiais em geral	Na programação para limpeza

		ação para proprietário encaminhar a limpeza e cuidados imóvel abandonado	Notificado/MPL
Rua Guararibéia	na frente do imóvel de nº 85	limpeza na calçada, guia e sarjeta	Na programação para limpeza
Rua Pacaritambo	na frente do imóvel de nº 41	comércio irregular com trailer de placas CRA 0887	equipe de apreensão está tomando Procedimento Operacional Padrão (POP)
Rua Sobrália	na frente do imóvel de nº 319	vistoria em eucalipto que se encontra em uma praça sem nome. Na semana passada seus galhos caíram sobre a rede elétrica - análise para remoção dentro da nova legislação	Na programação para vistoria
Rua João de Levi	toda extensão	buracos no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Arnaldo Magnicaro	esquina com a Avenida Engenheiro Euzébio Stevaux	retirada de trailer sobre o passeio -	encaminhado para CPDU/STF
Praça Acapulco	frente da Empresa Yokogawa	cutte de grama e limpeza	Na programação para limpeza
Rua Monsenhor Antonio Pepe	área municipal atrás do Aeroporto de Congonhas	terreno da PMSP necessitando cutte de grama e limpeza geral e retirada de invasor de área municipal	Serviços de limpeza concluidos em 11/4. Encaminhado para CPDU/STF

Relatório de Vistoria - 04 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua da Paz	esquina com a Avenida Adolfo Pinheiro	comércio irregular no viário - veículo de placas CII 8201 com mesas e cadeiras sobre o passeio	equipe de apreensão está tomando Procedimento Operacional Padrão (POP)
Rua da Paz	esquina com a Avenida Adolfo Pinheiro	passeio irregular e limpeza (SABESP)	Notificado/MPL
Rua da Paz	imóvel do nº 283	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua da Paz	imóvel do nº 101	passeio irregular e plantas obstruindo a circulação de pedestres	Notificado/MPL
Rua da Paz	ao lado esquerdo do imóvel de nº 89	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua da Paz	ao lado esquerdo do imóvel de nº 75	guarita instalada irregularmente sobre passeio e viário	equipe de apreensão está tomando Procedimento Operacional Padrão (POP)
Rua Alberto Hodge	na frente do imóvel de nº 802	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Alberto Hodge	ao lado direito do imóvel de nº 834	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Alberto Hodge	imóvel do nº 208	passeio irregular e planta obstruindo o passeio	Notificado/MPL

		o no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 1208	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 1192	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 1168	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 1152	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Senador Vergueiro	moderador de trânsito danificado	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 1056	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 1039	galho de um abacateiro quebrado e preso a árvore sobre o passeio	Na programação de UAV para retirada
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Senador Vergueiro	árvore inclinada na entrada de uma Obra - necessidade de vistoria	Na programação de UAV para vistoria
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 1012	árvore inclinada sobre o viário e com perigo real de queda - vistoria	Na programação de UAV para vistoria
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Conde D Eu	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Conde D Eu	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Conde D Eu	guia, sarjeta e sarjetão daniificados	encaminhado para CMIU/STM
Rua Marechal Deodoro	na frente do imóvel de nº 905	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM

		passageio irregular	Notificado/MPL
		rua inclinada sobre o passeio -	Na programação de UAV para
Deodoro	de nº 908	vistoria	vistoria
Rua Marechal Deodoro	Rua Marechal Deodoro	passageio irregular	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 852	passageio irregular	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Ministro Roberto Cardoso Alves - todo o cruzamento	guias, sarjetas e passeio com muito mato necessitando de limpeza	Serviço executado em 08/4 pela SUSTENTARE
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Ministro Roberto Cardoso Alves - todo o cruzamento	muita água acumulada junto as guias e sarjetas - análise quanto a equipamentos de drenagem	encaminhado para CPO, apresentar projeto para o local
Rua Marechal Deodoro	imóvel do nº 759	passageio irregular	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	toda extensão	limpeza e despraguejamento das áreas verdes nas rotatórias existentes nos cruzamentos	Serviço executado em 08/4 pela SUSTENTARE
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Comendador Elias Zarzur	sarjeta danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Comendador Elias Zarzur	imóvel abandonado - limpeza	Notificado/MPL
Rua Marechal Deodoro	na frente do imóvel de nº 606	veículo abandonado de placas CGL 4326 - Fiat Uno branco	equipe de apreensão está tomando Procedimento Operacional Padrão (POP)

Relatório de Vistoria - 06 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua João Alvares de Souza	Avenida Jornalista Roberto Marinho	terreno necessitando de limpeza - constatado a presença de usuários de droga e moradores de rua (denúncia de moradores no CONSEG de Campo Belo)	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde de Porto Alegre	Avenida Jornalista Roberto Marinho	Empresa Transdequinha (Código LIMPURB CCD 0362) - várias caçambas de entulhos carregas e sobre o viário	encaminhado para CMIU e LIMPURB
Rua Republica do Iraque	na frente do imóvel de nº 527	trailer abandonado sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Tomas Deloney	esquina com a Rua Henry Dunant	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Viaduto Washington Luiz	área sob o viaduto	capinação e limpeza de passeio e área em geral	Na programação para limpeza
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3661	anúncio indicativo e publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Engenheiro Alonso de Azevedo	imóvel do nº 30	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa

		passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3567	anúncio indicativo e publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3417	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	ao lado do imóvel de nº 3417	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3369	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3325	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3211	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3215	passagem irregular e verificação de muro com perigo de queda	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3073	anúncio indicativo e publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3073A	anúncio indicativo e publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida Washington Luiz	ao lado do imóvel de nº 3001	passagem irregular e verificação de muro com perigo de queda	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 2955	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 2953	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Chaves	imóvel do nº 100	Muro/Passagem/Limpeza	encaminhado para CPDU/STF

		Passeio/Limpeza	encaminhado para CPDU/STF
		de lobo danificada e limpeza	Na programação para limpeza e reparo
Rua Estuário	imóvel do nº 781	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Estuário	imóvel do nº 712	árvore com perigo de queda - vistoria	Na programação de UAV para vistoria
Rua Vigário João de Pontes	esquina com a Rua Visconde de Porto Seguro	limpeza de passeio	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Vigário João de Pontes	esquina com a Rua Visconde de Porto Seguro	vistoria para colocação de guias e construção de sarjetas com delimitação de área para passeio	Serviço executado em 08/4 pela SUSTENTARE
Rua 9 de Julho	imóvel do nº 881	Verificação de rua sem saída (Rua Joaquim José Esteves)	encaminhado para CPDU/STF

Relatório de Vistoria - 07 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Otávio Tarquínio de Souza	esquina com a Rua Baronesa de Bela Vista	limpeza de passeio, guia e sarjeta	Na programação para limpeza
Praça Isac Grinma	esuina com a Rua Otávio Tarquínio de Souza	corte de grama e limpeza geral	Na programação para limpeza

		ção e retirada de materiais	Na programação para limpeza
		io irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Unapitinga	imóvel do nº 142	árvore interna invadindo casa vizinha (132)	Técnicos de CMIU/STLP - UAV - estão em contato com proprietário para orientação sobre entrada de processo
Rua Unapitinga	imóvel do nº 142	Passeio irregular e retirada de mato obstruindo a passagem de pedestres	encaminhado para CPDU/STF
Rua Unapitinga	esquina com a Rua Visconde de Aguiar Toledo	praça sem nome necessitando de corte de grama e retirada de materiais	Na programação para limpeza
Rua Afonso Bandeira de Melo	esquina com a Rua Visconde de Aguiar Toledo	praça sem nome necessitando de corte de grama e retirada de materiais	Na programação para limpeza
Rua Confitero	toda extensão	limpeza de passeio, guia e sarjeta e retirada de materiais	Na programação para limpeza
Avenida Invernada	imóvel do nº 74	retirada de entulho sobre viário	Na programação para limpeza
Avenida Invernada	calçada do CDC Campo Belo	retirada de entulho e diversos materiais sobre passeio	Na programação para limpeza
Avenida Baronesa de Bela Vista	esquina com a Rua Renascença	praça sem nome necessitando de corte de grama e poda de arbusto	Na programação para limpeza e poda
Avenida Baronesa de Bela Vista	na frente do imóvel de nº 722	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Baronesa de Bela Vista	na frente do imóvel de nº 663	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Baronesa de Bela Vista	na frente do imóvel de nº 641	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM

		o no viário	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Baronesa de Bela Vista	imóvel do nº 441	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Baronesa de Bela Vista	esquina com a Rua Visconde de Castro	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM

Relatório de Vistoria - 08 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Barão de Valim	esquina com a Rua Visconde de Castro	buraco no viário	buraco no viário
Rua Rosário Catanzaro	esquina com a Rua Barão de Valim	buraco no viário	buraco no viário
Rua Rosário Catanzaro	toda extensão	rua não tem passeio - verificação	encaminhado para CMIU
Rua Barão de Santa Branca	imóvel do nº 70	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Barão de Santa Branca	imóvel do nº 145	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Barão de Santa Branca	imóvel do nº 198	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM

		el abandonado - limpeza e io	encaminhado para CPDU/STF
Rua Gutemberg	imóvel do nº 79	poda de arbusto na fiação	encaminhado para CMIU/STLP - UAV para acompanhar (agendamos para equipe da ELETROPAULO podar em 11/04, às 15:00 horas)
Rua Iguaçu	esquina com a Rua Casimiro de Abreu	materiais descartados sobre passeio	Na programação para limpeza
Rua Iguaçu	primeiro quarteirão	veículos abandonados de placas: ADF-5240, GRK-1666 e BGE-7398	encaminhado para CPDU/STF
Rua Estevão Baião	esquina com a Rua Iguaçu	veículo abandonado de placas CPB- 9415	encaminhado para CPDU/STF
Rua Viaza	toda extensão	descarte de entulho e materiais sobre o passeio	Na programação para limpeza
Avenida Jornalista Roberto Marinho	baixos do Viaduto Deputado Eduardo Magalhães	descarte de lixo e outros materiais	Na programação para limpeza
Avenida Washington Luiz	esquina com a Rafael iório	boca de lobo entupida na lateral do muro do quartel da PMESP	Na programação para limpeza
Avenida Jornalista Roberto Marinho	baixos da Avenida Vereador José Diniz e acessos	lixo e materiais diversos descartados sobre passeio e pichação na mureta do cõrrego, lado interno	Na programação para limpeza
Avenida Vereador José Diniz	parede lateral próximo do viaduto sobre a Avenida Jornalista Roberto Marinho	pichações diversas	Na programação para limpeza