

Relatório de Vistoria - 13 de junho

**Subprefeitura Santo Amaro**

<b>Via</b>	<b>Trecho vistoriado</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência tomada</b>
Rua Chafic Maluf	trecho da Avenida Roque Petrônio Junior até a Avenida Engenheiro Agenor Machado	sarjetas danificadas	ATENDIDO A MAIOR PARTE, RESTANDO A CONSTRUÇÃO DE SARJETA EM ALGUNS TRECHOS DA RUA CHAFIC MALUF, QUE PARA TRABALHARMOS NO LOCAL SOMENTE AOS SÁBADOS, NA PROGRAMAÇÃO PARA JULHO.
Avenida Engenheiro Agenor Machado	área verde pública	revitalização	SERVIÇO REALIZADO
Rua Amaro Guerra	imóvel do nº 147	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Amaro Guerra	imóvel do nº 651	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Amaro Guerra	imóvel do nº 721	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Amaro Guerra	imóvel do nº 771	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Amaro Guerra	imóvel do nº 804	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Amaro Guerra	imóvel do nº 797	passeio irregular	Notificado/MPL

		io irregular	Notificado/MPL
		io irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Enxovia	de frente do imóvel de nº 472	boca de lobo com tampa danificada	OK 16/06/11
Rua Inácio Borba	esquina com a Rua Américo Brasiliense	passeio danificado entre rampas de acessibilidade construídas pela SPSA	OK 22/06/11
Rua Inácio Borba	na altura do imóvel de nº 154	buraco irregular	OK 16/06/11
Rua Inácio Borba	na altura do imóvel de nº 64	buraco irregular	OK 16/06/11
Rua Branco de Araújo	imóvel do nº 359	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Branco de Araújo	imóvel do nº 346	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Branco de Araújo	imóvel do nº 131	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Branco de Araújo	imóvel do nº 52	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Branco de Araújo	ao lado do imóvel de nº 360	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua da Paz	trecho da Praça Rui de Amorim Cortês até a marginal Pinheiros	limpeza, varrição, capinação, retirada de "lambe-lambe" em postes de iluminação, pintura de guias e retirada de materiais descartados	ENCAMINHADO À SUSTENTARE PARA PROVIDÊNCIAS.



**Resultado da vistoria**

**Providência tomada**

	<b>vistoriado</b>		
Rua Barão do Rio Branco	esquina com a Rua Mário Lopes Leão	placa de identificação de logradouro daniificada	NA PROGRAMAÇÃO
Rua Barão do Rio Branco	imóvel do nº 43	comércio irregular em Estacionamento	Intimado
Rua Senador Flaquer	imóvel do nº 354/366	verificação de licença de funcionamento de Depósito de Ferro Velho	encaminhado para CPDU/STF
Rua Senador Flaquer	imóvel do nº 410	passείο irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Senador Flaquer	imóvel do nº 450	passείο irregular	Notificado/MPL
Rua Senador Flaquer	imóvel do nº 447	passείο irregular	Notificado/MPL
Rua Senador Flaquer	imóvel do nº 462	passείο irregular	Notificado/MPL
Rua Pereira Barreto	imóvel do nº 220	passείο irregular	Notificado/MPL
Rua Pereira Barreto	toda extensão	limpeza de boca de lobo	ESTÁ NA PROGRAMAÇÃO
Rua Pereira Barreto	esquina com a Rua Barão de Duprat	Obra - água servida e terra sendo lançada na galeria de águas pluviais	encaminhado para CPDU/STF
Rua Barão de Duprat	toda extensão	vistoria realizada às 08:00 horas, onde foi constatado que a varrição não havia sido ainda realizada (muito lixo nas sarjetas e passείο)	Varrição faz parte do circuito que se inicia na Praça Salim Farah Maluf e chega a esse local em torno das 9:00 horas.O local é varrido 4 x ao dia.

		arte de materiais sobre passeio largo da Cobra	retirado em 14/06/11
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 227	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 215	vala aberta por concessionária na via que foi recapeada	encaminhado para CPO
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 143	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 131	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 189	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 203	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 269	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 201	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 335	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão de Duprat	imóvel do nº 97	verificação de licença de funcionamento de comércio de compra de ouro	encaminhado para CPDU/STF
Rua Desembargador Bandeira de Melo	esquina com a Rua Manoel Borba	descarte de materiais sobre passeio	retirado em 14/06/11
Rua Desembargador Bandeira de Melo	imóvel do nº 492	anúncio publicitário irregular	Intimado

io irregular

Notificado/MPL

Rua Desembargador Bandeira de Melo	esquina com a Rua Carlos Gomes	passeio irregular (terreno)	Notificado/MPL
Rua Promotor Gabriel Metuzzi Perez	imóvel do nº 85	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Promotor Gabriel Metuzzi Perez	imóvel do nº 81	passeio irregular em edificação pública municipal ( Centro de Acolhida II - reencontro)	encaminhado para CPO para providenciar Projeto para refazimento do passeio <b>URGENTE</b>
Rua Promotor Gabriel Metuzzi Perez	esquina com a Avenida Adolfo Pinheiro	banca de jornal com várias irregularidades	Intimado

Relatório de Vistoria - 15 de junho

**Subprefeitura Santo Amaro**

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida dos Bandeirantes	esquina com a Rua Gil Ianes	placa de identificação de logradouro danificada	OK 21/06/11

irada faixa irregular afixada a  
de iluminação "Vendde Carro  
ne 3453 1875"

Multado

Rua Barão de Jaceguai	esquina com a Rua Domingos Lopes	descarte de materiais sobre passeio	enc. À Sustentare para retirada.
Rua Barão de Jaceguai	na altura do imóvel de nº 1857	buraco no viário	OK 20/06/11
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 1124	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Otávio Tarquínio de Souza	na altura do imóvel de nº 1124	galhos sobre passeio	enc à UV para retirada.
Rua Otávio Tarquínio de Souza	esquina com a Rua Camanducaia	buraco no viário	OK 20/06/11
Rua Camanducaia	na altura do imóvel de nº 43	buraco no viário	OK 20/06/11
Rua Constantino de Souza	esquina com a Rua Otávio Tarquínio de Souza	buraco no viário	OK 20/06/11
Rua Constantino de Souza	imóvel do nº 122	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Constantino de Souza	imóvel do nº 165	passeio irregular e arbustos obstruindo a passagem de pedestre e descarte de materiais sobre o passeio	repassado ao ag.vistor para providências.
Rua Constantino de Souza	na altura do imóvel de nº 64	descarte de materiais sobre passeio	enc à Sustentare para retirada.

		io irregular	Notificado/MPL
		io irregular	Notificado/MPL
Rua Constantino de Souza	de nº 72 de frente do imóvel de nº 215	buraco no viário	OK 20/06/11
Rua Constantino de Souza	de frente do imóvel de nº 232	buraco no viário	OK 20/06/11
Rua Domingos Lopes	esquina com a Rua Constantino de Souza	buraco no viário	OK 20/06/11
Rua Domingos Lopes	imóvel do nº 371	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Domingos Lopes	imóvel do nº 518	imóvel abandonado - M/P/L	Notificado/MPL
Rua Domingos Lopes	na altura do imóvel de nº 95	veículo abandonado no viário de placas CFL 8099 Fiat/Tipo	Apreensão
Rua Domingos Lopes	na altura do imóvel de nº 58	veículo abandonado no viário de placas BUO 4750 GM/Corsa	Apreensão
Avenida dos Bandeirantes	baixos do Viaduto da Vereador José Diniz	limpeza e retirada de materiais descartados sobre passeio e área verde	enc à Sustentare para retirada.
Avenida dos Bandeirantes	imóvel do nº 3000	passeio irregular	Notificado/MPL
Avenida dos Bandeirantes	área verde junto a Rua Antonio Comparato	limpeza e retirada de materiais descartados sobre passeio e área verde	enc à Sustentare para retirada.
Rua Antonio de Macedo Soares	imóvel do nº 1917	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua João Alves de Souza	ao lado do imóvel de nº 2092	M/P/L	Notificado/MPL
Rua João Alves de Souza	esquina com a Rua Visconde de Castro	galhos sobre passeio	enc à UV para retirada.

		io irregular	Notificado/MPL
		io irregular	Notificado/MPL
Souza			
Rua Conde de Porto Alegre	na altura do imóvel de nº 1966	veículo abandonado no viário de placas DBK 7042 Ford/Del Rey	Apreensão



Relatório de Vistoria - 16 de junho

**Subprefeitura Santo Amaro**

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Ipiranga	passeio do futuro Parque do Chuvisco	descarte de materiais sobre passeio	acionada a Equipe da ULP, que efetuou a retirada
Rua João de Lery	esquina com a Rua Professor Filinto Guerra	descarte de materiais sobre passeio	acionada a Equipe da ULP, que efetuou a retirada
Rua Nicolau Zarvos	altura do imóvel de nº 233	buracos no viário	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Pedro Bueno	atura do imóvel de nº 1805	descarte de materiais sobre passeio	acionada a Equipe da ULP, que efetuou a retirada
Praça Joubert de Carvalho	toda extensão	poda de arbusto e retirada de folhas e galhos	acionado o supervisor da UAV, que providenciou os serviços
Rua Guedes Galvão	atura do imóvel de nº 147	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM



		arte de materiais na lateral do go	acionado a Empresa Sustentare para a retirada imediata do material
Rua Acácio Vasconcelos	passeio da Entidade Cruz de Malta	descarte de materiais e lixo	acionado a Empresa Sustentare para a retirada imediata do material
Praça Alípio Correa Neto	imóvel do nº 4194	poda de arbusto e retirada de folhas e galhos	acionado o supervisor da UAV, que providenciou os serviços
Rua Padre Arnaldo Pereira	imóvel do nº 355	imóvel abandonado - limpeza	Notificado/MPL
Rua Angélica de Jesus	atura do imóvel de nº 17	tampa de boca de lobo danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Luciano Carneiro	passeio do CDC Congonhas	limpeza, capinação e retirada de materiais e galhos	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Simão Pinto	atura do imóvel de nº 276	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Simão Pinto	atura do imóvel de nº 165	buraco no viário e descarte de materiais sobre passeio	encaminhado para CMIU/STM e STLP
Rua Daniel Kidder	atura do imóvel de nº 188	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Lino de Moraes Leme	atura do imóvel de nº 400 e 391	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
-----	-------------------	-----------------------	--------------------

		o no viário	OK 21/06/11
		o junto a sarjeta	OK 21/06/11
Avenida Invernada	Imóvel nº 511 toda extensão	limpeza e reirada de materiais descartados no passeio e canteiro central	acionado a Empresa Sustentare, que efetuou os serviços
Rua Valdemar de Souza Ferreira	ao lado do imóvel de nº 191	terreno - passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Francisco F. Rodrigues	imóvel do nº 63	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Francisco F. Rodrigues	ao lado do imóvel de nº 52	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Francisco F. Rodrigues	ao lado do imóvel de nº 28	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Rua Francisco F. Rodrigues	imóvel do nº 55	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José Benedito Salinas	imóvel do nº 199	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José Benedito Salinas	imóvel do nº 81	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José Benedito Salinas	imóvel do nº 59	rebaixamento de guia invadindo o passeio	É NECESSÁRIO INTIMAR O PROPRIETÁRIO A DESOBSTRUIR A SARJETA - 20/06/11
Rua José Benedito Salinas	imóvel do nº 53	rebaixamento de guia invadindo o passeio	É NECESSÁRIO INTIMAR O PROPRIETÁRIO A DESOBSTRUIR A SARJETA - 20/06/11
Rua José Benedito Salinas	altura do imóvel de nº 43	buraco no viário	OK 18/06/11
Rua José Benedito Salinas	esquina com a Avenida Sargento Geraldo Santana	buraco no viário	OK 18/06/11

		o no viário	OK 18/06/11
Rua Roque Giangrande Filho	imóvel do nº 137	passseio irregular	Notificado/MPL
Rua Roque Giangrande Filho	ao lado do imóvel de nº 137	terreno - M/P/L	Notificado/MPL
Rua Roque Giangrande Filho	esquina com a Rua Rosalino Silva	passseio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Praça Hidria	toda extensão	descarte de materiais sobre passeio	enc à Sustentare para retirada
Rua Moacir Simão da Rocha	imóvel do nº 76	anúncio publicitário irregular	Intimado
Rua Moacir Simão da Rocha	imóvel do nº 431	passseio irregular	Notificado/MPL
Rua Antonio de Barros Cesar	imóvel do nº 105	buraco no viário	OK 21/06/11
Rua Antonio de Barros Cesar	ao lado do imóvel de nº 105	passseio irregular	Notificado/MPL
Avenida Nossa Senhora do Sabará	imóvel do nº 100/101	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Nossa Senhora do Sabará	esquina com a Avenida Washington Luiz	tampa de boca de lobo danificada	OK 18/06/11