



Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Av. Santo Amaro	imóveis localizados nos números: 3339, 3349, 3493, 3747, 4021, 4337, 4789, 5197, 5219, 5591, 5609 e 5613	MPL	trabalhos executados em 19 e 20/01 por Equipes de manutenção de galerias da Empresa Criciúma, contratada por esta SPSA
Rua Jesuíno Maciel	calçada do "NATURAL DA TERRA"	necessidade de reparo	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
esq. Av. Jorn. Roberto Marinho		Necessidade de reparo em boca de lobo	em programação para execução
Av. Vicente Rao	esq. Av. Vicente Rao/calçada da Novartis	Necessidade de reparo em boca de lobo	em programação para execução
Av. Santo Amaro	cruzamento com a R São Sebastiao e no canteiro central	Necessidade de reparo em boca de lobo	em programação para execução
Rua Jesuino Maciel	calçada do estabelecimento Natural da Terra	BL sujo	em programação para execução
Av. Santo Amaro	imóveis nºs 3167, 3785, 4495, 4515 e 5828;	faixas / letreiros irregulares	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU

Av. Vieira de Moraes com Santo amaro		indicativa de logradouro danificada	solicitação encaminhada ao setor responsável
Av. Santo Amaro	esq. Av. Jorn. Roberto Marinho	lixeira quebrada	solicitação encaminhada ao setor responsável
Av. Santo Amaro	Praça Augusto Tortorello de Araújo	retirada de folhas e sacos com materiais de zeladoria	remoção imediata
Av. Santo Amaro	Praça Augusto Tortorello de Araújo	calçada danificada	o local faz parte do projeto Florir cujo contrato preve correções nas calçadas
Av. Santo Amaro	com Vieira de Moraes	carro de lanche irregular	encaminhado à fiscalização
Av. Santo Amaro	esq. Com Av. Vicente Rao	área verde do canteiro central danificada	em programação para execução



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de vistorias - dia 27 de janeiro

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida João Dias	imóvel do nº 99	Auto Escola utilizando o passeio como estacionamento para veículos	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 115	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 123	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 172	toldo fixo e mesas no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 226	toldo fixo	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 281	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU

Avenida João Dias	em frente ao imóvel do nº 285	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 525	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Rua Alfredo André	toda extensão	Vários obstáculos irregulares no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 525	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 471	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 465	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 402	Telhado invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 374	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 582	comércio irregular (Treiler no recuo de um estacionamento)	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 639	material sobre passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 666	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 645	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 676	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 696	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 702	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 791	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 794	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 795	Portão invadindo o passeio e venda de veículos do lado externo do estabelecimento	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 853	Comércio Irregular (chaveiro) na área do Posto Shell	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 855	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 915	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU

Avenida João Dias	imóvel do nº 923	Obstáculo no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 955	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1089	Publicidade irregular e portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1157	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1222	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1225	Boca de Lobo obstruída e publicidade irregular	encaminhado para CPDU e CMIU/STM
Avenida João Dias	imóvel do nº 1304 e 1314	veículos colocados a venda pelo Estabelecimento na área pública	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1325	toldo fixo	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1331	toldo fixo	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1328	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1356	toldo fixo	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1382	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1375	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1393	Boca de Lobo obstruída	encaminhado para CMIU/STM
Avenida João Dias	imóvel do nº 1501	Poda de árvore no passeio	encaminhado para CMIU/STLP/AV
Avenida João Dias	imóvel do nº 1534	toldo fixo e publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1548	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1560	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1564	Portão invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1588	Luminoso invadindo o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1607	Rampa de acesso irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1645	Totem irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1748	toldo fixo	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	esquina com a Rua Laguna	Banca de Jornal em local irregular	encaminhado para AJ/GAB
Avenida João Dias	imóvel do nº 1805 e esquina com a Rua José Abrantes	Obstáculos no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1837	Banca de Jornal em local irregular	encaminhado para AJ/GAB

Avenida João Dias	imóvel do nº 1859	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1918	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1978	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1967	Mesas sobre o passeio e passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 1979	toldo fixo	encaminhado para CPDU
Rua José de Sá	imóvel do nº 33	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Rua José de Sá	imóvel do nº 33	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	Esquina com a rua Major Tarquinio L. Pereira	materias sobre a calçada	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 2007	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 2102	Exposição irregular de materiais para venda	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 2087	Publicidade irregular, obstáculo no passeio e reforma de Boca de Lobo	encaminhado para CPDU e CMIU/STM
Avenida João Dias	imóvel do nº 2207	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 2319	Boca de Lobo suja	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Padre Ibrain	imóvel do nº 26	Passeio necessitando de melhorias	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	Esquina com a rua Padre Ibrain	Banca de Jornal em local irregular	encaminhado para AJ/GAB
Avenida João Dias	imóvel do nº 2320	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Avenida João Dias	imóvel do nº 2319	Poda de adequação em duas árvores	encaminhado para CMIU/STLP/AV
Avenida João Dias	acesso da marginal Pinheiros	Corte de grama do canteiro central	encaminhado para CMIU/STLP/AV
Avenida João Dias	Esquina com a Rua Canto Africana	Publicidade irregular	encaminhado para CPDU





Relatório de vistorias - dia 28 de janeiro

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Avenida Santo Amaro	Equipamento Transitório (toldo) irregular em Posto de Gasolina	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 39	Toldo Fixo	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 159	Toldo Fixo	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 190	Obstáculo no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Rua Barão do Triunfo	toldo fixo e mesas sobre o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Avenida Vereador José Diniz (Bar do Joarez)	Equipamento Transitório (toldo) irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Avenida Vereador José Diniz (Restaurante Luar de Madri)	Toldo Fixo	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 525	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Avenida Vereador José Diniz	Black Moon	Retirada de Estrutura de Publicidade	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 410	Obstáculo no passeio e publicidade irregular	encaminhado para CPDU

Rua Barão do Jaceguay	toda extensão	Limpeza geral com retirada de mato do passeio da EEPSSG Mario de Andrade	encaminhado para CMIU/STLP
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Rua Barão de Jaceguay	Vistoria de árvore	encaminhado para CMIU/STLP/AV
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 732	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 725	Vistoria de árvore	encaminhado para CMIU/STLP/AV
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 879	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Rua João Alvares Soares	Reforma de Boca de Lobo	encaminhado para CMIU/STM
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 937	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 979	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1005	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1007	Floreira no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1235	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Rua Republica do Iraque	Lixeira irregular no passeio e passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1240	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1248	Obstáculo no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1227	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 465	Obstáculo no passeio	encaminhado para CPDU

Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 440	Obstáculo no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 450	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Rua Vicente Leporace	Guarita irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1283	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1372	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1324	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1313	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1321	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1331	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1347	Lixeira irregular no passeio e passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1451	Lixeira irregular no passeio e passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1479	Lixeira irregular no passeio e passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1496A	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Terreno entre os nº 1521 e 1503	Muro/Passeio/Limpeza	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1533	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CMIU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1557	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU

Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Rua Tibiriça	Veículo Abandonado de placas CBC4450	encaminhado para CPDU
Rua Tibiriça	imóvel do nº 639	Obstáculo no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	Esquina com a Rua Tibiriça	Passeio irregular e árvore obstruindo o passeio	encaminhado para CPDU
Rua Tibiriça	imóvel do nº 648	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Tibiriça	imóvel do nº 652	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Tibiriça	imóvel do nº 660	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Tibiriça	imóvel do nº 664	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Tibiriça	imóvel do nº 662	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1657	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1653	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco, 1695	Esquina com a Rua Professor Miguel Maurício da Rocha	Obra de reforma Irregular com invasão no passeio (garagem)	encaminhado para CPDU
Rua Professor Miguel Maurício da Rocha	imóvel do nº 744	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Professor Miguel Maurício da Rocha	imóvel do nº 752	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Professor Miguel Maurício da Rocha	imóvel do nº 760	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Professor Miguel Maurício da Rocha	imóvel do nº 768	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Rua Professor Miguel Maurício da Rocha	imóvel do nº 772	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU

Rua Professor Miguel Maurício da Rocha	imóvel do nº 786	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1695	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1731	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1735	Lixeira irregular no passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1723	Vistoria de árvore	encaminhado para CMIU/STLP/AV
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1745	Cobertura de garagem avançando sobre o passeio	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1749	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1755	Passeio irregular	encaminhado para CMIU/STLP
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1763	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1781	Passeio irregular	encaminhado para AJ/GAB
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1851	Passeio irregular	encaminhado para CPDU
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1882	Obstáculo no passeio	encaminhado para CMIU/STLP/AV
Avenida Joaquim Nabuco	imóvel do nº 1813	Obstáculo no passeio	encaminhado para CMIU/STLP/AV