

Relatório de Vistoria - 11 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 37	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	ao lado direito do imóvel de nº 63	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 75	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 83	rebaixamento irregular de guia	encaminhado para CMIU
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 101	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 151	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 163	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 169	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF

		passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 186	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 194	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 170	verificação de álvara de funcionamento - provável uso irregular de imóvel para fins de contravenção (solicitar apoio da GCM ou PMESP)	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	esquina com a Rua Isac Grimna	passagem irregular em área pública (área verde)	encaminhado para CMIU/STM
Rua Otávio Tarquínio de Souza	na frente do imóvel de nº 283	buraco na sarjeta	encaminhado para CMIU/STM
Rua Otávio Tarquínio de Souza	ao lado direito do imóvel de nº 291	imóvel abandonado - limpeza e passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Afonso Bandeira de Melo	imóvel do nº 274	imóvel abandonado - limpeza e passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 377	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 511	telhado irregular	encaminhado para CPDU/STF

		irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	na frente do imóvel de nº 527	boca de lobo danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Otávio Tarquínio de Souza	esquina com a Rua República do Iraque	guias danificadas	encaminhado para CMIU/STM
Rua Otávio Tarquínio de Souza	esquina com a Rua República do Iraque	obstáculo sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 561	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 560	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 576	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 623	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 633	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Zacarias de Góis	imóvel do nº 1792	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 665	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

		io irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	do lado esquerdo do imóvel de nº 702	limpeza de passeio e terreno - Antena da Nextel	encaminhado para CPDU/STF
Rua João Alvares Soares	imóvel do nº 1815	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 905	obstáculo sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	imóvel do nº 966	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Otávio Tarquínio de Souza	esquina com a Rua Conde de Porto Alegre	comércio irregular - caminhão de placas BJP 6272 (venda de frutas)	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde de Porto Alegre	imóvel do nº 1917	Padaria Trigo de Ouro - verificação de regularidade de cobertura sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 745	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

		passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
		passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Vicente Leporace	na frente do imóvel de nº 979	buraco no viário	Ok em 03/05/11
Rua Vicente Leporace	na frente do imóvel de nº 999	buraco no viário e sarjeta	Ok em 03/05/11
Rua João de Souza Dias	imóvel do nº 100	tolde e passeio irregulares	encaminhado para CPDU/STF
Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 1274	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Vicente Leporace	esquina com a rua Vieira de Moraes	obstáculos sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 1468	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Vicente Leporace	esquina com a rua Pascal	obstáculos sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 1590	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Vicente Leporace	imóvel do nº 1596	passeio irregular e limpeza - descarte de materiais sobre o passeio	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RETIRADA
Rua Vicente Leporace	na frente do imóvel de nº 1618	problemas no asfalto junto a PV da SABESP	encaminhado para CMIU
Rua Vicente Leporace	esquina com a rua Demostenes	sarjetão danificado	encaminhado para CMIU/STM
Rua Vicente Leporace	esquina com a rua Demostenes	buracos no viário	Ok em 03/05/11
Rua República do Irequê	esquina com a rua Demostenes	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

		passagem irregular, limpeza e retirada de materiais descartados sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF e CMIU/STLP
Rua República do Ireque	imóvel do nº 1490	obra de reforma - tapume irregularmente sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua República do Ireque	imóvel do nº 1415	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua República do Ireque	imóvel do nº 1411	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua República do Ireque	imóvel do nº 1432	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua República do Ireque	na frente do imóvel de nº 1329	buraco no viário	Ok em 06/05/11
Rua República do Ireque	imóvel do nº 1280	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Gabriele Danunzio	imóvel do nº 1241	verificação de regularização de TPU para colocação de mesas e cadeiras sobre o passeio e estrutura de anúncio indicativo avançando sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua República do Ireque	esquina com a rua Xavier Gouveia	veículo abandonado de placas DCF 9186 - Ford/ Fiesta	encaminhado para CPDU/STF
Rua República do Ireque	esquina com a rua Xavier Gouveia	retirada de guarita sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Vereador José Diniz	esquina com a rua Joaquim Nabuco	anúncios publicitários irregulares (Supermercado Mambo)	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa



Relatório de Vistoria - 13 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua João Alvares Soares	na frente do imóvel de nº 1743	buraco no viário	encaminhado para CPDU/STF
Rua João Alvares Soares	imóvel do nº 1512	imóvel abandonado - passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua João Alvares Soares	imóvel do nº 1215	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua João Alvares Soares	imóvel do nº 973	anúncio indicativo e publicitário irregulares	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua João Alvares Soares	imóvel do nº 963	vistoria de árvore com problemas fitossanitários	encaminhado para CMIU/STLP - UAV
Rua João Alvares Soares	imóvel do nº 953	vistoria de árvore com problemas fitossanitários	encaminhado para CPDU/STF
Rua João Alvares Soares	ao lado esquerdo do imóvel de nº 839	imóvel abandonado - passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua João Alvares Soares	esquina com a rua Xavier Gouveia	passeio com arbusto irregular na "faixa de serviço"	encaminhado para CPDU/STF
Rua João Alvares Soares	esquina com a avenida Jornalista Roberto Marinho	terreno abandonado - limpeza e verificação de presença de moradores de rua e drogados	encaminhado para CPDU/STF

		io com arbusto irregular na de serviço"	encaminhado para CPDU/STF
		o no viário	encaminhado para CPDU/STF
Rua João de Souza Dias	imóvel do nº 363	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Zacarias de Gois	imóvel do nº 1444	passeio com arbusto irregular na "faixa de serviço"	encaminhado para CPDU/STF
Rua Zacarias de Gois	imóvel do nº 1542	imóvel abandonado - limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Zacarias de Gois	ao lado direito do imóvel de nº 1958	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Zacarias de Gois	imóvel do nº 2006	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Visconde de Castro	toda extensão	varrição, capinação e recolha do lixo e limpeza de área verde (praça)	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Bernardino de Campos	esquina com a Rua Cristovão Pereira	local viciado de descarte de materiais sólidos - identificação do proprietário do terreno para providenciar a limpeza interna, refazimento do muro e passeio, retirada de materiais e lixo, monitoramento constante do local, no sentido de identificar os infratores e refazimento de guias e sarieta	encaminhado para CPDU/STF e CMIU/STLP e STM
Praça Friedrich Nauman	toda extensão	recolha de folhas e galhos e verificação de tampa de boca de lobo danificada	encaminhado para CMIU/STLP e STM
Rua João Alvares Soares	imóvel do nº 356	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM

		io irregular	encaminhado para CPDU/STF
			encaminhado para CPDU/STF
Suares			
Avenida Vicente Rao	imóvel do nº 1150	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida Vicente Rao	toda extensão	operação Cidade Limpa	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Praça Ministro Pedro Chaves	imóvel do nº 73	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Ministro Coriolano de Gois	na frente do imóvel de nº 21	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Ministro Coriolano de Gois	na frente do imóvel de nº 139	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Dr Procópio R. dos Santos	esquina com a Major Arci Nobrega	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Marechal Bina Machado	na frente dos imóveis de nº 361,347 e 303	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Marechal Bina Machado	esquina com a arua Manoel dos Reis Araujo	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Lutins	na frente do imóvel de nº 55	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM