

# Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo

## EQUIPE 1 AUTO POSTO LTDA

RUA JOSÉ MACEDO 771 - VL. JOSE MOREIRA - SÃO PAULO

**Atividade** ☐ indústria ☐ comércio ☒ posto de combustível ☐ resíduo ☐ acidentes ☐ agricultura ☐ desconhecida

**Coordenadas (m): fuso 23 DATUM SAD69 UTM\_E 341.371,00 UTM\_N 7.389.706,00**

**Classificação** em processo de monitoramento para encerramento (AME)

☐ reutilização

### Etapas do gerenciamento

<input type="checkbox"/> avaliação da ocorrência <input type="checkbox"/> medidas para eliminação de vazamento <input checked="" type="checkbox"/> investigação confirmatória <input checked="" type="checkbox"/> investigação detalhada e plano de intervenção <input checked="" type="checkbox"/> remediação com monitoramento da eficiência e eficácia <input checked="" type="checkbox"/> monitoramento para encerramento	<input type="checkbox"/> avaliação preliminar <input type="checkbox"/> investigação confirmatória <input type="checkbox"/> investigação detalhada <input type="checkbox"/> avaliação de risco <input type="checkbox"/> plano de intervenção <input type="checkbox"/> projeto de remediação <input type="checkbox"/> remediação com monitoramento da eficiência e eficácia <input type="checkbox"/> monitoramento para encerramento
--	---

### Fonte de contaminação

☒ armazenagem ☐ produção ☐ manutenção ☐ emissões atmosféricas ☐ tratamento de efluentes  
☐ descarte disposição ☐ infiltração ☐ acidentes ☐ desconhecida

### Meios impactados

Meio impactado	Propriedade	
	Dentro	Fora
solo superficial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
subsolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
águas superficiais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
águas subterrâneas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sedimentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
biota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ existência de fase livre  
☐ existência de POPs

### Contaminantes

☐ metais ☐ fenóis  
☐ outros inorgânicos ☐ biocidas  
☐ solventes halogenados ☐ ftalatos  
☒ solventes aromáticos ☐ dioxinas e furanos  
☐ solventes aromáticos halogenados ☐ anilinas  
☒ PAHs ☐ radionuclídeos  
☐ PCBs ☐ microbiológicos  
☐ metano ☐ TPH  
☐ combustíveis automotivos ☐ outros  
☐ outros vapores/gases

### Medidas emergenciais

☐ isolamento da área (proibição de acesso à área)  
☒ ventilação/exaustão de espaços confinados  
☒ monitoramento do índice de explosividade  
☐ monitoramento ambiental  
☐ remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)  
☐ fechamento/interdição de poços de abastecimento  
☐ interdição edificações  
☐ proibição de escavações  
☐ proibição de consumo de alimento

### Medidas de controle institucional

restrição	proposta na avaliação de risco ou no plano de intervenção	comunicada ao órgão responsável	implantada
uso de solo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uso água subterrânea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uso água superficial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
consumo alimentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uso de edificações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
trabalhadores de obras			

### Medidas de remediação

☒ bombeamento e tratamento ☐ oxidação química ☐ barreira física  
☐ extração de vapores do solo (SVE) ☐ redução química ☐ barreira hidráulica  
☐ air sparging ☐ barreiras reativas ☐ biorremediação  
☐ bioparging ☐ lavagem de solo ☐ fitorremediação  
☐ bioventing ☐ remoção de solo/resíduo ☐ biopilha  
☐ extração multifásica ☐ recuperação fase livre ☐ atenuação natural monitorada  
☐ desclorinação reductiva ☐ encapsulamento geotécnico ☐ outras  
☐ tratamento térmico in situ ☐ cobertura de resíduo/solo contaminado ☐ sem medida de remediação

### Medidas de controle de engenharia

☐ adequação de projeto ☐ impermeabilização ☐ pavimentação ☐ outras



Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental

CETESB

dezembro/2015

Página 2976 de 5376