

# Prefeitura Regional de Capela do Socorro

## Relatório de Gestão

Primeiro Semestre 2018

### CPO – Coordenadoria de Projetos e Obras

#### Manutenção da Cidade - Ano de referência 2018

	Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Poda de Árvores</b>			
Árvores Podadas	539	581	320
Árvores Removidas	37	22	32
Árvores Plantadas	46	19	46
<b>Microdrenagem Manual</b>			
Quantidade de Equipes			
Bocas de Lobo Limpas	4,804	5.066	
Poços de Visita Limpas			
Volume de Detritos Retirados (ton)	67,82	74,63	
Bocas de Lobo Inspeccionadas			
Poços de visita inspeccionados			
Canaletas Limpas			
<b>Microdrenagem Mecanizada</b>			
Quantidade de Equipamentos	1	1	1
Bocas de Lobo Limpas	0		
Poços de Visita Limpas	177	166	197
Extensão de Ramais Limpas	674	655	758
Extensão de Galerias Limpas		31	35
Volume de Detritos Retirados (m³)			
<b>Limpeza Manual de Córregos</b>			
Quantidade de Equipes	4,00	4	4
Área de Margens de Córregos Limpas (m²)	79.000,00	69.940,00	80.140,00
Volume de Detritos Retirados (ton)	30.210,00	50.810,00	78.240,00
<b>Conservação de Galeria</b>			
Quantidade de Equipes			
Bocas de Lobo reformadas / Troca de Tampas			
Poços de visita reformados / Troca de Tampas			
Extensão de Galerias Inspeccionadas (m)			
Extensão de Galerias Reformadas (m)			
Varição de Vias Públicas (ton)	22,29	36,04	
Quantidade de Equipes			
Resíduo de Coleta de Varição (ton)			
Remoção de Grandes Objetos (ton)			