




**PROCESSO SEI  
Nº 6016.2021/0086735-1**



**CHAMAMENTO PÚBLICO  
Nº CH/002/2021/SGM-SEDP**



**EMEF GIUSEPPE TAVOLARO, PROF**



## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>RELATÓRIOS</b>	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	038

ESCOLA: Emef Giuseppe Tondarug

TIPO: Emef

LOCAL: Rua Alexandre Groppali 147

BAIRRO: Fazenda da Juta


DRE: São Mateus

CÓD. UNIDADE: 19244

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Vistoria realizada no dia 17/01/2022 para verificação e diagnóstico em que se encontra a unidade escolar.

Vistoriado por:

  
Guilherme I. Braziliere  
CREA-SP 5069285118

Ciência da Direção da UE (carimbo):





Luci Caverage  
RF: 721.428.6/1  
RG: 20.339.033-7  
Assistente de Diretor de Escola

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais:				
Tipo de equipamento	EMEF			
Nome da Unidade	EMEF Prof Giuseppe Tavorolo			
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura	SAPOEMBA	
Cod.Unidade	019244			
Endereço da Escola				
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)	Endereço	Número	Complemento
RUA		ALEXANDRE GROPPALI	147	
Bairro	CEP	Caixa Postal	Latitude	Longitude
FAZENDA DA JUTA	03977-414		-23,55065	-46,6333
Distrito	Subprefeitura	Microrregião	Observação:	
SAPOEMBA	SAPOEMBA	SAPOEMBA SETOR 05		
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município		
153-236-0001	SP	SÃO PAULO		
Descrição do Imóvel				
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA			
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA	Nº de Pavimentos	3	

Descrição do Terreno				
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM	Rua Iluminada (Sim ou Não)	SIM	
Área do Terreno (m²)	4500	Área Edificada/ Construída (m²)	4890	
Área Pavimentada (m²)	2500	Área Verde / Permeável (m²)	2000	
Área da Cobertura (m2)	1630	Área Edificável (m²) (potencial construtivo)	1520	
Zonamento	ZF3	C.A. (máx)	2	T.O. (máx) 0,7
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO			

Abastecimento				
Água				
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água	Observação:		
Até 500 L		LIMPEZA A CADA 6 MESES POREM ESTADO DO RESERVATORIO INFERIOR É INATIVO E COM BASTANTE INSETOS - CAIXA CONCRETO		
De 501 a 1000 L				
De 1001 a 5000 L				
De 5001 a 10.000 L				
De 10.001 a 20.000 L	1			
Acima de 20.001 L				
Gás				
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de gás (Sim ou Não)	SIM	
Energia Elétrica				
Voltagem	110 e 220			
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	3	
Esgoto:				
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM	Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	1	Caixa de Passagem (Sim ou Não) SIM

Informações AVCB				
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº		
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) Sim ou Não	NÃO	Total (Sim ou Não)	NÃO	Parcial (Sim ou Não) NÃO
Acessibilidade				
Elevador (Sim ou Não)	SIM		Quantidade	1
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO	Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)	NÃO	Qual ?
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO	Nº		
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:	

Ambientes da Escola					
Administrativo					
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Almoxarifado	NA	NA	NA	NA	NA
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA	NA	NA
Brinquedoteca	1	66	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Camarin	NA	NA	NA	NA	NA
Casa de Máquinas	2	16	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	3
Cozinha	1	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Depósito	3	31	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Depósito Material Didático	2	28	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Despensa/ Depósito Alimen	1	30	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Estacionamento	1	600	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	2
Laboratório de Ciências	1	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Laboratório de Informática	1	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Lactário	NA	NA	NA	NA	NA
Lavanderia	1	4,6	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	3
Parque Arborizado	NA	NA	NA	NA	NA
Pátio Coberto	1	303	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Pátio Descoberto (piso aciment)	1	210	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Piscina	NA	NA	NA	NA	NA
Play Ground	1	80	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	2
Quadra Coberta	1	500	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	2
Quadra Descoberta	1	330	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	CIMENTADO	2
Refeitório	2	30	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE/CERÂMICA	2
Sala de Assistente Diretor	1	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Coord. Pedag.	1	19	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Diretor	1	20	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Leitura	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Professores	1	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Reuniões	1	13	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Vídeo	1	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Secretaria	2	64,6	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Teatro	NA	NA	NA	NA	NA

Legenda	
<b>Grau de Adequabilidade do Ambiente</b>	
	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.
	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR
Guilherme Brasileiro-Matheus Budoya

*Handwritten signature and number 2*

Nome da Unidade :	EMEF PROF GIUSEPPE TAVOLARO	DRE :	SAO MATEUS
-------------------	-----------------------------	-------	------------

LEVANTAMENTO CADASTRAL					
Educativa					
Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 2	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 3	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 4	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 5	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 6	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 7	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 8	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 9	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 10	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 11	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 12	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 13	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 14	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 15	30	49	CONCRETO ARMADO/ALVENARIA	GRANILITE	2
Sala de Aula 16	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 17	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 18	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 19	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 20	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 21	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA

Sanitários						Informações Complementares		
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	3	15,4	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2	2	2	NA
Sanit. Funcion. Masc.	3	9,3	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2	3	3	NA
Sanit. Funcion. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	1	23,5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	5	4	NA
Sanit. Aluno Masc.	2	35,5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	5	4	NA
Sanit. Aluno. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	1	2,8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2	1	1	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	3	7,9	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2	3	3	1
Vestiário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Informações Adicionais			
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM	Especificar:	Tipo ( Madeira, ferro, cimento)
Observação: EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO		GANGORRA	MADEIRA
		TREPA TREPA	FERRO
		ESCORREGADOR	MADEIRA
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)	
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	
Observações Gerais:	ESCOLA POSSUI ALGUMAS TRELIÇAS EM PÉSSIMO ESTADO NO TELHADO DA UNIDADE PRÓXIMO A SALA DOS PROFESSORES. NECESSÁRIO REVISÃO EM TODA A COBERTURA DA UNIDADE POIS QUANDO HÁ CHUVA ACABA MOLHANDO NO INTERIOR DA ESCOLA.		

Legenda	
<b>Grau de Adequabilidade do Ambiente</b>	
<b>1</b>	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
<b>2</b>	Razoável grau de adequabilidade – intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
<b>3</b>	Nenhum grau de adequabilidade – ambiente inadequado para sua finalidade.
<b>NA</b>	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR	Guilherme Brasileiro-Matheus Budoya
-------------	-------------------------------------

Nome da Unidade :		EME F PROF GIUSEPPE TAVOLARO		DRE :	SÃO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES					
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações		
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				
1.1	Colapso do solo	2	ESTACIONAMENTO		
1.2	Erosão do solo	2	ESTACIONAMENTO		
1.3	Recalque diferencial	2	ESTACIONAMENTO		
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>				
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	3	FECHAMENTO EM BLOCO/ ESTACIONAMENTO E FACHADA		
2.2	Corrosão	1			
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	3	FECHAMENTO EM BLOCO/ ESTACIONAMENTO E FACHADA		
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1			
2.5	Armadura exposta	1			
2.6	Deformações excessivas	3	FECHAMENTO EM BLOCO/ ESTACIONAMENTO E FACHADA		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1			
2.8	Lixiviação	1			
2.9	Infiltrações	1			
<b>3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
3.1	Infiltração	1			
3.2	Descolamento da manta	1			
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1			
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1			
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1			
3.6	Falta de caimento para os ralos	3	VARANDA SALAS NO SEGUNDO PAVIMENTO		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1			
<b>4</b>	<b>FACHADA</b>				
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	3	FECHAMENTO EM BLOCO/ ESTACIONAMENTO E FACHADA		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1			
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1			
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	SALAS DE AULA DOS CANTOS		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1			
4.6	Fissuras e trincas	3	FECHAMENTO EM BLOCO/ ESTACIONAMENTO E FACHADA		
4.7	Infiltração	2	SALAS DE AULA DOS CANTOS		
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1			
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1			
4.10	Descaracterização da fachada original	2	VARANDA SALA DOS PROFESSORES NO SEGUNDO PAVIMENTO		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1			
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>				
5.1	Deformações excessivas	1			
5.2	Abertura de frestas	3	CUMEEIRAS DO TELhado E CALHAS		
5.3	Umidade na estrutura	3	ESTRUTURA METALICA OXIDADA DEVIDO A UMIDADE		
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	3	COBERTURA NO SEGUNDO PAVIMENTO		
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	3	EM TODA COBERTURA DO SEGUNDO PAVIMENTO		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	3	CALHAS DAS VARANDAS		
5.7	Destacamentos de rufos	1			
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1			
5.9	Ausência da grelha do ralo	2	NÃO POSSUI		
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	NÃO POSSUI		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1			
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	3	ESTRUTURA METALICA COM TRELÇAS COMPROMETIDA		
5.13	Falta de condições de segurança	2	FALTA ESCADA E LINHA DE VIDA		
5.14	Fissuras	1			
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1			
5.16	Falha nos elementos de fixação	1			
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	3	TRELÇAS METÁLICAS		
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1			
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	3	TRELÇAS METÁLICAS		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1			
5.21	Manchamento, sujidades	3	EM TODA COBERTURA		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1			
5.23	Ataque de pragas biológicas	1			
5.24	Ineficiência nas emendas	3	CUMEEIRAS		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1			
5.26	Subdimensionamento	1			
5.27	Obstrução por sujidades	1			
<b>6</b>	<b>PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS</b>				
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	3	FECHAMENTO EM BLOCO/ ESTACIONAMENTO E FACHADA		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	SALA DE AULA 11 E 12 E SALA DOS PROFESSORES		
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	SALA DE AULA 11 E 12 E SALA DOS PROFESSORES		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1			
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1			
6.6	Som cavo	3	BANHEIRO PNE TERREO E VESTIÁRIO LIMPEZA		
6.7	Fissuras e trincas	3	BANHEIRO PNE TERREO E VESTIÁRIO LIMPEZA		
6.8	Infiltração	2	SALA DE AULA 11 E 12 E SALA DOS PROFESSORES		
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1			
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1			
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1			
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	3	BANHEIRO PNE TERREO E VESTIÁRIO LIMPEZA		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	LAVANDERIA E VESTIARIO LIMPEZA		
<b>7</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS</b>				
7.1	Fissura	2	GRANILITE PAV SUPERIOR 02 E SALA DE AULA 14		
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1			
7.3	Destacamento / descolamento	1			

7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	2	VARANDAS
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	2	NÃO POSSUI ANTIDERRAPANTE
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	2	GRANILITE PAV SUPERIOR 02 E SALA DE AULA 14
7.8	Abatimento do piso	3	ESTACIONAMENTO
7.9	Som cavo	1	
8	<b>FORRO</b>		
8.1	Deformação excessiva	1	
8.2	Desencaixe	1	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	1	
8.6	Infiltração	1	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	<b>ESQUADRIA</b>		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	PINTURA PORTA E CAIXILHOS DAS SALAS 01 A 15
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	2	PINTURA PORTA E CAIXILHOS DAS SALAS 01 A 15
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	2	CALHAS DAS VARANDAS
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	3	SALA DE MÁQUINAS
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	3	FALTA IDENTIFICAÇÃO NOS REGISTROS DO BARRILETE
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	2	CALHAS DAS VARANDAS
10.10	<b>RESERVATÓRIOS</b>		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO</b>		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	NECESSÁRIO REVISÃO EM TODOS OS QUADROS
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	1	
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	SECRETARIA, DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	2	PÁTIO, SECRETARIA, DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	NA	
11.13	Ausência proteção barramento	2	QUADROS DOS CORREDORES
11.14	Falha de tomada / interruptor	2	SALA DA COORDENAÇÃO
12	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS</b>		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO</b>		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	NA	
14	<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA</b>		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	2	NECESSITA REVISÃO
14.2	Cabeamento de automação	2	NECESSITA REVISÃO
15	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO</b>		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	1	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	2	TUBULAÇÕES APRESENTAM LEVE CORROSÃO
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	2	NECESSÁRIO PINTURA DAS TUBULAÇÕES
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	2	DIMENSÕES OK, PORÉM O LOCAL É IMPRÓPRIO
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	3	NÃO POSSUI
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	2	NÃO POSSUI ABERTURA PARA VIA PUBLICA
15.7	Falta de sinalização obrigatória	3	NÃO POSSUI SINALIZAÇÃO
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	3	AUSENTE

### Legenda

#### Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.  
Razoável grau de comprometimento – Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.  
Alto grau de comprometimento – Intervenções estruturais ou urgentes.  
Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Guilherme Brasileiro-Matheus Budoya

 5

Nome da Unidade : EMEF PROF GIUSEPPE TAVOLARO DRE : SÃO MATEUS

DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES		
Item	Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
<b>16 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS</b>		
<b>16.1 ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES</b>		
16.1.1 Quebra de botões da cabina / pavimentos	1	
16.1.2 Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	1	
16.1.3 Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	2	NÃO FUNCIONA A SIRENE
16.1.4 Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	1	
16.1.5 Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	1	
16.1.6 Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	1	
16.1.7 Vazamento óleo das máquinas	1	
16.1.8 Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	1	
<b>16.2 CLIMATIZAÇÃO</b>		
16.2.1 Filtro de ar com excesso de sujeira	2	NECESSÁRIO REVISÃO
16.2.2 Ruídos anormais durante funcionamento	1	
16.2.3 Aparelho subdimensionado	1	
<b>16.3 VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		
16.3.1 Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1	
16.3.2 Falta de testes periódicos	2	NÃO SÃO REALIZADOS TESTES
16.3.3 Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4 Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.3.5 Falta de limpeza periódica dos filtros	2	NÃO É REALIZADA
<b>17 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>17.1 EXTINTORES</b>		
17.1.1 Descarregados / prazos de validade vencidos	1	
17.1.2 Lacre violado / vencido	1	
17.1.3 Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4 Quadro de instruções ilegível ou inexistente	1	
17.1.5 Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	1	
17.1.6 Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7 Sinalização incorreta	2	FALTA SINALIZAÇÃO NOS CORREDORES
<b>17.2 HIDRANTES</b>		
17.2.1 Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	3	MAU CONSERVADO E SINALIZADO
17.2.2 Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	2	MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO
17.2.3 Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	3	TODOS PRECISAM DE TROCA
17.2.4 Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	3	AUSENTE
17.2.5 Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6 Mangueira conectada	3	AUSENTE
17.2.7 Ausência da mangueira	3	AUSENTE MANGUEIRA
17.2.8 Ausência do esguicho	3	AUSENTE ESGUICHO
17.2.9 Falha na sinalização	3	FALHA NA SINALIZAÇÃO
17.2.10 Obstrução de acessos	1	
17.2.11 Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	AUSENTE
17.2.12 Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	1	
<b>17.3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>		
17.3.1 Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	NÃO POSSUI SINALIZAÇÃO
17.3.2 Portas obstruídas	1	
17.3.3 Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4 Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5 Falha de iluminação autônoma	1	
17.3.6 Portas que abrem para o interior do edifício	2	PÁTIO E CASA DE MAQUINAS ABREM PARA FORA
17.3.7 Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8 Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	NÃO ATENDE
<b>18 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
18.1 Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	3	NÃO POSSUI SPDA
18.2 Queda de haste / antenas	NA	
18.3 Corrosão em cabos / conexões / hastes	NA	
18.4 Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	NA	
18.5 Ausência de luz de topo na haste do SPDA	NA	
<b>19 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)</b>		
19.1 Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2 Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1	
<b>20 LOUÇAS E METAIS</b>		
20.1 Louças quebradas	2	VESTIARIO FEMININO DE LIMPEZA
20.2 Vazamento nos metais	1	
20.3 Falta de peças nos sistemas	1	
20.4 Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
<b>21 SUSTENTABILIDADE</b>		
21.1 Sistemas de cogeração de energia	NA	
21.2 Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLORECENTES PARA LEDS
21.3 Condicionamento acústico	NA	
21.4 Condicionamento térmico	NA	
21.5 Coletas de resíduos sólidos	1	
21.6 Rede de abastecimento de água e reuso	1	
21.7 Rede de coleta de esgoto	1	

22 ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2 POSSUI 30 VAGAS NENHUMA PARA PNE
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1
22.3	Sinalização escolar nas vias	3 NÃO POSSUI
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	2 NÃO POSSUI CORRIMÃOS NEM PISOS TATEIS
23 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
23.1	Av Sapopemba	1
23.2	Rua Alexandre Gropalli	1
23.3	Rua Afonso Este	1
23.4	Rua André tevet	1
24 COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1
25 CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA
26 ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
26.1	Acesso principal	2 NÃO POSSUI PISOS TATEIS NA ENTRADA
26.2	Acesso a outros andares	2 SOMENTE VIA ELEVADOR
26.3	Acesso aos sanitários	1
26.4	Sanitários acessíveis	1
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	3 NÃO POSSUI
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	1
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	2 POSSUI, PORÉM, HÁ DESNIVEIS NO ESTACIONAMENTO
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	2 POSSUI DESNIVEIS NA AREA EXTERNA

### Legenda

#### Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

#### VISTORIADOR

Guilherme Brasileiro-Matheus Budoya

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 Fachada da unidade



FOTO 2 Secretaria.



FOTO 3 Secretaria - Necessário revisão das instalações elétricas e de lógica.



FOTO 4 Secretaria - Necessário revisão das instalações elétricas e de lógica.



FOTO 5 Secretaria - Necessário revisão das instalações elétricas e de lógica.



FOTO 6 Secretaria - Necessário revisão das instalações elétricas e de lógica.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 Banheiro feminino funcionários no térreo.



FOTO 8 Banheiro feminino funcionários no térreo, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.



FOTO 9 Banheiro feminino funcionários no térreo, necessário revisão dos revestimento cerâmicos.



FOTO 10 Banheiro feminino funcionários no térreo, necessário troca de fechadura da porta de entrada.



FOTO 11 Banheiro masculino funcionando localizado no térreo, está em bom estado de conservação.



FOTO 12 Sala de inspetoria

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13

Sala de inspetoria, necessário revisão das instalações elétricas.



FOTO 14

Sala de inspetoria.



FOTO 15

Pátio coberto, em bom estado de conservação.



FOTO 16

Hidrante, localizado no pátio, está em mau estado de conservação, com mangueira e esguicho ausentes.



FOTO 17

Necessário revisão elétrica nos quadros presentes no pátio coberto.



FOTO 18

Banheiro masculino alunos térreo.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 Banheiro masculino dos alunos, necessário revisão dos caixilho com troca de vidros quebrados.



FOTO 20 Banheiro masculinos dos alunos.



FOTO 21 Banheiro feminino dos alunos.



FOTO 22 Banheiro feminino dos alunos, necessário revisão dos caixilho e troca de vidros quebrados.



FOTO 23 Banheiro acessível térreo



FOTO 24 Necessário revisão dos revestimentos cerâmicos do banheiro acessível do térreo.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 Sala funcionários limpeza



FOTO 26 Sala funcionários limpeza



FOTO 27 Sala funcionários limpeza

FOTO 28

Descrição foto 25 a 27 : Sala dos funcionários da limpeza, o abrigo de gás fica dentro desta sala, a sala também precisa de pintura das paredes e portas.



FOTO 29 Lavanderia



FOTO 30 Lavanderia, necessário revisão das instalações elétricas.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 Lavandaria, necessário pintura das portas metálicas, e troca de fechadura.



FOTO 32 Vestiário feminino dos funcionários de limpeza.



FOTO 33 Vestiário dos funcionários de limpeza, necessário troca de fechadura danificada.



FOTO 34 Vestiário feminino dos funcionários de limpeza, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.




FOTO 35 Vestiário feminino de funcionários de limpeza, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.



FOTO 36 Vestiário feminino de funcionários de limpeza, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37

Vestiário feminino dos funcionários de limpeza, possui cuba danificada.



FOTO 38

Vestiário feminino dos funcionários de limpeza, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.



FOTO 39

Vestiário masculino dos funcionários da limpeza.




FOTO 40

Vestiário masculino dos funcionários da limpeza, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.



FOTO 41

Vestiário masculino dos funcionários de limpeza, necessário revisão das portas metálicas.



FOTO 42

Vestiário masculino dos funcionários de limpeza, necessário revisão nos revestimentos cerâmicos.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 7 / 25

*Handwritten signature* 14

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43

Vestíário masculino dos funcionários da limpeza, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.



FOTO 44 Cozinha.



FOTO 45

Cozinha



FOTO 46

Sala de leitura, está em bom estado de conservação.




FOTO 47

Sala de leitura, está em bom estado de conservação.



FOTO 48

Sala de aula 02, necessário reparos nos pisos danificados.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 Sala de aula 02.



FOTO 50 Sala de Ed. Física.



FOTO 51 Elevador, não funciona sirene nem o alarme não possui botoeira de emergência..



FOTO 52 Elevador.



FOTO 53 Sala de aula 03



FOTO 54 Sala de aula 03, necessário revisão da pintura das paredes.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55

Sala de aula 03, possui manchas de infiltração na parede e vidros dos caixilhos quebrados.



FOTO 56

Sala de aula 03, possui infiltração na parede dos fundos.



FOTO 57

Depósito localizado no pavimento superior 01.



FOTO 58

Depósito localizado no pavimento superior 01, necessário revisão dos revestimentos cerâmicos.



FOTO 59

Depósito localizado no pavimento superior 01.




FOTO 60

Banheiro acessível unissex, pavimento superior 01, está em bom estado de conservação.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61

Banheiro acessível unissex, pavimento superior 01, está em bom estado de conservação.



FOTO 62

Depósito 2 pav superior era um banheiro acessível mas foi transformado em depósito



FOTO 63

Depósito 2, localizado no pavimento superior.



FOTO 64

Banheiro masculino dos alunos no pavimento superior, está sendo utilizado como depósito.



FOTO 65

Banheiro masculino pav superior virou um depósito - necessário revisão dos revestimentos.



FOTO 66

Sala de aula 04.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 Sala de aula 05.



FOTO 68 Sala de aula 05, necessário revisão das instalações elétricas.



FOTO 69 Sala de aula 05, necessário revisão das instalações elétricas.



FOTO 70 Sala de aula 05, necessário recomposição do peitoril de granito.



FOTO 71 Sala de aula 06.



FOTO 72 Sala de aula 07.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 Sala de aula 08.



FOTO 74 Sala de aula 08, necessário recomposição de peitoril de granito e pintura dos caixilhos.



FOTO 75 Sala de aula 09.



FOTO 76 Sala de aula 09, necessário recomposição de peitoril e pintura dos caixilhos.



FOTO 77 Sala de aula 09, necessário recomposição de peitoril dos caixilhos.




FOTO 78 Sala de aula 09.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79

Sala de aula 10, recomposição do fechamento em granito do caixilho. pintura dos caixilhos



FOTO 80

Sala de aula 10, recomposição do fechamento em granito do caixilho. pintura dos caixilhos



FOTO 81

Sala de aula 11, possui diversas infiltrações na parede do fundo da sala.



FOTO 82

Sala de aula 11, possui infiltração na parede do fundo da sala.



FOTO 83

Sala de aula 12.



FOTO 84

Sala de aula 12, possui infiltração na parede ao lado da lousa.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 Depósito 03 no corredor do pavimento superior 01.



FOTO 86 Depósito 03 no corredor do pavimento superior 01, necessário reparos e pintura dos caixilhos.



FOTO 87 Depósito 03 no corredor do pavimento superior 01, necessário reparos e pintura dos caixilhos.



FOTO 88 Infiltração aparente no corredor do elevador pavimento superior 01.




FOTO 89 Infiltração aparente no corredor do elevador pavimento superior 01.



FOTO 90 Infiltração aparente no corredor do elevador pavimento superior 01.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 15 / 25

*Guilherme Brasileiro* 22

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91 Corredor salas de aula pavimento superior 01, revisão de hidrantes e quadros elétricos.



FOTO 92 Corredor salas de aula pavimento superior 01, possui hidrantes com mangueira e esguicho ausentes.




FOTO 93 Corredor salas de aula pavimento superior 01, necessário revisão dos quadros elétricos.



FOTO 94 Sala de informática, sendo pintada no momento da vistoria.



FOTO 95 Sala de vídeo.



FOTO 96 Sala de vídeo, necessário revisão nos pisos de granilite danificados.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 16 / 25

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 97 Sala de artes.



FOTO 98 Sala de aula 13.



FOTO 99 Sala de aula 14, possui infiltração no piso.



FOTO 100 Sala de aula 14.



FOTO 101 Sala de aula 14, necessário revisão da pintura dos caixilhos.



FOTO 102 Sala de aula 14, possui infiltração no piso.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 103 Depósito 4 pavimento superior 02, necessário revisão das esquadrias metálicas.



FOTO 104 Depósito 4 pavimento superior 02, necessário revisão das esquadrias metálicas.



FOTO 105 Sala dos professores com varanda.



FOTO 106 Sala dos professores com varanda, possui infiltração no teto e paredes.



FOTO 107 Sala dos professores com varanda.




FOTO 108 Sala dos professores com varanda, possui infiltração no teto e paredes.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro - Matheus Budoya

Folha: 18 / 25

*Matheus Budoya* 25

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 109

Refeitório dos professores, na varanda da sala dos professores.



FOTO 110

Refeitório dos professores, na varanda da sala dos professores.



FOTO 111

Abertura na calha metálica na varanda da sala dos professores.



FOTO 112

Banzo inferior da treliça metálica da cobertura na varanda da sala dos professores, deteriorado.




FOTO 113

Banheiro acessível unissex, pavimento superior 02.



FOTO 114

Banheiro feminino funcionários.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof Giuseppe Tavoraro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 115 Banheiro masculino funcionários.



FOTO 116 Banheiro masculino funcionários --possui infiltração no teto



FOTO 117 Banheiro masculino funcionários --possui infiltração no teto



FOTO 118 Brinquedoteca com varanda.



FOTO 119 Brinquedoteca com varanda.



FOTO 120 Brinquedoteca com varanda.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF Prof. Giuseppe Tavolaro

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 121 Sala de reunião.




FOTO 122 Sala da coordenação com varanda.



FOTO 123 Sala da coordenação com varanda, necessário revisão das instalações elétricas.



FOTO 124 Sala da direção;



FOTO 125 Sala da direção, necessário revisão das instalações elétricas.



FOTO 126 Sala do assistente de direção.

Vistoriador:

Guilherme Brasileiro

Folha: 21 / 25

*Guilherme Brasileiro* 28

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 9 2 4 4

NOME  
EMEF GIUSEPPE TAVOLARO

ENDEREÇO  
R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO  
EMEF

DER  
SÃO MATEUS



FOTO 127 Sala da assistente da direção, necessário revisão das instalações elétricas.



FOTO 128 Cobertura.



FOTO 129 Cobertura.



FOTO 130 Cobertura.



FOTO 131 Cobertura.

FOTO 132

**Descrição das fotos 129 a 131: Cobertura da unidade escolar em telha metálica, com pintura esmalte descascando, necessário revisão de cumeeiras e telhas danificadas, bem como revisão nas calhas perfuradas com chapas metálica soltas e condutores de água pluvial.**

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF GIUSEPPE TAVOLARO

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 133 Estacionamento.



FOTO 134 Pátio descoberto.



FOTO 135 Playground.



FOTO 136 Quadra poliesportiva coberta.



FOTO 137 Quadra poliesportiva coberta, necessário revisão de telhas danificadas.



FOTO 138 Quadra poliesportiva coberta, necessário revisão de telhas danificadas.

# Relatório Fotográfico

DATA

1 7 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

EMEF GIUSEPPE TAVOLARO

ENDEREÇO

R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 139 Quadra poliesportiva descoberto.



FOTO 140 Trelças metálicas da cobertura com alto nível de desgaste, com buracos em sua estrutura.



FOTO 141 Trelças metálicas da cobertura com alto nível de desgaste, com buracos em sua estrutura.



FOTO 142 Trelças metálicas da cobertura com alto nível de desgaste, com buracos em sua estrutura.



FOTO 143 abertura rachada ao lado estacionamento.



FOTO 144 abertura rachada ao lado estacionamento.

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 7 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 9 2 4 4

NOME  
EMEF GIUSEPPE TAVOLARO

ENDEREÇO  
R. Alexandre Groppali, 147 -Fazenda da Juta, SP - CEP: 03977-414

TIPO  
EMEF

DER  
SÃO MATEUS



FOTO 145 Estacionamento.



FOTO 146 Estacionamento.



FOTO 147 Fissura na alvenaria ao lado do estacionamento.

descrição fotos 143 a 147 Abertura de rachadura em paredes de blocos de concreto da fachada, lado do estacionamento. Provavelmente a movimentação se deu pelo fato da parede n possuir amarração e o solo que fica em cima do talude ter se movimentado

FOTO 148



FOTO 149 Casa de máquinas do elevador, necessita de pintura das paredes, teto e piso.






FOTO 150 Casa de máquinas do reservatório, falta pintura das tubulações.


TERREO



1° ANLAK



2° ANLAK



EMEF PROF  
GIUSEPPE  
TAVOLARO

*Handwritten signature*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 1 9 2 4 4

NOME

GIUSEPPE TAVOLARO, PROF.

ENDEREÇO

RUA ALEXANDRE GROPPALI, 147

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

## LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



# Relatório Fotográfico

DATA  
1 3 | 0 1 | 2 0 | 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 9 2 4 4

NOME  
GIUSEPPE TAVOLARO, PROF.

ENDEREÇO  
RUA ALEXANDRE GROPPALI, 147

TIPO  
EMEF

DER  
SÃO MATEUS

## VOLUMETRICO



# Relatório Fotográfico

DATA 1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 1 9 2 4 4


NOME  
GIUSEPPE TAVOLARO, PROF.

ENDEREÇO  
RUA ALEXANDRE GROPPALI, 147

TIPO  
EMEF

DER  
SÃO MATEUS

## IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



# Relatório Fotográfico

DATA  
 1 3 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
 0 1 9 2 4 4


NOME  
 GIUSEPPE TAVOLARO, PROF.

ENDEREÇO  
 RUA ALEXANDRE GROPPALI, 147

TIPO  
 EMEF

DER  
 SÃO MATEUS

## REGISTRO DO IMOVEL



# DIAGNÓSTICO

Escola

GIUSEPPE TAVOLARO, PROF

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

30


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
GIUSEPPE TAVOLARO, PROF	EMEF	1	130	60,19%
GIUSEPPE TAVOLARO, PROF	EMEF	2	49	22,69%
GIUSEPPE TAVOLARO, PROF	EMEF	3	37	17,13%

Total por Parâmetro




Percentual de Itens por Parâmetro



Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3

## Percentual de Itens por Parâmetro



Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3