




**PROCESSO SEI
Nº 6016.2021/0086735-1**



**CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº CH/002/2021/SGM-SEDP**



EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF.



ÍNDICE


1.	RELATÓRIOS	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	042


 	RELATÓRIO DE VISTORIA	DATA:
---	------------------------------	--------------

ESCOLA: Prof. Henrique Mélega	TIPO: EMEF
LOCAL: Rua Chiquinha Gonzaga 399	BAIRRO: Jd Primavera
DRE: São Mateus	CÓD. UNIDADE: 095443

ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Realizo nesta da vistoria técnica de diagnóstico da Unidade Escolar para levantamento cadastral e da infraestrutura da unidade.



Vistoriado por:  Pedro Correra CREA 5069091794	Ciência da Direção da UE (carimbo):  Margarath Oliveira Dias RE 5908817/3 RG 18.124.312-8 Diretor de Escola
---	--

LEVANTAMENTO CADASTRAL						
Dados Gerais:						
Tipo de equipamento	EMEF					
Nome da Unidade	HENRIQUE MELEGA PROF					
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura		SAPOEMBA		
Cod.Unidade	095443					
Endereço da Escola						
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr., Desem e outros)		Endereço		Número	Complemento
RUA			CHIQUINHA GONZAGA		349	
Bairro	CEP	Caixa Postal		Latitude	Longitude	
VILA PRIMAVERA	03389-050			-23.589.905	-46.526.049	
Distrito	Subprefeitura	Microrregião		Observação:		
SÃO MATEUS	SAPOEMBA	SAPOEMBA				
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município				
(117, 154,0001)	SP	SÃO PAULO				
Descrição do Imóvel						
Tipo de Construção	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA					
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA			Nº de Pavimentos	3	
Descrição do Terreno						
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM		Rua Iluminada (Sim ou Não)	SIM		
Área do Terreno (m²)	2716		Área Edificada/ Construída (m²)	1664		
Área Pavimentada (m²)	1727		Área Verde / Permeável (m²)	989		
Área da Cobertura (m2)	1664		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)	237		
Zoneamento	ZM	C.A. (máx)		2	T.O. (máx)	0,7
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO					
Abastecimento						
Água						
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água		Observação:			
Até 500 L	NA		CONCRETO ARMADO			
De 501 a 1000 L	NA					
De 1001 a 5000 L	NA					
De 5001 a 10.000 L	NA					
De 10.001 a 20.000 L	1					
Acima de 20.001 L	NA					
Gás						
Encanado (Sim ou Não)	NÃO		Botijão de gás (Sim ou Não)	SIM		
Energia Elétrica						
Voltagem	110 / 220 V					
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	SIM		Quantidade:	1		
Esgoto:						
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM		Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO		
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	1	Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	
Informações AVCB						
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO		Nº	N/A		
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	SIM		Total (Sim ou Não)	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM
Acessibilidade						
Elevador (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade	N/A		
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM		Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)	NÃO	Qual ?	N/A
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	SIM		Nº	N/A		
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:			
Ambientes da Escola						
Administrativo						
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	
Almoxarifado	1	8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Área de Recreação (solário)	NA	NA	NA	NA	NA	
Biblioteca	NA	NA	NA	NA	NA	
Camarim	NA	NA	NA	NA	NA	
Casa de Máquinas	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	
Cozinha	1	35	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1	
Depósito	1	8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2	
Depósito Material Didático	1	8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	2	
Dispensa/ Depósito Alimen	1	8	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1	
Estacionamento	1	150	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CIMENTADO	1	
Laboratório de Ciências	NA	NA	NA	NA	NA	
Laboratório de Informática	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1	
Lactário	NA	NA	NA	NA	NA	
Lavanderia	1	21	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	
Parque Arborizado	NA	NA	NA	NA	NA	
Pátio Coberto	1	300	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1	
Pátio Descoberto (piso acimnt)	1	400	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CIMENTADO	1	
Piscina	NA	NA	NA	NA	NA	
Play Ground	1	40	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CIMENTADO	1	
Quadra Coberta	NA	NA	NA	NA	NA	
Quadra Descoberta	1	600	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CIMENTADO	2	
Refeitório	1	250	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1	
Sala de Assistente Diretor	1	15	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	VINILICO	1	
Sala de Coord. Pedag.	1	15	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	VINILICO	1	
Sala de Diretor	1	15	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	VINILICO	1	
Sala de Leitura	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Sala de Professores	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	VINILICO	1	
Sala de Reuniões	NA	NA	NA	NA	NA	
Sala de Vídeo	1	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	
Secretaria	1	42	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	VINILICO	1	
Teatro	NA	NA	NA	NA	NA	
Vistoriador	ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL					Data

Nome da Unidade

HENRIQUE MELEGA PROF

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Educacional

Ambiente	Capacidade física (alunos)	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente
Sala de Aula 1	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 2	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 3	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 4	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 5	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 6	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 7	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 8	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 9	30	49	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1
Sala de Aula 10	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 11	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 12	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 13	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 14	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 15	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 16	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 17	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 18	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 19	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 20	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 21	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 22	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 23	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 24	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 25	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 26	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 27	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 28	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 29	NA	NA	NA	NA	NA
Sala de Aula 30	NA	NA	NA	NA	NA

Sanitários

Informações Complementares

Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Fem.	2	10	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	6	1	NA
Sanit. Funcion. Masc.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Funcion. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Aluno Fem.	2	20	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	6	1	NA
Sanit. Aluno Masc.	2	20	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	6	1	NA
Sanit. Aluno. Unissex	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm.	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	1	1	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm.	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	1	1	NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vestibário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Informações Adicionais

	Quantidade	Especificar:	Tipo (Madeira, ferro, cimento)
Brinquedos Playground (Sim ou Não)	SIM	ESCORREGADOR	MADEIRA
Observação:			
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)	NA
Vidros externos com grade fixa (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Vidros externos com grade móvel (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Cobertura (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)	NA
Observações Gerais:			

Vistoriador	ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL	Data
-------------	----------------------------------	------

Nome da Unidade		HENRIQUE MELEGA PROF	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
1	FUNDAÇÃO		
1.1	Colapso do solo	1	
1.2	Erosão do solo	1	
1.3	Recalque diferencial	1	
2	ESTRUTURA		
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	2	Fachada da unidade escolar
2.2	Corrosão	1	
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	2	Fachada da unidade escolar
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
2.5	Armadura exposta	1	
2.6	Deformações excessivas	1	
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
2.8	Lixiviação	1	
2.9	Infiltrações	2	Fachada da unidade escolar
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Infiltração	2	Viga calha do bloco principal
3.2	Descolamento da manta	1	
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1	
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1	
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	2	Corredores de salas de aula
3.6	Falta de caimento para os ralos	1	
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1	
4	FACHADA		
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	3	Pastilha da Fachada lateral da unidade escolar
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1	
4.6	Fissuras e trincas	2	Pastilha da Fachada lateral da unidade escolar
4.7	Infiltração	2	Pastilha da Fachada lateral da unidade escolar
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	3	Pastilha da Fachada lateral da unidade escolar
4.10	Descaracterização da fachada original	1	
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Pastilha da Fachada lateral da unidade escolar
5	COBERTURA		
5.1	Deformações excessivas	1	
5.2	Abertura de frestas	1	
5.3	Umidade na estrutura	2	Possui umidade devido a vazamentos das calhas
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1	
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1	
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1	
5.7	Destacamentos de rufos	1	
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	2	Calhas sujas no momento da vistoria
5.9	Ausência da grelha do ralo	1	
5.10	Ausência de extravasor da calha	2	Não possui extravasor de calhas
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1	
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1	
5.13	Falta de condições de segurança	1	
5.14	Fissuras	1	
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1	
5.16	Falha nos elementos de fixação	1	
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1	
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1	
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1	
5.21	Manchamento, sujidades	2	Cobertura apresenta vazamento, verificar se é devido a calhas sujas
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
5.23	Ataque de pragas biológicas	1	
5.24	Ineficiência nas emendas	2	Cobertura apresenta vazamento, verificar se é devido a infiltrações
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	2	Cobertura apresenta vazamento, verificar se é devido a infiltrações
5.26	Subdimensionamento	1	
5.27	Obstrução por sujidades	2	Calhas sujas no momento da vistoria
6	PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS		
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	2	Alvenaria acesso a quadra de esportes descoberta e salas de aula com deslocamento da parede
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	Alvenaria acesso a quadra de esportes descoberta e salas de aula com eflorescência
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1	
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1	
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1	
6.6	Som cavo	1	
6.7	Fissuras e trincas	2	Alvenaria acesso a quadra de esportes descoberta, copa dos funcionários e corredor interno possui fissura sobre o caixilho
6.8	Infiltração	2	Alvenaria acesso a quadra de esportes descoberta e corredor interno
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1	
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1	
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Copa dos funcionários possui cerâmico com partes quebradas
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Alvenaria acesso a quadra de esportes descoberta
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS		
7.1	Fissura	2	Estacionamento, pátio externo, corredor interno, acesso à quadra de esportes e o piso granilite das salas de aula
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	2	Estacionamento, pátio externo, corredor interno, acesso à quadra de esportes e o piso granilite das salas de aula
7.3	Destacamento / descolamento	1	
7.4	Piso estufado	2	Estacionamento
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	2	Na cozinha o caimento parece inadequado
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos diferentes do original	2	Na cozinha o piso aparenta não ser o original

7.8	Abatimento do piso	1	
7.9	Som cavo	1	
8	FORRO		
8.1	Deformação excessiva	2	Platibanda bloco principal
8.2	Desencaixe	2	Platibanda bloco principal
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	1	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	1	
8.5	Fissuras e trincas	2	Platibanda bloco principal
8.6	Infiltração	1	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	2	Platibanda bloco principal
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	2	Platibanda bloco principal
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	1	
9	ESQUADRIA		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	Caixilho e grades de proteção
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	2	Ausência em alguns caixilhos da fachada e salas de aula
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	2	Alguns caixilhos das salas de aula apresentam ferrugem
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	1	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	2	Copa de funcionários possui improviso na rede de esgoto
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
10.10	RESERVATÓRIOS		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	1	
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO		
11.1	Nobreak / gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	1	
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	2	Setor Administrativo, salas de aula, pátio, corredores e depósito
11.5	Luminárias de emergência	2	Ausência na circulação da unidade escolar
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	2	Falta de individualização dos circuitos dos ventiladores e improvisos na rede elétrica das salas de aula
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
12	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	1	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	1	
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	2	Abrigo de gás
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	2	Abrigo de gás
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	1	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	1	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	2	Abrigo de gás
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	2	Abrigo de gás
Vistoriador			Data
ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL			

Nome da Unidade		HENRIQUE MELEGA PROF	
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES			
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações
16 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS			
16.1 ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA	
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA	
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA	
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA	
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA	
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA	
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA	
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA	
16.2 CLIMATIZAÇÃO			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	1	
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	1	
16.2.3	Aparelho subdimensionado	1	
16.3 VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	1	
16.3.2	Falta de testes periódicos	2	Escola não realiza testes periódicos
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	1	
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	1	
16.4.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	2	Necessário limpeza dos filtros
17 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.1 EXTINTORES			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	2	Alguns extintores estão com prazo vencidos
17.1.2	Lacre violado / vencido	2	Alguns extintores estão vencidos
17.1.3	Sem indicação da sua classe	1	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	2	Inexistente
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	2	Necessário revisão na quantidade de extintores da unidade escolar
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	1	
17.1.7	Sinalização incorreta	2	Não possui sinalização correta de alguns extintores
17.2 HIDRANTES			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	2	Circulação da unidade escolar
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	2	Circulação da unidade escolar
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	2	Circulação da unidade escolar
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	1	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	1	
17.2.6	Mangueira conectada	2	Alguns dos extintores estão com a mangueira conectada no momento da vistoria
17.2.7	Ausência da mangueira	1	
17.2.8	Ausência do esguicho	2	Circulação da unidade escolar
17.2.9	Falha na sinalização	2	Não possui sinalização correta de alguns hidrantes da unidade
17.2.10	Obstrução de acessos	1	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	2	Não foi identificado alvará
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	2	Não possui certificado de manutenção
17.3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	2	Ausência da sinalização das rotas de fuga
17.3.2	Portas obstruídas	1	
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	2	Sem funcionamento correto da iluminação autônoma
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	1	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	1	
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	2	Atende parcialmente
18 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m² ou H>12m)	2	Parcial
18.2	Queda de haste / antenas	NA	
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	NA	
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	2	Algumas descidas não possuem na unidade escolar
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	2	Ausência de luz no topo
19 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1	
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2 e/ou variantes	1	
19 LOUÇAS E METAIS			
19.1	Louças quebradas	1	
19.2	Vazamento nos metais	1	
19.3	Falta de peças nos sistemas	1	
19.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1	
20 SUSTENTABILIDADE			
20.1	Sistemas de cogeração de energia	NA	
20.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	2	Não possui lâmada de led
20.3	Condicionamento acústico	NA	
20.4	Condicionamento térmico	NA	
20.5	Coletas de resíduos sólidos	1	
20.6	Rede de abastecimento de água e reuso	2	Ausência de reuso
20.7	Rede de coleta de esgoto	1	
21 ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE			
21.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	2	Ausência
21.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
21.3	Sinalização escolar nas vias	1	
21.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	1	

22	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
22.1	Rua CHIQUINHA GONZAGA	1	
22.2	AVENIDA EGÍDIO MARTINS	1	
22.3	Rua [•]	NA	
22.4	Rua [•]	NA	
23	COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA		
23.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	2	Ausência
23.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	2	Ausência
24	CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO		
24.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas, quando aplicável	NA	
24.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas envoltórias no imóvel	NA	
25	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
25.1	Acesso principal	2	Possui rampa porém necessário adequação dos corrimãos
25.2	Acesso a outros andares	3	Não possui elevador
25.3	Acesso aos sanitários	1	
25.4	Sanitários acessíveis	2	possui sanitario acessível só para o administrativo, necessita para os alunos
25.5	Vaga de estacionamento para deficientes	2	Ausência de vaga específica para deficientes
25.6	Acesso a todos os ambientes internos	1	
25.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
25.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	

Vistoriador	ENG PEDRO CORRERA/LEONARDO KAMEL	Data
--------------------	---	-------------

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 1 SECRETARIA



FOTO 2 SECRETARIA




FOTO 3 SECRETARIA



FOTO 4 SECRETARIA



FOTO 5 CENTRAL DE ALARME



FOTO 6 BANHEIRO ADMINISTRATIVO MASCULINO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 7 BANHEIRO ADMINISTRATIVO MASCULINO.



FOTO 8 BANHEIRO ADMINISTRATIVO MASCULINO.



FOTO 9 BANHEIRO ADMINISTRATIVO FEMININO.



FOTO 10 BANHEIRO ADMINISTRATIVO FEMININO.



FOTO 11 BANHEIRO ADMINISTRATIVO FEMININO.



FOTO 12 BANHEIRO ADMINISTRATIVO FEMININO.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 13 SALA DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO.



FOTO 14 SALA DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO.



FOTO 15 DEPÓSITO.




FOTO 16 DEPÓSITO.



FOTO 17 DEPÓSITO, ILUMINAÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE.



FOTO 18 SALA DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 19 SALA DA DIREÇÃO E COOR. IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.



FOTO 20 QDE.



FOTO 21 QDE.



FOTO 22 COPA.



FOTO 23 COPA IMPROVISO NA REDE DE ESGOTO.



FOTO 24 BANHEIRO ALUNOS MASCULINO.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 25 BANHEIRO ALUNOS MASCULINO.



FOTO 26 BANHEIRO ALUNOS MASCULINO.



FOTO 27 BANHEIRO ALUNOS MASCULINO.



FOTO 28 BANHEIRO ALUNOS MASCULINO.




FOTO 29 PÁTIO EXTERNO.



FOTO 30 PÁTIO EXTERNO.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 31 REFEITÓRIO DE ALUNOS.



FOTO 32 PÁTIO INTERNO.



FOTO 33 PÁTIO INTERNO, LAVATÓRIO.



FOTO 34 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 35 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 36 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 37 BANHEIRO FEMININO ALUNOS.



FOTO 38 LIXEIRA.



FOTO 39 ABRIGO DE GÁS.



FOTO 40 SALA DE REUNIÃO DE ALUNOS.



FOTO 41 SALA DE REUNIÃO DE ALUNOS(GRÊMIO).



FOTO 42 SALA DE REUNIÃO DE ALUNOS(GRÊMIO).

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 43 REFEITÓRIO.



FOTO 44 DEPÓSITO.




FOTO 45 COZINHA.



FOTO 46 COZINHA.



FOTO 47 COZINHA, PISO GRANILITE COM REMENDOS.



FOTO 48 COZINHA.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 49 EXTINTOR.



FOTO 50 EXTINTOR.



FOTO 51 COPA FUNCIONÁRIOS.



FOTO 52 LAVANDERIA.



FOTO 53 BANHEIRO/VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 54 BANHEIRO/VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 55 DEPÓSITO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.



FOTO 56 BANHEIRO/VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS.



FOTO 57 COPA FUNCIONÁRIOS COM REVESTIMENTO CERÂMICO FISSURADO.



FOTO 58 COPA FUNCIONÁRIOS.



FOTO 59 CORREDOR INTERNO, FISSURA SOBRE CAIXILHO.



FOTO 60 CORREDOR INTERNO, UMIDADE NAS PAREDES.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 61 ALMOXARIFADO.



FOTO 62 ALMOXARIFADO.



FOTO 63 QDE.



FOTO 64 QDE.




FOTO 65 QDE.




FOTO 66 HIDRANTE SEM COMPONENTES E SEM IDENTIFICAÇÃO.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 67 HIDRANTE.



FOTO 68 ESCADA COM FITA ANTIDERRAPANTE.



FOTO 69 HIDRANTE SINALIZADO E COM ACESSÓRIOS.



FOTO 70 HIDRANTE SINALIZADO E COM ACESSÓRIOS.



FOTO 71 ESCADA.



FOTO 72 SALA DE AULA 01.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 73 SALA DE AULA OQ



FOTO 74 SALA DE AULA 01 IMPROVISADO NA REDE ELÉTRICA




FOTO 75 SALA DE LEITURA



FOTO 76 EXTINTOR VÁLIDO E SINALIZADO



FOTO 77 EXTINTOR



FOTO 78 SINALIZAÇÃO DE AVCB

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 79 CORREDOR INTERNO NECESSITA REVISÃO NA ILUMINAÇÃO



FOTO 80 SALA DE AULA 02



FOTO 81 SALA DE AULA 02



FOTO 82 SALA DE AULA 02 AUSÊNCIA DE BRAÇOS DE ALAVANCA NOS CAIXILHO



FOTO 83 SALA DE AULA 02



FOTO 84 SALA DE AULA 02

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 85 SALA DE AULA 03



FOTO 86 SALADE AULA 03



FOTO 87 SALA DE AULA 03



FOTO 88 SALA DE AULA 03 PISO GRANILITE DANIFICADO



FOTO 89 SALA DE AULA 03 AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA DO CAIXILHO



FOTO 90 SALA DE AULA 03 IMPROVISO NA REDE ELÉTRICA E DE VENTILAÇÃO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 91



FOTO 92



FOTO 93 SALA DE AULA 04



FOTO 94 SALA DE AULA 04



FOTO 95 SALA DE AULA 04



FOTO 96 SALA DE AULA 04 CAIXILHO EM MAU FUNCIONAMENTO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 97 SALA DE AULA 04 PISO GRANILITE DANIFICADO



FOTO 98 SALA DE AULA 04 PISO GRANILITE DANIFICADO



FOTO 99 CORREDOR INTERNO FISSURA NO PISO GRANILITE



FOTO 100 DEPÓSITO DE MATERIAL PEDAGÓGICO



FOTO 101 DEPÓSITO DE MATERIAL PEDAGÓGICO



FOTO 102 DEPÓSITO DE MATERIAL PEDAGÓGICO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 103 SALA DE AULA 05



FOTO 104 SALA DE AULA 05



FOTO 105 SALA DE AULA 05 PISO GRANILITE DANIFICADO



FOTO 106 SALA DE AULA 05 PISO GRANILITE DANIFICADO



FOTO 107 SALA DE AULA 05 PISO GRANILITE DANIFICADO



FOTO 108 SALA DE AULA 05 CAIXILHO EM MAU FUNCIONAMENTO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 109 SALA DE AULA 05



FOTO 110 SALA DE AULA 05



FOTO 111 SALA DE AULA 06




FOTO 112 SALA DE AULA 06



FOTO 113 SALA DE AULA 06 REVESTIMENTO DE PINTURA DESPLACANDO



FOTO 114 SALA DE AULA 06 CAIXILHOS EM MAU FUNCIONAMENTO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 115



FOTO 116



FOTO 117



FOTO 118



FOTO 119



FOTO 120

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 121 HIDRANTE



FOTO 122 CORREDOR INTERNO



FOTO 123 CORREDOR INTERNO



FOTO 124 SALA DE INFORMÁTICA



FOTO 125 SALA DE INFORMÁTICA




FOTO 126

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 127 SALA DE INFORMÁTICA



FOTO 128 EXTINTORES



FOTO 129 EXTINTOR



FOTO 130 FACHADA



FOTO 131 VAZAMENTO EM CALHA



FOTO 132 VAZAMENTO EM CALHA E CONDUTORES

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 133 SALA DE AULA 07



FOTO 134 SALA DE AULA 07



FOTO 135 SALA DE AULA 07



FOTO 136 SALA DE AULA 07



FOTO 137 SALA DE AULA 07



FOTO 138 SALA DE AULA 07

Vistoriador:

Engº Pedro Correra/Leonardo Kamel

Folha: 23 / 29

Handwritten signature

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 139 SALA DE AULA 07



FOTO 140 SALA DE AULA 07 IMPROVISO NA REDE DE ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR



FOTO 141 SALA DE AULA 07



FOTO 142 SALA DE AULA 07 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS PARA REVISAR



FOTO 143 SALA DE AULA 07 AUSÊNCIA DE BRAÇO DE ALAVANCA



FOTO 144 SALA DE AULA 07 CAIXILHOS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 145 SALA DE AULA 8



FOTO 146 SALA DE AULA 8



FOTO 147 SALA DE AULA 9



FOTO 148 SALA DE AULA 9



FOTO 149 QUADRO GERAL



FOTO 150 PÁTIO EXTERNO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 151 PLAYGROUND



FOTO 152 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 153 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 154 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 155 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 156 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 157 FACHADA



FOTO 158 FACHADA



FOTO 159 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 160 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 161 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 162 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 163 FACHADA LATERAL DIREITA DANIFICADA



FOTO 164 QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA



FOTO 165 QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA



FOTO 166 FACHADA FUNDOS DANIFICADA



FOTO 167 FISSURAS PAREDES EXTERNAS DO PÁTIO



FOTO 168 FISSURAS PAREDES EXTERNAS DO PÁTIO

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA PROF.

ENDEREÇO

R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera

TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS



FOTO 169 FISSURAS CIMENTADO, ÁREA EXTERNA.



FOTO 170 LAJE BEIRAL, ÁREA EXTERNA DANIFICADO.



FOTO 171 FISSURAS CIMENTADO, ÁREA EXTERNA.



FOTO 172 ACESSO À SECRETARIA.



FOTO 173 ACESSO À SECRETARIA.



FOTO 174 FISSURAS NO PISO DO ESTACIONAMENTO.

Relatório Fotográfico

DATA

0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 5 4 4 3

NOME

HENRIQUE MELEGA, PROF.

ENDEREÇO

RUA CHIQUINHA GONZAGA, 349


TIPO

EMEF

DER

SÃO MATEUS

LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Relatório Fotográfico

DATA
0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA 0 9 5 4 3 NOME HENRIQUE MELEGA, PROF.

ENDEREÇO RUA CHIQUINHA GONZAGA, 349 TIPO EMEF DER SÃO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



Relatório Fotográfico

DATA
0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 4 4 3

NOME
HENRIQUE MELEGA, PROF.

ENDEREÇO
RUA CHIQUINHA GONZAGA, 349

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº PEDRO CORRERA e TÉC LEONARDO KAMEL SAAB

Folha: 3 / 5

Relatório Fotográfico

DATA
0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA
0 9 5 4 4 3

NOME
HENRIQUE MELEGA, PROF.

ENDEREÇO
RUA CHIQUINHA GONZAGA, 349

TIPO
EMEF

DER
SÃO MATEUS

IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Relatório Fotográfico

DATA
0 6 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA 0 9 5 4 4 3	NOME HENRIQUE MELEGA, PROF.
ENDEREÇO RUA CHIQUINHA GONZAGA, 349	TIPO EMEF
	DER SÃO MATEUS

REGISTRO DO IMOVEL



DIAGNÓSTICO

Escola

HENRIQUE MELEGA, PROF.

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

29


Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
HENRIQUE MELEGA, PROF.	EMEF	1	131	65,17%
HENRIQUE MELEGA, PROF.	EMEF	2	67	33,33%
HENRIQUE MELEGA, PROF.	EMEF	3	3	1,49%

Total por Parâmetro




Percentual de Itens por Parâmetro




Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3

Percentual de Itens por Parâmetro



Parâmetro 1 2 3




MODIFICAÇÕES	AUTOR DO PROJETO		CONFERÊNCIA EDIF.	
	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA

AUTORIZADO




EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
No. CH/002/2021/SGM-SEDP

NOME DA ESCOLA	EMEF HENRIQUE MELEGA	CODIGO DO IMÓVEL	EDIF. EMPREENDIMENTO
ENDEREÇO DA ESCOLA	R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera, São Paulo - SP, 03389-050	ESC:	1 : 100
CADASTRO DA EDIFICAÇÃO	PLANTA PAVIMENTO TERREO	DATA:	30/03/2022



PLANTA 2º PAVIMENTO
ESCALA 1 : 100




PLANTA 1º PAVIMENTO
ESCALA 1 : 100


MODIFICACOES	AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO
	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA	



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP			
NOME DA ESCOLA	EMEF HENRIQUE MELEGA	CODIGO DO IMÓVEL	EDIF. EMPREENDIMENTO
ENDEREÇO DA ESCOLA	R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera, São Paulo - SP, 03389-050	ESC:	1 : 100
CADASTRO DA EDIFICAÇÃO	PLANTAS (1º E 2º PAVIMENTO)	DATA:	30/03/2022
			02




CORTE AA
ESCALA 1 : 100




CORTE BB
ESCALA 1 : 100




ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1 : 200



ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESCALA 1 : 200



ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESCALA 1 : 200



ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1 : 200

MODIFICACOES	AUTOR DO PROJETO		CONFERENCIA EDIF		AUTORIZADO
	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA	

JHE Geribello Engenharia e consultoria

UC Engenharia

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No. CH/002/2021/SGM-SEDP			
NOME DA ESCOLA	EMEF HENRIQUE MELEGA	CODIGO DO IMVEL	EDIF. EMPREENDIMENTO
ENDEREÇO DA ESCOLA	R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera, São Paulo - SP, 03389-050	ESC:	Corno indicado 30/03/2022
CADASTRO DA EDIFICAÇÃO	CORTES E ELEVAÇÕES		



JHE Geribello  engenharia
e consultoria

UK
Lopes Kalil

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
No. CH/002/2021/SGM-SEDP

EMEF Henrique Melega

Rua Chiquinha Gonzaga, 349 – Vila Primavera

Vista aérea implantação 1



JHE Geribello  **br** br engenharia
e consultoria  **Lopes Kalil** ENGENHARIA

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
No. CH/002/2021/SGM-SEDP**

EMEF Henrique Melega

Rua Chiquinha Gonzaga, 349 – Vila Primavera

Vista aérea implantação 2



JHE Geribello  engenharia
e consultoria

LK
Lopes Kalil
ENGENHARIA

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
No. CH/002/2021/SGM-SEDP**

EMEF Henrique Melega

Rua Chiquinha Gonzaga, 349 – Vila Primavera

Corredor Salas



JHE Geribello  **UC**
engenharia libre engenharia Lopes Kalil
e consultoria UNIVERSIDADE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
No. CH/002/2021/SGM-SEDP

EMEF Henrique Melega

Rua Chiquinha Gonzaga, 349 – Vila Primavera

Refeitório

