




# PROCESSO SEI Nº 6016.2021/0086735-1



## CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/002/2021/SGM-SEDP



## EMEI JESUINA NUNES BARBOSA



## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>RELATÓRIOS</b>	
1.1.	Relatório de Vistoria.....	001
1.2.	Diagnóstico de Infraestrutura.....	002
1.3.	Relatório Fotográfico.....	008
1.4.	Diagnóstico.....	029

ESCOLA:

Jesuina Nunes Barbosa

TIPO:

EMEI

LOCAL:

R: Embaixador de Fonso Falcão, 157

BAIRRO:

Cidade S. Mateus

DRE:

São Mateus

CÓD. UNIDADE:

090883

## ANOTAÇÕES / OBSERVAÇÕES

Prédio construído há 40 anos, a unidade encontra-se em reforma, principalmente a parte de pintura. Recentemente foi realizada impermeabilização do reservatório, porém parte da tubulação do barrilete e painel da bomba estão deteriorado.

- Corredor de acesso ao parque q. Calha do chão com vazão insuficiente, a água transborda para dentro da escola.

- Grades externa do Muro de divisã deteriorada.
- Foi solicitada a cobertura da quadra.

De um modo geral, a parte interna da unidade encontra-se em bom estado de conservação, salvo algumas salas onde o piso está deteriorado devido ao tempo de instalação, porém bem assentados.

- CAIXILHOS: Janelas, grades e porta de madeira, necessário regulagem e pintura.

Vistoriado por:

Cleber Bitencourt

~~GP Bitencourt~~

Ciência da Direção da UE (carimbo):

*Pravales*  
Débora Martins M. Affonso  
Diretora de Escola  
RG. 16.515 732-X RF. 577 713.3-4



99717-0430

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais:				
Tipo de equipamento	EMEI			
Nome da Unidade	JESUINA NUNES BARBOSA			
DRE	SÃO MATEUS	Subprefeitura	SÃO MATEUS	
Cod.Unidade	090883			
Endereço da Escola				
Tipo (rua, avenida, travessa)	Título (Dr. Desem e outros)	Endereço		Complemento
RUA	EMBAIXADOR	ILDEFONSO FALCÃO		157
Bairro	CEP	Caixa Postal		Latitude
CIDADE SÃO MATEUS	03964-020			-23,607867
Distrito	Subprefeitura	Microrregião		Longitude
SÃO MATEUS	SÃO MATEUS	SÃO MATEUS SETOR 02		-46,476082
SQL (Setor, quadra, lote)	UF	Município		Observação:
150.208.0001	SP	SÃO PAULO		
Descrição do Imóvel				
Tipo de Construção	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FECHAMENTO DE ALVENARIA			
Status (Ativa, Não Ativa)	ATIVA		Nº de Pavimentos	1

Descrição do Terreno				
Rua Pavimentada (Sim ou Não)	SIM		Rua Iluminada (Sim ou Não)	SIM
Área do Terreno (m²)	3.578,02		Área Edificada/ Construída (m²)	1.450,00
Área Pavimentada (m²)	1.450,00		Área Verde / Permeável (m²)	707,87
Área da Cobertura (m2)	1.450,00		Área Edificável (m²) (potencial construtivo)	1054,61
Zonamento	ZEIS-1		C.A. (máx)	2,5
Muro de Fecho (gradil, muro)	MURO E GRADIL			

Abastecimento				
Água				
Reservatório/ Caixa de Água	Quantidade de caixas de água		Observação:	
Até 500 L			RESERVATÓRIO SUPERIOR CILÍNDRICO COM PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO	
De 501 a 1000 L				
De 1001 a 5000 L				
De 5001 a 10.000 L				
De 10.001 a 20.000 L				
Acima de 20.001 L	1			
Gás				
Encanado (Sim ou Não)	NÃO		Botijão de gás (Sim ou Não)	SIM
Energia Elétrica				
Voltagem	220V / 127V			
Aparelho Ar cond.(Sim ou Não)	NÃO		Quantidade:	N/A
Esgoto:				
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM		Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM		Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações AVCB				
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO		Nº	NA
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Não	SIM		Total (Sim ou Não)	NÃO
			Parcial (Sim ou Não)	SIM


Acessibilidade				
Elevador (Sim ou Não)	NÃO		Quantidade	NA
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO		Rampa de Acesso a outros espaços (Sim ou Não)	NÃO
			Qual ?	N/A
Tipo de sinalização	Sonora (Sim ou Não)		Visual (Sim ou Não)	SIM
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº	N/A
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	SIM		Quantidade:	2

Ambientes da Escola						
Administrativo						
Ambiente	Quantidade	Área (m²)	Tipo de Construção	Tipo de Piso	Grau de Adequabilidade do Ambiente	
Almoxarifado	1	20	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	
Área de Recreação (solário)	0	0	NA	NA	NA	
Biblioteca	0	0	NA	NA	NA	
Camarim	0	0	NA	NA	NA	
Casa de Máquinas	0	0	NA	NA	NA	
Cozinha	1	32	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	2	
Depósito	0	0	NA	NA	NA	
Depósito Material Didático	1	2	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Dispensa/ Depósito Alimen	1	12	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Estacionamento	1	100	AMBIENTE ABERTO	CONCRETO	1	
Laboratório de Ciências	0	0	NA	NA	NA	
Laboratório de Informática	0	0	NA	NA	NA	
Lactário	0	0	NA	NA	NA	
Lavanderia	1	5	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Parque Arborizado	1	50	AMBIENTE ABERTO	TERRA	1	
Pátio Coberto	1	238	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1	
Pátio Descoberto	0	0	NA	NA	NA	
Piscina	0	0	NA	NA	NA	
Play Ground	0	0	NA	NA	NA	
Quadra Coberta	0	0	NA	NA	NA	
Quadra Descoberta	1	100	AMBIENTE ABERTO	PLACAS DE CONCRETO	2	
Refeitório	1	238	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	GRANILITE	1	
Sala de Assistente Diretor	0	0	NA	NA	NA	
Sala de Coord. Pedag.	1	4	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Sala de Diretor	1	7	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Sala de Leitura	1	28	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Sala de Professores	1	9	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Sala de Reuniões	0	0	NA	NA	NA	
Sala de Vídeo	0	0	NA	NA	NA	
Secretaria	1	20	CONCRETO ARMADO / ALVENARIA	CERÂMICO	1	
Teatro	0	0	NA	NA	NA	

Legenda	
<b>Grau de Adequabilidade do Ambiente</b>	
1	Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.
2	Razoável grau de adequabilidade - intervenções necessárias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.
3	Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade.
NA	Item que não existe na unidade escolar



Nome da Unidade :		CIEJA IGUATEMI I	DRE :	SAO MATEUS
<b>DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES</b>				
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
<b>1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>			
1.1	Colapso do solo	1		
1.2	Erosão do solo	1		
1.3	Recalque diferencial	1		
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA</b>			
2.1	Deterioração / destacamento / desagregação / deslocamento	1		
2.2	Corrosão	1		
2.3	Fissuras / trincas / rachaduras	1		
2.4	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1		
2.5	Armadura exposta	1		
2.6	Deformações excessivas	1		
2.7	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
2.8	Lixiviação	1		
2.9	Infiltrações	2	OS PILARES DA ÁREA EXTERNA APRESENTAM MANCHAS DE INFILTRAÇÃO	
<b>3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
3.1	Infiltração	2	HÁ ALGUNS PONTOS DE INFILTRAÇÃO NO ALMOXARIFADO E NA SALA 05	
3.2	Descolamento da manta	1		
3.3	Sistema de impermeabilização perfurado	1		
3.4	Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante	1		
3.5	Falta de junta de dilatação em proteção mecânica	1		
3.6	Falta de caimento para os ralos	1		
3.7	Reservatórios com infiltração aparente	1		
<b>4</b>	<b>FACHADA</b>			
4.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
4.2	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
4.3	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	2	É POSSÍVEL IDENTIFICAR MANCHAS DE BOLOR NA FACHADA CONFORME FOTOS	
4.4	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
4.5	Caixa de ar condicionado aparente	1		
4.6	Fissuras e trincas	1		
4.7	Infiltração	1		
4.8	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
4.9	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
4.10	Descaracterização da fachada original	1		
4.11	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>			
5.1	Deformações excessivas	1		
5.2	Abertura de frestas	1		
5.3	Umidade na estrutura	1		
5.4	Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas	1		
5.5	Corrosão de parafusos de fixação / rufo metálico / calha metálica	1		
5.6	Ressecamentos das borrachas de vedação / vedantes de calhas e rufos	1		
5.7	Destacamentos de rufos	1		
5.8	Transbordamento e entupimento de calha / ralo	1		
5.9	Ausência da grelha do ralo	1		
5.10	Ausência de extravasor da calha	1		
5.11	Caimento do telhado insuficiente	1		
5.12	Estrutura do telhado / madeira / metálica	1		
5.13	Falta de condições de segurança	1		
5.14	Fissuras	1		
5.15	Irregularidades geométricas, deformações excessivas	1		
5.16	Falha nos elementos de fixação	1		
5.17	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas	1		
5.18	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
5.19	Degradação do material, oxidação/corrosão, apodrecimento	1		
5.20	Perda de estanqueidade, porosidade excessiva	1		
5.21	Manchamento, sujidades	1		
5.22	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1		
5.23	Ataque de pragas biológicas	1		
5.24	Ineficiência nas emendas	1		
5.25	Impermeabilização ineficiente, infiltrações	1		
5.26	Subdimensionamento	1		
5.27	Obstrução por sujidades	1		
<b>6</b>	<b>PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS</b>			
6.1	Destacamento / desagregação / descolamento	1		
6.2	Eflorescência / manchas de mofo / bolor	1		
6.3	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
6.4	Descascamento / bolhas / enrugamento	1		
6.5	Abertura improvisada para passagem de cabos	1		
6.6	Som cavo	1		
6.7	Fissuras e trincas	1		
6.8	Infiltração	1		
6.9	Eflorescência, desenvolvimento de organismos biológicos	1		
6.10	Deterioração, destacamento, empolamento, pulverulência	1		
6.11	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	1		
6.12	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1		
6.13	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	1		
<b>7</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPÉS</b>			
7.1	Fissura	1		
7.2	Falta ou deficiência nas juntas de trabalho e rejunte	1		
7.3	Destacamento / descolamento	1		



7.4	Piso estufado	1	
7.5	Caimento inadequado nas áreas molháveis ou laváveis	1	
7.6	Escadas sem proteção antiderrapante e pisos externos escorregadios	1	
7.7	Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescência e ou pisos	1	
7.8	Abatimento do piso	3	OS PISOS DETERIORADOS SÃO PERCEPTÍVEIS NAS SALAS DE 1 A 7
7.9	Som cavo	1	
<b>8</b>	<b>FORRO</b>		
8.1	Deformação excessiva	NA	
8.2	Desencaixe	NA	
8.3	Utilização de material sujeito a corrosão	NA	
8.4	Deficiência no dimensionamento ou inexistência de alçapões	NA	
8.5	Fissuras e trincas	NA	
8.6	Infiltração	NA	
8.7	Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nível, planicidade	NA	
8.8	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	NA	
8.9	Manchas, descoloração da pintura, sujidades	NA	
8.10	Ineficiência no rejuntamento/emendas	NA	
<b>9</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
9.1	Deficiência na pintura, oxidação e corrosão	2	AS ESQUADRIAS DAS SALAS DE AULA APRESENTAM PROBLEMAS NA PINTURA
9.2	Ataque de pragas	1	
9.3	Folga na fixação dos vidros, vidros soltos ou quebrados	1	
9.4	Rompimento ou descolamento do material selante / infiltração	1	
9.5	Componentes danificados	1	
9.6	Vedação deficiente	1	
9.7	Desagregação de elementos, partes soltas, partes quebradas	1	
9.8	Ineficiência no deslizamento/abertura, trincos/fechamento	1	
9.9	Fixação deficiente	1	
9.10	Vibração	1	
9.11	Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nível/ esquadro	1	
9.12	Manchamento, sujidades	1	
9.13	Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor)	2	AS ESQUADRIAS DAS SALAS DE AULAS APRESENTAM DESGASTE EVIDENTE
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
10.1	Caixas coletoras e caixas de gordura	1	
10.2	Vazamentos e infiltrações	1	
10.3	Deterioração / deformação nas tubulações	1	
10.4	Tampas de reservatórios de água inadequadas	1	
10.5	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
10.6	Falta de identificação nos registros do barrilete	1	
10.7	Tubulações obstruídas	1	
10.8	Locação indevida	1	
10.9	Entupimento / extravasamento de calhas / ralos	1	
<b>10.10</b>	<b>RESERVATÓRIOS</b>		
10.10.1	Fissuras	1	
10.10.2	Deterioração do concreto, destacamento, desagregação, segregação	1	
10.10.3	Degradação/desgaste do material, oxidação, corrosão	2	É POSSÍVEL IDENTIFICAR OXIDAÇÃO NO RESERVATÓRIO CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
10.10.4	Eflorescência, desenvolvimento de microorganismos biológicos	1	
10.10.5	Irregularidades geométricas, falhas de concretagem	1	
10.10.6	Armadura exposta	1	
10.10.7	Vazamento/ infiltrações	1	
10.10.8	Colapso do solo	1	
10.10.9	Ausência/ ineficiência de tampa dos reservatórios	1	
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO</b>		
11.1	Nobreak/ gerador	NA	
11.2	Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma	2	O QUADRO DE ENERGIA ESTÁ EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
11.3	Sistemas de controle, instrumentação e medição	1	
11.4	Lâmpadas queimadas / ausência de lâmpadas	1	
11.5	Luminárias de emergência	3	NÃO HÁ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
11.6	Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira	1	
11.7	Modificações das instalações elétricas / improvisos	1	
11.8	Superaquecimento	1	
11.9	Fiações e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas	1	
11.10	Curto circuito	1	
11.11	Quadro de luz obstruído / trancado / sem identificação dos circuitos	1	
11.12	Individualização do fornecimento de energia para box e barracas	1	
11.13	Ausência proteção barramento	1	
11.14	Falha de tomada / interruptor	1	
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PREDIAIS</b>		
12.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
12.2	Identificação dos telefones públicos	1	
12.3	Objetos e detritos junto aos telefones públicos	1	
12.4	Rede de telefonia da administração	1	
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CFTV, TV, RÁDIO, SONORIZAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO</b>		
13.1	Verificar eficiência e dimensionamento	1	
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO E LÓGICA</b>		
14.1	Cabeamento estruturado e lógica	1	
14.2	Cabeamento de automação	1	
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO</b>		
15.1	Indícios de vazamentos de gás	1	
15.2	Deterioração / corrosão das tubulações	1	NÃO CONSTATADO EM CHECAGEM VISUAL
15.3	Não conformidade na pintura das tubulações	1	
15.4	Não conformidade nas dimensões mínimas do abrigo	1	
15.5	Falta de abertura inferior do abrigo	NA	
15.6	Abertura do abrigo permitindo acesso pela via pública	NA	
15.7	Falta de sinalização obrigatória	3	NÃO HÁ SINALIZAÇÃO REFERENTE AO GÁS
15.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	3	NÃO HÁ CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO

### Legenda


#### Grau de Comprometimento

1	Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.
2	Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.
3	Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.
NA	Item que não existe na unidade escolar

VISTORIADOR

ENG. CLEBER CAVALCANTI E TÊC. EDIFICAÇÕES KAREN BARRETO

Nome da Unidade :		CIEJA IGUATEMI I	DRE :	SAO MATEUS
DIAGNÓSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES				
Item		Grau de Comprometimento	Ambiente / Observações	
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E ESPECIAIS</b>			
<b>16.1</b>	<b>ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES</b>			
16.1.1	Quebra de botões da cabina / pavimentos	NA		
16.1.2	Porta da cabina abre em movimento ou não fecha totalmente	NA		
16.1.3	Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminação / ventilação	NA		
16.1.4	Movimento do elevador com trepidações ou paradas bruscas	NA		
16.1.5	Desnível entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinação)	NA		
16.1.6	Poço de elevador molhado / sujo / obstruído / com falha do sistema de iluminação	NA		
16.1.7	Vazamento óleo das máquinas	NA		
16.1.8	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção	NA		
<b>16.2</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>			
16.2.1	Filtro de ar com excesso de sujeira	NA		
16.2.2	Ruídos anormais durante funcionamento	NA		
16.2.3	Aparelho subdimensionado	NA		
<b>16.3</b>	<b>VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO</b>			
16.3.1	Erros no dimensionamento / instalação do sistema	NA		
16.3.2	Falta de testes periódicos	NA		
16.3.3	Aparelhos subdimensionados	NA		
16.3.4	Presença de contaminantes próximos às tomadas de ar	NA		
16.3.5	Falta de limpeza periódica dos filtros	NA		
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>			
<b>17.1</b>	<b>EXTINTORES</b>			
17.1.1	Descarregados / prazos de validade vencidos	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.2	Lacre violado / vencido	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.3	Sem indicação da sua classe	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.4	Quadro de instruções ilegível ou inexistente	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.5	Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.6	Mangueira de descarga apresenta danos / deformação / ressecamento	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.1.7	Sinalização incorreta	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
<b>17.2</b>	<b>HIDRANTES</b>			
17.2.1	Falta de conservação e sinalização da bomba de incêndio	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.2	Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservação	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.3	Mau estado de conservação das caixas de hidrantes	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.4	Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.5	Registro emperrado/com vazamento	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.6	Mangueira conectada	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.7	Ausência da mangueira	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.8	Ausência do esguicho	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.9	Falha na sinalização	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.10	Obstrução de acessos	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.11	Ausência/ inadequação do alvará anual emitido pelo CBM	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
17.2.12	Ausência/ inadequação do certificado de manutenção e validade dos extintores	3	PRÉDIO NÃO TEM AVCB / EQUIPAMENTO SEM MANUTENÇÃO / FALTA COMPONENTES / APRESENTA AVARIAS	
<b>17.3</b>	<b>SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>			
17.3.1	Ausência de sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência	3	NÃO HÁ SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA	
17.3.2	Portas obstruídas	NA		
17.3.3	Portas corta-fogo em mau estado de conservação e funcionamento	NA	NÃO HÁ PORTAS CORTA- FOGO	
17.3.4	Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos	NA	NÃO HÁ PORTAS CORTA- FOGO	
17.3.5	Falha de iluminação autônoma	NA	NÃO HÁ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
17.3.6	Portas que abrem para o interior do edifício	NA	AS PORTAS QUE EXERCEM ESSA FUNÇÃO SÃO DA SAÍDA COMUM	
17.3.7	Saídas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status)	NA		
17.3.8	Exigências da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018	NA	NÃO CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM A TABELA 6C	
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>			
18.1	Ausência do sistema (A>1500m <sup>2</sup> ou H>12m)	3	NÃO HÁ LAUDO DO SPDA . MAS HÁ O SISTEMA DE PROTEÇÃO	
18.2	Queda de haste / antenas	1		
18.3	Corrosão em cabos / conexões / hastes	1		
18.4	Descidas insuficientes (exigência de uma descida a cada 20m de perímetro)	3	NÃO HÁ DESCIDAS SULFICIENTES	
18.5	Ausência de luz de topo na haste do SPDA	3	NÃO HÁ LUZ DE TOPO NA HASTE	
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA,DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA)</b>			
19.1	Itens relativos a segurança no trabalho	1		
19.2	Itens relativos a segurança em relação a pandemias ocasionadas pelo vírus SARS-CoV-2	1		
<b>20</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
20.1	Louças quebradas	1		
20.2	Vazamento nos metais	1		
20.3	Falta de peças nos sistemas	1		
20.4	Quantidades insuficientes / inadequadas	1		
<b>21</b>	<b>SUSTENTABILIDADE</b>			
21.1	Sistemas de cogeração de energia	NA		
21.2	Luminotécnica e eficiência luminica das luminárias e lâmpadas	NA		
21.3	Condicionamento acústico	NA		
21.4	Condicionamento térmico	NA		
21.5	Coletas de resíduos sólidos	1		
21.6	Rede de abastecimento de água e reuso	NA		
21.7	Rede de coleta de esgoto	1		



<b>22</b>	<b>ESTACIONAMENTO, TRÁFEGO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE</b>		
22.1	Identificação, numeração e quantidade de vagas internas e externas	1	
22.2	Sistema viário de acesso aos imóveis	1	
22.3	Sinalização escolar nas vias	1	
22.4	Adequação de acessibilidade e das normas correspondentes (adequação de corrimãos, pisos táteis, entre outros)	1	
<b>23</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
23.1	[RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157]	1	HÁ ILUMINAÇÃO NA VIA
23.2	Rua [*]	NA	
23.3	Rua [*]	NA	
23.4	Rua [*]	NA	
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA</b>		
24.1	Condições das placas de comunicação visual na área externa	1	
24.2	Condições das placas de comunicação visual na área interna	1	
<b>25</b>	<b>CONSERVAÇÃO E TOMBAMENTO</b>		
25.1	Identificação da legislação de tombamento do imóvel e adequação das normativas,	NA	
25.2	Identificação da legislação de tombamento próximo e/ou incidência de áreas	NA	
<b>26</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE</b>		
26.1	Acesso principal	1	
26.2	Acesso a outros andares	NA	
26.3	Acesso aos sanitários	1	
26.4	Sanitários acessíveis	1	
26.5	Vaga de estacionamento para deficientes	1	
26.6	Acesso a todos os ambientes internos	1	
26.7	Acesso a todos os ambientes externos	1	
26.8	Desníveis dentro da unidade e demais áreas de circulação	1	

### Legenda

#### Grau de Comprometimento

1
2
3
NA

1 Nenhum grau de comprometimento - não necessita de intervenções imediatas.  
2 Razoável grau de comprometimento - Intervenções necessárias, porém, não estruturais e/ou urgentes.  
3 Alto grau de comprometimento - Intervenções estruturais ou urgentes.  
NA Item que não existe na unidade escolar

### VISTORIADOR

ENG. CLEBER CAVALCANTI E TÁC. EDIFICAÇÕES KAREN BARRETO

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE



FOTO 2 REGISTRO DE ÁGUA DA UNIDADE



FOTO 3 PORTÃO DE ACESSO AO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO EM BOM ESTADO



FOTO 4 TELHADO NO HALL DE ENTRADA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO



FOTO 5 BRINQUEDOS DO PARQUE ARBORIZADO



FOTO 6 BRINQUEDO METÁLICO NO PLAYGROUND

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 1 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 7 MANCHAS DE INFILTRAÇÃO NO MURO DO PERÍMETRO DA ESCOLA



FOTO 8 MACHAS DE MOFO NO MURO DO PERÍMETRO DA ESCOLA



FOTO 9 DELIMITAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO



FOTO 10 DELIMITAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO



FOTO 11 VAGA PNE NO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA



FOTO 12 GRADIL QUE SEPARA O PARQUE DO ESTACIONAMENTO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 2 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 13 VISTA LATERAL DA EDIFICAÇÃO



FOTO 14 VISTA LATERAL DA EDIFICAÇÃO



FOTO 15 LATERAL DO IMÓVEL COM GRAMA ALTA



FOTO 16 LIXO ACUMULADO NO PERÍMETRO DA ESCOLA



FOTO 17 MANCHAS DE INFILTRAÇÃO NOS PILARES LOCALIZADOS NA PARTE EXTERNA



FOTO 18 BEBEDOURO COM ALGUNS TRECHOS DO REVESTIMENTO QUEBRADO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 3 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 19 TRINCA NO MIRO PRÓXIMA A QUADRA



FOTO 20 FISSURA NO PISO DA QUADRA




FOTO 21 CANALETA PRÓXIMA A QUADRA



FOTO 22 QUADRA DESCOBERTA, FOI SOLICITADO PELA ESCOLA UMA COBERTURA



FOTO 23 PARQUE ARBORIZADO PRÓXIMO A QUADRA



FOTO 24 BRINQUEDOS DO PARQUE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

*[Handwritten signature]*

Folha: 4 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 25 BRINQUEDOS DO PARQUE



FOTO 26 BRINQUEDO COM DESGASTE DEVIDO AS INTERPÉRIES



FOTO 27 GRADIL COM CORROSÃO



FOTO 28 INFILTRAÇÃO NO MURO DO PARQUE



FOTO 29 GRADIL NO PERÍMETRO DA ESCOLA ESTÁ ENFERRUJADO



FOTO 30 TELHADO COM MANCHAS DE INFILTRAÇÃO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

*Handwritten signature*

Folha: 5 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 31 ESQUADRIAS DO PATIO INTERNO EM BOM ESTADO



FOTO 32 FISSURA NO PISO DO PÁTIO/ REFEITURA



FOTO 33 PISO TÁTIL CONSERVADO NO PÁTIO



FOTO 34 PÁTIO/ REFEITÓRIO BEM CONSERVADO



FOTO 35 PORTA DA SALA DA COORDENAÇÃO



FOTO 36 INTERIOR DA SALA DA COORDENAÇÃO EM BOM ESTADO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 6 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 37 PORTA DO SANITÁRIO DE FUNCIONÁRIOS



FOTO 38 ESQUADRIAS DO SANITÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EM BOM ESTADO



FOTO 39 SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EM FUNCIONAMENTO



FOTO 40 MANCHAS DE FERRUGEM NO PISO DO SANITÁRIO DOS ALUNOS




FOTO 41 CABINES DOS SANITÁRIOS CONSERVADAS E EM FUNCIONAMENTO



FOTO 42 BEBEDOURO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

*[Handwritten signature]*  
Folha: 7 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 43 PORTA DO BANHEIRO MASCULINO DOS ALUNOS



FOTO 44 PORTAS DANIFICADAS NO SANITÁRIO MASCULINO



FOTO 45 TRINCAS NO REVESTIMENTO NO SANITÁRIO DE ALUNOS



FOTO 46 MANCHAS DE BOLOR NO TETO DO ALMOXARIFADO



FOTO 47 ESTUFAMENTO E MANCHAS DE BOLOR NO TETO DO ALMOXARIFADO



FOTO 48 TRINCA NA PAREDE DO ALMOXARIFADO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 8 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 49 COPA DOS FUNCIONÁRIOS EM BOM ESTADO



FOTO 50 LAVANDERIA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO



FOTO 51 ENTRADA DA COZINHA



FOTO 52 PISO DA COZINHA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO




FOTO 53 BALCÃO DA COZINHA COM TRECHO QUEBRADO



FOTO 54 ESQUADRIA DA COZINHA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 9 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 55 TROCADOR EM BOM ESTADO



FOTO 56 PORTA DO SANITÁRIO PNE




FOTO 57 BEBEDOURO DO SANITÁRIO DOS ALUNOS COM TRINCAS NO REVESTIMENTO




FOTO 58 CABINE DOS SANITÁRIO EM FUNCIONAMENTO



FOTO 59 FECHADURA DA PORTA DO SANITÁRIO QUEBRADA



FOTO 60 BEBEDOURO DO SANITÁRIO DE ACORDO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 10 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 61 ENTRADA DA SALA 01



FOTO 62 INTERIOR DA SALA 01



FOTO 63 LOUÇA EM BOM ESTADO DA SALA 01



FOTO 64 PISO DETERIORADO NA SALA 01



FOTO 65 JANELA QUEBRADA NA SALA 01




FOTO 66 PISO DETERIORADO NA SALA 01

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 11 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 67 ENTRADA DA SALA 02



FOTO 68 INTERIOR DA SALA 02



FOTO 69 INTERIOR DA SALA 02



FOTO 70 PISO MANCHADO NA SALA 02



FOTO 71 ENTRADA DA SALA 03



FOTO 72 INTERIOR DA SALA 03

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 12 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 73 INTERIOR DA SALA 03



FOTO 74 PISO DETERIORADO NA SALA 03



FOTO 75 LOUÇA DA SALA 03 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO



FOTO 76 ENTRADA DA SALA 04



FOTO 77 INTERIOR DA SALA 04



FOTO 78 INTERIOR DA SALA 04

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 13 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 | 0 1 | 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 79 PISO DETERIORADO NA SALA 04



FOTO 80 ENTRADA DA SALA 06



FOTO 81 BURACO E MANCHAS DE INFILTRAÇÃO NA SALA 05



FOTO 82 MANCHAS DE MOFO NA SALA 05



FOTO 83 ENTRADA DA SALA 06



FOTO 84 PISO DETERIORADO NA SALA 06

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 14 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 85 INTERIORDA SALA 06



FOTO 86 BEBEDOURO COM REVESTIMENTO DANIFICADO NA SALA 06



FOTO 87 EBTRADA DA SALA 07



FOTO 88 INTERIOR DA SALA 07




FOTO 89 PISO DETERIORADO NA SALA 07



FOTO 90 ESQUADRIAS EM BOM ESTADO NA SALA 07

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 15 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 91 ENTRADA DA SALA 08



FOTO 92 VIDRO DA JANELA QUEBRADO NA SALA 08



FOTO 93 INTERIOR DA SALA 08



FOTO 94 ESQUADRIAS SALA 08



FOTO 95 PISO DA SALA 08




FOTO 96 PISO E RODAPÉ DA SALA 08

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 16 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCÃO, 157

TIPO

EMEI

DER

São Mateus



FOTO 97 BOMBA DO RESERVATÓRIO



FOTO 98 QUADRO ELÉTRICO EM PÉSSIMO ESTADO



FOTO 99 RESERVATÓRIO DE ÁGUA SUPERIOR



FOTO 100 FERRUGEM E PINTURA DESCASCADA NO RESERVATÓRIO



FOTO 101 MANCHAS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA



FOTO 102 CANALETA PRÓXIMA A ENTRADA COM INSULFICIÊNCIA NA VAZÃO

Vistoriador:

Cleber Cavalcanti | Karen Barreto

Folha: 17 / 17

# Relatório Fotográfico

DATA  
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2

CÓDIGO DA ESCOLA  
0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 3

NOME  
JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO  
RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCAO, 157

TIPO  
EMEI

DER  
SÃO MATEUS

## LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador: ENGº CLEBER BITENCOURT e TÊC. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha 1  
*[Handwritten signature]*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCAO, 157

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR



**LOTE: NECESSITA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉCN. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha: 

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCAO, 157

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## VOLUMETRICO



Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉC. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha 3  
*[Handwritten signature]*

# Relatório Fotográfico

DATA

1 0 0 1 2 0 2 2

CÓDIGO DA ESCOLA

0 9 0 8 8 3

NOME

JESUINA NUNES BARBOSA

ENDEREÇO

RUA EMBAIXADOR ILDEFONSO FALCAO, 157

TIPO

EMEI

DER

SÃO MATEUS

## IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR



Vistoriador:

ENGº CLEBER BITENCOURT e TÉC. KAREN DA SILVA BARRETO

Folha 4

# DIAGNÓSTICO

Escola

JESUINA NUNES BARBOSA

Itens

Seleções múltiplas

Parâmetro

Todos



1


Quantidade Escolas

26

Quantidade Itens

Escola	TIPO	Parâmetro	Total	%
JESUINA NUNES BARBOSA	EMEI	1	149	81,42%
JESUINA NUNES BARBOSA	EMEI	2	7	3,83%
JESUINA NUNES BARBOSA	EMEI	3	27	14,75%

Total por Parâmetro




## Percentual de Itens por Parâmetro



Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3

## Percentual de Itens por Parâmetro



Parâmetro ● 1 ● 2 ● 3