

OBRAS EMERGENCIAIS COVID 19			
AGRUPAMENTO	UNIDADE	ESCOPO INICIAL	SERVIÇOS INCLUSOS APÓS O.S.
2	HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ SOARES HUNGRIA	Adequação de ambiente para nova sala de tomografia, com aplicação de barita nas paredes, criação de sala de comando com vidro pumbífero, portas de chumbo, infraestrutura elétrica e hidráulica, gases medicinais, aplicação de piso vinílico, pintura geral, revestimentos, climatização; adequação da recepção ,espera e sala de preparo	
		Adequação de cabine secundária	
		Cobertura completamentar de acesso a nova sala de tomografia.	Instalação de réguas de gases e adequação de sistema, adequação elétrica, adequação do banheiro e pintura geral na UTI
OBS. Atendimento às Especificações Tecnicas da AHM, e à RDC - 50			