

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA**

Em cumprimento a Portaria 2/SMSP/GAB2011, temos a informar o segue abaixo:

**SEMANA DE 07 A 13 DE FEVEREIRO/2011**

Local Vistoriado	Situação Encontrada	Providências adotadas
Rua Paulina Vergueiro Rudge X Rua Urbano Duarte	Buraco na pista	Solicitado a CIUO providências necessárias
Rua Marambaia, 711	Denúncia de desrespeito a Lacreção efetuada	Denúncia improcedente, local continua lacrado. Solicitado a CPDU fiscalizar para verificar o cumprimento da Lei.
Rua Belisário Campanha em frente ao número 222	Movimentação de terra no local	Solicitado a CPDU verificar a situação.
Praça Centenário	Obra parada. Limpeza sendo efetuada no local pela equipe da Paulitec	Solicitado a CIUO providências quanto a finalização da obra.
Rua Santo Anselmo	Obra Paralisada	Solicitado a CIUO providências junto a empresa, bem como ao CET para fechamento da via para a continuidade da mesma pois, segundo informações a obra está parada pois depende da autorização da CET para fechamento da Via.
Avenida Inajar de Souza	Na Praça João Carlos da Silva Borges carcaça de veículo encontrada	Solicitado a CPDU a retirada da mesma
Rua São Leandro	Vistoria da Obra de Muro de Contenção. Foi verificado que a empresa contratada iniciou os estudos e a demarcação para o início da obra.	Solicitado a CIUO acompanhamento.
Av. Inajar de Souza, altura do 1800	Venda Irregular de Frutas	Solicitado a CPDU imediata remoção do veículo
Av. Inajar de Souza altura do 6000	Equipe efetuando limpeza manual de córrego	-----

Av. Inajar de Souza X Gervásio Leite Rebelo	Vistoriada Praça em Obra	Solicitado ao CIUO acompanhamento e verificar o prazo de entrega da mesma.
Rua Gervásio Leite Rebelo X Dario Vilares	Via com inúmeros buracos, necessário recapeamento total da via.	Solicitado a CIUO providências no sentido de regularizar a situação ou programar junto a SPUA o serviço.
Rua Canguira	Via com solapamento em vista do escorregamento de terra	Solicitado a CIUO providências urgentes no sentido de providenciar o Muro de Contenção.
Rua São Roque de Minas	Problemas na adutora da SABESP	Solicitado a CIUO contatar imediatamente a SABESP para sanar o problema.
Rua Gervásio Leite Rebelo	Diversas Escadarias para reforma e ou construção	Solicitado a CIUO relação das escadarias, principalmente as que se encontram em áreas de risco para darmos início aos procedimentos licitatórios, se for o caso.