



Prefeitura do Município de
SÃO PAULO

Audiência Pública
Nova Ligação Viária Pirituba-Lapa

27 de janeiro de 2015



Mapa de Localização



Situação Atual








Projeto sobre foto aérea





Projeto sobre foto a rea






Projeto sobre Foto aérea


Processo construtivo da ponte em Balanço Sucessivo:

- Sem pilares no curso do rio Tietê;
- Grandes vãos que não exigem interrupção do tráfego nas vias marginais.





Projeto sobre Foto aérea






Projeto sobre Foto aérea

Passagem sob ferrovia da CPTM:

- Técnica de construção que não interrompe o tráfego ferroviário




Seção Tipo DD

Prolongamento da R. John Harrison


Av. Raimundo Pereira de Magalhães

Av. Fortunato Ferraz



Seção Tipo EE | Passagem Inferior


TÚNEL LINER
2 linhas com ϕ
3,40m cada.



50m






Projeto sobre Foto aérea






Projeto sobre Foto aérea









Circulação - Tráfego Geral – Situação Proposta






Circulação - Tráfego Geral – Situação Proposta








Circulação – Circulação de Ônibus (Pirituba/Lapa) – Situação Proposta






Desapropriação






Desapropriação





Desapropriação





Desapropriação






Desapropriação





Desapropriação





Benefícios

- **Melhorias no desempenho do tráfego na região**, principalmente na Ponte do Piqueri e Av. Ermano Marchetti;
- **Redução de conflitos viários** na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, trecho entre a Linha 7 – Rubi da CPTM e a Ponte do Piqueri;
- Criação de uma **nova diretriz de ônibus** ligando o Terminal Lapa à Pirituba;
- Reorganização do sistema de transporte público (mais de 15 linhas com frequência de cerca de 100 ônibus/hpm), permitindo a **redução no tempo de viagem** dos ônibus;
- **Melhorias na mobilidade dos pedestres e ciclistas**;
- **Eliminação de gargalo na passagem inferior da linha 8 – Diamante da CPTM.**



Situação Atual



Trânsito intenso no acesso à Ponte do Piqueri sentido Lapa.



Trânsito intenso na Ponte do Piqueri sentido Lapa.




Situação Atual



Alagamento na passagem inferior da Linha 8 – Diamante da CPTM.

Alagamento na Rua John Harrison na altura da Praça Renê Barreto.





AGRADECIMENTOS

**SIURB
SPUrbanismo
SPTrans
CET**

Conselho Gestor Operação Urbana Água Branca

Câmara Municipal de São Paulo

Subprefeituras Lapa, Pirituba, Perus e Freguesia do Ó

Comunidades e Associações Locais

CEU Vila Atlântica