



Solução criativa para sarjetões

Técnicos da Subprefeitura encontraram um meio de economizar concreto usinado (que é caro) e construir mais rapidamente os sarjetões, essas valetas que dirigem as águas da chuva nos pontos baixos das ruas. É só usar guias pré-fabricadas, assentadas sobre um fundo de concreto. O resultado é praticamente o mesmo e

não é preciso produzir nem transportar concreto usinado nem descartar entulho. Ao reformar um sarjetão, o material da demolição do anterior é compactado e reaproveitado – o que torna a solução ecologicamente correta. Além disso, com o expediente, reduz-se o tempo de secagem e de liberação da obra à população.

Postes novos na rua Urbino

Postes de madeira, deteriorados, foram descobertos pela Coordenadoria de Obras durante vistoria na rua

Urbino, em Americanópolis. Por pedido da Subprefeitura, no final de março, o Departamento de Iluminação Pública (Ilume) substituiu seis postes de madeira por outros, de concreto (foto).



Base móvel da GCM: em princípio, no CEU Caminho do Mar

Mais segurança no Jabaquara

Já está funcionando a base móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na região. A viatura está equipada com radiocomunicação, bancos, mesa, toldo e bebedouro, e atenderá pontos estratégicos da região. No período da manhã (6h às 12h), a base ficará próxima ao CEU Caminho do Mar. À tarde (12h30 às 18h), na rua Nelson Fernandes esquina da rua dos Jornalistas, em especial para inibir ambulantes irregulares.

AS NOTÍCIAS DO BAIRRO NO SEU E-MAIL

Você quer receber todos os meses, por e-mail, o Aqui Jabaquara? Escreva em qual bairro você mora para o e-mail quinoticiascidade@prefeitura.sp.gov.br

63 mil CDs e DVDs piratas destruídos



As guias são assentadas sobre um fundo de concreto: ganha-se nos tempos de secagem e de liberação do trânsito.

Foto: Priscila Anastácio

20.815
metros de sarjetas e sarjetões foram reconstruídos de 2005 a fevereiro de 2010

PREFEITURA DE SÃO PAULO
Prefeito Gilberto Kassab

EXPEDIENTE
Jornalista responsável Sérgio Rondino - MTB 8367
Reportagens Márcia Meira

Subprefeitura Jabaquara
Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314, CEP 04309-011
Telefone: 3397-3200
E-mail: jabaquara@prefeitura.sp.gov.br

Cidadania é manter a cidade limpa. Não jogue este boletim no chão.

As pessoas entrevistadas autorizaram por escrito o uso de sua imagem e depoimento.

Informação à Comunidade

AQUI

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Maio de 2010

JABAQUARA

Boletim da Subprefeitura



Bandeirantes: asfalto sem ondulações

Quatro trechos estão sendo corrigidos em uma das principais vias da cidade

Agora que a avenida Bandeirantes está mais tranquila e desafogada – graças ao trecho do Rodoanel que acaba de ser inaugurado –, a Prefeitura tem mais tranquilidade para cuidar da via, que é uma das principais da zona Sul. Desde meados de abril, a avenida está em obras para que sejam eliminadas as ondulações em vários trechos do asfalto, em especial entre a rua João Carlos Malet e o viaduto Jabaquara, sentido rodovia dos Imigrantes. No sentido

contrário, em direção à Marginal do Pinheiros, o mesmo problema foi detectado em três outros locais: antes dos viadutos Bandeirantes e Santo Amaro e sob o viaduto João Julião da Costa. Entre junho e novembro do ano passado, várias intervenções recuperaram 20% do pavimento, em uma extensão de 10,8 km e área de 37.800 m². Nos três primeiros meses deste ano, foram tapados 521 buracos na via. Com menos trânsito, o trabalho (e a conservação) fica mais fácil.

Está em andamento a 3ª fase do plano de recapeamento, em toda a cidade: 40 vias, 35,5 km.