



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Relatório de vistorias Subprefeito de 01/04/2011 a 07/04/2011

Subprefeitura Campo Limpo

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
1/4/11	Rua Arroio das Canaleiras		roçagem/varrição	VSC-programado para 02 a 06/5/11
1/4/11	Rua Arroio das Canaleiras	altura do nº 509	tapa buraco e roçagem	Tapa buraco executado em 06/04/11
1/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	altura do nº 161	tapa buraco	Serv. a ser executado na próxima semana
1/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	altura do nº 516	tapa buraco	Serv. a ser executado na próxima semana
4/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	nº 410	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
4/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	Esquina com João Mancias Alves nº 610	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
4/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	nº 161	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
4/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	nº 212	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer

5/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	em frente 182	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
5/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	em frente 28	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
5/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	nº 600	Retirar Carcaça	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
5/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	nº 516	Retirar Carcaça	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
6/4/11	Rua da Safra	em frente ao nº 11	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
6/4/11	Rua da Safra	nº 490	Falta Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
6/4/11	Estrada de Itapecerica da Serra	Nº 5859 - UNASP	Falta de Muro/Passeio/Limpeza	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
6/4/11	Estrada de Itapecerica da Serra	Nº 5859 - UNASP	Verificar também Muros Pintados	Para o local foi feito documento interno para Agente Vistor adotar as providencias que o caso requer
7/4/11	Rua Paulo de Gomes Ferreira	altura do nº 262	retirar entulho e roçagem	VSC-programado p/ 13/4/11
7/4/11	Rua Safra	em frente ao nº 940	muro, passeio, limpeza	VSC-programado p/ 07/4/11 e CPDU
7/4/11	Rua Safra		limpeza do canteiro central	VSC-programado p/ 07/4/11
7/4/11	Rua Safra	altura do nº 632	reforma da praça	
7/4/11	Rua Safra	altura do nº 490	limpeza	VSC-programado p/ 07/4/11
7/4/11	Rua dos Mutirantes	com a Rua Pereira do Japão	tapa buraco	Serv. a ser executado na próxima semana

