

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Casa Verde

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço	
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data
1	t	R	Edson Andrade	16/nov/11	total	0	71	71	10	Buraco	no. 11 ao 71	108389/11	17/nov/11
2	t	R	Tomas Antonio Vilani	16/nov/11	total	0	576	576	10	Buraco	no. 274 ao 401	109110/11	17/nov/11
3	t	R	Morro Alto	16/nov/11	total	0	310	310	10	Buraco	177	109110/11	17/nov/11
4	t	R	Said Saad	16/nov/11	total	0	452	452	1	Limpeza de boca de lobo	td. ext.	111061/11	17/nov/11
5	t	R	São Roque de Minas	16/nov/11	total	0	600	600	2	Conservação de galerias	td. ext.	111423/11	17/nov/11
6	t	R	Itau	16/nov/11	total	0	300	300	3	Conservação de galerias	td. ext.	111689/11	17/nov/11
7	p	Av	Imirim	16/nov/11	total	0	0	0	21	Capinação e varrição	td. ext.		17/nov/11
8	t	R	Ninete	16/nov/11	total	0	0	0	17	Cata bagulho	td. ext.		17/nov/11
9	t	R	José Rangel de Camargo	17/nov/11	total	0	760	760	10	Buraco	no. 250 o 755	109116/11	18/nov/11
10	t	R	Brigadeiro Artur Carlos Peralta	17/nov/11	total	0	233	233	10	Buraco	no. 223 ao 231	109116/11	18/nov/11
11	t	R	Itau	17/nov/11	total	0	300	300	1	Limpeza de boca de lobo	td. ext.	111688/11	18/nov/11
12	t	R	São Roque de Minas	17/nov/11	total	0	600	600	2	Conservação de galerias	td. ext.	112073/11	18/nov/11
13	p	Av	Antonio Munhoz Bonilha	17/nov/11	total	0	3431	3431	3	Conservação de galerias	td. ext.	112548/11	18/nov/11
14	t	R	Indio Peri	17/nov/11	total	0	0	0	17	Cata bagulho	td. ext.		18/nov/11
15	p	R	Epaminondas Melo	18/nov/11	total	0	156	156	99	Outros serviços	no. 156		18/nov/11
16	p	R	Zilda	18/nov/11	total	0	797	797	15	Licença de funcionamento	no. 797		18/nov/11
17	t	R	Agua Virtuosas	18/nov/11	total	0	1256	1256	15	Licença de funcionamento	no. 995 / 999		18/nov/11
18	p	Av	Engenheiro Caetano Alvares	18/nov/11	total	0	2002	2002	15	Licença de funcionamento	no. 2002		18/nov/11

