

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Casa Verde

sistema viário			vistoria	trecho vistoriado				problema		ordem de serviço				
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
1	t	R	Saguairu	3/out/11	total	0	405	405	17	Cata bagulho	no. 405		4/out/11	executado
2	t	R	Dobrada	3/out/11	total				17	Cata bagulho	td. ext.		4/out/11	executado
3	p	Av	Nossa Senhora do Ó	3/out/11	total				21	Capinação e Varrição	td. ext.		4/out/11	executado
4	p	Av	Imirim	3/out/11	total	0	3500	3500	10	Buraco	no. 2925 ao 2955	93892/11	4/out/11	executado
5	t	R	Evaristo Roque	3/out/11	parcial	0	540	540	10	Buraco	no. 197 ao 200	93892/11	4/out/11	executado
6	t	R	Ricardo Franco	3/out/11	total	0	500	500	10	Buraco	no. 187 ao 193	93892/11	4/out/11	executado
7	t	R	Alto Sucuri	3/out/11	total	0	450	450	10	Buraco	no. 152 ao 160	95438/11	4/out/11	executado
8	t	Av	Francisco Euclides Machado	3/out/11	total	0	1800	1800	10	Buraco	no. 183 ao 203	95438/11	4/out/11	executado
9	t	R	Antonio Cavazam	3/out/11	total	0	314	314	17	Cata bagulho	no. 314		4/out/11	executado
10	t	R	Valdemar Martins	3/out/11	total				17	Cata bagulho	td. ext.		4/out/11	executado
11	p	Av	Otaviano Alves de Lima	4/out/11	total				20	Pintura de guias e postes	td. ext.		5/out/11	executado
12	p	Av	Otaviano Alves de Lima	4/out/11	total				21	Capinação e Varrição	td. ext.		5/out/11	executado
13	p	R	Carolina Soares	4/out/11	total	0	1100	1100	10	Buraco	no. 27 ao 1016	93365/11	5/out/11	executado
14	t	R	Jeronimo dos Santos	4/out/11	total	0	300	300	10	Buraco	no. 58 ao 72	93365/11	5/out/11	executado
15	t	R	Leandro Joaquim	4/out/11	total	0	250	250	10	Buraco	no. 121 ao 143	96027/11	5/out/11	executado
16	t	R	Canário-do-Reino	4/out/11	total	0	350	350	10	Buraco	no. 55 ao 63	96027/11	5/out/11	executado
17	t	R	Dr. Araújo Castro	4/out/11	total	0	500	500	10	Buraco	no. 10	96027/11	5/out/11	executado
18	t	R	Maués	4/out/11	total	0	184	184	17	Cata bagulho	no. 184		5/out/11	executado
19	t	R	Diogo de Oliveira	4/out/11	total				17	Cata bagulho	td. ext.		5/out/11	executado
20	t	Av	Mandaqui	5/out/11	total				21	Capinação e Varrição	td. ext.		5/out/11	executado
21	t	R	Gustavo Barros	5/out/11	total	0	1019	1019	1	Limpeza de boca de lobo	td. ext.	96914/11	6/out/11	executado
22	t	Av	Engenheiro Caetano Alvares	5/out/11	parcial	0	3738	3738	2	Limpeza manual de galerias, córrego e canal	td. ext.	97127/11	6/out/11	executado
23	t	R	Cel. Euclides Machado	5/out/11	parcial	0	950	950	3	Limpeza mecanica de galeria,ramais,poços de	no. 374 ao 657	96461/11	6/out/11	executado
24	t	R	Lambari	5/out/11	total				17	Cata bagulho	no. 209		6/out/11	executado
25	t	R	Ninete	5/out/11	total				17	Cata bagulho	td. ext.		6/out/11	executado
26	t	R	Marchetti	6/out/11	total				21	Capinação e Varrição	td. ext.		6/out/11	executado
27	t	R	Valdemar Martins	6/out/11	parcial	0	1110	1110	1	Limpeza de boca de lobo	no. 1004	97363/11	7/out/11	executado
28	t	R	Bartolomeu Bermejo	6/out/11	parcial	0	541	541	2	Limpeza manual de galerias, córrego e canal	td. ext.	97739/11	7/out/11	executado
29	t	R	Santa Eudoxia	6/out/11	total	0	1234	1234	3	Limpeza mecanica de galeria,ramais,poços de	no. 29	97447/11	7/out/11	executado
30	t	R	Brasiluso Lopes	7/out/11	parcial	0	585	585	16	Lei MPL	no. 376		7/out/11	executado
31	t	R	Antonio Dias da Silva	7/out/11	parcial	0	613	613	99	Outros serviços	no. 435		7/out/11	executado
32	p	R	Dario Ribeiro	7/out/11	parcial	500	500	500	16	Lei MPL	td. ext.		7/out/11	executado
33	p	Av	Dep. Emilio Carlos	7/out/11	parcial	1520	3000	1480	16	Lei MPL	s/n		7/out/11	executado