

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA**

Em cumprimento a Portaria 2/SMSP/GAB2011, temos a informar o que segue abaixo:

SEMANA DE 26/03 a 01/04

Local Vistoriado	Situação Encontrada	Providências adotadas
Avenida Prof. Celestino Bourrol X Sampaio Corrêa	Vistoria para implantação de faixa e Semáforo	Efetuada a preparação do piso para que o CET providencie a faixa.
Avenida Otaviano Alves de Lima – Marginal Tiete	Vistoria no mutirão de limpeza	-----
Praça Centenário	Vistoria na Obra de reforma e troca de Piso	Solicita a CIUO verificar o cronograma físico da obra.
Rua Carandaí, 622	Passeio público em péssimo estado de conservação	Solicita a CPDU Vistoria e aplicação de multa, se for o caso.
Rua Leão XII	Diversos buracos em toda a sua extensão	Solicita a CIUO uma operação tapa buraco ou programar junto a SPUA um recapeamento total da via.
Rua Santo Anselmo	Vistoria da Obra em Área de Risco	Solicita a CIUO cronograma físico da obra.
Rua São Leando	Vistoria da Obra em Área de Risco	Solicita a CIUO cronograma físico da obra
Rua Joaquim Prudêncio – Jardim Pery	Vistoriando a colocação de obstáculos em viela sem saída, com a finalidade de evitar acidentes, bem como rampa para acessibilidade	-----
Rua Afonso Lopes Vieira	Vistoriando área retomada	-----