

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura Casa Verde

sistema viário				vistoria	trecho vistoriado				problema			ordem de serviço		
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
1	p	Av	Francisco Rodrigues Nunes	29/ago/11	total	0	400	400	10	Buraco	no. 0 ao 150	82331/11	30/ago/11	executado
2	t	R	Jacofer	29/ago/11	total	0	700	700	10	Buraco	no. 0 a 615	82331/11	30/ago/11	executado
3	t	Trv	Victorio Gnan	30/ago/11	parcial	0	56	56	99	Outros serviços	no. 18		30/ago/11	executado
4	t	Trv	Victorio Gnan	30/ago/11	total	0	0	0	99	Outros serviços	no. 21		30/ago/11	executado
5	t	R	Dobrada	30/ago/11	parcial	0	253	253	99	Outros serviços	no. 253		30/ago/11	executado
6	t	R	Manoel Olimpio Calado	31/ago/11	total	0	150	150	10	Buraco	no. 82 a 142	82334/11	1/set/11	executado
7	t	R	Francisco Calado	31/ago/11	total	0	150	150	10	Buraco	no. 115 ao 136	82334/11	1/set/11	executado
8	t	R	Núrsia	31/ago/11	total	0	800	800	10	Buraco	no. 214 ao 757	82336/11	1/set/11	executado
9	t	R	do Aclamado	31/ago/11	total	0	650	650	10	Buraco	no. 19 ao 9 435	82336/11	1/set/11	executado
10	t	R	Antonio Custodio Godoy	31/ago/11	total	0	200	200	7	Conservação de logradouro	no. 163	85016/11	1/set/11	executado
11	t	R	Dom Bento Pickel	31/ago/11	total	0	1300	1300	7	Conservação de logradouro	no. 558	85017/11	1/set/11	executado
12	t	Av	Inajar de Souza	31/ago/11	parcial	0	7100	7100	1	Limpeza de boca de lobo	no. 144	85239/11	1/set/11	executado
13	t	R	Indio Peri	31/ago/11	parcial	0	493	493	2	Conservação de galerias	td. ext.	85221/11	1/set/11	executado
14	t	Av	Jose de Brito de Freitas	31/ago/11	total	0	620	620	3	Conservação de galerias	td. ext.	85216/11	1/set/11	executado
15	t	R	Campos do Cajuru	1/set/11	parcial	0	206	206	1	Limpeza de boca de lobo	td. ext.	85428/11	2/9/2011	executado
16	t	Av	Aiala	1/set/11	parcial	0	35	35	2	Conservação de galerias	td. ext.	85435/11	2/9/2011	executado
17	t	R	Campos do Cajuru	1/set/11	total	0	206	206	3	Conservação de galerias	no. 64	85431/11	2/set/11	executado
18	t	R	Condessa Amalia Matarazzo	1/set/11	total	0	550	550	2	Conservação de galerias	no. 99 ao 401	85268/11	2/set/11	executado
19	t	R	Indio Peri	1/set/11	total	0	1220	1220	2	Conservação de galerias	no. 82 a 142	85268/11	2/set/11	executado
20	t	R	Felisberto Freire	1/set/11	total	0	600	600	2	Conservação de galerias	no. 254	85368/11	2/9/2011	executado
21	t	R	Brazeliza Alves de Carvalho	1/set/11	total	0	500	500	2	Conservação de galerias	no. 0 ao 267	85269/11	2/9/2011	executado
22	t	R	Dr Mello Nogueira	1/set/11	total	0	350	350	2	Conservação de galerias	no. 274 ao 309	85269/11	2/9/2011	executado
23	p	R	Maria Curupaiti	2/set/11	parcial	390	991	601	99	Outros serviços	no. 991		2/9/2011	executado
24	t	R	Altino Antunes	2/set/11	parcial	0	66	66	99	Outros serviços	no. 66		2/9/2011	executado
25	t	R	Imarui	2/set/11	parcial	0	201	201	99	Outros serviços	no. 201		2/9/2011	executado
26	t	R	Galeão São Vicente	2/set/11	parcial	0	80	80	16	Licença de funcionamento	s/n		2/9/2011	executado