

Data	Via	Trecho Vistoriado	Resultado da Vistoria	Providência Tomada
04/07/11	Rua Eduardo Pereira Ramos	27, 191, 197, 209	Tapa Buraco	Executado - STM
04/07/11	Rua Augusto de Castro	589	Tapa Buraco	Executado - STM
05/07/11	Rua Pontes de Morais	97, 189, 265, 357	Tapa Buraco	Executado - STM
05/07/11	Rua Ponte de Morais	610	retirar entulho jogado na calçada - CPDU notificar proprietário	Entulho de origem desconhecida, não cabe autuação, somente retirada.
05/07/11	Rua Pedro de Avos	54, 120, 130, 227	Tapa Buraco	Executado - STM
05/07/11	Rua Tomé André X Rua Ângelo Cristianini		Tapa Buraco	Executado - STM
06/07/11	Rua Tomé André X Rua Ângelo Cristianini		fiscalizar Cidac Limpa Depósito OYASSUI	Notificado e orientado
06/07/11	Rua Ângelo Cristianini e outras no entorno da Praça do Jardim Miriam		Fiscalizar Cidade Limpa	05 Notificações e diversas orientações
06/07/11	Avenida Cupecé	próximo ao 4018 e 4108	fiscalizar calçamento em mal estado - notificar MPL	02 Notificações de MPL.
06/07/11	Avenida Cupecé X Rua Delfino Fachina	Padaria Maria Cristina trecho entre a rua Rio Grande do Norte e Rua Santo Afonso	Retirar faixas e fiscalizar Cidade Limpa	Orientado e regularizado no momento
06/07/11	Avenida Cupecé		limpar guias com acúmulo de areia e terra	Executado - STLP
07/07/11	Avenida Cupecé X Rua Rubens Luccats		retirar lixo e entulho esparramado na calçada e pista	Executado - STLP
07/07/11	Rua Ângelo Cristianini	defronte ao 98º DP/Muro da escola	recolher entulho e GO	Executado - STLP
07/07/11	Praça da Estrada do Alvarenga	defronte à UBS	Remover árvore caída	Executado - STLP
07/07/11	Rua Eloi Dutra		entulho e lixo amontoados na pista	Executado - STLP
08/07/11	Rua Prof. Cardozo de Melo Neto	1026	Tapa Buraco	Executado - STM
08/07/11	Rua Prof. Cardozo de Melo Neto X Rua Joaquim L. de Toledo Neto		entulho	Executado - STLP
08/07/11	Rua Vicente Strichalsky	225 e 32	Tapa Buraco	Executado - STM