

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

AD

CIDADE ADEMAR

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço		
Cód	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Ou	Alvarenga	24/set/12	parcial	0	3865	3865	10	Buraco	td. ext.	84376/12	29/set/12	executado
2	t	R	Carlos Facchina	24/set/12	total	0	1510	1510	16	Lei MPL	td. ext.		29/set/12	executado
3	t	Av	Cupecê	25/set/12	total	0	6450	6450	19	Remoção de entulho	td. ext.		30/set/12	executado
4	p	R	Dom João dos Santos	26/set/12	parcial	0	135	135	10	Buraco	td. ext.	85584/12	1/out/12	executado
5	p	R	Eduardo Cinelli	26/set/12	parcial	0	442	442	10	Buraco	td. ext.	85584/12	1/out/12	executado
6	p	R	Papa Gregório Magno	26/set/12	parcial	0	265	265	10	Buraco	td. ext.	85584/12	1/out/12	executado
7	t	Av	Alda	26/set/12	total	2300	5812	3512	15	Licença de funcionamento	td. ext.		1/out/12	executado
8	t	Av	Washington Luis	26/set/12	total	0	870	870	18	Passeio livre	td. ext.		1/out/12	executado
9	t	Ou	Água Santa	27/set/12	total	0	2850	2850	10	Buraco	td. ext.	85774/12	2/out/12	programado
10	t	Av	Angelo Cristianini	27/set/12	total	0	622	622	10	Buraco	td. ext.	86056/12	2/out/12	programado
11	t	Av	Yervant Kissajikian	28/set/12	total	0	3900	3900	16	Lei MPL	td. ext.		3/out/12	programado
12	t	R	Santo Afonso	28/set/12	total	0	1450	1450	19	Remoção de entulho	td. ext.		3/out/12	programado