

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

CA

Cidade Ademar

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	t	Av	Yervant Kissajikian	28/nov/11	total	0	3900	3900	1	Limpeza de boca de lobo	3785	116899/11	6/dez/11	executado
1	t	Av	Yervant Kissajikian	28/nov/11	total			0	18	Passeio livre	2711		6/dez/11	executado
1	t	Av	Yervant Kissajikian	28/nov/11	total			0	17	Cata bagulho	1391		6/dez/11	executado
1	t	Av	Yervant Kissajikian	28/nov/11	total			0	17	Cata bagulho	1421		6/dez/11	executado
1	t	Av	Yervant Kissajikian	28/nov/11	total			0	10	Buraco	td. Ext	115668/11	3/dez/11	executado
2	t	R	Carlota Marchisio	28/nov/11	total	0	280	280	19	Remoção de entulho	150		5/dez/11	executado
3	t	R	Vicente Pereira de Assunção	28/nov/11	total	0	510	510	10	Buraco	445	115668/11	3/dez/11	executado
4	p	R	Antonio Gil	28/nov/11	parcial	0	850	850	17	Cata bagulho	605		5/dez/11	executado
5	p	Av	Cupecê	29/nov/11	parcial	0	5300	5300	10	Buraco	4022		15/dez/11	executado
6	t	R	Rio Grande Do Sul	29/nov/11	total	0	350	350	1	Limpeza de boca de lobo	td. Ext	116901/11	6/dez/11	executado
7	t	R	Glycerio Almeida Maciel	30/nov/11	total	0	950	950	17	Cata bagulho	673		5/dez/11	executado
8	t	Av	Eduardo pereira Ramos	30/nov/11	total	0	1400	1400	17	Cata bagulho	1333		5/dez/11	executado
9	t	Av	Augusto de Castro	30/nov/11	total	0	820	820	19	Remoção de entulho	560		12/dez/11	executado
10	t	r	Antonio do Campo	30/nov/11	total	0	1000	1000	19	Remoção de entulho	900		12/dez/11	executado
11	p	r	Zike Tuma	30/nov/11	parcial	0	1200	1200	17	Cata bagulho	830			