



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**Relatório de vistorias -  
Semana de 30 de abril a 06 de maio**

30 de abril a 06 de maio

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
30/4/2011	Ruas Gonçalves Nina, Moacir Gomes de Almeida, Várzea Nova, Guilherme Todaro, Domênico Allegri, Rafael Della Mônica, Camassandi, Sítio Conceição, Wilson Carvalho, Cachoeira do Campo Grande <b>Espaço percorrido: 5,38</b>	Ao longo das avenidas e ruas citadas	Verificou-se a necessidade de conservação das Áreas Ajardinadas neste percurso, manutenção do passeio, renovação da pintura de Guias e Limpeza manual de bocas-de-lobo.	Os serviços foram inseridos na programação a Coord. de Projeto e Obras.
2/5/2011	Ruas José Francisco Brandão, Dante Alderigo, Davidenko, Salvador Viganó, Silvia Bastos, Ricardo Costa, Alfonso Astraro, Cachoeira do Campo Grande, Luiz Carlos Libay, Edmundo Audram <b>KM PERCORRIDOS 5,10</b>	Ao longo das avenidas e ruas citadas	Diálogo com as comunidades locais colhendo reivindicações e sugestões para incluir na programação de obras e manutenção. Houve reclamações de comércios irregulares causando incômodo.	As solicitações de melhorias para a comunidade foram encaminhadas à CPO e no que se refere a fiscalização, as providências serão adotadas de acordo com o caso.
3/5/2011	Ruas Coração da Cidade, Coração Sertanejo, Cordas de Aço, Construção, Doce Vitória, Canteiros, Eva, Feitio de Oração, Floresta Amazônica, Francisco Cardoso Jr., Gabriel de Abreu, Henrique Adamus, Índira Ghandi, Irani Bastos Malta, Ivon Curi, João B. Besardo, João Batista do Valle <b>KM PERCORRIDOS 5,32</b>	Ao longo das avenidas e ruas citadas	Foram acompanhados os serviços de manutenção nas guias, limpeza das galerias.	A execução dos serviços foi satisfatória
4/5/2011	Av. dos Metalúrgicos, Rua Arnaldo Bonaventura, Rua Santo Rizzo, Av. Drº Guilherme de Abreu Sodré, Av. Souza Ramos, Rua Inácio Monteiro, Rua Dona Eloá do Vale Quadros, Rua Edson Danilo Dotto, Rua Nascer do Sol, Rua Igarapé Água Azul, Rua Igarapé Laranja e Rua Vander Moreira.	Ao longo das avenidas e ruas citadas	Vistoriou-se ao longo do percurso a manutenção das vias, os serviços de poda. Foi identificado um terreno com mato alto e lixo.	A manutenção das vias está satisfatória. Dados do terreno foram encaminhados para identificação no cadastro e providências da fiscalização.
5/5/2011	Rua Regresso Feliz, Rua Cachoeira da Pedra, Rua Apostolo André, Apostolo João, Rua Antonio Carlos Mingües Lopes, Cachoeira Duas Araras, Chachoeira do Triunfo, Cavalheiro de Jorge, Conto de Areia, Cachoeira da Boa Esperança, Sara Kubitscheck <b>KM PERCORRIDOS 5,52</b>	Ao longo das avenidas e ruas citadas	Diálogo com as comunidades locais colhendo reivindicações e sugestões para incluir na programação de obras e manutenção.	As solicitações foram encaminhadas para CPO e CPDU para providências de manutenção e fiscalização, de acordo com o caso.
6/5/2011	Ruas Igarapé do Universo, Jaime Ovale, Jasmins, Alexandre Davidenko, Cachoeira do Campo Grande, Itabela, Giovanni Batista, Esteban Salas, Edmundo Audram, Cachoeira Sete de Setembro, Arroio Itapevi <b>KM PERCORRIDOS 5.42</b>	Ao longo das avenidas e ruas citadas	Acompanhando a fiscalização, foram vistoriadas as referidas ruas identificando-se os problemas denunciados: Terreno com mato alto e entulhos, erosão em terreno próximo às moradias, ambulantes irregulares, despejo irregular de águas servidas, infiltração de águas pluviais.	Os proprietários dos terrenos com manutenção precária serão identificados pelo Cadastro para autuação. Será feita uma vistoria técnica para avaliação da erosão. Não foram encontrados no momento das vistorias os ambulantes denunciados. O despejo das águas servidas já foram sanados por intervenção da SABESP.