

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura **Ipiranga**

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local
1	p	R	Vemag	19/set/11	total	0	870	870	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
2	t	R	Campante	19/set/11	parcial	0	550	550	1	Limpeza de boca de lobo	505
3	p	R	Álvaro Fragoso	19/set/11	parcial	0	1000	1000	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
4	t	R	Álvaro do Vale	19/set/11	total	0	570	570	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
5	t	R	Álvaro do Vale	19/set/11	total	0		0	2	Conservação de galerias	td.ext.
6	t	R	Cisplatina	19/set/11	parcial	0	600	600	2	Conservação de galerias	td.ext.
7	t	Av	Emb.Álvaro Lins	19/set/11	parcial	0	250	250	2	Conservação de galerias	td.ext.
8	p	Av	Pres.Wilson	19/set/11	parcial	3220	4000	780	7	Conservação de logradouro	td.ext.
9	t	R	Pedrália	19/set/11	parcial	0	500	500	10	Buraco	td.ext.
10	p	Av	Miguel Estéfano	20/set/11	parcial	2000	3900	1900	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
11	t	R	Francisco Tapajós	20/set/11	parcial	0	200	200	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
12	t	R	Dr. José Bento Ferreira	20/set/11	total	0	100	100	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
13	p	Av	Alm.Delamare	20/set/11	total	0	3200	3200	2	Conservação de galerias	td.ext.
14	t	R	Erminia Chimenti	20/set/11	total	0	300	300	2	Conservação de galerias	td.ext.
15	p	Av	Prof.Sylla Mattos	20/set/11	total	0	750	750	5	Conservação de drenagem	td.ext.
16	p	R	Gal.Leite de Castro	20/set/11	total	0	730	730	5	Conservação de drenagem	td.ext.
17	t	R	Francisco Bautista	20/set/11	total	0	770	770	5	Conservação de drenagem	td.ext.
18	t	Av	Cel José Pires de Andrade	21/set/11	total	0	430	430	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
19	t	Av	Sto. Albano	21/set/11	total	0	150	150	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
20	t	R	Abagiba	21/set/11	total	0	290	290	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
21	t	R	Brigadeiro Jordão	21/set/11	parcial	0	720	720	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.
22	t	R	Dom Lucas Obes	21/set/11	total	0	1180	1180	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.

