

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

MO

MOOCA

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Av	Celso Garcia	19/set/11	total	0	1059	1059	13	Lei Cidade Limpa	td.ext.	00000/00	19/set/11	executado
2	p	Av	Salim Farah Maluf	19/set/11	total	0	1489	1489	13	Lei Cidade Limpa	td.ext.	00000/00	19/set/11	executado
3	p	Av	Radial Leste	19/set/11	parcial	0	3008	3008	10	Buraco	no. 3008	95035/11	19/set/11	executado
4	p	R	Carneiro Leão	19/set/11	parcial	0	365	365	2	Conservação de galerias	no. 365	95063/11	19/set/11	executado
5	t	R	Melo Peixoto	19/set/11	parcial	0	311	311	6	Conservação de jardim	no. 311	95703/11	19/set/11	executado
6	p	Av	Paes de Barros	20/set/11	total	0	421	421	6	Conservação de jardim	no. 421	92619/11	20/set/11	executado
7	t	R	Juventus	20/set/11	total	0	869	869	13	Lei Cidade Limpa	td.ext.	00000/00	20/set/11	executado
8	p	R	Doutor Ernesto Moreira	20/set/11	parcial	0	83	83	10	Buraco	no. 83	90980/11	20/set/11	executado
9	t	R	João Teodoro	20/set/11	parcial	0	1570	1570	2	Conservação de galerias	no. 1570	91048/11	20/set/11	executado
10	p	R	Maria Domitila	20/set/11	total	0	305	305	5	Conservação de drenagem	td.ext.	91034/11	20/set/11	executado
11	p	R	Tuiuti	20/set/11	total	0	1036	1036	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	90790/11	20/set/11	executado
12	t	R	Antonio Macedo	20/set/11	parcial	0	296	296	6	Conservação de jardim	no. 296	90733/11	20/set/11	executado
13	t	R	Bresser	21/set/11	total	0	785	785	17	Cata bagulho	td.ext.	00000/00	21/set/11	executado
14	t	R	Gomes Cardim	21/set/11	parcial	313	413	100	7	Conservação de logradouro	no. 313	91465/11	21/set/11	executado
15	t	R	Batista Parente	21/set/11	total	0	229	229	5	Conservação de drenagem	td.ext.	91316/11	21/set/11	executado
16	t	R	Cristianópolis	21/set/11	total	0	108	108	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	91221/11	21/set/11	executado
17	t	R	Azevedo Soares	21/set/11	parcial	0	690	690	6	Conservação de jardim	no. 690	91186/11	21/set/11	executado
18	t	R	Santa Rosa	22/set/11	parcial	0	86	86	7	Conservação de logradouro	no. 86	91827/11	22/set/11	executado
19	t	R	Do Hipódromo	22/set/11	parcial	0	302	302	10	Buraco	no. 302	91820/11	22/set/11	executado
20	p	Av	Montemagno	22/set/11	parcial	0	501	501	2	Conservação de galerias	no. 501	91930/11	22/set/11	executado
21	t	R	Toledo Barbosa	22/set/11	total	0	225	225	5	Conservação de drenagem	td.ext.	91687/11	22/set/11	executado
22	t	R	Coronel Luis Americano	22/set/11	total	0	308	308	1	Limpeza de boca de lobo	td.ext.	91678/11	22/set/11	executado
23	t	R	Coelho Lisboa	23/set/11	parcial	0	58	58	10	Buraco	no. 58	90161/11	23/set/11	executado
24	t	R	Guaimbe	23/set/11	total	0	286	286	2	Conservação de galerias	td.ext.	90442/11	23/set/11	executado
25	t	R	Coimbra	23/set/11	total	0	469	469	17	Cata bagulho	td.ext.	00000/00	23/set/11	executado
26	t	R	Ezequiel Ramos	23/set/11	total	0	358	358	99	Outros serviços	td.ext.	00000/00	23/set/11	executado
27	t	R	Julio Ribeiro	23/set/11	parcial	0	53	53	10	Buraco	no. 53	90168/11	23/set/11	executado