



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistorias - Semana do dia 28 de maio a
03 de junho de 2011

Subprefeitura Mooca

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
30/5/2011	Rua Javari, Av. Paes de Barros e parte da Rua da Mooca, nas proximidades da Rua Iolanda		Tapa buraco e presença de lixo espalhado no passeio.	Encaminhamento CPO
31/5/2011	Rua Emilia Marengo	e entorno	Serviço de tapa buraco	Encaminhamento CPO
31/5/2011	Av. Cruzeiro do Sul, Av. do Estado, Av. Carlos de Campos, Av. Rangel Pestana, Av. Celso Garcia até a Rua João Boemer, Rua do Gasômetro, Largo da Concórdia e entorno, Rua Cassandoca, Rua Sapucaia, Rua Oratório, Rua da Mooca da Paes de Barros até a rua Presidente Wilson.		Lambe-lambe, faixas e cartazes	Encaminhamento CPDU
1/6/2011	Avenida Abel Ferreira, Rua Regente Feijó, Rua Visconde de Barbacena, Rua Anália Franco e entorno		Serviço de tapa buraco, faixas e cartazes	Encaminhamento CPO e CPDU
2/6/2011	Rua da Mooca	alt. nº 2500 a nº 3000	Buracos no pavimento viário	Encaminhamento CPO
2/6/2011	Rua Cuiabá	alt. nº 195 a nº 442	Buracos no pavimento viário	Encaminhamento CPO

3/6/2011	Rua Siqueira Bueno, Rua Pirangi Rua do Hipódromo, Rua Amirante Brasil, Rua dos Trilhos, Rua Padre Mauricio, Rua Jalisco, Rua São Felipe, Rua São Jorge, Rua Antonio Macedo, Rua Síria, Rua Santo Elias, Rua Santa Elvira e entornos.		Faixas, cartazes e lambe-lambe	Encaminhamento CPDU
----------	--	--	--------------------------------	---------------------