



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistorias - Semana do dia 21 a
27 de maio de 2011

Subprefeitura Mooca

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
23/5/2011	Avenida Alcântara Machado	Entre Estações do Metro Belém e Tatuapé(ida e volta)	Serviços de reparo da pavimentação e tapa buracos, bem como, nivelamento de PV e cidade limpa.	Encaminhamento CPO e CPDU
24/5/2011	Rua João Boemer,		Serviços de reparo da pavimentação e tapa buracos, bem como, nivelamento de PV e cidade limpa.	Encaminhamento CPO e CPDU
24/5/2011	Rua Pacheco de Silva	com Rio Bonito e entorno	Serviços de reparo da pavimentação e tapa buracos, bem como, nivelamento de PV e cidade limpa.	Encaminhamento CPO e CPDU
25/5/2011	Rua da Mooca, sentido bairro-cidade (valeta em frente ao EE Firmino Proença de Gouveia)		Serviços de reparo da pavimentação e tapa buracos, bem como, nivelamento de PV e cidade limpa.	Encaminhamento CPO e CPDU
25/5/2011	Cruzamento da Rua Piratininga e outros	Até o inicio e entorno	Serviços de reparo da pavimentação e tapa buracos, bem como, nivelamento de PV e cidade limpa.	Encaminhamento CPO e CPDU