

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura: **Parelheiros**

sistema viário				vistoria	trecho vistoriado				problema			ordem de serviço		
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	ext.mt	cód.	descrição	local	no.	data	situação
1	T	Est	CAMPO DE BAIXO	2/8/2011	Total	1	407	406	10	Buraco	td.ext.	74118	2/8/2011	programado
2	T	Est	DO JUSA	2/8/2011	Total	1	3750	3749	99.1	Regularização mecânica	td.ext.		2/8/2011	em execução
3	T	Est	CAMPO DE BAIXO	3/8/2011	Total	1	407	406	10	Buraco	td.ext.	74118	3/8/2011	executado
4	T	Est	DO JUSA	3/8/2011	Total	1	3749	3748	99.1	Regularização mecânica	td.ext.		3/8/2011	executado
5	T	R	BARTOL. DE GUSMÃO	3/8/2011	Total	1	370	369	99.1	Regularização mecânica	td.ext.		3/8/2011	executado
6	T	Est	PONTE ALTA	3/8/2011	Parcial	1	2000	1999	2	Conservação de galerias	nº 396	74491	3/8/2011	programado
7	P	Av	SADAMU INOUE	4/8/2011	Parcial	1	3000	2999	3	Conservação mecânica de galerias	nº 1115	74997	4/8/2011	programado
8	P	Est	ENG MARSILAC	4/8/2011	Total	1	6400	6399	10	Buraco	td.ext.	75003	4/8/2011	programado
9	T	R	JOSÉ JOAQUIM	5/8/2011	Total	1	660	659	99.1	Regularização mecânica	td.ext.		8/8/2011	programado
10	T	R	VIRGINIA MODESTO	5/8/2011	Total		850	850	10	Buraco	td.ext.	76202	8/8/2011	programado