
Relatório de Vistorias - Semana de 18 a 24 de junho

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da Vistoria	Providência Tomada
21/jun	Perímetro formado pelas avenidas Paulista, Brigadeiro Luis Antonio, Brasil e Rebouças	Toda a extensão das vias	Verificou a qualidade dos serviços prestados na prática Ação Total	Verificou que os serviços foram realizados de maneira satisfatória e orientou as equipes para pontos com possíveis problemas a curto prazo
22/jun	Perímetro formado pelas avenidas Paulista, Brigadeiro Luis Antonio, Brasil e Rebouças	Toda a extensão das vias	Verificou a qualidade dos serviços prestados na prática Ação Total	Verificou que os serviços foram realizados de maneira satisfatória e orientou as equipes para pontos com possíveis problemas a curto prazo