

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura **Pi** **PINHEIROS**

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço	
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data
1	p	Av	Nove de julho	21/nov/11	parcial	3000	5800	2800	10	Buraco	3018 a 5886	113414/11	21/nov/11
2	t	R	Colombia	21/nov/11	total	0	800	800	10	Buraco	td. ext.	113414/11	21/nov/11
3	t	R	Holanda	21/nov/11	total	0	800	800	10	Buraco	td. ext.	113414/11	21/nov/11
4	t	R	Italia	21/nov/11	total	0	600	600	10	Buraco	td. ext.	113414/11	21/nov/11
5	t	R	Oscar Freire	22/nov/11	parcial	0	2500	2500	5	Conservação de drenagem	364	114790/11	22/nov/11
5	t	R	Aspicuelta	22/nov/11	parcial	0	750	750	10	Buraco	694	114320/11	22/nov/11
7	t	R	Antonio Borba	22/nov/11	parcial	0	500	500	10	Buraco	470	114320/11	22/nov/11
8	t	R	Sarare	22/nov/11	parcial	0	300	300	10	Buraco	250 a 282	114320/11	22/nov/11
9	t	R	Lisboa	22/nov/11	parcial	0	600	600	10	Buraco	400 a 508	1144494/11	22/nov/11
10	p	Av	Rebouças	23/nov/11	parcial	0	3000	3000	5	Conservação de drenagem	1001	114915/11	23/nov/11
11	p	Av	Arruda Botelho	23/nov/11	parcial	0	700	700	1	Limpeza de boca de lobo	82 a 684	113613/11	23/nov/11
12	t	R	Pde João Manoel	23/nov/11	parcial	0	1300	1300	2	Conservação de galerias	523	113646/11	23/nov/11
13	p	Av	Brigadeiro Faria Lima	24/nov/11	parcial	0	3500	3500	5	Conservação de drenagem	1653	114916/11	24/nov/11
14	t	R	dos Pinheiros	24/nov/11	parcial	0	1500	1500	7	Conservação de logradouro	159	114958/11	24/nov/11
15	t	R	Belmiro Braga	24/nov/11	parcial	0	250	250	7	Conservação de logradouro	126	114958/11	24/nov/11
16	t	Al	Campinas	25/nov/11	parcial	0	1600	1600	5	Conservação de drenagem	1369	114941/11	25/nov/11
17	t	R	Honduras	25/nov/11	parcial	0	1400	1400	2	Conservação de galerias	1024 a 1401	114818/11	25/nov/11
18	t	R	Atlantica	25/nov/11	parcial	0	1000	1000	2	Conservação de galerias	12 a 923	114818/11	25/nov/11
19	p	Av	Portugal	25/nov/11	parcial	0	800	1800	1	Limpeza de boca de lobo	1073 a 1729	114816/11	25/nov/11

