

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

PI

PINHEIROS

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Av	Prof. Fonseca Rodr	21/nov/12	total	0	2214	2214	6	Conservação de jardim	td.ext.	101315/12	21/nov/12	executado
2	p	Av	Europa	21/nov/12	parcial	0	949	949	10	Buraco	367 à 368	101141/12	21/nov/12	executado
3	t	R	Cardeal Arcoverde	21/nov/12	parcial	0	2222	2222	10	Buraco	331 à 2026	101141/12	21/nov/12	executado
4	t	R	Fiandeiras	22/nov/12	parcial	0	565	565	3	Conservação de galerias	639	102612/12	22/nov/12	executado
5	t	R	Orobó	22/nov/12	parcial	0	1120	1120	6	Conservação de jardim	943	102622/12	22/nov/12	executado
6	t	R	Califórnia	22/nov/12	parcial	0	1410	1410	10	Buraco	1410	103569/12	22/nov/12	executado
7	t	R	Los Angeles	22/nov/12	parcial	0	231	231	10	Buraco	101 à 212	103569/12	22/nov/12	executado
8	t	R	Gabriel de Lara	22/nov/12	parcial	0	512	512	10	Buraco	38 à 78	103569/12	22/nov/12	executado
9	t	R	João Amaro	22/nov/12	parcial	0	606	606	10	Buraco	81 à 127	103569/12	22/nov/12	executado
10	t	R	Arq. Jaime Fonseca	22/nov/12	total	0	567	567	10	Buraco	td.ext.	103566/12	22/nov/12	executado
11	t	R	Barajuba	23/nov/12	total	0	102	102	2	Conservação de galerias	td.ext.	103335/12	23/nov/12	executado
12	t	R	Purpurina	23/nov/12	parcial	0	550	550	3	Conservação de galerias	550	103328/12	23/nov/12	executado
13	t	R	Min. Jesuino Cardo	23/nov/12	parcial	0	888	888	3	Conservação de galerias	40	103328/12	23/nov/12	executado
14	t	R	Honduras	23/nov/12	parcial	0	1400	1400	6	Conservação de jardim	587	103320/12	23/nov/12	executado
15	t	R	Oscar Freire	23/nov/12	parcial	0	2610	2610	6	Conservação de jardim	1138	103320/12	23/nov/12	executado