

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

PI

PINHEIROS

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	t	R	Haddock Lobo	8/out/12	parcial	0	1750	1750	10	Buraco	0	90125/12	8/out/12	executado
2	t	Al	Joaquim Eugenio de	8/out/12	parcial	0	1735	1735	10	Buraco	0	90125/12	8/out/12	executado
3	t	R	Alberto Faria	8/out/12	parcial	0	2095	2095	10	Buraco	1666 à 1951	90121/12	8/out/12	executado
4	t	R	Harmonia	9/out/12	parcial	0	1331	1331	3	Conservação de galerias	1280	89879/12	9/out/12	executado
5	t	R	Umburanas	9/out/12	parcial	0	719	719	3	Conservação de galerias	576	89879/12	9/out/12	executado
6	p	Av	Cidade Jardim	9/out/12	parcial	0	1185	1185	10	Buraco	1057	90401/12	9/out/12	executado
7	t	R	Dr. Mario Ferraz	9/out/12	parcial	0	589	589	10	Buraco	0	90401/12	9/out/12	executado
8	t	R	Álvaro Rodrigues	9/out/12	parcial	0	1156	1156	6	Conservação de jardim	1068	89672/12	9/out/12	executado
9	t	R	das Crisandalias	9/out/12	parcial	0	142	142	6	Conservação de jardim	54	89672/12	9/out/12	executado
10	t	R	Alberto Faria	10/out/12	total	0	2133	2133	2	Conservação de galerias	td. ext.	90382/12	10/out/12	executado
11	t	R	João Cachoeira	10/out/12	parcial	0	1709	1709	3	Conservação de galerias	1298	90375/12	10/out/12	executado
12	t	R	Heitor Penteado	10/out/12	parcial	0	1439	1439	6	Conservação de jardim	1433	90231/12	10/out/12	executado
13	t	R	Augusta	11/out/12	total	0	2992	2992	3	Conservação de galerias	td. ext.	90862/12	11/out/12	executado
14	p	Av	Diógenes Ribeiro de	11/out/12	parcial	0	2100	2100	6	Conservação de jardim	1262	90715/12	11/out/12	executado
15	t	R	Silvia Celeste de C	11/out/12	parcial	0	660	1124	6	Conservação de jardim	577	90708/12	11/out/12	executado