

# Relatório de Vistoria - 28 de maio

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Princesa Isabel	imóvel do nº 534	anúncio publicitário irregular	Intimado
Rua Princesa Isabel	imóvel do nº 400	anúncio indicativo irregular	Intimado
Rua Princesa Isabel	imóvel do nº 360	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Sebastião Gomes	esquina com a Avenida Vereador José Diniz	limpeza de área verde com retirada de materiais descartados	PROGRAMADO OS SERVIÇOS
Avenida Vereador José Diniz	imóvel do nº 2215	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Barão do Triunfo	imóvel do nº 88	buraco no viário	OK 04/06/11
Avenida Professor Vicente Rao	esquina com a Avenida Santo Amaro	buraco no viário	OK 04/06/11
Rua José dos Santos Junior	imóvel do nº 197	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José dos Santos Junior	imóvel do nº 67	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Assis Brasil	altura do imóvel de nº 75	veículo abandonado de placas EQJ 0549 - Prisma	Apreensão



# Relatório de Vistoria - 30 de maio

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Darwin	atura do imóvel de nº 793	vala aberta no viário sem recomposição de asfalto	acionado CPO para contatar a Empresa responsável para efetuar os serviços
Rua Darwin	imóvel do nº 750	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Manduba	atura do imóvel de nº 275	buraco no viário	OK 02/06/11
Rua Cambé	esquina com a Rua Belterra	sarjetão danificado	OK 06/06/11
Rua Joaquim José Esteves	esquina com a Rua Visconde de Porto Seguro	terreno abandonado - muro/passeio/limpeza	Notificado/MPL
Rua Joaquim José Esteves	esquina com a Rua Visconde de Porto Seguro	banca de jornal com várias irregularidades: metragem da banca acima da permitida; venda de produtos não permitidos; invasão do passeio com colocação de vários materiais em exposição; e obstrução da passagem de pedestre no passeio.	Intimado
Rua das Barcas	esquina com a Rua Visconde de Porto Seguro	retirada de restos de poda	ENCAMINHADO À SUSTENTARE PARA RECOLHER



Complete	PDF Comp	olete.	
click Here to upgrade Inlimited Pages and	to Expanded Features	io abandonado - 'passeio/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
	Cassiano Ricardo		
Rua Job Lane	esquina com a Rua Visconde de Porto Seguro e Rua Cassiano Ricardo	limpeza de passeio e viário com retirada de materiais descartados sobre passeio	ENCAMINHADO À SUSTENTARE PARA RECOLHER
Rua Job Lane	atura do imóvel de nº 550	buraco no viário	OK 03/06/11
Avenida Professor Vicente Rao	imóvel do nº 970	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Guilherme Asbahr Neto	imóvel do nº 110	passeio irregular (ADEFI Consultoria de Imóveis Ltda - Telefone 3168 2595)	Notificado/MPL



Relatório de Vistoria - 31 de maio

Via Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
--------------------------	-----------------------	--------------------



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

ção irregular no

lick Here to upgrade nlimited Pages and	Expanded Features	onamento do gradil da PMSP, az fechamento de terreno	
Paulinetti	final da rua	sobre o côrrego Enxovia e verificação de canteiro de Obra que fez mudanças na área e danificou o viário e passeio	Intimado
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 575	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 559	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 508	veículo abandonado de placas BQW 8281 - Escort	Apreensão
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 441	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 379	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 345	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	ao lado do imóvel de nº 228	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 200	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 204	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 196	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 128	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	imóvel do nº 67	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 39	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM



Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

os abandonados de placas 594 - Gol e BUN 1591 - Kombi	Apreensão
----------------------------------------------------------	-----------

Inlimited Pages and			
Rua Andrea Paulinetti	toda extensão	necessidade de recapeamento	encaminhado para o GABINETE, para providenciar Ofício, solicitando os serviços para SPUA
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 49	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 67	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 96	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Andrea Paulinetti	atura do imóvel de nº 102	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Joaquim Guarani	imóvel do nº 90	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Joaquim Guarani	atura do imóvel de nº 202	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Joaquim Guarani	atura do imóvel de nº 227	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Joaquim Guarani	imóvel do nº 317	anúncio publicitário irregular	Intimado
Rua Bela Vista	esquina com a Rua Cancioneiro de Evora	descarte de materiais sobre passeio	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Cancioneiro de Evora	imóvel do nº 362	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Cancioneiro de Evora	atura do imóvel de nº 472	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua São Sebastião	imóvel do nº 650	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua São Sebastião	imóvel do nº 620	anúncio indicativo irregular	Intimado



# Relatório de Vistoria - 01 de junho

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Nilo de Andrade do Amaral	atura do imóvel de nº 184	veículo abandonado sobre o passeio de placas BOK 7398 VW/Quantum	Apreensão
Rua Nilo de Andrade do Amaral	ao lado do imóvel de nº 114	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Nilo de Andrade do Amaral	imóvel do nº 98	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Nilo de Andrade do Amaral	atura do imóvel de nº 81	veículo abandonado sobre o passeio de placas BXE 3511 - VW/Voyage	Apreensão
Rua Nilo de Andrade do Amaral	atura do imóvel de nº 65	descarte de materiais sobre passeio	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RECOLHA
Rua Júlia Santos Paiva Rio	imóvel do nº 4338	limpeza geral com capinação nas calçadas, pintura de guia, retirada de material nas sarjetas e passeio, pintura de defensas e malotões e tapa buraco nos acessos laterais para a Avenida Vicente Rao	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RECOLHA STM OK 03/06/11



lick Here to upgrade	TET COMP	io irregular	Notificado/MPL
	Expanded Features	io irregular	Notificado/MPL
Rua Júlia Santos Paiva Rio	imóvel do nº 242	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Júlia Santos Paiva Rio	imóvel do nº 242	veículo abandonado sobre o passeio de placas CHP 6508 - Ford/Escort	Apreensão
Rua José Alfredo da Silveira	imóvel do nº 195	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José Alfredo da Silveira	imóvel do nº 174	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José Alfredo da Silveira	imóvel do nº 367	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José Alfredo da Silveira	esquina com a Rua João Faustino	banca sobre passeio	Intimado
Rua José Alfredo da Silveira	esquina com a Rua João Faustino	sarjetão danificado	ОК 09/06/11
Rua José Homero Roxo	esquina com a Rua Júlia Santos Paiva Rio	descarte de materiais sobre passeio	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RECOLHA
Rua José Homero Roxo	esquina com a Rua Júlia Santos Paiva Rio	buraco no viário	ОК 09/06/11
Rua José Homero Roxo	esquina com a Rua Júlia Santos Paiva Rio	passeio irregular	Notificado/MPL

	<b>≥PDF</b>	Your complimentary use period has ended.
T	Complete	Thank you for using PDF Complete.

lick Here to upgrade	TET COMP	io irregular	Notificado/MPL
	Expanded Features	io irregular	Notificado/MPL
Rua José Homero Roxo	imóvel do nº 135	passeio irregular com o portão invadido a área do passeio	Notificado/MPL
Rua José Homero Roxo	imóvel do nº 155	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Agostinho Branco de Araujo	esquina com a Rua Professor Guilherme Belfort Sabino	descarte de materiais sobre passeio e muro com perigo de queda	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RECOLHA
Rua Agostinho Branco de Araujo	imóvel do nº 113	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Agostinho Branco de Araujo	imóvel do nº 300	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Agostinho Branco de Araujo	atura do imóvel de nº 250	descarte de materiais atrás do muro da EMEF João Gualberto do Amaral Carvalho	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RECOLHA
Rua João Franco Oliveira	atura do imóvel de nº 235	tampa de boca de lobo danificada	OK 13/06/11
Rua João Franco Oliveira	ao lado do imóvel de nº 165	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua João Franco Oliveira	ao lado do imóvel de nº 75	passeio irregular e descarte de materiais sobre passeio	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RECOLHA
Praça Alexandre N. Aksakof	toda extensão	limpeza geral com retirada de materiais descartado sobre passeio das ruas laterais e área verde	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RECOLHA



os abandonados no viário de : CHV 3806 - V/W/Bracília A


Inlimited Pages and		3 CHY 3806 - VW/Brasilia e )988 - Tauner	Apreensão
Rua Guararibéia	atura do imóvel de nº 85	buraco no viário - SABESP	SABESP
Avenida Engenheiro Alberto Zagotis	esquina com a Rua Antonio Salim Curiati	verificação de regularidade de funcionamento de estacionamento com lanchonete e páteo de venda de veículo (funcionava neste terreno um posto de gasolina, que foi desativado por contaminação do terreno)	Intimado
Rua Antonio Salim Curiati	toda extensão	verificação de regularidade de funcionamento de estacionamento e quadras de esporte com bares e churrasqueiras (temos muitas reclamações sobre eventos neste local, que se extende pela madrugada das sextasfeiras e sábados, trazendo intranquilidade à Comunidade local)	Intimado



Relatório de Vistoria - 02 de junho



lick Here to upgrade	TDT COMP	Resultado da vistoria	Providência tomada
nlimited Pages and Pinneiro		rcio irregular (ambulante)	Intimado
Rua da Paz	prédio da SABESP	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Avenida Adolfo Pinheiro	imóvel do nº 2360	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Avenida Adolfo Pinheiro	toda extensão	5181 1827)	Intimado
Rua São Benedito	atura do imóvel de nº 2440	veículo abandonado no viário de placas BUR 4034 VW/Sedan	Apreensão
Rua São Benedito	na frente do imóvel de nº 2440	buraco no viário	OK 10/06/11
Rua João Pimenta	na frente do imóvel de nº 59	veículo abandonado no viário de placas BPE 0084 - GM/Ipanema	Apreensão
Rua João Pimenta	imóvel do nº 2580	passeio irregular	Notificado/MPL
Avenida Santo Amaro	imóvel ao lado da Rua Andrea Paulinetti	verificação de alvara de funcionamento de "Depósito de Ferro Velho"	Intimado
Avenida Professor Vicente Rao	imóvel do nº 860	anúncio indicativo irregular	Intimado
Avenida Professor Vicente Rao	ao lado do imóvel de nº 894	passeio irregular	Notificado/MPL
Avenida Professor Vicente Rao	imóvel do nº 970	passeio irregular	Notificado/MPL





## Relatório de Vistoria - 03 de junho

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida Professor Vicente Rao	imóvel do nº 1670	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL
Avenida Professor Rubens Gomes de Souza	toda extensão	recolha de folhas secas e galhos no canteiro central	acionado a equipe que iniciou a retirada do material no período da tarde
Avenida Professor Vicente Rao	imóvel do nº 1992	passeio irregular e verificação de alvara de funcionamento	Notificado/MPL
Avenida Professor Vicente Rao	imóvel do nº 2054	passeio irregular e varificação de regularidade de Obra (2009/0.284.629-5)	Notificado/MPL



Your complimentary use period has ended.

Thank you for using PDF Complete.

rcio irregular utilizando o de placas BMG 1615 Kc

lick Here to upgrade nlimited Pages and		o de placas BMG 1615 Kombi a de frutas em área pública)	Intimado
Avenida Professor Vicente Rao	esquina com a Praça Airton Ayres de Abreu	verificação de área pública abandonada	encaminhado para <b>GABINETE</b>
Praça Airton Ayres de Abreu	esquina com a Avenida Professor Vicente Rao	placa de identificação de logradouro daniificada	OK 09/06/11
Praça Airton Ayres de Abreu	imóvel do nº 47	verificação de alvara de funcionamento e anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida Professor Vicente Rao	imóvel do nº 2000	área pública invadida por estacionamento de comércio	encaminhado para CPDU/STF e GABINETE
Avenida Professor Vicente Rao	esquina com o acesso da Avenida Washington Luiz	área pública invadida por estacionamento de comércio	encaminhado para CPDU/STF e GABINETE
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3369	anúncio indicativo irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3341	passeio irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 3073	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	da Praça Ministro Pedro Chaves até a Praça Don Francisco de Souza	serviços de recuperação de guias e sarjetas, pois estão ocorrendo serviços de recapeamento do viário pela SPUA	EXECUTAMOS ALGUNS TRECHOS ENTRE AV. NOSSA SRA. DO SABARÁ E № 800, RESTAM ALGUNS TRECHOS PARA EXECUÇÃO EM 27/06/11