



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## Relatório de vistorias - dias 20 e 21 de janeiro

### Subprefeitura Santo Amaro

<b>Data</b>	<b>Via</b>	<b>Trecho vistoriado</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência tomada</b>
20/1/2011	Rua Canumã	Altura do número 900	Rompimento do tubo do PV e danos no equipamento de drenagem e danos no equipamento de drenagem	trabalhos executados em 19 e 20/01 por Equipes de manutenção de galerias da Empresa Criciúma, contratada por esta SPSA
20/1/2011	Rua Luiz Martins de Araújo	Canteiro central	Necessidade de execução de limpeza e corte de grama	Serviços executados no dia 20/01 por Equipe de manutenção de área verde da Empresa Era Técnica, contratada desta SPSA;
20/1/2011	Praça Hermann José de Revoredo		Necessidade de execução de limpeza e corte de grama	Serviços executados no dia 20/01 por Equipe de manutenção de área verde da Empresa Era Técnica, contratada desta SPSA;
20/1/2011	Área verde na Rua Canumã com a Rua Regina Badra		Necessidade de execução de limpeza e corte de grama	Serviços executados no dia 20/01 por Equipe de manutenção de área verde da Empresa Era Técnica, contratada desta SPSA;
20/1/2011	Área verde na Rua das Barcas	Altura do número 527	Necessidade de execução de limpeza e corte de grama	Serviços executados no dia 20/01 por Equipe de manutenção de área verde da Empresa Era Técnica, contratada desta SPSA;
20/1/2011	Rua Canumã com a Rua Job Lane		Necessidade de execução de limpeza e corte de grama	Serviços executados no dia 20/01 por Equipe de manutenção de área verde da Empresa Era Técnica, contratada desta SPSA;

20/1/2011	Rua Marinal (Sem número)	Ao lado do número 26	Se encontra com mato alto e sem calçamento	Acionado a STF para notificar o proprietário para sanar os problemas
21/1/2011	Rua da Paz	Nos números 561 ao 2121	Calçadas (mau estado de conservação/acessibilidade/obstrução de passeio)	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Entorno da EMEF Joaquim Candido de Azevedo Marques		Calçadas (mau estado de conservação/acessibilidade/obstrução de passeio)	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua Mario Guerra, 356		Calçadas (mau estado de conservação/acessibilidade/obstrução de passeio)	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua Bento Barbosa, 343 e 326		Calçadas (mau estado de conservação/acessibilidade/obstrução de passeio)	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua Francisco de Morais, 461		Calçadas (mau estado de conservação/acessibilidade/obstrução de passeio)	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua da Paz	Imóveis localizados nos números: 1901, 1900, 989 e 956	Toldo fixo	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua José Vicente de Carvalho, 354		Toldo fixo	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua Henry Dunant, 38		Toldo fixo	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua Estilo Barroco, 208		Toldo fixo	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua da Paz	À frente do imóvel 1815	Veículo abandonado (Placa: COE-8680)	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua da Paz	Em frente ao imóvel 2041	Rebaixamento de Bocas de Lobo	programação - ordem de serviço
21/1/2011	Rua da Paz	em frente ao imóvel 2029	Luminoso - invasão de passeio	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU

21/1/2011	Rua da Paz	em frente ao imóvel 1823	Material em cima do passeio	retirada
21/1/2011	Rua da Paz	em frente ao imóvel 989	Guarita em cima do passeio	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU
21/1/2011	Rua da Paz	Rua da Paz com Rua Amaro Guerra.	Sargetão	programação - ordem de serviço
21/1/2011	Estilo Barroco, 197		Toldo Fixo e publicidade	Notificação e acompanhamento - providencia CPDU