



Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida Nossa Senhora do Sabará	imóvel do nº 3661 na frente do Supermercado DIA	Obstrução de boca de lobo e limpeza	limpeza realizada em 23/03/11.
Avenida Nossa Senhora do Sabará	imóvel do nº 3140	anúncio indicativo irregular	Intimado
Rua Constantino de Souza	altura do imóvel de nº 450	veículo abandonado (gurgel)	Apreensão
Rua Ática	imóvel do nº 577	terreno que tem saída para a Rua Lacônia (em razão do declive, muita terra esta sendo levada para o viário prejudicando a limpeza e a passagem de pedestres no passeio da Rua Lacônia)	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Interlagos	imóvel do nº 1432	boca de lobo danificada	executado
Avenida Interlagos	na altura do imóvel de nº 1432	banca de jornal colocado irregularmente sobre o passeio e junto ao ponto de onibus	Apreensão
Rua Professor Guilherme Belfort Sabino	toda a extensão	buracos no viário	A PROGRAMAR

Avenida Nações Unidas	esquina com a Rua Professor Campos de Oliveira	acumulo de água no viário - verificação e proposta para solução definitiva do problema	
Praça Jacques Magalhães	junto a Rua Antonio Salim Curiati	replanteio de árvore e conserto de protetores de árvore	ENCAMINHADO P/ UAV PROVIDENCIAR.
Rua Sobrália	altura do imóvel de nº 300	retirada de galhos de um eucalipto que esta sobre o passeio e obstruindo a passagem de pedestres	PROVIDENCIADO POR UAV EM 23/03/11.
Avenida Alberto Zagotis	na frente da Rua Antonio Salim Curiati	retirada de vasos junto a Radar eletrônico e na frente de um estabelecimento comercial	encaminhado à CPDU para a equipe de remoção.
Avenida Interlagos	esquina com a Avenida Engenheiro Euzébio Stevaux	área verde invadida e concretada para instalação de banca de jornal	encaminhado para CPDU/STF e GABINETE
Rua Cel Jaime Bueno de Camargo	final da rua	Rua sem saída com acúmulo de lixo e outros materiais	retirado pela Sustentare em 23/03/11
Rua Otávio de Castro Filho	final da rua	Rua sem saída com muito mato, lixo e outros materiais e a presença de barracos sobre passeio e viário (INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA)	repassado à Sustentare para retirada.
Avenida Engenheiro Euzébio Stevaux	Avenida Arnaldo Magnicaro	trailer vermelho com comércio irregular sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF para apreensão

Avenida Engenheiro Euzébio Stevaux	nas proximidades da Avenida Interlagos	canteiro central, com Termo de Cooperação com a empresa "ESPETINHOS ESPERANÇA", em mal estado de conservação e número de placas acima do permitido por Lei	empresa notificada para regularização.
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	na frente do imóvel de nº 1199	caçambas fora do alinhamento do passeio e materiais sobre viário (Empresa Koleta Ambiental) e boca de lobo com tampa danificada	encaminhado à Limpurb
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 1188	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 1095	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 1055	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 1047	comércio irregular em Posto de Gasolina (BR) e boca de lobo obstruída	VERIFICAR EM 25/04/11
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 1165	banca de jornal em recuo de terreno - comércio irregular e insegurança na estrutura de fixação da banca e passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	na frente do imóvel de nº 1021	veículo abandonado de placas BTF 3367 - Fiat Tipo	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 1021	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	na frente do imóvel de nº 833	guarda sol com anúncio publicitário irregular da Empresa Prime monitoramentos e passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 655	boca de lobo obstruída	executado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 567	boca de lobo obstruída	Executado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	esquina com a Rua Professor Campos de Oliveira	boca de lobo obstruída	Executado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 399	passeio irregular	Notificado/MPL
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 387	anúncio indicativo irregular	Intimado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 349	mesas e cadeiras irregularmente sobre o passeio e toldo irregular	Intimado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 333	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 287	passeio irregular	Notificado/MPL
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 261	anúncio indicativo irregular (2)	Intimado

Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 237	anúncio indicativo irregular avançando sobre o passeio e marquise irregular	Intimado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	esquina com a Rua Antonio Salim Curiati	terreno de antigo Posto de Gasolina, provavelmente contaminado, com comércio irregular de alimentos	Apreensão
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 221	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 209	anúncio indicativo irregular avançando sobre o passeio e marquise irregular	Intimado
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	imóvel do nº 193	passeio irregular	Notificado/MPL
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	esquina com a Rua Adão Norberto	comércio irregular sobre passeio - banca de com diversos produtos e bebidas alcólicas	Apreensão
Avenida Engenheiro Alberto Zagottis	esquina com a Praça Acapulco no passeio da pista direção marginal Pinheiros	obstáculo da ELETROPAULO sobre passeio	encaminhado para CMIU
Praça Acapulco	imóvel do nº 92	anúncio publicitário irregular em prédio de apartamentos em término de obra	Intimado
Rua Vicentina Gomes	esquina com a Rua Cristalino Rolim de Freitas	verificação de área pública invadida pela CONGÁS	encaminhado para CPDU/STF e GABINETE
Rua Otávio de Castro Filho	esquina com a Rua Galeno de Castro	verificação de área pública mal utilizada	encaminhado para CPDU/STF e GABINETE

Marginal Pinheiros	toda a extensão	apreensão de duas placas de anúncio de "Venda de Carros" com o telefone 8177 2208, verificado constatamos que a loja fica na Estrada do Alvarenga, 1108 - Mar Paulista	encaminhado para CPDU/STF
--------------------	-----------------	--	---------------------------



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 22 de março

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Armando da Silva Prado	na frente do imóvel de nº 341	buraco no viário	A PROGRAMAR
Rua Abílio Marques	imóvel do nº 227	verificação de área pública na entrada de garagem	CMUI
Rua Abílio Marques	imóvel do nº 217	verificação de área pública na entrada de garagem	CMUI
Rua José Pedro Silveira	na frente do imóvel de nº 256	buraco no viário	A PROGRAMAR
Rua Armando da Silva Prado	imóvel do nº 191	verificação de refazimento irregular de alfalto por Empresa Concessionária	encaminhado para CMIU
Rua Armando da Silva Prado	imóvel do nº 23	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Armando da Silva Prado	imóvel do nº		encaminhado para CPDU/STF
	imóvel do nº		encaminhado para CPDU/STF

	imóvel do nº		encaminhado para CPDU/STF
	imóvel do nº		encaminhado para CPDU/STF
	imóvel do nº		encaminhado para CPDU/STF
	imóvel do nº		encaminhado para CPDU/STF

OBSERVAÇÃO: Efetuamos a vistoria no Bairro Jardim Bélgica, acompanhados pelos Agentes Vistores Edson (CMIU) e Clovis



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 23 de março

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Pajaú	imóvel do nº 42	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 48	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	esquina com a Praça Contendas	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 71	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	na frente do imóvel de nº 83	veículo abandonado de placas EUU 8888 AUDI	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 105	refazimento de guia e passageo irregular	Executado
Rua Pajaú	imóvel do nº 109	anúncio indicativo e toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Pajaú	imóvel do nº 119	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 123	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 148	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 161	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF

Rua Pajaú	imóvel do nº 197	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 225	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 242	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 248	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 251	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	imóvel do nº 278	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pajaú	esquina com a Rua Mário Ruas Alves	vistoria em árvore que se encontra inclinada	Já possui a O.S. 020/11. Alta Tensão - ag.Eletropaulo.
Rua Cristina Gotsfritz Gonçalves	esquina com a Rua Aguaraiá	refazimento de sarjetão	Executado
Rua Cristina Gotsfritz Gonçalves	na frente do imóvel de nº 76	refazimento do viário - serviço mau executado por Empresa Concessionária	encaminhado para CMIU
Rua Aguaraiá	na frente do imóvel de nº 119	veículo abandonado de placas ADC 4591	encaminhado para CPDU/STF
Rua Aguaraiá	entre os imóveis de nº 32 e 89	verificação de Rua fechada e área pública invadida	encaminhado para CPDU/STF e GABINETE
Rua Iepê	final da Rua e frente do portão do Condomínio Iepê	verificação de PA sobre problema de drenagem e falta de galeria no local, que provoca enchentes constantes	encaminhado para CPO e GABINETE
Rua Igati	imóvel do nº 275	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Igati	imóvel do nº 276	passado irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Andaquara	imóvel do nº 359	veículo abandonado de placas BZN 6029 PASSAT	encaminhado para CPDU/STF
Rua Andaquara	imóvel do nº 85	imóvel em estado de abandono - MPL	encaminhado para CPDU/STF
Rua Andaquara	imóvel do nº 40	vistoria em árvore que apresenta problemas com cupins	JÁ POSSUI O.S. PARA REMOÇÃO





Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 603	anúncio indicativo	Intimado
Avenida Washington Luiz	esquina com a Avenida Nossa Senhora do Sabará	anúncio indicativo e publicitário irregulares	Intimado
Avenida Washington Luiz	esquina com a Rua Borba Gato	descarte de materiais e entulho	REPASSADO À ASUSTENTARE PARA RETIRAD/
Rua Humberto de Queiroz	na frente do imóvel de nº 47A	veículos em estado de abandono no viário	Apreensão
Rua Humberto de Queiroz	imóvel do nº 77	ERB - verificação de falta de placa de identificação	
Rua Humberto de Queiroz	imóvel do nº 127	passoio irregular	Notificado/MPL
Rua Humberto de Queiroz	imóvel do nº 137	passoio irregular	Notificado/MPL
Rua Humberto de Queiroz	imóvel do nº 159	passoio irregular	Notificado/MPL
Rua Humberto de Queiroz	com a Praça José Silva Campos	limpeza geral	REPASSADO À SUSTENTARE PARA LIMPEZA.
Rua Humberto de Queiroz	imóvel do nº 280	descarte de entulho sobre o passeio	encaminhado para CMIU/STLP
Praça Waldemar Sacramento	toda extensão	limpeza geral, corte de grama, retirada de mato e lixo	JÁ ESTÁ NA PROGRAMAÇÃO.

Praça Waldemar Sacramento	margem do córrego POLI	cutte de grama, retirada de mato, faixas e materiais descartados as margens do córrego	JÁ ESTÁ NA PROGRAMAÇÃO.
---------------------------	------------------------	--	-------------------------



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**

Relatório de Vistoria - 25 de março

		Subprefeitura Santo Amaro	
Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 578	passoio e anúncio publicitário irregulares	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 567	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 570	passoio e anúncio publicitário irregulares	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 568	passoio irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 562	passoio irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 557	passoio irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 550	passoio irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 542	passoio irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 538	passoio irregular	Notificado/MPL

Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 537	anúncio indicativo irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 535	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 525	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 500	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 482	passoieo e anúncio publicitário irregulares	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 476	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 459	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 460	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 454	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 446	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 444	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 438	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 424	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 416	passoieo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 406	anúncio publicitário irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 406	hotel - verificação de alvará de funcionamento	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Washington Luiz	na frente do imóvel de nº 406	tampa de boca de lobo danificada	Executado

Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 417	anúncio indicativo e publicitário irregulares	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 364	anúncio publicitário irregular e grafiteagem	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 356	anúncio indicativo irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 354	anúncio indicativo irregular	Intimado
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 300	passo e anúncio publicitário irregulares	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel ao lado direito do nº 300	posto de gasolina desativado - limpeza	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 164	passo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	esquina com a Rua Piranchim	placa de identificação de logradouro danificada	VERIFICAR EM 25/04/11
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 136	passo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 132	passo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 120	passo irregular	Notificado/MPL
Avenida Washington Luiz	imóvel do nº 56	posto de gasolina desativado - limpeza	Notificado/MPL
Rua João Alfredo	imóvel do nº 446	anúncio indicativo e publicitário irregulares	Intimado

A.