



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**

Relatório de Vistoria - 16 de maio

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Padre José Maria	entorno do Terminal de ônibus de Santo Amaro	varrição/capinação/pintura de guias/retirada de "lambe-lambe" dos postes de iluminação e pontos de ônibus/lavagem dos baixos das escadas do terminal e pontos de ônibus com retirada de lixo dos seus telhados/retirada de entulhos, materiais diversos e lixos descartados sobre os passeios	acionada a ULP, que executará os serviços na tarde desta segunda-feira (16/05)
Rua Padre José Maria	altura do imóvel de nº 400	banca de jornal vendendo produtos não permitidos	Intimado
Rua Padre José Maria	altura do imóvel de nº 489	banca de jornal vendendo produtos não permitidos	Intimado
Rua Padre José Maria	esquina com a Rua Jurai Soares	área verde necessitando de limpeza e retirada de diversos materiais descartados sobre passeio e necessidade de verificação do que é área pública para providências quanto a sua revitalização	encaminhado para CMIU/STLP - UAV e <u>GABINETE</u>
Rua Padre José Maria	imóvel do nº 123	passeio irregular e verificação de licença de funcionamento	Intimado

Rua Padre José Maria	esquina com a Rua Antonio de Saavedra	descarte de materiais sobre passeio	RETIRADO PELA SUSTENTARE EM 16/05/11
Rua Padre José Maria	área entre a Rua Cesar Moreira	área verde necessitando de limpeza e retirada de diversos materiais descartados sobre passeio e necessidade de verificação do que é área pública para providências quanto a sua revitalização	encaminhado para CMIU/STLP - UAV e GABINETE
Rua Mario Lopes Leão	imóvel do nº 1097	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Mario Lopes Leão	na frente da Rua Alvares Lobo	buraco na sarjeta junto a boca de lobo	encaminhado para CMIU/STM
Rua Mario Lopes Leão	esquina com a Rua Francisco Arvani	descarte de materiais sobre passeio	RETIRADO PELA SUSTENTARE
Rua Mario Lopes Leão	imóvel do nº 712	toldo e passeio irregular	Intimado
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 48	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 52	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 84 C-3	rebaixamento irregular de guia invadindo a sarjeta e viário	encaminhado para CMIU
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 102	rebaixamento irregular de guia invadindo a sarjeta e viário	encaminhado para CMIU
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 112	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 142	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 174	passeio irregular	Notificado/MPL

Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 181	passageo irregular	Notificado/MPL
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 226	passageo irregular	Notificado/MPL
Rua Plácido Vieira	altura do imóvel de nº 40	descarte de materiais sobre passeio	RETIRADO PELA SUSTENTARE
Rua Plácido Vieira	imóvel do nº 41	passageo irregular	Notificado/MPL
Rua La Paz	imóvel do nº 251	descarte de materiais sobre passeio	RETIRADO PELA SUSTENTARE EM 16/05/11
Rua La Paz	imóvel do nº 148	passageo irregular	Notificado/MPL



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
 COORDENAÇÃO DAS
 SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 17 de maio

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Fernandes Moreira	imóvel do nº 1402	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Fernandes Moreira	esquina com a Rua José Vicente Cavalheiro	varrição, limpeza e retirada de material	PROVIDENCIADO PELA EQUIPE DE UV.
Rua Fernandes Moreira	esquina com a Rua José Vicente Cavalheiro	boca de lobo entupida	ENCAMINHADO PARA UV.
Rua Fernandes Moreira	imóvel do nº 1440	passageo irregular	encaminhado para CPDU/STF

Rua José Guerra	esquina com a Rua Américo Brasiliense	placa de identificação de logradouro danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Luiz Seráfico Junior	imóvel do nº 64	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Luiz Seráfico Junior	esquina com a Rua Luiz Correia de Melo	solapamento de viário	encaminhado para CPO
Rua José Guerra	toda extensão	limpeza, varrição, capinação, retirada de "lambe-lambe" dos postes de iluminação, pintura de guias, retirada de materiais descartados sobre passeio e retirada de terra nas sarjetas	ENCAMINHADO PARA SUSTENTARE PROGRAMAR
Rua Paulo Assunção	esquina com a Rua Luiz Correia de Melo	buraco no viário	OK 19/05/11
Rua Souza Noschese	imóvel do nº 76	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha	imóvel do nº 291	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha	altura do imóvel de nº 177	barraca com comércio irregular sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	esquina com a Rua Antonio das Chagas	barraca irregularmente sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 234	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 220N	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 221	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 171	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 165	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

Rua José Guerra	imóvel do nº 157	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 151	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 135	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 131	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1570	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1569	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1545	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1537	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1525	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1524	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 76	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Manoelito de Ornelas	imóvel do nº 184	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Manoelito de Ornelas	na frente do imóvel de nº 184	buraco no viário	OK 19/05/11
Rua Manoelito de Ornelas	esquina com a Rua Arquiteto Marcelo Roberto	barraca com comércio irregular sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cel Adriano Machado	toda extensão	limpeza e retirada de materiais e lixo descartados sobre passeio	ENCAMINHADO À SUSTENTARE PARA PROGRAMAÇÃO.
Rua Leonel Vaz de Barros	toda extensão	limpeza do passeio e da área verde existente, com retirada de materiais e lixo descartados	acionada a ULP que efetuou a limpeza
Rua Maria de Lourdes Vital	esquina com a Rua Visconde de Taunay	placa de identificação de logradouro danificada	encaminhado para CMIU/STM

Rua João Carlos da Silva Borges	frente do imóvel de nº 1257	barraca de comércio irregular sobre passeio ao lado de uma banca de jornal	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ricardo Lunardelli	altura do imóvel de nº 197	buraco no viário	OK 20/05/11
Rua Ricardo Lunardelli	altura do imóvel de nº 241	buraco no viário	OK 20/05/11
Rua Manoelito de Ornelas	esquina com a Rua Verbo Divino	comércio irregular sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Américo Brasiliense	esquina com a Rua Antonio José Borges	descarte de materiais sobre passeio	ENCAMINHADO À SUSTENTARE PARA PROGRAMAÇÃO.
Rua Américo Brasiliense	altura do imóvel de nº 2404	área verde pública necessitando de poda de algumas árvores (problema relacionado a queda de galhos e segurança pública)	SERÁ GERADO SIS PARA ATENDIMENTO.



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 18 de maio

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Sócrates	altura do imóvel de nº 625	ponto de taxi com anúncio publicitário de uma pizzeria	Apreensão
Rua Sócrates	altura do imóvel de nº 594	banca de jornal com exposição de materiais sobre o passeio	Intimado
Rua Sócrates	imóvel do nº 598	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Sócrates	ao lado do imóvel de nº 602	passeio irregular	Notificado/MPL

Rua Sócrates	imóvel do nº 484	anúncio indicativo irregular	Intimado
Rua Molière	esquina com a Rua Dr Ferreira Lopes	comércio irregular sobre passeio (frutas)	Apreensão
Rua Alvares de Azevedo	imóvel do nº 95	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua José de Alencar	imóvel do nº 80	passeio irregular e vistoria em árvore com perigo de queda	Notificado/MPL
Rua Dr Ferreira Lopes	imóvel do nº 424	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Olavo Bilac	imóvel do nº 58	anúncio indicativo irregular	Intimado
Rua Molière	imóvel do nº 56	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Molière	esquina com a Avenida Washington Luiz	descarte de materiais sobre passeio	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RETIRADA
Rua Molière	imóvel do nº 385	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Frei Caniseo	imóvel do nº 116	anúncio indicativo irregular	Intimado
Rua Frei Caniseo	imóvel do nº 169	anúncio publicitário irregular	Intimado
Rua Frei Caniseo	imóvel do nº 159	anúncio publicitário irregular	Intimado
Rua Daphne Dalla Torre Natale	imóvel do nº 45	retirada de estrutura de anúncio	Apreensão
Rua Daphne Dalla Torre Natale	esquina com a Rua Sócrates	reparos em sarjetão e viário	A SABESP FOI OFICIADA OK PV EM 26/05/11
Rua Sócrates	imóvel do nº 624	passeio irregular	Notificado/MPL



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
 COORDENAÇÃO DAS
 SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 19 de maio

SUBPREFEITURAS**Subprefeitura Santo Amaro**

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Omar Cardoso	toda extensão	varrição, capinação, pintura de guias, retirada de lambe-lambe dos postes de iluminação e retirada de materiais descartados sobre passeio	ENCAMINHADO À SUSTENTARE PARA PROGRAMAÇÃO
Rua Omar Cardoso	altura do imóvel de nº 88	tampa de boca de lobo danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Darwin	imóvel do nº 420	passeio irregular e limpeza com a retirada de arbusto sobre passeio	Notificado/MPL
Rua Professor Authos Pagna	altura do imóvel de nº 66	área verde - limpeza, retirada de mato, materiais e lixo sobre passeio	SERÁ PROGRAMADO COM A EQUIPE DE ÁREAS AJARDINADAS
Rua Darwin	altura do imóvel de nº 448	banca de jornal - anúncio publicitário irregular de uma Empresa da região	Intimado
Rua Tipueira	toda extensão	buracos no viário	OK 23/05/11
Rua Tipueira	imóvel do nº 13	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Lindolfo Gomes	imóvel do nº 35	rebaixamento irregular com avanço sobre a sarjeta e viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Lindolfo Gomes	altura do imóvel de nº 19	boca de lobo danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Santa Zoé	imóvel do nº 205	passeio irregular e vasos irregularmente sobre passeio	Notificado/MPL
Rua Professor Artur Torres Filho	imóvel do nº 48	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 118	passeio irregular e limpeza	Notificado/MPL

Avenida Washington Luiz	esquina com a Rua Borba Gato	descarte de materiais sobre passeio	ENCAMINHADO À SUSTENTARE PARA REMOÇÃO
-------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 20 de maio

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito	imóvel do nº 497	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito	imóvel do nº 596	verificação de regularidade de funcionamento de estacionamento - passeio irregular	Intimado
Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito	ao lado do imóvel de nº 96	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Professor Clemente Pinho	altura do imóvel de nº 278	buraco no viário	OK 24/05/11
Rua Licínio Maragliano	imóvel do nº 218	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua Licínio Maragliano	imóvel do nº 217	passeio irregular	Notificado/MPL
Rua General Bráulio Guimarães	imóvel do nº 81	passeio irregular	Notificado/MPL

Rua General Braulio Guimarães	imóvel do nº 79	passseio irregular	Notificado/MPL
Rua Miranda Ribeiro	imóvel do nº 342	passseio irregular	Notificado/MPL
Rua Miranda Ribeiro	altura do imóvel de nº 317	buraco no viário	OK 24/05/11
Rua Miranda Ribeiro	altura do imóvel de nº 305	buraco no viário	OK 24/05/11
Rua Miranda Ribeiro	altura do imóvel de nº 287	buraco no viário	OK 24/05/11
Rua Edson Carneiro	toda extensão	varrição, capinação, pintura de guias, limpeza de postes de iluminação e retirada de materiais descartados sobre passeio	SERVIÇO EFETUADO C/SUSTENTARE EM 27/05/11.
Rua Edson Carneiro	imóvel do nº 606	verificação de regularidade de funcionamento de estacionamento - passeio irregular	Intimado
Rua Edson Carneiro	esquina com a Rua Professor Clemente Pinho	boca de lobo danificada	OK 25/05/11
Rua Professor Clemente Pinho	toda extensão	varrição, capinação, pintura de guias, limpeza de postes de iluminação e retirada de materiais descartados sobre passeio	SERVIÇO EFETUADO C/SUSTENTARE EM 27/05/11.
Rua Professor Leme da Fonseca	toda extensão	varrição, capinação, pintura de guias, limpeza de postes de iluminação e retirada de materiais descartados sobre passeio	SERVIÇO EFETUADO C/SUSTENTARE EM 27/05/11.

Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito	toda extensão	varrição, capinação, pintura de guias, limpeza de postes de iluminação e retirada de materiais descartados sobre passeio	SERVIÇO EFETUADO C/SUSTENTARE EM 27/05/11.
--------------------------------------	---------------	--	--



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 21 de Maio

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua José Morales Lopes	altura do imóvel de nº 45	veículo abandonado de placas CLR 7468	encaminhado para CPDU/STF
Rua das Barcas	altura do imóvel de nº 521	área verde - retirada de galhos	o material foi retirado pela ULP
Rua da Prata	imóvel do nº 615	passeio irregular e limpeza	REPASSADO À SUSTENTARE PARA RETIRADA.
Rua da Prata	imóvel do nº 550	verificação de regularidade de funcionamento de estabelecimento comercial com toldo irregularmente sobre passeio e arbustos cobrindo a passagem de pedestre	encaminhado para CPDU/STF
Rua da Prata	imóvel do nº 307	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde de Porto Alegre	imóvel do nº 190, esquina com a Rua Laplace	imóvel abandonado - muro/passeio/limpeza	encaminhado para CPDU/STF

Rua Miranda Guerra	ao lado do imóvel de nº 827	terreno - muro/passeio/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cassiano Ricardo	imóvel do nº 491	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cassiano Ricardo	ao lado do imóvel de nº 491	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cassiano Ricardo	esquina com a Avenida Professor Rubens Gomes de Souza	terreno - muro/passeio/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Dr Francisco Malta Cardoso	na altura do imóvel de nº 250	buraco no viário	OK 30/05/11
Rua Dr Antonio de carvalho	esquina com a Rua Miranda Guerra	buraco no viário	OK 30/05/11
Rua Canumã	ao lado direito do imóvel de nº 287	terreno - muro/passeio/limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Canumã	ao lado do imóvel de nº 180	terreno - muro/passeio/limpeza	encaminhado para CPDU/STF