



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**

Relatório de Vistoria - 18 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua São Sebastião	imóvel do nº 467	passageio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Sebastião	imóvel do nº 465	passageio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Sebastião	imóvel do nº 462	passageio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Sebastião	imóvel do nº 475	toldo irregular e retirada de estrutura de anúncio	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Sebastião	imóvel do nº 534	anúncio indicativo invadindo o passeio	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua São Sebastião	imóvel do nº 581	passageio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua São Sebastião	imóvel do nº 590	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cancioneiro Popular	imóvel do nº 255	estabelecimento comercial (bar) - verificação de alvará de funcionamento (muitas denúncias sobre barulho fora de horário, nas quintas e sextas-feiras)	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cancioneiro Popular	imóvel do nº 423	passageio irregular	encaminhado para CPDU/STF

Rua Cancioneiro Popular	na frente do imóvel de nº 450	descarte de materiais sobre o passeio	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Thomas Deloney	esquina com a Rua Sidnei Siqueira	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Cancioneiro Popular	imóvel do nº 203	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cancioneiro Popular	imóvel do nº 125	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua da Paz	imóvel do nº 648	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José de Carvalho	imóvel do nº 481	toldo e anúncio indicativos irregulares	encaminhado para CPDU/STF
Rua José de Carvalho	imóvel do nº 508	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Fernandes Moreira	imóvel do nº 794	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Fernandes Moreira	na frente do imóvel de nº 143	galhos de árvore sobre passeio	retirado pela equipe da UTI
Rua Vitorino de Moraes	na frente do imóvel de nº 134	fiação solta	encaminhado para a ELETROPAULO
Rua Vitorino de Moraes	imóvel do nº 356	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Manoel Fernandes de Barros	na frente do imóvel de nº 38	veículo abandonado - VW/sedan amarelo	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 17 e 17A	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua José Guerra	imóvel do nº 13	toldo e anúncio indicativos irregulares (várias denúncias de uso irregular de passeio e viário com mesas e cadeiras)	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**



Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 238	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 433	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 709	todo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 948	anúncio indicativo e publicitário irregulares	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Vitorino de Moraes	imóvel do nº 369	anúncio indicativo avançando irregularmente sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Engenheiro Mesquita Sampaio	imóvel do nº 184	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Engenheiro Mesquita Sampaio	imóvel do nº 518	passseio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Engenheiro Mesquita Sampaio	imóvel do nº 417	descarte de entulho e outros materiais	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Engenheiro Mesquita Sampaio	imóvel do nº 669	mesas e cadeiras irregularmente sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF

Rua Engenheiro Mesquita Sampaio	esquina com a Rua José Vicente de Carvalho	descarte de entulho e outros materiais	efetuada a recolha dos materiais pela ULP
Rua Engenheiro Mesquita Sampaio	próximo ao imóvel de nº 815	boca de lobo danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Engenheiro Mesquita Sampaio	toda extensão	varrição, capinação e recolha de lixo	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1569	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1469	passoio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1328	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação
Rua Antonio das Chagas	na frente do imóvel de nº 1197	veículo abandonado no viário - VW/passat de placas BEM 2200	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1197	passoio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1099	passoio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1061	passoio e toldo irregulares	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 1049	passoio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóveis de nº 1001A e 985	anúncio indicativo avançando irregularmente sobre passeio e mesas e cadeiras irregularmente sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 795	passoio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 803	passoio irregular	encaminhado para CPDU/STF

Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 811	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Antonio das Chagas	imóvel do nº 770	passeio e toldo irregulares	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pedroso de Camargo	imóvel do nº 240	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pedroso de Camargo	imóvel do nº 115	toldo irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Pedroso de Camargo	imóvel do nº 111	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Pedroso de Camargo	na frente do imóvel de nº 70	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Alexandre Dumas	esquina com a Rua Pedroso de Camargo	placa indicativa de logradouro danificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Alexandre Dumas	imóvel do nº 1079	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Augusto de Toledo Barros	imóvel do nº 101	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Manoela Pereira Guimarães	imóvel do nº 421	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Manoela Pereira Guimarães	primeiro quarteirão	buracos no viário (2)	encaminhado para CMIU/STM
Avenida João Dias	imóvel do nº 132	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Avenida João Dias	imóvel do nº 172	geladeira de sorvete sobre o passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Alves Pontual	esquina com a Rua Augusto de Toledo Barros	folhas e galhos em área verde	materiais retirados pela ULP

Rua Américo Brasiliense	imóvel do nº 1005	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Américo Brasiliense	imóvel do nº 1062	anúncio publicitário e toldo irregulares	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Praça Leon Feffer	toda extensão	verificação de tubos de concreto sobre área verde	encaminhado para CPO
Rua da Paz	esquina com a Rua Vitorino de Moraes	verificação de álvara de funcionamento de Estacionamento	encaminhado para CPDU/STF



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

Relatório de Vistoria - 20 de abril

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	ao lado do imóvel de nº 127	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 599	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 709	terreno abandonado - passeio limpeza e verificação de área pública	encaminhado para CPDU/STF e GAB
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 720	passeio irregular e retirada de arbusto na área de serviço do passeio	encaminhado para CPDU/STF

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 730	passeio irregular e retirada de arbusto na área de serviço do passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 774	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 872	passeio irregular e retirada de arbusto na área de serviço do passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 962	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	esquina com a Rua Irineu Marinho	terreno - passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	esquina com a Rua Irineu Marinho	limpeza e capinação de guia e sarjeta	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Ministro Roberto Cardoso Alves	imóvel do nº 1301	galhos sobre passeio	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Marechal Deodoro	esquina com a Rua Conde Deu	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua da Fraternidade	esquina com a Rua Conde Deu	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua da Fraternidade	esquina com a Rua Comendador Zarzur	galhos sobre passeio resultado de poda da ELETROPAULO	encaminhado para CPDU/STF
Rua da Fraternidade	imóvel do nº 325	poda em duas árvores - continuação do serviço da ELETROPAULO (há OS a respeito)	encaminhado para CMIU/STLP - UAV
Rua da Fraternidade	na frente do imóvel de nº 362	buraco no viário	encaminhado para CPDU/STF

Rua da Fraternidade	imóvel do nº 521	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	ao lado do imóvel de nº 715	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 677	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde Deu	imóvel do nº 586	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	ao lado do imóvel de nº 511	Obra utilizando área do passeio com tapume, passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 423	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	esquina com a Rua Nove de Julho	placa de identificação de logradouro danificada	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 315	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 276	passeio irregular e retirada de arbusto na área de serviço do passeio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 152	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 140	passeio irregular e limpeza	encaminhado para CPDU/STF
Rua Conde D'Eu	imóvel do nº 94	arbusto sobre o passeio obstruindo a passagem de pedestre	encaminhado para CPDU/STF
Rua Baxiúva	esquina com a Rua Professor Artur Torres Filho	Galhos sobre o passeio	encaminhado para CMIU/STLP
Rua Padre José de Anchieta	imóvel do nº 1019	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Padre José de Anchieta	imóvel do nº 936	anúncio indicativo irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Padre José de Anchieta	imóvel do nº 911	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa