

Relatório de Vistoria - 28 de junho

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Susana Rodrigues	atura do imóvel de nº 295	descarte de materiais sobre passeio	acionado a ULP que retirará o material do local nesta data
Rua Susana Rodrigues	atura do imóvel de nº 170	descarte de materiais sobre passeio	acionado a ULP que retirará o material do local nesta data
Rua Susana Rodrigues	imóvel do nº 140	deposito de Ferro Velho - verificação de regularidade de funcionamento	encaminhado para CPDU/STF
Rua Gen Roberto A. de Carvalho Filho	imóvel do nº 465	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Gen Roberto A. de Carvalho Filho	imóvel do nº 498	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Gen Roberto A. de Carvalho Filho	imóvel do nº 502	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Gen Roberto A. de Carvalho Filho	imóvel do nº 508	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

		descarte de materiais sobre passeio	acionado a ULP que retirará o material do local nesta data
Rua Capitão Fidelis	altura do imóvel de nº 109	veículo abandonado no viário de placas BRE 8403 - Fiat/Prêmio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Capitão Fidelis	imóvel do nº 94	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Capitão Fidelis	altura do imóvel de nº 90	descarte de materiais sobre passeio	acionado a ULP que retirará o material do local nesta data
Rua Domingos Prado	imóvel do nº 128	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Domingos Prado	imóvel do nº 107	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Domingos Prado	imóvel do nº 126	tolido irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Domingos Prado	imóvel do nº 175	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Domingos Prado	imóvel do nº 50	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Domingos Prado	imóvel do nº 30	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Domingos Prado	imóvel do nº 9	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Domingos Prado	altura do imóvel de nº 50	descarte de materiais sobre passeio	acionado a ULP que retirará o material do local nesta data
Rua Domingos Prado	altura do imóvel de nº 50	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Brasília Luz	imóvel do nº 177	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Brasília Luz	altura do imóvel de nº 248	boca de lobo danificada	encaminhado para CMIU/STM

		io irregular	encaminhado para CPDU/STF
		io irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Cincinato Cajado Braga	atura do imóvel de nº 38	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Cincinato Cajado Braga	atura do imóvel de nº 85	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM

Relatório de Vistoria - 29 de junho

Subprefeitura Santo Amaro

Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
Rua Maria Almeida do Prado	imóvel do nº 127	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Maria Almeida do Prado	imóvel do nº 90	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Maria Almeida do Prado	final da rua próximo a esquina com a Rua Iguatinga	descarte de materiais sobre passeio	acionado a ULP que retirará o material do local nesta data
Rua Iguatinga	ao lado do imóvel de nº 157	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	imóvel do nº 149	passeio irregular	encaminhado para CPDU/STF

		passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
		passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	imóvel do nº 68	depósito de Ferro Velho - verificação de regularidade de funcionamento	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	imóvel do nº 39	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	imóvel do nº 397	anúncio indicativo e toldo irregulares	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Iguatinga	imóvel do nº 368	anúncio publicitário irregular	encaminhado para CPDU/STF para verificação e confecção de multa
Rua Iguatinga	esquina com a Rua João Alfredo	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua João Alfredo	imóvel do nº 520	obstáculo sobre passeio	encaminhado para CPDU/STF
Alameda Santo Amaro	imóvel do nº 497	exposição irregular de materiais nas paredes externas do estabelecimento	encaminhado para CPDU/STF
Rua Roberto Alves C. Filho	imóvel do nº 70	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Roberto Alves C. Filho	imóvel do nº 107	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Roberto Alves C. Filho	imóvel do nº 129	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Roberto Alves C. Filho	imóvel do nº 126	passagem irregular	encaminhado para CPDU/STF

		ação de área pública invadida	encaminhado para CPDU/STF e GABINETE
Rua Roberto Alves C. Filho	imóvel do nº 196	passoie irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Roberto Alves C. Filho	atura do imóvel de nº 220	veículo abandonado no viário de placas BRO 2760 - Fiat/Prêmio	encaminhado para CPDU/STF
Rua Roberto Alves C. Filho	atura do imóvel de nº 248	boca de lobo daniificada	encaminhado para CMIU/STM
Rua Iguatinga	atura do imóvel de nº 338	veículo abandonado no viário de placas CAX 5232 - GM/Chevete	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	imóvel do nº 265	passoie irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	atura do imóvel de nº 248	veículo abandonado no viário de placas DAR 3699 - VW/Passat	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	atura do imóvel de nº 206	veículo abandonado no viário de placas CTB 1994 - Peugeot	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	imóvel do nº 183	passoie irregular	encaminhado para CPDU/STF
Rua Iguatinga	atura do imóvel de nº 172	buraco no viário	encaminhado para CMIU/STM
Rua Senador Flaquer	imóvel do nº 354/366	depósito de Ferro Velho - verificação de regularidade de funcionamento	encaminhado para CPDU/STF



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)