

RELATÓRIO DE VISTORIA				Subprefeitura					SM		São Mateus			
sistema viário				vistoria	trecho vistoriado				problema			ordem de serviço		
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
7	p	R	Felipa Gago	4/jul/11	parcial				7	Conservação de logradouro	td.ext.	63789/11	5/jul/11	em andamento
7	t	R	Professora Jaçanã Altair	4/jul/11	parcial	38	950	1034	7	Conservação de logradouro	nº 125	3791/201	5/jul/11	em andamento
17	t	R	Beira Rio	4/jul/11	parcial	130			17	Construção irregular	nº 134	019/2011	8/jul/11	executado
6	t	R	Ernesto Manograsso	5/jul/11	parcial	340			6	Conservação de jardim	340	63811/11	6/jul/11	executado
10	p	R	Estrada de Santo André	5/jul/11	parcial	s/nº	s/nº	1830	10	Buraco	td.ext.	62620/11	5/jul/11	executado
13	p	Pr	Felisberto Fernandes	6/jul/11	td.ext.				13	Lei Cidade Limpa		008/2011	6/jul/11	executado
99	t	R	Jorge Carlos de Almeida	6/jul/11	parcial				99	Outros serviços	td.ext.			programado
10	p	Av	Sapopemba	7/jul/11	td.ext.				10	Buraco	nº 14700	65139/11	8/jul/11	programado
7	t	R	Felice Buscaglia	7/jul/11	parcial	470	556		10	Buraco	nº 470	65139/11	8/jul/11	programado
99	t	R	Pastor Adarcy de Oliveira	8/jul/11	td.ext.				99	Outros serviços	td.ext.			programado
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
CAMPO 1				CAMPO 2	CAMPO 3				CAMPO 4		CAMPO 5			
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				