

RELATÓRIO DE VISTORIA				Subprefeitura				SM		São Mateus				
sistema viário				vistoria	trecho vistoriado				problema			ordem de serviço		
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
10	p	Av	Sapopemba	11/jul/11	parcial	km 27	km 31		10	Buraco	td.ext.	65832/11	11/jul/11	executado
10	p	Av	Bento Guelfi	11/jul/11	parcial				10	Buraco	td.ext.	65832/11	11/jul/11	executado
7	t	R	Felipa Gago	12/jul/11	parcial				7	Conservação de logradouro	td.ext.	65582/11	12/jul/11	programado
99	t	R	Jaçanã Altair	12/jul/11	parcial				99	Outros serviços	td.ext.	65584/11	12/jul/11	programado
2	t	R	Franca do Imperador	13/jul/11	parcial				5	Conservação de drenagem	td.ext.	66586/11	13/jul/11	programado
2	p	R	André de Almeida	13/jul/11	td.ext.				2	Conservação de galerias	td.ext.	65495/11	13/jul/11	programado
2	p	Av	Bassano Del Grappa	14/jul/11	td.ext.				2	Conservação de galerias	td.ext.	67053/11	14/jul/11	programado
7	t	R	Jorge Carlos de Almeida	14/jul/11	td.ext.				7	Conservação de logradouro	td.ext.	67075/11	14/jul/11	programado
6	p	Av	Sapopemba	15/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	td.ext.	67732/11	15/jul/11	programado
6	t	R	Dr. Paulo de Queiroz	15/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	td.ext.	67736	15/jul/11	programado
99	p	Av	Arq. Vilanova Artigas	15/jul/11	parcial			0	99	Outros serviços	td.ext.		15/jul/11	programado
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
CAMPO 1				CAMPO 2	CAMPO 3				CAMPO 4		CAMPO 5			
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				