

RELATÓRIO DE VISTORIA				Subprefeitura				SM		São Mateus				
sistema viário				vistoria	trecho vistoriado				problema			ordem de serviço		
cód.	cat.	tipo	nome	data	programa	início	término	extensão	cód.	descrição	local	no.	data	situação
6	p	Av	Barreira Grande	18/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	no.4156	68397/11	18/jul/11	executado
6	t	R	Luiz Barbalho Bezerra	18/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	no.177	68997/11	18/jul/11	executado
6	t	Pr	Sen. Nilo Coelho	18/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	td.ext.	67958/11	18/jul/11	executado
10	p	Av	Satélite	19/jul/11	parcial				10	Buraco	no.160	68781/11	19/jul/11	executado
10	p	Av	Mateo Bei	19/jul/11	td.ext.				10	Buraco	no. 1392	68781/11	19/jul/11	executado
10	p	Av	Sapopemba	19/jul/11	td.ext.				10	Buraco	no. 15880	68781/11	19/jul/11	executado
6	p	Pr	Sapopemba	19/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	td.ext.	68920/11	19/jul/11	executado
6	t	R	Fco. Melo Palheta	20/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	td.ext.	69080/11	20/jul/11	executado
6	p	Av	Engenho Novo	20/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	no.120	69351/11	20/jul/11	executado
7	t	R	Jaçaná Altair	21/jul/11	parcial				7	Conservação de logradouro	td.ext.	69701/11	21/jul/11	programado
6	p	Av	André de Almeida	21/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	no.1245	69727/11	21/jul/11	executado
2	p	Av	Mariana de Souza Guerra	22/jul/11	parcial				2	Conservação de galerias	td.ext.	70269/11	22/jul/11	programado
2	t	R	Bassano Del Grappa	22/jul/11	parcial				2	Conservação de galerias	td.ext.	70273/11	22/jul/11	programado
6	t	Pr	Nebulosas	22/jul/11	parcial				6	Conservação de jardim	td.ext.	70259/11	22/jul/11	executado
								0		#N/D				
								0		#N/D				
CAMPO 1				CAMPO 2	CAMPO 3			CAMPO 4				CAMPO 5		
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				
								0		#N/D				