



## Relatório de vistorias - Semana de 13 a 17 de junho

### Subprefeitura São Mateus

<b>Data</b>	<b>Via</b>	<b>Trecho vistoriado</b>	<b>Resultado da vistoria</b>	<b>Providência tomada</b>
13/6/2011	Avenida Jacú-Pêssego	Próximo à Avenida Sapopemba	Obras de canalização do córrego afluente do Caaguaçu efetuadas pela Dersa	Vistoria
14/6/2011	Avenida Sapopemba	Da Avenida dos Sertanistas até Bento Guelfi	Buracos na via - reclamação jornal Agora SP	Encaminhamento ao setor de obras para realização de tapa buraco e melhoria mecanizada dos trechos mais prejudicados
15/6/2011	Avenida Bento Guelfi	Da Avenida Ragueb Chohfi até Avenida Sapopemba	Definição para TCA pela Ecourbis	Vistoria
16/6/2011	Avenida Sapopemba	Da Avenida dos Sertanistas até Bento Guelfi	Definição dos locais para obras de contenção e melhorias do TCA	Vistoria com equipe da Ecourbis
17/6/2011	Conjunto Habitacional Vergueirinho - Nova Divinéia	Entre as ruas Luis de Simoni e Amália Cordelli	Atendimento à demanda da comunidade - carcaça e lixo	Encaminhamento para CPDU remover a carcaça abandonada e pedir colocação de caçamba de lixo no local junto à Concessionária responsável