



Relatório de vistorias - Semana de 23 a 27 de maio

Subprefeitura São Mateus

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
23/5/2011	Rua São Jorge	Extensão	Obra de contenção de via	Vistoria
24/5/2011	Rua Lima Bonfante	Extensão	Entulho na área para implantação de um CRAS	Remoção do entulho por CIUO
25/5/2011	Avenida Sapopemba	da Avenida Bento Guelfi até aterro São João	Trabalho para visita do C40	Vistoria
26/5/2011	Avenida Bento Guelfi	Da Avenida Ragueb Chohfi até Avenida Bento Guelfi	Limpeza de mato, manutenção de vias e reforma de calçadas	Vistoria para visita do C40
27/5/2011	Avenida Ragueb Chohfi	Da Jacu Pêssego até a Avenida Bento Guelfi	Pintura de guias, limpeza de sarjetas	Vistoria para visita do C40