



Relatório de vistorias - Semana de 30 de maio a 03 de junho

Subprefeitura São Mateus

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
30/5/2011	Avenida Ragueb Chohfi	Da Jacu Pêssego até a Avenida Bento Guelfi	Pintura de guias, limpeza de sarjetas, corte de mato	Vistoria para visita do C40
31/5/2011	Rua Ipanhambuçu	Final da rua	Área particular, de APP, usada como aterro clandestino. Caminhão flagrado no momento em que depositava entulho	Acionamento do proprietário por CPDU e apreensão do caminhão
1/6/2011	Avenida Bento Guelfi	Da Avenida Ragueb Chohfi até Avenida Bento Guelfi	Limpeza de mato, manutenção de vias e reforma de calçadas	Vistoria para visita do C40
2/6/2011	Avenida Bassano Del Grappa	Próximo a rua da Paz e rua da Amizade	Análise de área para construção de praça	Vistoria com engenheiro para elaboração de projeto
3/6/2011	Rua Maria Cursi	Extensão	Serviço de tapa buraco	Vistoria
3/6/2011	Rua Boa Família	Extensão	Serviço de tapa buraco	Vistoria
3/6/2011	Rua Bandeira do Sul	Extensão	Serviço de tapa buraco e melhoria de viela	Vistoria
3/6/2011	Estrada do Palanque	Extensão	Serviço de tapa buraco	Vistoria
3/6/2011	Rua Lopes França	Extensão	Serviço de tapa buraco	Vistoria