

Relatório de Vistorias - Semana de 14 a 20 de Maio

Subprefeitura Vila Mariana

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
17/5/2011	Rua Domingos de Moraes	Trecho recapeado recentemente	Trecho em boas condições	
		Av. Domingos de Moraes x Pça Dr. Teodoro de Carvalho	Sacos de entulho	Determinada remoção.
		Altura nº 20		Determinada o plantio de nova muda de árvore para o local.
	Praça Raul Aberle	Entorno	Observado entulho	Determinada remoção.
	Praça Lasar Segall	Entorno	Observado entulho	Determinada remoção.
18/5/2011	Rua Agostinho Rodrigues Filho	Esquina com a Rua Doutor Bacelar	Obra em construção – uma Betoneira derramou concreto em longo trecho da Rua Luis Góis	Determinada fiscalização por CPDU.
		Vistoria à Feira da Rua Agostinho Rodrigues Filho	Às 14:30 hs ainda não estava totalmente desmontada	Solicitada à fiscalização para monitorar o horário de desmonte da próxima semana.
	Caminhada pela Rua Luis Góis	Da Rua Domingos de Moraes até Avenida 23 de Maio	Acompanhamento a agentes de CET verificando a travessia de pedestres. Obras de instalação de ponto de ônibus na Av. Ascendino Reis, próximo ao Tribunal de Contas	
		Rua Luis Góis x Rua Desembargador Heróides da Silva Lima	Constatada a necessidade de substituição de tampas de bocas de lobo	
		Altura do número 1767	Observado entulho e lixo	Acionada equipe de limpeza.
		Esquina da Rua Luis Góis x Av. Domingos de Moraes		Determinar à CPO a programação de obra para recolocação de guias x aumento da calçada x aumento do canteiro da Praça .