

Relatório de Vistorias - Semana de 28 de maio a 3 de junho

Subprefeitura Vila Mariana

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
30/5/2011	Vistoria à Praça Rosa Alves	Local	Acompanhado de Engenheiro e Arquiteto para definição de reforma da pista de cooper e trechos do piso.	
	Vistoria à Praça Comunitária	Local	Necessidade de reforma, pintura, verificação de área para instalação de equipamentos de ginástica.	
	Vistoria à Praça de Milão	Local	Conferência de serviço de limpeza e dos zeladores de praça.	Determinada a instalação de lixeiras
	Avenida República do Líbano	Nas proximidades ao Parque do Ibirapuera	Vistoria, em companhia de técnicos de SIURB, às obras de prevenção contra enchentes na Avenida República do Líbano e Parque do Ibirapuera.	
3/6/2011	Comunidade Mário Cardim	Rua Mário Cardim x Napoleão de Barros	Verificar limpeza do local	
	Avenida Jabaquara	Toda extensão	Verificar e existência de ambulantes na via	Encaminhado a CPDU