



Relatório de Vistorias - Semana de 05 a 11 de Fevereiro

Subprefeitura Santo Amaro

Data	Via	Trecho vistoriado	Resultado da vistoria	Providência tomada
7/2/2011	Av. 23 de Maio	Próximo ao antigo DETRAN	Necessidade de vistoria em ambulantes	Serviço solicitado à equipe de fiscalização
7/2/2011	Rua Abílio Soares x Rua Desembargador Elizeu Guilherme		Necessidade de recapeamento	Serviço incluído no planejamento de obras
7/2/2011	Praça Oswaldo Cruz		Bueiro entupido e necessidade de reparo no calçamento intertravado	Serviço incluído no planejamento de obras
7/2/2011	R. Desembargador Elizeu Guilherme		Necessidade de verificação da construção do novo prédio do HCor.	Incluído no roteiro de vistorias.
7/2/2011	Praça Estado da Palestina		Necessidade de refazer as calçadas do entorno e interior da praça	Serviço incluído no planejamento de obras
10/2/2011	Av. Ibirapuera	Muro do Monte Líbano	Entulho para ser retirado	Serviço repassado para o departamento de limpeza pública
10/2/2011	Av. Ibirapuera	alt. N° 2036	Obstáculos na calçada	verificar se está legal
10/2/2011	Av. Ibirapuera	toda a extensão	Lambe lambe nos postes	Um mutirão será organizado para a retirada
10/2/2011	Av. Ibirapuera x R. Iraúna		Guarita atrapalhando o passeio	Nosso setor de fiscalização tomará a providencia adequada
10/2/2011	Al. Jamaris	n° 170 e 213	Buraco na via	Emissão de uma ordem de serviço ao <i>tapa buraco</i>

11/2/2011	Rua Conselheiro Rodrigues Alves	altura do nº1275	Calçada em condições ruins (buraco + entulho)	
11/2/2011	Rua Madre Cabrini	265 e toda extensão	Calçada em condições ruins (buraco + entulho)	
11/2/2011	Rua Mário Cardin	toda a extensão	calçada em condições ruins (buraco + entulho)	
11/2/2011	Rua Napoleão de Barros	toda a extensão	calçada em condições ruins (buraco + entulho)	
11/2/2011	Rua São Paulinho	nº 81 e toda extensão	Garita irregular e calçadas em condições ruins	
11/2/2011	Rua Uruana		calçada em condições ruins (buraco + entulho + vergalhões)	
11/2/2011	Rua Domingos de Moraes	altura do nº 1154	Buraco na via	