

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>       | 116.250.0028-5; 116.250.0029-3; 116.250.0030-7;<br>116.250.0031-5; 116.250.0036-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)       |
| <b>Endereço:</b>  | Av. Dom Azeredo Coutinho, 531, 547 e 549   | <b>Classificação:</b> | Contaminada           |
| <b>CEP:</b>       | 03470-030  | <b>Contaminante:</b>  | Metais                |
| <b>Distrito:</b>  | Aricanduva   | <b>Restrição:</b>     | -                     |
| <b>Subpref.:</b>  | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF   | <b>Intervenção:</b>   | -                     |
| <b>Vértices*:</b> |  |                       |                       |
| 1                 | 344.638 E 7.392.950 N  | 2                     | 344.634 E 7.392.956 N |
| 3                 | 344.688 E 7.393.043 N  | 4                     | 344.743 E 7.393.008 N |
| 5                 | 344.638 E 7.392.950 N  |                       |                       |

|                   |   |                       |                       |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>       | 116.320.0058-9;                                       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)       |
| <b>Endereço:</b>  | Rua Engenheiro Guilherme Cristiano Frender, 926 e 948 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada           |
| <b>CEP:</b>       | 03477-000   | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH         |
| <b>Distrito:</b>  | Aricanduva  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea      |
| <b>Subpref.:</b>  | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF                  | <b>Intervenção:</b>   | -                     |
| <b>Vértices*:</b> |   |                       |                       |
| 1                 | 345.698 E 7.392.906 N                                 | 2                     | 345.684 E 7.392.892 N |
| 3                 | 345.700 E 7.392.875 N                                 | 4                     | 345.643 E 7.392.818 N |
| 5                 | 345.572 E 7.392.890 N                                 | 6                     | 345.622 E 7.392.939 N |
| 7                 | 345.636 E 7.392.926 N                                 | 8                     | 345.657 E 7.392.946 N |
| 9                 | 345.698 E 7.392.906 N                                 |                       |                       |

|   |                                      |                       |                              |
|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>   | 056.082.0038-1;                      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)       |
| <b>Endereço:</b>  | Av. Conselheiro Carrão, 950          | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>   | 03402-000                            | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos         |
| <b>Distrito:</b>  | Carrão                               | <b>Restrição:</b>     | -                            |
| <b>Subpref.:</b>  | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | <b>Intervenção:</b>   | -                            |
| <i>Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)</i> |                                      |                       |                              |
| <b>Vértices*:</b>   |                                      |                       |                              |
| 1   | 341.845 E 7.395.752 N                | 2                     | 341.834 E 7.395.738 N        |
| 3   | 341.829 E 7.395.764 N                | 4                     | 341.845 E 7.395.752 N        |

|   |                                      |                       |   |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>   | 056.177.0038-3;                      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Endereço:</b>  | Rua Carlos Silva, 395                | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                      |
| <b>CEP:</b>   | 03405-040                            | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's   |
| <b>Distrito:</b>  | Carrão                               | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b>  | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo                |
| <i>Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)</i> |                                      |                       |   |
| <b>Vértices*:</b>   |                                      |                       |   |
| 1   | 342.089 E 7.396.099 N                | 2                     | 341.925 E 7.396.058 N   |
| 3   | 341.886 E 7.396.101 N                | 4                     | 342.052 E 7.396.140 N   |
| 5   | 342.089 E 7.396.099 N                |                       |   |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 056.199.0111-4;  
**Endereço:** R.s José Tabacow, 131 e Boa Esperança, 229  
**CEP:** 03409-020  
**Distrito:** Carrão  
**Subpref.:** Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Outros  
Solventes Halogenados  
TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Parede Diafragma  
Remoção de solo/resíduo

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.778 E | 7.395.304 N | 2 | 341.541 E | 7.395.347 N |
| 3 | 341.573 E | 7.395.496 N | 4 | 341.651 E | 7.395.478 N |
| 5 | 341.809 E | 7.395.405 N | 6 | 341.799 E | 7.395.322 N |
| 7 | 341.783 E | 7.395.326 N | 8 | 341.778 E | 7.395.304 N |

**SQL:** 056.204.0021-2; 056.204.0022-0; 056.204.0023-9;  
056.204.0161-8;  
**Endereço:** Rua Aralu, 176  
**CEP:** 03319-001  
**Distrito:** Carrão  
**Subpref.:** Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  
**Contaminante:** PAH's  
Solventes Aromáticos  
Solventes Aromáticos Halogenados  
TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Oxidação/redução química

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 341.305 E | 7.395.512 N | 2  | 341.239 E | 7.395.497 N |
| 3 | 341.216 E | 7.395.514 N | 4  | 341.236 E | 7.395.532 N |
| 5 | 341.242 E | 7.395.528 N | 6  | 341.264 E | 7.395.557 N |
| 7 | 341.264 E | 7.395.559 N | 8  | 341.271 E | 7.395.562 N |
| 9 | 341.292 E | 7.395.566 N | 10 | 341.305 E | 7.395.512 N |

**SQL:** 055.144.0009-3;  
**Endereço:** Av. Guilherme Giorgi, 1245 e Rua Lutécia, 22 e 30  
**CEP:** 03422-001  
**Distrito:** Vila Formosa  
**Subpref.:** Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PAH's  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 342.466 E | 7.393.820 N | 2 | 342.360 E | 7.394.106 N |
| 3 | 342.574 E | 7.394.164 N | 4 | 342.673 E | 7.393.897 N |
| 5 | 342.466 E | 7.393.820 N |   |           |             |

**SQL:** 082.417.0090-3;  
**Endereço:** Av. Dr. Vital Brasil, 239 a 245; 257; 271 e Rua MMDC, 138, 138 fundos, 146 a 166  
**CEP:** 05510-020  
**Distrito:** Butantã  
**Subpref.:** Butantã - SPBT

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Clorados  
TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.861 E | 7.392.113 N | 2 | 325.857 E | 7.392.115 N |
| 3 | 325.844 E | 7.392.077 N | 4 | 325.810 E | 7.392.089 N |
| 5 | 325.823 E | 7.392.127 N | 6 | 325.819 E | 7.392.128 N |
| 7 | 325.836 E | 7.392.179 N | 8 | 325.878 E | 7.392.165 N |
| 9 | 325.861 E | 7.392.113 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                 |                       |                        |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 101.101.0033-5; 101.101.0083-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Endereço:</b> | Praça Isai Leiner, 195          | <b>Classificação:</b> | Reabilitada            |
| <b>CEP:</b>      | 05588-000                       | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos   |
| <b>Distrito:</b> | Butantã                         | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT                  | <b>Intervenção:</b>   | -                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.226 E | 7.391.575 N |
| 3 | 322.227 E | 7.391.589 N |
| 5 | 322.229 E | 7.391.624 N |
| 7 | 322.226 E | 7.391.575 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.220 E | 7.391.583 N |
| 4 | 322.211 E | 7.391.609 N |
| 6 | 322.252 E | 7.391.595 N |

|                  |   |                       |                              |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 084.030.0007-3;   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Corredor 2 (ZCOR-2)     |
| <b>Endereço:</b> | Av. Lineu de Paula Machado, 1.459 esquina com a Rua Dr. José Augusto de Queiroz | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 05601-001   | <b>Contaminante:</b>  | TPH                          |
| <b>Distrito:</b> | Morumbi   | <b>Restrição:</b>     | -                            |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT  | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.764 E | 7.390.739 N |
| 3 | 326.736 E | 7.390.753 N |
| 5 | 326.766 E | 7.390.762 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.743 E | 7.390.730 N |
| 4 | 326.748 E | 7.390.763 N |
| 6 | 326.764 E | 7.390.739 N |

|                  |                            |                       |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 185.001.0012-4;            | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Adherbal Stresser, 212 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>CEP:</b>      | 05566-000                  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados<br>Solventes Halogenados<br>TPH |
| <b>Distrito:</b> | Raposo Tavares             | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT             | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 317.000 E | 7.390.030 N |
| 3 | 316.995 E | 7.389.792 N |
| 5 | 317.000 E | 7.390.030 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 317.088 E | 7.389.832 N |
| 4 | 316.925 E | 7.389.993 N |

|                  |   |                       |                              |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 185.003.0048-4; 185.003.0081-6;                         | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista Ambiental (ZMa)   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Major Walter Carlson - N° 596, 610, 612, 618 e 622. | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 05565-210   | <b>Contaminante:</b>  | Metais                       |
| <b>Distrito:</b> | Raposo Tavares  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT  | <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 317.473 E | 7.389.776 N |
| 3 | 317.450 E | 7.389.811 N |
| 5 | 317.478 E | 7.389.778 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 317.433 E | 7.389.784 N |
| 4 | 317.476 E | 7.389.783 N |
| 6 | 317.473 E | 7.389.776 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 185.054.0064-9; 185.054.0082-7;    |
| <b>Endereço:</b> | Rua João Moreira Salles, 130 e 292 |
| <b>CEP:</b>      | 05548-900                          |
| <b>Distrito:</b> | Raposo Tavares                     |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade Ambiental (ZCa)                                   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação                      |
| <b>Contaminante:</b>  | Fenóis<br>Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos                   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 319.043 E | 7.390.439 N | 2  | 318.906 E | 7.390.353 N |
| 3 | 318.873 E | 7.390.497 N | 4  | 318.912 E | 7.390.490 N |
| 5 | 318.873 E | 7.390.816 N | 6  | 319.076 E | 7.390.833 N |
| 7 | 319.134 E | 7.390.826 N | 8  | 319.154 E | 7.390.794 N |
| 9 | 319.151 E | 7.390.673 N | 10 | 319.043 E | 7.390.439 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 185.160.0095-7;                            |
| <b>Endereço:</b> | Rodovia Raposo Tavares, n° 8.311 - Km 18,5 |
| <b>CEP:</b>      | 05577-000                                  |
| <b>Distrito:</b> | Raposo Tavares                             |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT                             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos  |
| <b>Restrição:</b>     | Escavações  |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento do índice de explosividade |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 317.132 E | 7.390.286 N | 2 | 317.282 E | 7.390.384 N |
| 3 | 317.655 E | 7.390.065 N | 4 | 317.542 E | 7.389.918 N |
| 5 | 317.132 E | 7.390.286 N |   |           |             |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 186.002.0012-0;             |
| <b>Endereço:</b> | Rod. Raposo Tavares Km 18,5 |
| <b>CEP:</b>      | 05577-300                   |
| <b>Distrito:</b> | Raposo Tavares              |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 316.843 E | 7.390.169 N | 2  | 316.064 E | 7.390.747 N |
| 3  | 316.143 E | 7.390.799 N | 4  | 316.221 E | 7.390.790 N |
| 5  | 316.369 E | 7.390.803 N | 6  | 316.569 E | 7.390.855 N |
| 7  | 316.701 E | 7.390.878 N | 8  | 316.839 E | 7.390.890 N |
| 9  | 316.899 E | 7.390.860 N | 10 | 317.048 E | 7.390.718 N |
| 11 | 317.054 E | 7.390.646 N | 12 | 317.117 E | 7.390.419 N |
| 13 | 317.127 E | 7.390.416 N | 14 | 317.114 E | 7.390.377 N |
| 15 | 317.145 E | 7.390.357 N | 16 | 317.125 E | 7.390.340 N |
| 17 | 317.125 E | 7.390.355 N | 18 | 317.047 E | 7.390.411 N |
| 19 | 316.948 E | 7.390.366 N | 20 | 316.955 E | 7.390.237 N |
| 21 | 316.843 E | 7.390.169 N |    |           |             |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 101.580.0150-7;         |
| <b>Endereço:</b> | Av. do Rio Pequeno, 865 |
| <b>CEP:</b>      | 05379-000               |
| <b>Distrito:</b> | Rio Pequeno             |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.046 E | 7.392.658 N | 2 | 321.044 E | 7.392.684 N |
| 3 | 321.076 E | 7.392.689 N | 4 | 321.082 E | 7.392.661 N |
| 5 | 321.046 E | 7.392.658 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 160.277.0048-2;               |
| <b>Endereço:</b> | Av. Escola Politécnica, 5.950 |
| <b>CEP:</b>      | 05350-000                     |
| <b>Distrito:</b> | Rio Pequeno                   |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Exclusivamente Residencial 2 (ZER-2) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                               |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                          |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 319.114 E | 7.391.130 N | 2  | 319.117 E | 7.391.310 N |
| 3 | 319.341 E | 7.391.301 N | 4  | 319.433 E | 7.391.253 N |
| 5 | 319.270 E | 7.391.100 N | 6  | 319.240 E | 7.391.107 N |
| 7 | 319.231 E | 7.391.068 N | 8  | 319.178 E | 7.391.063 N |
| 9 | 319.138 E | 7.391.135 N | 10 | 319.114 E | 7.391.130 N |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 123.010.0001-9;                  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Prof. Francisco Morato, 4591 |
| <b>CEP:</b>      | 05521-200                        |
| <b>Distrito:</b> | Vila Sônia                       |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT                   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH                              |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.583 E | 7.389.381 N | 2 | 322.545 E | 7.389.407 N |
| 3 | 322.563 E | 7.389.435 N | 4 | 322.601 E | 7.389.410 N |
| 5 | 322.583 E | 7.389.381 N |   |           |             |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 123.010.0026-4;                 |
| <b>Endereço:</b> | Av. Professor Gíóia Martins, 84 |
| <b>CEP:</b>      | 05632-020                       |
| <b>Distrito:</b> | Vila Sônia                      |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT                  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH                              |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 322.545 E | 7.389.321 N | 2  | 322.583 E | 7.389.381 N |
| 3 | 322.601 E | 7.389.410 N | 4  | 322.618 E | 7.389.399 N |
| 5 | 322.616 E | 7.389.392 N | 6  | 322.624 E | 7.389.384 N |
| 7 | 322.629 E | 7.389.392 N | 8  | 322.644 E | 7.389.379 N |
| 9 | 322.589 E | 7.389.291 N | 10 | 322.545 E | 7.389.321 N |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 159.162.0001-2;             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Caminho do Engenho, 800 |
| <b>CEP:</b>      | 05524-000                   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Sônia                  |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>TPH                       |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento do índice de explosividade     |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 321.780 E | 7.389.517 N | 2  | 321.712 E | 7.389.513 N |
| 3  | 321.607 E | 7.389.487 N | 4  | 321.586 E | 7.389.490 N |
| 5  | 321.563 E | 7.389.515 N | 6  | 321.582 E | 7.389.521 N |
| 7  | 321.601 E | 7.389.553 N | 8  | 321.612 E | 7.389.623 N |
| 9  | 321.614 E | 7.389.877 N | 10 | 321.633 E | 7.389.938 N |
| 11 | 321.737 E | 7.389.911 N | 12 | 321.780 E | 7.389.517 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 171.021.0221-5;                 |
| <b>Endereço:</b> | Av. Giovanni Gronchi, 3000/3108 |
| <b>CEP:</b>      | 05651-002                       |
| <b>Distrito:</b> | Vila Sônia                      |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos                         |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 323.939 E | 7.388.133 N |
| 3  | 323.927 E | 7.388.084 N |
| 5  | 323.910 E | 7.388.084 N |
| 7  | 323.893 E | 7.388.089 N |
| 9  | 323.945 E | 7.388.181 N |
| 11 | 323.977 E | 7.388.182 N |
| 13 | 323.955 E | 7.388.131 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 323.936 E | 7.388.099 N |
| 4  | 323.925 E | 7.388.083 N |
| 6  | 323.911 E | 7.388.087 N |
| 8  | 323.901 E | 7.388.186 N |
| 10 | 323.945 E | 7.388.184 N |
| 12 | 323.979 E | 7.388.179 N |
| 14 | 323.939 E | 7.388.133 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 171.027.0002-3; 171.027.0003-1; 171.027.0005-8;<br>171.027.0009-0; 171.027.0011-2; 171.027.0015-5;<br>171.027.0017-1; |
| <b>Endereço:</b> | Rua das Goiabeiras, Lote 11   |
| <b>CEP:</b>      | 05651-008   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Sônia  |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)        |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea              |
| <b>Intervenção:</b>   | -                             |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.816 E | 7.387.895 N |
| 3 | 323.778 E | 7.387.978 N |
| 5 | 323.816 E | 7.387.895 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.770 E | 7.387.900 N |
| 4 | 323.861 E | 7.387.971 N |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 171.263.0024-6;            |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr Luiz Migliano, s/nº |
| <b>CEP:</b>      | 05711-000                  |
| <b>Distrito:</b> | Vila Sônia                 |
| <b>Subpref.:</b> | Butantã - SPBT             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 321.829 E | 7.388.193 N |
| 3  | 321.801 E | 7.388.197 N |
| 5  | 321.743 E | 7.388.222 N |
| 7  | 321.780 E | 7.388.231 N |
| 9  | 321.749 E | 7.388.285 N |
| 11 | 321.844 E | 7.388.297 N |
| 13 | 321.901 E | 7.388.233 N |
| 15 | 321.951 E | 7.388.210 N |
| 17 | 321.834 E | 7.388.130 N |
| 19 | 321.802 E | 7.388.164 N |
| 21 | 321.829 E | 7.388.193 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 321.817 E | 7.388.204 N |
| 4  | 321.743 E | 7.388.218 N |
| 6  | 321.762 E | 7.388.216 N |
| 8  | 321.743 E | 7.388.249 N |
| 10 | 321.792 E | 7.388.244 N |
| 12 | 321.883 E | 7.388.264 N |
| 14 | 321.921 E | 7.388.243 N |
| 16 | 321.929 E | 7.388.188 N |
| 18 | 321.813 E | 7.388.170 N |
| 20 | 321.797 E | 7.388.174 N |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 112.004.0054-2;             |
| <b>Endereço:</b> | Av. Giovanni Gronchi, 7.020 |
| <b>CEP:</b>      | 05724-006                   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Andrade                |
| <b>Subpref.:</b> | Campo Limpo - SPCL          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                         |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos                 |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo                       |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                        |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.897 E | 7.384.335 N |
| 3 | 322.679 E | 7.384.699 N |
| 5 | 322.863 E | 7.384.504 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.852 E | 7.384.332 N |
| 4 | 322.758 E | 7.384.712 N |
| 6 | 322.897 E | 7.384.335 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 301.020.0002-3; 301.020.0006-8; 301.020.0032-4;<br>301.020.0331-6; 301.020.0332-4; 301.070.0001-3;<br>301.070.0002-1; |
| <b>Endereço:</b> | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, altura do<br>14.000 KM 14  |
| <b>CEP:</b>      | 05693-000   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Andrade  |
| <b>Subpref.:</b> | Campo Limpo - SPCL  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>PCB's   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações<br>Subsolo                                  |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 325.217 E | 7.386.125 N | 2  | 325.014 E | 7.385.877 N |
| 3  | 325.018 E | 7.386.207 N | 4  | 324.901 E | 7.386.209 N |
| 5  | 324.872 E | 7.386.318 N | 6  | 324.934 E | 7.386.416 N |
| 7  | 324.991 E | 7.386.435 N | 8  | 325.134 E | 7.386.611 N |
| 9  | 325.158 E | 7.386.476 N | 10 | 325.255 E | 7.386.427 N |
| 11 | 325.369 E | 7.386.288 N | 12 | 325.217 E | 7.386.125 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 301.070.0029-3;                              |
| <b>Endereço:</b> | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 |
| <b>CEP:</b>      | 05693-000                                    |
| <b>Distrito:</b> | Vila Andrade                                 |
| <b>Subpref.:</b> | Campo Limpo - SPCL                           |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                       |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais<br>PCB's          |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                  |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 324.901 E | 7.386.209 N | 2  | 325.018 E | 7.386.207 N |
| 3  | 325.014 E | 7.385.877 N | 4  | 324.949 E | 7.385.800 N |
| 5  | 324.934 E | 7.385.789 N | 6  | 324.915 E | 7.385.768 N |
| 7  | 324.893 E | 7.385.739 N | 8  | 324.891 E | 7.385.741 N |
| 9  | 324.876 E | 7.385.724 N | 10 | 324.871 E | 7.385.729 N |
| 11 | 324.857 E | 7.385.725 N | 12 | 324.867 E | 7.385.713 N |
| 13 | 324.849 E | 7.385.685 N | 14 | 324.839 E | 7.385.680 N |
| 15 | 324.830 E | 7.385.683 N | 16 | 324.823 E | 7.385.695 N |
| 17 | 324.814 E | 7.385.715 N | 18 | 324.804 E | 7.385.759 N |
| 19 | 324.806 E | 7.385.759 N | 20 | 324.799 E | 7.385.791 N |
| 21 | 324.793 E | 7.385.971 N | 22 | 324.786 E | 7.386.012 N |
| 23 | 324.760 E | 7.386.055 N | 24 | 324.750 E | 7.386.080 N |
| 25 | 324.745 E | 7.386.122 N | 26 | 324.759 E | 7.386.174 N |
| 27 | 324.760 E | 7.386.185 N | 28 | 324.757 E | 7.386.185 N |
| 29 | 324.756 E | 7.386.192 N | 30 | 324.760 E | 7.386.192 N |
| 31 | 324.775 E | 7.386.226 N | 32 | 324.793 E | 7.386.234 N |
| 33 | 324.792 E | 7.386.237 N | 34 | 324.783 E | 7.386.243 N |
| 35 | 324.784 E | 7.386.245 N | 36 | 324.792 E | 7.386.254 N |
| 37 | 324.850 E | 7.386.293 N | 38 | 324.872 E | 7.386.318 N |
| 39 | 324.901 E | 7.386.209 N |    |           |             |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 162.036.0006-6;  |
| <b>Endereço:</b> | Praça Automóvel Clube Paulista, 963 (Rua Herbert<br>Frazer, 1) |
| <b>CEP:</b>      | 04815-260  |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Dutra   |
| <b>Subpref.:</b> | Capela do Socorro - SPCS                                       |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                 |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental         |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.836 E | 7.377.841 N | 2 | 327.923 E | 7.377.878 N |
| 3 | 327.982 E | 7.377.784 N | 4 | 328.010 E | 7.377.756 N |
| 5 | 327.987 E | 7.377.665 N | 6 | 327.949 E | 7.377.702 N |
| 7 | 327.836 E | 7.377.841 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 163.167.0004-1; 163.167.0005-8; 163.167.0017-1;  
**Endereço:** Rua Dinazar Ferraz de Camargo (Lote 04 e 05 Quadra 05)  
**CEP:** 04810-000  
**Distrito:** Cidade Dutra  
**Subpref.:** Capela do Socorro - SPCS

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Ambiental (ZEUa)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.961 E | 7.376.490 N | 2 | 326.939 E | 7.376.448 N |
| 3 | 326.897 E | 7.376.467 N | 4 | 326.903 E | 7.376.534 N |
| 5 | 326.961 E | 7.376.490 N |   |           |             |

**SQL:** 6383580073075;  
6386585086671  
**Endereço:** Estrada do Barro Branco, 1500  
**CEP:** 04852-025  
**Distrito:** Grajaú  
**Subpref.:** Capela do Socorro - SPCS

**Zoneamento:** Zona Especial de Interesse Social 4 (ZEIS-4)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Outros  
Outros Inorgânicos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 329.023 E | 7.370.809 N | 2  | 329.107 E | 7.370.588 N |
| 3  | 329.043 E | 7.370.512 N | 4  | 328.998 E | 7.370.611 N |
| 5  | 328.977 E | 7.370.630 N | 6  | 328.901 E | 7.370.628 N |
| 7  | 328.856 E | 7.370.643 N | 8  | 328.845 E | 7.370.635 N |
| 9  | 328.708 E | 7.370.600 N | 10 | 328.639 E | 7.370.715 N |
| 11 | 328.782 E | 7.370.992 N | 12 | 328.805 E | 7.371.010 N |
| 13 | 328.871 E | 7.371.107 N | 14 | 328.888 E | 7.371.112 N |
| 15 | 328.973 E | 7.371.194 N | 16 | 329.072 E | 7.371.022 N |
| 17 | 329.031 E | 7.370.904 N | 18 | 329.043 E | 7.370.874 N |
| 19 | 329.020 E | 7.370.865 N | 20 | 329.023 E | 7.370.809 N |

**SQL:** 093.100.0001-5;  
**Endereço:** Rua Augusto Ferreira de Morais, 282  
**CEP:** 04763-000  
**Distrito:** Socorro  
**Subpref.:** Capela do Socorro - SPCS

**Zoneamento:** Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.232 E | 7.381.699 N | 2 | 325.215 E | 7.381.716 N |
| 3 | 325.202 E | 7.381.709 N | 4 | 325.188 E | 7.381.724 N |
| 5 | 325.212 E | 7.381.739 N | 6 | 325.246 E | 7.381.706 N |
| 7 | 325.232 E | 7.381.699 N |   |           |             |

**SQL:** 093.100.0056-2;  
**Endereço:** Av. Guarapiranga, 291  
**CEP:** 04763-000  
**Distrito:** Socorro  
**Subpref.:** Capela do Socorro - SPCS

**Zoneamento:** Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.208 E | 7.381.684 N | 2 | 325.184 E | 7.381.668 N |
| 3 | 325.145 E | 7.381.707 N | 4 | 325.165 E | 7.381.727 N |
| 5 | 325.208 E | 7.381.684 N |   |           |             |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 093.126.0016-8;  
**Endereço:** Rua Domingos Jorge, 1.100  
**CEP:** 04761-000  
**Distrito:** Socorro  
**Subpref.:** Capela do Socorro - SPCS

**Zoneamento:** Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 325.141 E | 7.382.239 N | 2  | 325.195 E | 7.382.189 N |
| 3  | 325.142 E | 7.382.137 N | 4  | 324.945 E | 7.382.335 N |
| 5  | 324.867 E | 7.382.258 N | 6  | 324.789 E | 7.382.322 N |
| 7  | 324.718 E | 7.382.252 N | 8  | 324.484 E | 7.382.488 N |
| 9  | 324.467 E | 7.382.526 N | 10 | 324.485 E | 7.382.603 N |
| 11 | 324.547 E | 7.382.650 N | 12 | 325.141 E | 7.382.239 N |

**SQL:** 095.309.0036-8;  
**Endereço:** Av. do Rio Bonito, 1440  
**CEP:** 04776-002  
**Distrito:** Socorro  
**Subpref.:** Capela do Socorro - SPCS

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Ambiental (ZEUa)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.310 E | 7.379.557 N | 2 | 326.267 E | 7.379.662 N |
| 3 | 326.326 E | 7.379.697 N | 4 | 326.348 E | 7.379.649 N |
| 5 | 326.398 E | 7.379.670 N | 6 | 326.411 E | 7.379.636 N |
| 7 | 326.310 E | 7.379.557 N |   |           |             |

**SQL:** 305.051.0209-6;  
**Endereço:** Av. Parada Pinto, 417  
**CEP:** 02611-000  
**Distrito:** Cachoeirinha  
**Subpref.:** Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.908 E | 7.403.477 N | 2 | 329.918 E | 7.403.500 N |
| 3 | 329.940 E | 7.403.478 N | 4 | 329.928 E | 7.403.458 N |
| 5 | 329.908 E | 7.403.477 N |   |           |             |

**SQL:** 073.290.0001-9;  
**Endereço:** Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232 esq com Av. Braz Leme  
**CEP:** 02511-010  
**Distrito:** Casa Verde  
**Subpref.:** Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
 PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Solo  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 331.396 E | 7.399.208 N | 2  | 331.397 E | 7.399.254 N |
| 3  | 331.404 E | 7.399.264 N | 4  | 331.458 E | 7.399.301 N |
| 5  | 331.513 E | 7.399.321 N | 6  | 331.597 E | 7.399.342 N |
| 7  | 331.623 E | 7.399.301 N | 8  | 331.674 E | 7.399.285 N |
| 9  | 331.559 E | 7.399.225 N | 10 | 331.512 E | 7.399.286 N |
| 11 | 331.397 E | 7.399.201 N | 12 | 331.396 E | 7.399.208 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 073.290.0003-5;                  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Cônego Amaral Mello, 28      |
| <b>CEP:</b>      | 02513-030                        |
| <b>Distrito:</b> | Casa Verde                       |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental<br>Oxidação/redução química<br>Parede Diafragma<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.397 E | 7.399.201 N |
| 3 | 331.559 E | 7.399.225 N |
| 5 | 331.527 E | 7.399.120 N |
| 7 | 331.397 E | 7.399.201 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.512 E | 7.399.286 N |
| 4 | 331.632 E | 7.399.129 N |
| 6 | 331.400 E | 7.399.194 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 073.305.0037-2;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. Melo Nogueira, 105; Rua Anita Malfati, s/n, 263, 273, 275 e 305 e Rua Prof. Serpa Lopes, s/n Vila Baruel |
| <b>CEP:</b>      | 02510-040  |
| <b>Distrito:</b> | Casa Verde   |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada            |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's                  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.377 E | 7.398.713 N |
| 3 | 331.344 E | 7.398.687 N |
| 5 | 331.322 E | 7.398.760 N |
| 7 | 331.353 E | 7.398.764 N |
| 9 | 331.377 E | 7.398.713 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.347 E | 7.398.717 N |
| 4 | 331.316 E | 7.398.689 N |
| 6 | 331.352 E | 7.398.756 N |
| 8 | 331.383 E | 7.398.761 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 073.310.0027-6;                                    |
| <b>Endereço:</b> | Av. Olavo Fontoura, 2220 x Rua Luciando Prata, 230 |
| <b>CEP:</b>      | 02510-110  |
| <b>Distrito:</b> | Casa Verde   |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV                   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's                  |
| <b>Restrição:</b>     | -                      |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.445 E | 7.398.484 N |
| 3 | 331.459 E | 7.398.534 N |
| 5 | 331.527 E | 7.398.587 N |
| 7 | 331.523 E | 7.398.537 N |
| 9 | 331.445 E | 7.398.484 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.444 E | 7.398.534 N |
| 4 | 331.457 E | 7.398.584 N |
| 6 | 331.529 E | 7.398.537 N |
| 8 | 331.525 E | 7.398.487 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 074.043.0059-2; 074.043.0182-3; 074.043.0191-2;           |
| <b>Endereço:</b> | Av. Mandaqui, 189 e 195 e Rua Sebastião Morais, 120 e 132 |
| <b>CEP:</b>      | 02250-000   |
| <b>Distrito:</b> | Limão   |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV                          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 329.426 E | 7.399.579 N |
| 3  | 329.413 E | 7.399.623 N |
| 5  | 329.419 E | 7.399.700 N |
| 7  | 329.444 E | 7.399.646 N |
| 9  | 329.453 E | 7.399.626 N |
| 11 | 329.426 E | 7.399.579 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 329.414 E | 7.399.578 N |
| 4  | 329.393 E | 7.399.693 N |
| 6  | 329.424 E | 7.399.699 N |
| 8  | 329.442 E | 7.399.644 N |
| 10 | 329.452 E | 7.399.578 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 074.342.0010-3;                   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Maestro Gabriel Migliori, 410 |
| <b>CEP:</b>      | 02712-140                         |
| <b>Distrito:</b> | Limão                             |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.631 E | 7.399.408 N |
| 3 | 328.510 E | 7.399.517 N |
| 5 | 328.631 E | 7.399.408 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.506 E | 7.399.413 N |
| 4 | 328.649 E | 7.399.512 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 074.382.0005-1; 074.382.0006-1; 074.382.0007-8; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Coronel Euclides Machado, 785               |
| <b>CEP:</b>      | 02713-000                                       |
| <b>Distrito:</b> | Limão   |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais<br>Solventes Halogenados    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)           |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.952 E | 7.399.472 N |
| 3 | 327.973 E | 7.399.387 N |
| 5 | 327.849 E | 7.399.481 N |
| 7 | 327.952 E | 7.399.472 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.979 E | 7.399.464 N |
| 4 | 327.818 E | 7.399.417 N |
| 6 | 327.921 E | 7.399.529 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 074.382.0008-6; 074.382.0009-4;             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Coronel Euclides Machado, n°s 657 e 687 |
| <b>CEP:</b>      | 02713-000                                   |
| <b>Distrito:</b> | Limão                                       |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV            |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's                             |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações              |
| <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo                     |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.981 E | 7.399.465 N |
| 3 | 327.952 E | 7.399.472 N |
| 5 | 327.988 E | 7.399.567 N |
| 7 | 328.010 E | 7.399.463 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.979 E | 7.399.464 N |
| 4 | 327.921 E | 7.399.529 N |
| 6 | 328.015 E | 7.399.519 N |
| 8 | 327.981 E | 7.399.465 N |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 120.034.0152-1;         |
| <b>Endereço:</b> | Av. Cupecê, 1708 e 1730 |
| <b>CEP:</b>      | 04366-000               |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Ademar           |
| <b>Subpref.:</b> | Cidade Ademar - CPAD    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.116 E | 7.382.574 N |
| 3 | 330.006 E | 7.382.550 N |
| 5 | 330.093 E | 7.382.591 N |
| 7 | 330.116 E | 7.382.574 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.040 E | 7.382.514 N |
| 4 | 330.079 E | 7.382.609 N |
| 6 | 330.098 E | 7.382.595 N |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 172.231.0105-7;                |
| <b>Endereço:</b> | Rua Padre Antônio Gouveia, 217 |
| <b>CEP:</b>      | 04416-200                      |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Ademar                  |
| <b>Subpref.:</b> | Cidade Ademar - CPAD           |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais          |
| <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Intervenção:</b>   | -               |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.932 E | 7.380.485 N |
| 3 | 332.917 E | 7.380.469 N |
| 5 | 332.914 E | 7.380.537 N |
| 7 | 332.939 E | 7.380.509 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.922 E | 7.380.488 N |
| 4 | 332.896 E | 7.380.475 N |
| 6 | 332.919 E | 7.380.539 N |
| 8 | 332.932 E | 7.380.485 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 161.110.0042-9;             |
| <b>Endereço:</b> | Estrada do Alvarenga, 5.071 |
| <b>CEP:</b>      | 04474-340                   |
| <b>Distrito:</b> | Pedreira                    |
| <b>Subpref.:</b> | Cidade Ademar - CPAD        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade Ambiental (ZCa)                   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                    |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.340 E | 7.376.688 N |
| 3 | 333.304 E | 7.376.660 N |
| 5 | 333.337 E | 7.376.741 N |
| 7 | 333.340 E | 7.376.688 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.333 E | 7.376.695 N |
| 4 | 333.283 E | 7.376.677 N |
| 6 | 333.367 E | 7.376.717 N |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 162.004.0001-5;                    |
| <b>Endereço:</b> | Av. Nossa Senhora do Sabará, 5.312 |
| <b>CEP:</b>      | 04447-011                          |
| <b>Distrito:</b> | Pedreira                           |
| <b>Subpref.:</b> | Cidade Ademar - CPAD               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Ocupação Especial (ZOE)                              |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo           |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.579 E | 7.378.174 N |
| 3 | 328.546 E | 7.377.941 N |
| 5 | 328.579 E | 7.378.174 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.691 E | 7.378.078 N |
| 4 | 328.502 E | 7.377.957 N |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 111.282.0029-4;           |
| <b>Endereço:</b> | Av. São Miguel, 4.681     |
| <b>CEP:</b>      | 03870-100                 |
| <b>Distrito:</b> | Ermelino Matarazzo        |
| <b>Subpref.:</b> | Ermelino Matarazzo - SPEM |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.115 E | 7.399.586 N |
| 3 | 348.074 E | 7.399.617 N |
| 5 | 348.090 E | 7.399.622 N |
| 7 | 348.111 E | 7.399.592 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 348.099 E | 7.399.587 N |
| 4 | 348.090 E | 7.399.618 N |
| 6 | 348.108 E | 7.399.624 N |
| 8 | 348.115 E | 7.399.586 N |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 111.358.0082-1;           |
| <b>Endereço:</b> | Av. São Miguel, 5605      |
| <b>CEP:</b>      | 03871-000                 |
| <b>Distrito:</b> | Ermelino Matarazzo        |
| <b>Subpref.:</b> | Ermelino Matarazzo - SPEM |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                      |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos                     |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.999 E | 7.399.587 N |
| 3 | 349.022 E | 7.399.632 N |
| 5 | 349.032 E | 7.399.598 N |
| 7 | 348.999 E | 7.399.587 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 348.990 E | 7.399.624 N |
| 4 | 349.035 E | 7.399.603 N |
| 6 | 349.016 E | 7.399.590 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 111.548.0001-5;               |
| <b>Endereço:</b> | Av. São Miguel, 7.117 e 7.119 |
| <b>CEP:</b>      | 08070-001                     |
| <b>Distrito:</b> | Ermelino Matarazzo            |
| <b>Subpref.:</b> | Ermelino Matarazzo - SPEM     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos            |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Atenuação natural monitorada<br>Remoção de fase livre             |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 350.146 E | 7.400.645 N |
| 3 | 350.160 E | 7.400.508 N |
| 5 | 350.118 E | 7.400.486 N |
| 7 | 350.146 E | 7.400.645 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 350.166 E | 7.400.541 N |
| 4 | 350.122 E | 7.400.482 N |
| 6 | 350.144 E | 7.400.570 N |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 129.008.0006-3;           |
| <b>Endereço:</b> | Rua Arlindo Betio, 989    |
| <b>CEP:</b>      | 03828-000                 |
| <b>Distrito:</b> | Ermelino Matarazzo        |
| <b>Subpref.:</b> | Ermelino Matarazzo - SPEM |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)           |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                          |
| <b>Contaminante:</b>  | Anilinas<br>Fenóis<br>Metais                          |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações<br>Trabalhador de Obra |
| <b>Intervenção:</b>   | Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)       |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 348.101 E | 7.402.083 N |
| 3  | 348.071 E | 7.402.107 N |
| 5  | 348.038 E | 7.402.333 N |
| 7  | 347.977 E | 7.402.436 N |
| 9  | 347.997 E | 7.402.494 N |
| 11 | 348.087 E | 7.402.462 N |
| 13 | 348.123 E | 7.402.363 N |
| 15 | 348.230 E | 7.402.308 N |
| 17 | 348.331 E | 7.402.030 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 348.102 E | 7.402.104 N |
| 4  | 348.025 E | 7.402.133 N |
| 6  | 348.015 E | 7.402.382 N |
| 8  | 347.977 E | 7.402.472 N |
| 10 | 348.027 E | 7.402.496 N |
| 12 | 348.104 E | 7.402.438 N |
| 14 | 348.209 E | 7.402.352 N |
| 16 | 348.217 E | 7.402.300 N |
| 18 | 348.101 E | 7.402.083 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 129.008.0025-1; 129.008.0026-8; 129.008.0027-6; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Arlindo Bettio, s/n                         |
| <b>CEP:</b>      | 03828-000                                       |
| <b>Distrito:</b> | Ermelino Matarazzo                              |
| <b>Subpref.:</b> | Ermelino Matarazzo - SPEM                       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade Lindeira à ZEIS (ZC-ZEIS) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Biocidas<br>Metais                          |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Subsolo                 |
| <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo                     |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 347.498 E | 7.402.305 N |
| 3  | 347.559 E | 7.402.539 N |
| 5  | 347.687 E | 7.402.453 N |
| 7  | 347.764 E | 7.402.521 N |
| 9  | 347.816 E | 7.402.507 N |
| 11 | 347.923 E | 7.402.334 N |
| 13 | 347.977 E | 7.402.293 N |
| 15 | 348.006 E | 7.402.350 N |
| 17 | 348.015 E | 7.402.382 N |
| 19 | 348.025 E | 7.402.133 N |
| 21 | 347.738 E | 7.402.299 N |
| 23 | 347.572 E | 7.402.321 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 347.455 E | 7.402.429 N |
| 4  | 347.647 E | 7.402.448 N |
| 6  | 347.748 E | 7.402.512 N |
| 8  | 347.788 E | 7.402.521 N |
| 10 | 347.854 E | 7.402.427 N |
| 12 | 347.953 E | 7.402.298 N |
| 14 | 348.009 E | 7.402.308 N |
| 16 | 347.993 E | 7.402.370 N |
| 18 | 348.038 E | 7.402.333 N |
| 20 | 348.025 E | 7.402.118 N |
| 22 | 347.686 E | 7.402.315 N |
| 24 | 347.498 E | 7.402.305 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 638.358.000.485<br>-5 e<br>638.358.000.477<br>-4 | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Deputado Cantídio Sampaio s/n.               | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                 |
| <b>CEP:</b>      | 02860-000  | <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Distrito:</b> | Brasilândia                                      | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO              | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.109 E | 7.407.288 N |
| 3 | 325.521 E | 7.407.306 N |
| 5 | 325.374 E | 7.407.109 N |
| 7 | 325.179 E | 7.407.096 N |
| 9 | 325.109 E | 7.407.288 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.345 E | 7.407.281 N |
| 4 | 325.428 E | 7.407.138 N |
| 6 | 325.287 E | 7.407.108 N |
| 8 | 325.089 E | 7.407.152 N |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 127.077.0003-6; 127.077.0004-4;                              | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Endereço:</b> | Av. General Penha Brasil, 16 e Rua São Gonçalo do Abaeté, 16 | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 02673-000  | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos                                     |
| <b>Distrito:</b> | Brasilândia  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO                          | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.965 E | 7.404.672 N |
| 3 | 328.998 E | 7.404.666 N |
| 5 | 328.965 E | 7.404.672 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.986 E | 7.404.686 N |
| 4 | 328.978 E | 7.404.653 N |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 076.450.0044-9; 076.450.0045-7; 076.450.0046-5;<br>076.450.0047-3; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Baião Parente, 190   | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>CEP:</b>      | 02735-000  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH   |
| <b>Distrito:</b> | Freguesia do Ó   | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO                                | <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.303 E | 7.401.029 N |
| 3 | 327.309 E | 7.400.978 N |
| 5 | 327.269 E | 7.401.026 N |
| 7 | 327.303 E | 7.401.029 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.331 E | 7.401.007 N |
| 4 | 327.271 E | 7.400.976 N |
| 6 | 327.285 E | 7.401.045 N |

|                  |                                     |                       |   |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 104.187.0008-6; 104.187.0009-4;     | <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Santa Marina, 2.239 e 2.247     | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>CEP:</b>      | 07270-020                           | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH                               |
| <b>Distrito:</b> | Freguesia do Ó                      | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Subpref.:</b> | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.103 E | 7.399.566 N |
| 3 | 327.055 E | 7.399.576 N |
| 5 | 327.098 E | 7.399.580 N |
| 7 | 327.103 E | 7.399.566 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.055 E | 7.399.558 N |
| 4 | 327.097 E | 7.399.583 N |
| 6 | 327.102 E | 7.399.581 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 138.221.0002-0;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Santa Etelvina, 82 |
| <b>CEP:</b>      | 08430-020              |
| <b>Distrito:</b> | Lajeado                |
| <b>Subpref.:</b> | Guaianases - SPG       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Aromáticos Halogenados<br>Solventes Clorados<br>Solventes Halogenados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 354.309 E | 7.397.713 N | 2  | 354.385 E | 7.397.807 N |
| 3  | 354.436 E | 7.397.769 N | 4  | 354.442 E | 7.397.779 N |
| 5  | 354.484 E | 7.397.762 N | 6  | 354.571 E | 7.397.766 N |
| 7  | 354.487 E | 7.397.688 N | 8  | 354.492 E | 7.397.637 N |
| 9  | 354.576 E | 7.397.645 N | 10 | 354.718 E | 7.397.513 N |
| 11 | 354.589 E | 7.397.441 N | 12 | 354.520 E | 7.397.464 N |
| 13 | 354.372 E | 7.397.582 N | 14 | 354.317 E | 7.397.605 N |
| 15 | 354.339 E | 7.397.650 N | 16 | 354.321 E | 7.397.658 N |
| 17 | 354.298 E | 7.397.613 N | 18 | 354.247 E | 7.397.629 N |
| 19 | 354.309 E | 7.397.713 N |    |           |             |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 138.221.0004-7; 138.256.0004-0; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Santa Etelvina, 4           |
| <b>CEP:</b>      | 08430-020                       |
| <b>Distrito:</b> | Lajeado                         |
| <b>Subpref.:</b> | Guaianases - SPG                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Aromáticos Halogenados<br>Solventes Halogenados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 354.366 E | 7.397.573 N | 2  | 354.499 E | 7.397.462 N |
| 3  | 354.566 E | 7.397.431 N | 4  | 354.633 E | 7.397.450 N |
| 5  | 354.732 E | 7.397.506 N | 6  | 354.758 E | 7.397.484 N |
| 7  | 354.579 E | 7.397.344 N | 8  | 354.541 E | 7.397.319 N |
| 9  | 354.482 E | 7.397.332 N | 10 | 354.405 E | 7.397.293 N |
| 11 | 354.341 E | 7.397.464 N | 12 | 354.234 E | 7.397.620 N |
| 13 | 354.366 E | 7.397.573 N |    |           |             |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 046.006.0055-1;                      |
| <b>Endereço:</b> | Rua Coronel Domingos Ferreira, 85/95 |
| <b>CEP:</b>      | 04125-200                            |
| <b>Distrito:</b> | Cursino                              |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.043 E | 7.389.259 N | 2 | 335.064 E | 7.389.293 N |
| 3 | 335.081 E | 7.389.283 N | 4 | 335.060 E | 7.389.249 N |
| 5 | 335.043 E | 7.389.259 N |   |           |             |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 046.096.0149-4; 046.096.0529-5; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Assungui, 717 e 753         |
| <b>CEP:</b>      | 04131-001                       |
| <b>Distrito:</b> | Cursino                         |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                 |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                            |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                       |
| <b>Intervenção:</b>   | -                                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.984 E | 7.388.102 N | 2 | 334.932 E | 7.388.103 N |
| 3 | 334.951 E | 7.388.181 N | 4 | 334.972 E | 7.388.177 N |
| 5 | 334.973 E | 7.388.180 N | 6 | 335.001 E | 7.388.174 N |
| 7 | 334.984 E | 7.388.102 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                 |                       |                                 |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 049.286.0034-7; 049.286.0533-0; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)          |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Boqueirão, 367 e 383     | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                     |
| <b>CEP:</b>      | 04293-000                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Distrito:</b> | Cursino                         | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                 | <b>Intervenção:</b>   | -                               |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.269 E | 7.386.816 N | 2 | 335.255 E | 7.386.774 N |
| 3 | 335.172 E | 7.386.792 N | 4 | 335.209 E | 7.386.904 N |
| 5 | 335.292 E | 7.386.889 N | 6 | 335.269 E | 7.386.816 N |

|                  |                                    |                       |                                 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.117.0001-3;                    | <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Ocupação Especial (ZOE) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Presidente Wilson, 3.095/3.113 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação    |
| <b>CEP:</b>      | 04220-000                          | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH                   |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                           | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                    | <b>Intervenção:</b>   | -                               |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.894 E | 7.391.589 N | 2 | 337.028 E | 7.391.234 N |
| 3 | 336.977 E | 7.391.212 N | 4 | 336.881 E | 7.391.418 N |
| 5 | 336.898 E | 7.391.426 N | 6 | 336.894 E | 7.391.589 N |

|                  |                                    |                       |  |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 032.196.0003-4;                    | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)                                 |
| <b>Endereço:</b> | Av. Presidente Wilson, 1786 e 1866 | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação                               |
| <b>CEP:</b>      | 03107-001                          | <b>Contaminante:</b>  | Fenóis<br>Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Aromáticos Halogenados |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                           | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                    | <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 336.312 E | 7.392.599 N | 2  | 336.388 E | 7.392.436 N |
| 3 | 336.350 E | 7.392.417 N | 4  | 336.333 E | 7.392.436 N |
| 5 | 336.313 E | 7.392.436 N | 6  | 336.280 E | 7.392.468 N |
| 7 | 336.282 E | 7.392.484 N | 8  | 336.267 E | 7.392.522 N |
| 9 | 336.222 E | 7.392.557 N | 10 | 336.312 E | 7.392.599 N |

|                  |   |                       |                         |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 035.073.0012-5; 035.073.0013-3; 035.073.0025-7;<br>035.073.0026-5; 035.073.0033-8; 035.073.0035-4;<br>035.073.0036-2; 035.073.0037-0; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Agostinho Gomes, 457, 463/469, 477, 477-fundos, 485 e 495/497   | <b>Classificação:</b> | Reabilitada             |
| <b>CEP:</b>      | 04206-000   | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Clorados      |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea        |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP   | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.280 E | 7.392.021 N | 2 | 336.275 E | 7.392.021 N |
| 3 | 336.276 E | 7.392.014 N | 4 | 336.228 E | 7.392.010 N |
| 5 | 336.224 E | 7.392.051 N | 6 | 336.276 E | 7.392.056 N |
| 7 | 336.280 E | 7.392.021 N |   |           |             |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                          |                       |                              |
|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 035.082.0018-8;          | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Endereço:</b> | Rua Cipriano Barata, 779 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 04205-000                | <b>Contaminante:</b>  | Metais                       |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                 | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP          | <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.163 E | 7.391.830 N | 2 | 336.162 E | 7.391.848 N |
| 3 | 336.190 E | 7.391.851 N | 4 | 336.193 E | 7.391.821 N |
| 5 | 336.165 E | 7.391.819 N | 6 | 336.166 E | 7.391.801 N |
| 7 | 336.127 E | 7.391.797 N | 8 | 336.124 E | 7.391.825 N |
| 9 | 336.163 E | 7.391.830 N |   |           |             |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 035.083.0041-2; 035.083.0042-0; 035.083.0043-9;<br>035.083.0046-3; 035.083.0047-1; 035.083.0262-8;<br>035.083.0263-6; 035.083.1168-6; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Tabor, 607 e 647  | <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>CEP:</b>      | 04202-021   | <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Interceptação do Lençol Freático<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Solo |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP   | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo    |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.466 E | 7.391.774 N | 2 | 336.281 E | 7.391.754 N |
| 3 | 336.270 E | 7.391.859 N | 4 | 336.293 E | 7.391.861 N |
| 5 | 336.289 E | 7.391.909 N | 6 | 336.419 E | 7.391.922 N |
| 7 | 336.466 E | 7.391.774 N |   |           |             |

|                  |                         |                       |                              |
|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 040.040.0062-9;         | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Endereço:</b> | Praça Nomi Jafet, n° 44 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 04205-050               | <b>Contaminante:</b>  | Metais                       |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                | <b>Restrição:</b>     | -                            |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP         | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 336.151 E | 7.391.361 N | 2  | 336.108 E | 7.391.357 N |
| 3  | 336.110 E | 7.391.339 N | 4  | 336.086 E | 7.391.336 N |
| 5  | 336.083 E | 7.391.368 N | 6  | 336.064 E | 7.391.366 N |
| 7  | 336.064 E | 7.391.370 N | 8  | 336.106 E | 7.391.374 N |
| 9  | 336.106 E | 7.391.377 N | 10 | 336.149 E | 7.391.381 N |
| 11 | 336.151 E | 7.391.361 N |    |           |             |

|                  |                                 |                       |                 |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>SQL:</b>      | 040.107.0032-7; 040.107.0043-2; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dom Luis Lasanha, 437       | <b>Classificação:</b> | Contaminada     |
| <b>CEP:</b>      | 04266-030                       | <b>Contaminante:</b>  | TPH             |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                        | <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                 | <b>Intervenção:</b>   | -               |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.905 E | 7.390.272 N | 2 | 335.909 E | 7.390.232 N |
| 3 | 335.853 E | 7.390.227 N | 4 | 335.847 E | 7.390.231 N |
| 5 | 335.841 E | 7.390.289 N | 6 | 335.943 E | 7.390.301 N |
| 7 | 335.947 E | 7.390.276 N | 8 | 335.905 E | 7.390.272 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 040.180.0023-5; 040.180.0073-1;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Arcipestre Ezequias, 130 e Rua Dr. Mario Vicente, 246, fundos 252 e 256. |
| <b>CEP:</b>      | 04271-060  |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga   |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.130 E | 7.390.564 N |
| 3 | 335.119 E | 7.390.620 N |
| 5 | 335.121 E | 7.390.604 N |
| 7 | 335.130 E | 7.390.564 N |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada            |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                 |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.097 E | 7.390.592 N |
| 4 | 335.128 E | 7.390.612 N |
| 6 | 335.146 E | 7.390.584 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 043.051.0057-6; 043.051.0063-0; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Bom Pastor, 2.224           |
| <b>CEP:</b>      | 04203-002                       |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                        |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                 |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.158 E | 7.389.580 N |
| 3 | 336.106 E | 7.389.615 N |
| 5 | 336.158 E | 7.389.580 N |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                          |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                     |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH            |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.112 E | 7.389.579 N |
| 4 | 336.142 E | 7.389.619 N |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.024.0040-1;            |
| <b>Endereço:</b> | Rua Antônio Frederico, 267 |
| <b>CEP:</b>      | 04224-030                  |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                   |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP            |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.416 E | 7.389.505 N |
| 3 | 337.453 E | 7.389.532 N |
| 5 | 337.432 E | 7.389.399 N |
| 7 | 337.435 E | 7.389.481 N |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)                     |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.450 E | 7.389.532 N |
| 4 | 337.507 E | 7.389.464 N |
| 6 | 337.393 E | 7.389.447 N |
| 8 | 337.416 E | 7.389.505 N |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.036.0053-4;             |
| <b>Endereço:</b> | Av. Carioca, 745, 735 e 739 |
| <b>CEP:</b>      | 04225-000                   |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                    |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP             |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.303 E | 7.389.110 N |
| 3 | 338.217 E | 7.389.162 N |
| 5 | 338.303 E | 7.389.110 N |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Halogenados<br>TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de fase livre |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.252 E | 7.389.087 N |
| 4 | 338.273 E | 7.389.183 N |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.037.0018-0;              |
| <b>Endereço:</b> | Av. Presidente Wilson, 6.351 |
| <b>CEP:</b>      | 04222-002                    |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                     |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Halogenados<br>TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Solo  |
| <b>Intervenção:</b>   | Barreira hidráulica<br>Extração multifásica<br>Isolamento da área (proibição de acesso)<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.653 E | 7.388.975 N |
| 3 | 338.660 E | 7.388.779 N |
| 5 | 338.653 E | 7.388.975 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.766 E | 7.388.832 N |
| 4 | 338.556 E | 7.388.931 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 050.050.0011-9; 050.050.0014-3; 050.050.0018-6;<br>050.050.0019-4; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dois de Julho, 740   |
| <b>CEP:</b>      | 04215-000  |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga   |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Água Superficial<br>Construção de Espaços Confinados<br>Escavações<br>Interceptação do Lençol Freático<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Subsolo<br>Trabalhador de Obra |
| <b>Intervenção:</b>   | Oxidação/redução química   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.943 E | 7.389.629 N |
| 3 | 336.884 E | 7.389.557 N |
| 5 | 336.864 E | 7.389.603 N |
| 7 | 336.835 E | 7.389.653 N |
| 9 | 336.940 E | 7.389.662 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 336.878 E | 7.389.622 N |
| 4  | 336.868 E | 7.389.555 N |
| 6  | 336.840 E | 7.389.601 N |
| 8  | 336.938 E | 7.389.664 N |
| 10 | 336.943 E | 7.389.629 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 050.059.0092-6; 050.059.0115-9;                     |
| <b>Endereço:</b> | Av. Carioca, 477 e Tv. Custódio de Oliveira Lima, 8 |
| <b>CEP:</b>      | 04225-001   |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga  |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Halogenados    |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.950 E | 7.389.057 N |
| 3 | 337.938 E | 7.389.063 N |
| 5 | 337.963 E | 7.389.062 N |
| 7 | 338.028 E | 7.388.986 N |
| 9 | 337.950 E | 7.389.057 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.942 E | 7.389.053 N |
| 4 | 337.959 E | 7.389.072 N |
| 6 | 337.988 E | 7.389.072 N |
| 8 | 337.991 E | 7.388.969 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.059.0095-0;  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Carioca, 535 |
| <b>CEP:</b>      | 04225-001        |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga         |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados                |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.053 E | 7.389.078 N | 2  | 338.063 E | 7.389.059 N |
| 3 | 338.112 E | 7.389.081 N | 4  | 338.127 E | 7.389.062 N |
| 5 | 338.066 E | 7.389.034 N | 6  | 338.078 E | 7.389.008 N |
| 7 | 338.028 E | 7.388.986 N | 8  | 337.988 E | 7.389.072 N |
| 9 | 338.041 E | 7.389.093 N | 10 | 338.053 E | 7.389.078 N |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.060.0241-7;  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Carioca, 340 |
| <b>CEP:</b>      | 04225-000        |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga         |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Halogenados                                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.936 E | 7.388.814 N | 2 | 337.894 E | 7.388.908 N |
| 3 | 337.913 E | 7.388.917 N | 4 | 337.954 E | 7.388.823 N |
| 5 | 337.936 E | 7.388.814 N |   |           |             |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.220.0144-6;      |
| <b>Endereço:</b> | Rua Auriverde, 2.028 |
| <b>CEP:</b>      | 04222-002            |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga             |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Halogenados<br>TPH                                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo  |
| <b>Intervenção:</b>   | Barreira hidráulica<br>Bombeamento e tratamento<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.120 E | 7.388.527 N | 2 | 337.892 E | 7.388.634 N |
| 3 | 338.541 E | 7.388.918 N | 4 | 338.650 E | 7.388.759 N |
| 5 | 338.120 E | 7.388.527 N |   |           |             |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.222.0504-1;           |
| <b>Endereço:</b> | Rua Clemente Pereira, 746 |
| <b>CEP:</b>      | 04216-060                 |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                  |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.047 E | 7.389.380 N | 2 | 337.034 E | 7.389.336 N |
| 3 | 336.990 E | 7.389.331 N | 4 | 336.981 E | 7.389.426 N |
| 5 | 337.053 E | 7.389.434 N | 6 | 337.050 E | 7.389.417 N |
| 7 | 337.054 E | 7.389.411 N | 8 | 337.047 E | 7.389.380 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                 |                       |  |
|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 302.028.0004-8; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Amadis, 61  | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                  |
| <b>CEP:</b>      | 04221-000       | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH                                |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga        | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.299 E | 7.390.091 N | 2 | 337.301 E | 7.390.092 N |
| 3 | 337.351 E | 7.390.029 N | 4 | 337.351 E | 7.390.026 N |
| 5 | 337.285 E | 7.389.973 N | 6 | 337.283 E | 7.389.974 N |
| 7 | 337.299 E | 7.390.091 N |   |           |             |

|                  |                           |                       |                              |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 049.052.0022-9;           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Endereço:</b> | Rua Salvador Pedroso, 231 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 04249-100                 | <b>Contaminante:</b>  | Metais                       |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                    | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP           | <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.130 E | 7.387.205 N | 2 | 337.124 E | 7.387.242 N |
| 3 | 337.132 E | 7.387.243 N | 4 | 337.138 E | 7.387.205 N |
| 5 | 337.130 E | 7.387.205 N |   |           |             |

|                  |                                  |                       |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 049.056.0058-8;                  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP)              |
| <b>Endereço:</b> | Rua Nossa Senhora das Mercês, 29 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>CEP:</b>      | 04165-010                        | <b>Contaminante:</b>  | Ftalatos<br>PAH's<br>Solventes Clorados<br>TPH                                 |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                           | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                  | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.883 E | 7.387.128 N | 2 | 335.826 E | 7.387.186 N |
| 3 | 335.826 E | 7.387.203 N | 4 | 335.833 E | 7.387.214 N |
| 5 | 335.899 E | 7.387.256 N | 6 | 335.954 E | 7.387.172 N |
| 7 | 335.883 E | 7.387.128 N |   |           |             |

|                  |  |                       |                         |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 049.119.0026-1;  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Santo Albano, esquina com a Rua Descampado e a Rua Antonio Bezerra | <b>Classificação:</b> | Reabilitada             |
| <b>CEP:</b>      | 04296-090  | <b>Contaminante:</b>  | Metais                  |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea        |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP  | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.419 E | 7.386.759 N | 2 | 336.394 E | 7.386.800 N |
| 3 | 336.386 E | 7.386.796 N | 4 | 336.354 E | 7.386.840 N |
| 5 | 336.415 E | 7.386.879 N | 6 | 336.470 E | 7.386.792 N |
| 7 | 336.419 E | 7.386.759 N |   |           |             |

|                  |                                 |                       |   |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 049.212.0026-2; 049.212.0027-0; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Padre Arlindo Vieira, 575   | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                 |
| <b>CEP:</b>      | 04297-000                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                          | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                 | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.697 E | 7.386.171 N | 2 | 336.763 E | 7.386.184 N |
| 3 | 336.772 E | 7.386.134 N | 4 | 336.705 E | 7.386.122 N |
| 5 | 336.697 E | 7.386.171 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 050.164.0073-3;    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Viena, 50 / 97 |
| <b>CEP:</b>      | 04248-060          |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã             |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH                                  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                        |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.863 E | 7.387.752 N | 2 | 336.856 E | 7.387.721 N |
| 3 | 336.771 E | 7.387.740 N | 4 | 336.801 E | 7.387.842 N |
| 5 | 336.841 E | 7.387.833 N | 6 | 336.839 E | 7.387.802 N |
| 7 | 336.856 E | 7.387.793 N | 8 | 336.863 E | 7.387.752 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 119.085.0002-5; 119.085.0003-3; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Góis Raposo, 1.550          |
| <b>CEP:</b>      | 04182-000                       |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                          |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Ftalatos<br>Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.763 E | 7.384.747 N | 2 | 337.819 E | 7.384.702 N |
| 3 | 337.534 E | 7.384.513 N | 4 | 337.440 E | 7.384.657 N |
| 5 | 337.644 E | 7.384.774 N | 6 | 337.763 E | 7.384.747 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 119.098.0017-1;          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Eugênio Belloto, 200 |
| <b>CEP:</b>      | 04185-160                |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                   |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)        |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação     |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Clorados<br>Solventes Halogenados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Subsolo                        |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.318 E | 7.384.299 N | 2 | 338.374 E | 7.384.254 N |
| 3 | 338.373 E | 7.384.242 N | 4 | 338.407 E | 7.384.204 N |
| 5 | 338.273 E | 7.384.099 N | 6 | 338.257 E | 7.384.116 N |
| 7 | 338.249 E | 7.384.117 N | 8 | 338.189 E | 7.384.192 N |
| 9 | 338.318 E | 7.384.299 N |   |           |             |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 119.111.0015-1;                   |
| <b>Endereço:</b> | Av. Abrahão Gonçalves Braga, nº 4 |
| <b>CEP:</b>      | 04186-220                         |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                            |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Halogenados   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração multifásica<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 338.386 E | 7.384.830 N | 2  | 338.159 E | 7.384.659 N |
| 3  | 338.065 E | 7.384.718 N | 4  | 338.230 E | 7.384.836 N |
| 5  | 338.224 E | 7.384.844 N | 6  | 338.241 E | 7.384.856 N |
| 7  | 338.204 E | 7.384.905 N | 8  | 338.342 E | 7.385.009 N |
| 9  | 338.363 E | 7.384.919 N | 10 | 338.431 E | 7.384.962 N |
| 11 | 338.459 E | 7.384.884 N | 12 | 338.386 E | 7.384.830 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                  |                       |  |
|------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 119.112.0001-0;  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)                                  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Epiacaba, 90 | <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>CEP:</b>      | 04257-170        | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros Inorgânicos<br>Solventes Halogenados                        |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã           | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Qualquer Edificação<br>Trabalhador de Obra |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP  | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)<br>Remoção de solo/resíduo   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.509 E | 7.385.099 N | 2 | 337.577 E | 7.385.186 N |
| 3 | 337.706 E | 7.385.284 N | 4 | 337.775 E | 7.385.269 N |
| 5 | 337.742 E | 7.385.134 N | 6 | 337.724 E | 7.385.119 N |
| 7 | 337.556 E | 7.385.057 N | 8 | 337.537 E | 7.385.059 N |
| 9 | 337.509 E | 7.385.099 N |   |           |             |

|                  |                            |                       |                  |
|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 119.293.0035-1;            | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Francisco Batista, 191 | <b>Classificação:</b> | Contaminada      |
| <b>CEP:</b>      | 04183-070                  | <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                     | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP            | <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 337.318 E | 7.384.664 N | 2  | 337.302 E | 7.384.691 N |
| 3  | 337.471 E | 7.384.788 N | 4  | 337.512 E | 7.384.715 N |
| 5  | 337.354 E | 7.384.622 N | 6  | 337.342 E | 7.384.621 N |
| 7  | 337.314 E | 7.384.623 N | 8  | 337.298 E | 7.384.623 N |
| 9  | 337.231 E | 7.384.586 N | 10 | 337.220 E | 7.384.588 N |
| 11 | 337.211 E | 7.384.603 N | 12 | 337.318 E | 7.384.664 N |

|                  |                         |                       |  |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 157.095.0001-0;         | <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Ocupação Especial (ZOE)                        |
| <b>Endereço:</b> | Av. Do Cursino, nº 5797 | <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>CEP:</b>      | 04538-133               | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                  | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP         | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.656 E | 7.383.664 N | 2  | 335.638 E | 7.383.466 N |
| 3  | 335.619 E | 7.383.463 N | 4  | 335.612 E | 7.383.469 N |
| 5  | 335.582 E | 7.383.474 N | 6  | 335.525 E | 7.383.471 N |
| 7  | 335.488 E | 7.383.499 N | 8  | 335.484 E | 7.383.530 N |
| 9  | 335.412 E | 7.383.547 N | 10 | 335.440 E | 7.383.618 N |
| 11 | 335.454 E | 7.383.618 N | 12 | 335.455 E | 7.383.633 N |
| 13 | 335.551 E | 7.383.631 N | 14 | 335.555 E | 7.383.671 N |
| 15 | 335.656 E | 7.383.664 N |    |           |             |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 157.130.0009-4;                         | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Prof. Arnaldo João Semeraro, nº 485 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                  |
| <b>CEP:</b>      | 04184-000                               | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos               |
| <b>Distrito:</b> | Sacomã                                  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP                         | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.987 E | 7.383.720 N | 2 | 336.924 E | 7.383.770 N |
| 3 | 337.099 E | 7.384.001 N | 4 | 337.179 E | 7.383.974 N |
| 5 | 337.170 E | 7.383.951 N | 6 | 336.987 E | 7.383.720 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 133.239.0001-3;            |
| <b>Endereço:</b> | Av. Marechal Tito, nº 6765 |
| <b>CEP:</b>      | 08115-100                  |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Paulista             |
| <b>Subpref.:</b> | Itaim Paulista - SPIT      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação          |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                                 |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 358.409 E | 7.402.060 N |
| 3 | 358.687 E | 7.401.838 N |
| 5 | 358.409 E | 7.402.060 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 358.524 E | 7.402.125 N |
| 4 | 358.566 E | 7.401.738 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 132.386.0090-6;          |
| <b>Endereço:</b> | Av. Marechal Tito, 3.795 |
| <b>CEP:</b>      | 08115-000                |
| <b>Distrito:</b> | Vila Curuçá              |
| <b>Subpref.:</b> | Itaim Paulista - SPIT    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                      |
| <b>Contaminante:</b>  | TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 356.014 E | 7.401.147 N |
| 3 | 356.117 E | 7.401.035 N |
| 5 | 356.000 E | 7.401.147 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 356.118 E | 7.401.137 N |
| 4 | 355.999 E | 7.401.031 N |
| 6 | 356.014 E | 7.401.147 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 147.329.0025-8;          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Marino Silvani, s/nº |
| <b>CEP:</b>      | 08280-700                |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Líder             |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Fenóis<br>Gases<br>Metais<br>Outros Inorgânicos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Atenuação natural monitorada   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.828 E | 7.393.892 N |
| 3 | 348.851 E | 7.393.895 N |
| 5 | 348.827 E | 7.393.885 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 348.851 E | 7.393.895 N |
| 4 | 348.852 E | 7.393.885 N |
| 6 | 348.828 E | 7.393.892 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 147.330.0008-0; 147.330.0009-9; 147.330.0010-2;<br>147.330.0011-0; 147.330.0012-9; 147.330.0053-6;<br>147.330.0054-4; 147.330.0055-2; 147.330.0056-0;<br>147.330.0057-9; 147.330.0064-1; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Angelo Arlotti, nº 200   |
| <b>CEP:</b>      | 08280-690  |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Líder   |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                          |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação             |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais<br>TPH                   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                         |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento do índice de explosividade |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.873 E | 7.393.794 N |
| 3 | 348.929 E | 7.393.811 N |
| 5 | 348.873 E | 7.393.794 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 348.880 E | 7.393.823 N |
| 4 | 348.922 E | 7.393.782 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                 |                       |                              |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 147.330.0040-4;                 | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Endereço:</b> | Rua Adolfo Lima de Barros, s/nº | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                  |
| <b>CEP:</b>      | 08280-690                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros Inorgânicos |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Líder                    | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ                 | <b>Intervenção:</b>   | Atenuação natural monitorada |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.947 E | 7.393.880 N | 2 | 348.922 E | 7.393.887 N |
| 3 | 348.920 E | 7.393.893 N | 4 | 348.948 E | 7.393.886 N |
| 5 | 348.947 E | 7.393.881 N | 6 | 348.947 E | 7.393.880 N |

|                  |  |                       |                          |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 147.330.0060-9;                                | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Adolfo Lima Barros, 61 - Quadra 05 Lote 60 | <b>Classificação:</b> | Contaminada              |
| <b>CEP:</b>      | 08280-690                                      | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros         |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Líder                                   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ                                | <b>Intervenção:</b>   | -                        |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 348.919 E | 7.393.770 N | 2 | 348.917 E | 7.393.764 N |
| 3 | 348.893 E | 7.393.770 N | 4 | 348.895 E | 7.393.776 N |
| 5 | 348.919 E | 7.393.770 N |   |           |             |

|                  |                                 |                       |  |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 147.331.0087-5; 147.332.0050-0; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Orlando Pellici, S/Nº       | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação   |
| <b>CEP:</b>      | 08280-020                       | <b>Contaminante:</b>  | Fenóis<br>Gases<br>Metais<br>Outros Inorgânicos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos                                 |
| <b>Distrito:</b> | Cidade Líder                    | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Espaços Confinados   |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ                 | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Ventilação/exaustão de espaços confinados |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 349.178 E | 7.394.013 N | 2 | 349.198 E | 7.394.016 N |
| 3 | 349.188 E | 7.393.990 N | 4 | 349.182 E | 7.393.990 N |
| 5 | 349.178 E | 7.394.013 N |   |           |             |

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 114.061.0092-6;                                 | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Augusto Carlos Baumann, 327, 349, 361 e 363 | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 08210-590                                       | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos                                     |
| <b>Distrito:</b> | Itaquera  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo  |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ                                 | <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 351.877 E | 7.396.627 N | 2 | 351.898 E | 7.396.641 N |
| 3 | 351.917 E | 7.396.612 N | 4 | 351.897 E | 7.396.598 N |
| 5 | 351.877 E | 7.396.627 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 114.258.0006-7;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Pires do Rio, 4615 |
| <b>CEP:</b>      | 08240-002              |
| <b>Distrito:</b> | Itaquera               |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros<br>Solventes Clorados   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações<br>Interceptação do Lençol Freático<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Solo<br>Subsolo<br>Trabalhador de Obra |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 351.808 E | 7.396.798 N | 2  | 351.821 E | 7.396.767 N |
| 3  | 351.785 E | 7.396.744 N | 4  | 351.801 E | 7.396.708 N |
| 5  | 351.671 E | 7.396.615 N | 6  | 351.638 E | 7.396.655 N |
| 7  | 351.625 E | 7.396.661 N | 8  | 351.605 E | 7.396.682 N |
| 9  | 351.635 E | 7.396.730 N | 10 | 351.659 E | 7.396.797 N |
| 11 | 351.694 E | 7.396.797 N | 12 | 351.698 E | 7.396.808 N |
| 13 | 351.732 E | 7.396.804 N | 14 | 351.750 E | 7.396.846 N |
| 15 | 351.808 E | 7.396.798 N |    |           |             |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 140.262.0006-9;                  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Virgínia de Miranda, 489/491 |
| <b>CEP:</b>      | 08240-010                        |
| <b>Distrito:</b> | Itaquera                         |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ                  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>PCB's  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações<br>Plantio e Consumo de Alimentos                                      |
| <b>Intervenção:</b>   | Impermeabilização de Solo/Resíduo<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 351.947 E | 7.397.659 N | 2 | 351.946 E | 7.397.671 N |
| 3 | 351.972 E | 7.397.745 N | 4 | 352.078 E | 7.397.826 N |
| 5 | 352.046 E | 7.397.729 N | 6 | 351.947 E | 7.397.659 N |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 234.008.0001-3;            |
| <b>Endereço:</b> | Rua Agrimensor Sugaya, 391 |
| <b>CEP:</b>      | 08260-030                  |
| <b>Distrito:</b> | José Bonifácio             |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos               |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 353.001 E | 7.394.160 N | 2  | 352.979 E | 7.394.123 N |
| 3  | 352.969 E | 7.394.109 N | 4  | 352.952 E | 7.394.091 N |
| 5  | 352.949 E | 7.393.999 N | 6  | 352.811 E | 7.394.030 N |
| 7  | 352.790 E | 7.394.035 N | 8  | 352.752 E | 7.394.044 N |
| 9  | 352.736 E | 7.394.047 N | 10 | 352.730 E | 7.394.048 N |
| 11 | 352.742 E | 7.394.138 N | 12 | 352.736 E | 7.394.137 N |
| 13 | 352.742 E | 7.394.179 N | 14 | 352.819 E | 7.394.195 N |
| 15 | 352.853 E | 7.394.200 N | 16 | 352.862 E | 7.394.199 N |
| 17 | 352.884 E | 7.394.192 N | 18 | 352.899 E | 7.394.189 N |
| 19 | 352.924 E | 7.394.177 N | 20 | 352.943 E | 7.394.172 N |
| 21 | 352.958 E | 7.394.174 N | 22 | 352.970 E | 7.394.167 N |
| 23 | 353.003 E | 7.394.164 N | 24 | 353.001 E | 7.394.160 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 242.001.0001-9;        |
| <b>Endereço:</b> | Av. Jacu Pêssego, 2630 |
| <b>CEP:</b>      | 08260-001              |
| <b>Distrito:</b> | Parque do Carmo        |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 2 (ZPI-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados                |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 352.291 E | 7.391.684 N |
| 3  | 352.756 E | 7.391.750 N |
| 5  | 352.799 E | 7.391.586 N |
| 7  | 352.598 E | 7.391.349 N |
| 9  | 352.246 E | 7.391.422 N |
| 11 | 352.291 E | 7.391.684 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 352.721 E | 7.391.837 N |
| 4  | 352.766 E | 7.391.721 N |
| 6  | 352.551 E | 7.391.508 N |
| 8  | 352.197 E | 7.391.364 N |
| 10 | 352.266 E | 7.391.460 N |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 089.146.0011-4;         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Joaquim Morais, 178 |
| <b>CEP:</b>      | 04370-020               |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara               |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA        |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Clorados           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.381 E | 7.383.533 N |
| 3 | 330.482 E | 7.383.584 N |
| 5 | 330.426 E | 7.383.501 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.440 E | 7.383.615 N |
| 4 | 330.483 E | 7.383.580 N |
| 6 | 330.381 E | 7.383.533 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 089.239.0030-3;          |
| <b>Endereço:</b> | Av. Santa Catarina, 2276 |
| <b>CEP:</b>      | 04378-200                |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara                |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                         |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.991 E | 7.383.132 N |
| 3 | 331.005 E | 7.383.172 N |
| 5 | 330.991 E | 7.383.132 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.977 E | 7.383.147 N |
| 4 | 331.018 E | 7.383.157 N |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 091.045.0036-7;                       |
| <b>Endereço:</b> | Av. Engenheiro George Corbisier, 1800 |
| <b>CEP:</b>      | 04345-001                             |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara                             |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA                      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.925 E | 7.383.358 N |
| 3 | 331.905 E | 7.383.373 N |
| 5 | 331.947 E | 7.383.414 N |
| 7 | 331.951 E | 7.383.410 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.904 E | 7.383.372 N |
| 4 | 331.896 E | 7.383.397 N |
| 6 | 331.951 E | 7.383.413 N |
| 8 | 331.925 E | 7.383.358 N |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 091.045.0068-0;            |
| <b>Endereço:</b> | Rua Genaro de Carvalho, 65 |
| <b>CEP:</b>      | 04377-220                  |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara                  |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos                          |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 331.756 E | 7.383.384 N |
| 3  | 331.706 E | 7.383.364 N |
| 5  | 331.674 E | 7.383.378 N |
| 7  | 331.588 E | 7.383.368 N |
| 9  | 331.529 E | 7.383.416 N |
| 11 | 331.667 E | 7.383.466 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 331.721 E | 7.383.352 N |
| 4  | 331.704 E | 7.383.361 N |
| 6  | 331.638 E | 7.383.338 N |
| 8  | 331.529 E | 7.383.409 N |
| 10 | 331.634 E | 7.383.494 N |
| 12 | 331.756 E | 7.383.384 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 091.111.0022-2;                        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 403 |
| <b>CEP:</b>      | 04337-090                              |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara                              |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA                       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados                 |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.891 E | 7.381.809 N |
| 3 | 331.863 E | 7.381.854 N |
| 5 | 331.891 E | 7.381.809 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.871 E | 7.381.805 N |
| 4 | 331.882 E | 7.381.858 N |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 091.260.0019-9;                    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Professor Azevedo Antunes, 140 |
| <b>CEP:</b>      | 04384-070                          |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara                          |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA                   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica                                    |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.438 E | 7.382.452 N |
| 3 | 330.486 E | 7.382.436 N |
| 5 | 330.438 E | 7.382.452 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.477 E | 7.382.453 N |
| 4 | 330.446 E | 7.382.411 N |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 091.411.0017-4;                  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Brasilina Fonseca, 320 e 366 |
| <b>CEP:</b>      | 04331-020                        |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara                        |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.681 E | 7.382.801 N |
| 3 | 331.744 E | 7.382.818 N |
| 5 | 331.719 E | 7.382.774 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.709 E | 7.382.844 N |
| 4 | 331.745 E | 7.382.811 N |
| 6 | 331.681 E | 7.382.801 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 310.028.0020-7; 310.028.0021-5; 310.028.0026-6;<br>310.028.0027-4; 310.028.0028-2; 310.028.0138-6; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Maracá, nº 165 à 251 e Av. Leonardo da Vinci, 192 e 204  |
| <b>CEP:</b>      | 04313-210  |
| <b>Distrito:</b> | Jabaquara  |
| <b>Subpref.:</b> | Jabaquara - SPJA   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Superficial  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo      |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 332.968 E | 7.385.310 N |
| 3  | 332.995 E | 7.385.291 N |
| 5  | 332.964 E | 7.385.240 N |
| 7  | 332.921 E | 7.385.245 N |
| 9  | 332.900 E | 7.385.292 N |
| 11 | 332.968 E | 7.385.310 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 332.975 E | 7.385.317 N |
| 4  | 332.972 E | 7.385.258 N |
| 6  | 332.928 E | 7.385.259 N |
| 8  | 332.881 E | 7.385.266 N |
| 10 | 332.942 E | 7.385.335 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 066.094.0034-2; 066.094.0035-0;                  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Itza, Rua Areia do Rosário e Rua Jacarezinho |
| <b>CEP:</b>      | 02261-060  |
| <b>Distrito:</b> | Jaçanã   |
| <b>Subpref.:</b> | Jaçanã / Tremembé - SPJT                         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.159 E | 7.403.782 N |
| 3 | 339.070 E | 7.403.882 N |
| 5 | 339.157 E | 7.403.824 N |
| 7 | 339.159 E | 7.403.782 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.054 E | 7.403.805 N |
| 4 | 339.164 E | 7.403.863 N |
| 6 | 339.166 E | 7.403.822 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 066.122.0001-4;                           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                |
| <b>Endereço:</b> | Rua Guajarás, 89 e Rua Freire Bastos, 409 | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>CEP:</b>      | 02262-000                                 | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros                               |
| <b>Distrito:</b> | Jaçanã                                    | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações                 |
| <b>Subpref.:</b> | Jaçanã / Tremembé - SPJT                  | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.941 E | 7.404.161 N | 2 | 338.914 E | 7.404.022 N |
| 3 | 338.679 E | 7.404.071 N | 4 | 338.955 E | 7.404.248 N |
| 5 | 338.958 E | 7.404.245 N | 6 | 338.941 E | 7.404.161 N |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | INCRA   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Coronel Sezefredo Fagundes, altura do 7.555 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                             |
| <b>CEP:</b>      | 02367-075                                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Distrito:</b> | Tremembé  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Jaçanã / Tremembé - SPJT                        | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.613 E | 7.408.741 N | 2 | 337.471 E | 7.408.578 N |
| 3 | 337.425 E | 7.408.610 N | 4 | 337.470 E | 7.408.684 N |
| 5 | 337.436 E | 7.408.707 N | 6 | 337.540 E | 7.408.867 N |
| 7 | 337.647 E | 7.408.801 N | 8 | 337.613 E | 7.408.741 N |

|                  |                                  |                       |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 070.352.0046-0;                  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                                 |
| <b>Endereço:</b> | Av. Cel Sezefredo Fagundes, 1855 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                           |
| <b>CEP:</b>      | 02306-000                        | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Tremembé                         | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Jaçanã / Tremembé - SPJT         | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento do índice de explosividade               |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 336.283 E | 7.404.385 N | 2  | 336.273 E | 7.404.362 N |
| 3 | 336.140 E | 7.404.437 N | 4  | 336.113 E | 7.404.464 N |
| 5 | 336.136 E | 7.404.510 N | 6  | 336.156 E | 7.404.535 N |
| 7 | 336.184 E | 7.404.505 N | 8  | 336.209 E | 7.404.460 N |
| 9 | 336.266 E | 7.404.406 N | 10 | 336.283 E | 7.404.385 N |

|                  |                                 |                       |   |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 021.004.0090-8;                 | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                         |
| <b>Endereço:</b> | Av. Francisco Matarazzo, nº 530 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                             |
| <b>CEP:</b>      | 05001-100                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda                     | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Subsolo             |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                     | <b>Intervenção:</b>   | -                                       |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 329.676 E | 7.397.032 N | 2  | 329.657 E | 7.397.047 N |
| 3  | 329.695 E | 7.397.149 N | 4  | 329.740 E | 7.397.134 N |
| 5  | 329.738 E | 7.397.130 N | 6  | 329.807 E | 7.397.105 N |
| 7  | 329.808 E | 7.397.110 N | 8  | 329.821 E | 7.397.106 N |
| 9  | 329.783 E | 7.397.010 N | 10 | 329.764 E | 7.396.970 N |
| 11 | 329.756 E | 7.396.964 N | 12 | 329.746 E | 7.396.937 N |
| 13 | 329.730 E | 7.396.946 N | 14 | 329.747 E | 7.396.976 N |
| 15 | 329.747 E | 7.396.999 N | 16 | 329.676 E | 7.397.032 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 021.007.0145-2; 021.007.0149-5;       |
| <b>Endereço:</b> | Rua Alfredo de Castro, 182, 190 e 200 |
| <b>CEP:</b>      | 01155-060                             |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda                           |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                           |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)         |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada             |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea        |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.224 E | 7.397.026 N |
| 3 | 330.176 E | 7.397.051 N |
| 5 | 330.224 E | 7.397.026 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.216 E | 7.397.018 N |
| 4 | 330.183 E | 7.397.059 N |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 022.005.0042-4;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Carlos Vicari, 340 |
| <b>CEP:</b>      | 05033-070              |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda            |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA            |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                 |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação    |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Intervenção:</b>   | -                               |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.957 E | 7.397.581 N |
| 3 | 328.088 E | 7.397.591 N |
| 5 | 327.957 E | 7.397.581 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.974 E | 7.397.599 N |
| 4 | 328.051 E | 7.397.521 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 022.006.0714-8; 022.006.0715-6; 022.006.0716-4; |
| <b>Endereço:</b> | Av. Francisco Matarazzo, 1096                   |
| <b>CEP:</b>      | 05001-100                                       |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda                                     |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                                     |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)         |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada             |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea        |
| <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.141 E | 7.397.288 N |
| 3 | 329.031 E | 7.397.364 N |
| 5 | 329.195 E | 7.397.259 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.025 E | 7.397.300 N |
| 4 | 329.202 E | 7.397.352 N |
| 6 | 329.141 E | 7.397.288 N |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 197.001.0010-2;            |
| <b>Endereço:</b> | Avenida Santa Marina, 1158 |
| <b>CEP:</b>      | 05036-001                  |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda                |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos                                  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.396 E | 7.398.584 N |
| 3 | 327.381 E | 7.398.543 N |
| 5 | 327.357 E | 7.398.516 N |
| 7 | 327.337 E | 7.398.596 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.390 E | 7.398.563 N |
| 4 | 327.369 E | 7.398.527 N |
| 6 | 327.315 E | 7.398.584 N |
| 8 | 327.396 E | 7.398.584 N |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 197.001.0105-2;              |
| <b>Endereço:</b> | Av. Santa Marina 1.544/1.588 |
| <b>CEP:</b>      | 05036-001                    |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda                  |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados                                |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Ozone Sparging   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.307 E | 7.398.912 N |
| 3 | 327.168 E | 7.398.931 N |
| 5 | 327.307 E | 7.398.912 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.201 E | 7.398.871 N |
| 4 | 327.275 E | 7.398.996 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |                 |
|------------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>SQL:</b>      | 197.006.0128-4; 197.006.0129-2; 197.006.0130-6;<br>197.006.0137-3; 197.006.0148-9; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Marques de São Vicente, 2.154  | <b>Classificação:</b> | Contaminada     |
| <b>CEP:</b>      | 01139-002  | <b>Contaminante:</b>  | Metais          |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda  | <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA  | <b>Intervenção:</b>   | -               |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 328.590 E | 7.398.279 N | 2  | 328.581 E | 7.398.261 N |
| 3  | 328.534 E | 7.398.232 N | 4  | 328.515 E | 7.398.225 N |
| 5  | 328.494 E | 7.398.223 N | 6  | 328.477 E | 7.398.225 N |
| 7  | 328.435 E | 7.398.236 N | 8  | 328.100 E | 7.398.332 N |
| 9  | 328.112 E | 7.398.598 N | 10 | 328.197 E | 7.398.613 N |
| 11 | 328.195 E | 7.398.573 N | 12 | 328.238 E | 7.398.551 N |
| 13 | 328.266 E | 7.398.555 N | 14 | 328.282 E | 7.398.822 N |
| 15 | 328.374 E | 7.398.732 N | 16 | 328.408 E | 7.398.710 N |
| 17 | 328.429 E | 7.398.701 N | 18 | 328.507 E | 7.398.644 N |
| 19 | 328.563 E | 7.398.611 N | 20 | 328.602 E | 7.398.596 N |
| 21 | 328.590 E | 7.398.279 N |    |           |             |

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 197.006.0151-9; 197.006.0152-7;   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Francisco Luiz de Souza Junior, 198, esquina com Av. Marquês de São Vicente | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>CEP:</b>      | 05037-001   | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>TPH  |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Interceptação do Lençol Freático                                    |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA   | <b>Intervenção:</b>   | Impermeabilização de Solo/Resíduo<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 327.783 E | 7.398.623 N | 2  | 327.819 E | 7.398.569 N |
| 3  | 327.732 E | 7.398.438 N | 4  | 327.689 E | 7.398.451 N |
| 5  | 327.652 E | 7.398.512 N | 6  | 327.788 E | 7.398.575 N |
| 7  | 327.750 E | 7.398.657 N | 8  | 327.663 E | 7.398.616 N |
| 9  | 327.644 E | 7.398.657 N | 10 | 327.595 E | 7.398.635 N |
| 11 | 327.557 E | 7.398.716 N | 12 | 327.756 E | 7.398.810 N |
| 13 | 327.749 E | 7.398.710 N | 14 | 327.783 E | 7.398.623 N |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 197.006.0153-5;   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Francisco Luiz de Souza Junior 198 x Av. Marquês de São Vicente | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>CEP:</b>      | 05036-040   | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's                                |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda   | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA   | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.873 E | 7.398.522 N | 2 | 327.870 E | 7.398.433 N |
| 3 | 327.877 E | 7.398.407 N | 4 | 327.869 E | 7.398.398 N |
| 5 | 327.732 E | 7.398.438 N | 6 | 327.819 E | 7.398.569 N |
| 7 | 327.844 E | 7.398.540 N | 8 | 327.873 E | 7.398.522 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 197.019.0018-8;  
**Endereço:** Rua Dr. Rubens Meirelles, 99  
**CEP:** 01141-000  
**Distrito:** Barra Funda  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Biocidas  
 Combustíveis Líquidos  
 Dioxinas e Furanos  
 Fenóis  
 Ftalatos  
 Gases  
 Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Atenuação natural monitorada  
 Extração multifásica  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.956 E | 7.397.879 N |
| 3 | 329.909 E | 7.397.906 N |
| 5 | 329.861 E | 7.397.932 N |
| 7 | 329.956 E | 7.397.879 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.906 E | 7.397.885 N |
| 4 | 329.859 E | 7.397.912 N |
| 6 | 329.961 E | 7.397.919 N |

**SQL:** 197.021.0003-7;  
**Endereço:** Av. Marquês de São Vicente 546, 576  
**CEP:** 01139-000  
**Distrito:** Barra Funda  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Extração multifásica

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.048 E | 7.397.882 N |
| 3 | 330.018 E | 7.397.806 N |
| 5 | 330.048 E | 7.397.882 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.037 E | 7.397.803 N |
| 4 | 330.028 E | 7.397.884 N |

**SQL:** 197.024.0020-0;  
**Endereço:** Rua José Gomes Falcão, nº 129  
**CEP:** 01139-010  
**Distrito:** Barra Funda  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
 PAH's  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.572 E | 7.397.713 N |
| 3 | 330.440 E | 7.397.838 N |
| 5 | 330.534 E | 7.397.774 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.451 E | 7.397.732 N |
| 4 | 330.474 E | 7.397.825 N |
| 6 | 330.572 E | 7.397.713 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 197.034.0024-7; 197.060.0001-0; 197.060.0002-9;  
197.061.0001-5; 197.061.0002-3; 197.061.0003-1;  
197.061.0004-1; 197.061.0005-8; 197.061.0006-6;  
197.062.0001-1; 197.062.0002-8; 197.062.0003-6;  
197.062.0004-4; 197.062.0005-2; 197.062.0006-0;  
197.062.0007-9; 197.062.0008-7; 197.062.0009-5;  
197.063.0001-4; 197.063.0002-2; 197.063.0003-0;  
197.063.0004-9; 197.063.0005-7; 197.063.0006-5;  
197.063.0007-3; 197.063.0008-1; 197.064.0001-9;  
197.064.0002-7; 197.064.0003-5;

**Endereço:** Av. Marques de São Vicente, 2.353 (esquina com a Av. Nicolas Boer)

**CEP:** 05036-040

**Distrito:** Barra Funda

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Vértices\*:**

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 328.509 E | 7.397.664 N | 2  | 328.301 E | 7.397.735 N |
| 3  | 328.240 E | 7.397.804 N | 4  | 328.216 E | 7.397.785 N |
| 5  | 328.054 E | 7.397.834 N | 6  | 328.055 E | 7.398.308 N |
| 7  | 328.461 E | 7.398.191 N | 8  | 328.575 E | 7.398.091 N |
| 9  | 328.587 E | 7.398.032 N | 10 | 328.561 E | 7.397.942 N |
| 11 | 328.581 E | 7.397.901 N | 12 | 328.556 E | 7.397.736 N |
| 13 | 328.538 E | 7.397.677 N | 14 | 328.509 E | 7.397.664 N |

**Zoneamento:** Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)

**Classificação:** Reabilitada

**Contaminante:** Metais  
PAH's

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**SQL:** 197.039.0065-7; 197.039.0084-3; 197.039.0085-1;

**Endereço:** Av. Marquês de São Vicente, 1619 e Rua Adalberto Kemeny, 82 e 86

**CEP:** 01139-003

**Distrito:** Barra Funda

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Vértices\*:**

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 328.883 E | 7.397.995 N | 2  | 328.950 E | 7.397.961 N |
| 3 | 328.901 E | 7.397.926 N | 4  | 328.780 E | 7.397.936 N |
| 5 | 328.782 E | 7.397.975 N | 6  | 328.865 E | 7.397.992 N |
| 7 | 328.887 E | 7.398.068 N | 8  | 328.916 E | 7.398.060 N |
| 9 | 328.899 E | 7.397.999 N | 10 | 328.883 E | 7.397.995 N |

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Reabilitada

**Contaminante:** Gases  
Metais

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Extração de vapores do solo (SVE)  
Monitoramento do índice de explosividade  
Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**SQL:** 197.039.0066-5;

**Endereço:** Rua Inocêncio Tobias, 251

**CEP:** 01144-000

**Distrito:** Barra Funda

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Vértices\*:**

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.199 E | 7.397.702 N | 2 | 329.150 E | 7.397.643 N |
| 3 | 329.114 E | 7.397.650 N | 4 | 329.120 E | 7.397.746 N |
| 5 | 329.146 E | 7.397.745 N | 6 | 329.199 E | 7.397.702 N |

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais  
PAH's

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

**SQL:** 197.041.0014-1; 197.041.0015-8; 197.041.0016-6;

**Endereço:** Rua Robert Bosch, 45, 67 e 235

**CEP:** 01141-010

**Distrito:** Barra Funda

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Vértices\*:**

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.269 E | 7.397.959 N | 2 | 329.231 E | 7.397.882 N |
| 3 | 329.109 E | 7.397.982 N | 4 | 329.124 E | 7.397.999 N |
| 5 | 329.269 E | 7.397.959 N |   |           |             |

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais  
Solventes Aromáticos

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
Parede Diafragma

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |                  |
|------------------|--|-----------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 197.048.0008-7; 197.048.0026-5;                      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Marquês de São Vicente, 377 e Rua do Bosque, 192 | <b>Classificação:</b> | Contaminada      |
| <b>CEP:</b>      | 01139-001  | <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA  | <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.204 E | 7.397.694 N | 2 | 330.197 E | 7.397.655 N |
| 3 | 330.174 E | 7.397.661 N | 4 | 330.180 E | 7.397.698 N |
| 5 | 330.190 E | 7.397.697 N | 6 | 330.196 E | 7.397.737 N |
| 7 | 330.216 E | 7.397.733 N | 8 | 330.209 E | 7.397.693 N |
| 9 | 330.204 E | 7.397.694 N |   |           |             |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 197.048.0091-5;   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Bosque, 1630 e 1636 / Av. Marquês de São Vicente, 401 e 405 / Rua Quirino, 260 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                             |
| <b>CEP:</b>      | 01139-002   | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA   | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 330.180 E | 7.397.698 N | 2  | 330.174 E | 7.397.661 N |
| 3  | 330.150 E | 7.397.665 N | 4  | 330.156 E | 7.397.699 N |
| 5  | 330.122 E | 7.397.704 N | 6  | 330.123 E | 7.397.712 N |
| 7  | 330.158 E | 7.397.706 N | 8  | 330.164 E | 7.397.742 N |
| 9  | 330.196 E | 7.397.737 N | 10 | 330.190 E | 7.397.697 N |
| 11 | 330.180 E | 7.397.698 N |    |           |             |

|                  |                             |                       |                               |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 197.050.0013-0;             | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)               |
| <b>Endereço:</b> | Av. Dr. Abraão Ribeiro, 119 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                   |
| <b>CEP:</b>      | 00000-000                   | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Barra Funda                 | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea              |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                 | <b>Intervenção:</b>   | -                             |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.584 E | 7.397.637 N | 2 | 330.545 E | 7.397.642 N |
| 3 | 330.549 E | 7.397.680 N | 4 | 330.581 E | 7.397.673 N |
| 5 | 330.588 E | 7.397.669 N | 6 | 330.590 E | 7.397.658 N |
| 7 | 330.584 E | 7.397.637 N |   |           |             |

|                  |                                 |                       |   |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 079.073.0005-3; 079.073.0015-0; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Andries Both, 249           | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>CEP:</b>      | 05320-010                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Distrito:</b> | Jaguapé                         | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                     | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 321.297 E | 7.396.832 N | 2  | 321.310 E | 7.396.726 N |
| 3  | 321.175 E | 7.396.747 N | 4  | 321.135 E | 7.396.761 N |
| 5  | 321.146 E | 7.396.785 N | 6  | 320.977 E | 7.396.872 N |
| 7  | 321.062 E | 7.396.971 N | 8  | 321.083 E | 7.396.950 N |
| 9  | 321.107 E | 7.396.912 N | 10 | 321.120 E | 7.396.888 N |
| 11 | 321.135 E | 7.396.866 N | 12 | 321.189 E | 7.396.821 N |
| 13 | 321.208 E | 7.396.811 N | 14 | 321.297 E | 7.396.832 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 079.202.0001-6;            |
| <b>Endereço:</b> | Av. Presidente Altino, 427 |
| <b>CEP:</b>      | 05323-000                  |
| <b>Distrito:</b> | Jaguareé                   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                          |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                    |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos                            |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.498 E | 7.394.359 N |
| 3 | 321.406 E | 7.394.383 N |
| 5 | 321.498 E | 7.394.359 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 321.475 E | 7.394.326 N |
| 4 | 321.452 E | 7.394.402 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 082.222.0024-0; 082.222.0025-9; |
| <b>Endereço:</b> | Av. Jaguaré, 1347               |
| <b>CEP:</b>      | 05346-000                       |
| <b>Distrito:</b> | Jaguareé                        |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Aromáticos Halogenados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 322.556 E | 7.394.609 N |
| 3  | 322.416 E | 7.394.464 N |
| 5  | 322.279 E | 7.394.728 N |
| 7  | 322.231 E | 7.394.823 N |
| 9  | 322.239 E | 7.394.918 N |
| 11 | 322.556 E | 7.394.609 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 322.420 E | 7.394.463 N |
| 4  | 322.210 E | 7.394.658 N |
| 6  | 322.248 E | 7.394.775 N |
| 8  | 322.228 E | 7.394.868 N |
| 10 | 322.552 E | 7.394.625 N |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 082.224.0013-4;            |
| <b>Endereço:</b> | Av. Gonçalves Madeira, 305 |
| <b>CEP:</b>      | 05348-000                  |
| <b>Distrito:</b> | Jaguareé                   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)            |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação         |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                       |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.555 E | 7.395.040 N |
| 3 | 322.550 E | 7.395.112 N |
| 5 | 322.587 E | 7.395.075 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.517 E | 7.395.075 N |
| 4 | 322.586 E | 7.395.078 N |
| 6 | 322.555 E | 7.395.040 N |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 082.225.0006-6;            |
| <b>Endereço:</b> | Av. Gonçalves Madeira, 600 |
| <b>CEP:</b>      | 05348-000                  |
| <b>Distrito:</b> | Jaguareé                   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.451 E | 7.395.231 N |
| 3 | 322.324 E | 7.395.501 N |
| 5 | 322.530 E | 7.395.315 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.308 E | 7.395.365 N |
| 4 | 322.328 E | 7.395.505 N |
| 6 | 322.451 E | 7.395.231 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 082.226.0001-1; 082.226.0003-6; 082.226.0005-2;  
**Endereço:** Av. Gonçalo, 100, 126, 134, 139 e 170  
**CEP:** 05348-000  
**Distrito:** Jaguaré  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Aromáticos Halogenados  
 Solventes Clorados  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 322.791 E | 7.395.069 N | 2  | 322.804 E | 7.395.056 N |
| 3 | 322.812 E | 7.395.037 N | 4  | 322.816 E | 7.394.939 N |
| 5 | 322.813 E | 7.394.935 N | 6  | 322.799 E | 7.394.927 N |
| 7 | 322.786 E | 7.394.915 N | 8  | 322.659 E | 7.395.034 N |
| 9 | 322.737 E | 7.395.120 N | 10 | 322.791 E | 7.395.069 N |

**SQL:** 082.226.0006-0;  
**Endereço:** Av. Gonçalo Madeira, 220  
**CEP:** 05348-000  
**Distrito:** Jaguaré  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Outros Inorgânicos  
 PAH's  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Trabalhador de Obra  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.737 E | 7.395.120 N | 2 | 322.659 E | 7.395.034 N |
| 3 | 322.612 E | 7.395.079 N | 4 | 322.690 E | 7.395.164 N |
| 5 | 322.737 E | 7.395.120 N |   |           |             |

**SQL:** 082.230.0036-9; 082.230.0041-5; 082.230.0042-3;  
**Endereço:** Av. Engenheiro Billings s/nº  
**CEP:** 05321-010  
**Distrito:** Jaguaré  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Halogenados  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.976 E | 7.394.573 N | 2 | 322.991 E | 7.394.726 N |
| 3 | 322.982 E | 7.394.730 N | 4 | 323.017 E | 7.394.849 N |
| 5 | 323.046 E | 7.394.825 N | 6 | 323.007 E | 7.394.503 N |
| 7 | 322.973 E | 7.394.537 N | 8 | 322.976 E | 7.394.573 N |

**SQL:** 082.230.0056-3;  
**Endereço:** Av. Torres de oliveira 330  
**CEP:** 05347-020  
**Distrito:** Jaguaré  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
 Radionuclídeos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.937 E | 7.394.571 N | 2 | 322.967 E | 7.394.542 N |
| 3 | 322.948 E | 7.394.375 N | 4 | 322.936 E | 7.394.337 N |
| 5 | 322.920 E | 7.394.311 N | 6 | 322.800 E | 7.394.424 N |
| 7 | 322.937 E | 7.394.571 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 082.230.0072-5;  
**Endereço:** Av. Marechal Mário Guedes, 220  
**CEP:** 05348-010  
**Distrito:** Jaguaré  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Halogenados  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.894 E | 7.394.652 N | 2 | 322.922 E | 7.394.653 N |
| 3 | 322.982 E | 7.394.730 N | 4 | 322.991 E | 7.394.726 N |
| 5 | 322.976 E | 7.394.573 N | 6 | 322.894 E | 7.394.652 N |

**SQL:** 082.232.0014-7; 082.232.0030-9;  
**Endereço:** Av. Kenkiti Simomoto, 728  
**CEP:** 05347-010  
**Distrito:** Jaguaré  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 322.603 E | 7.394.174 N | 2  | 322.568 E | 7.394.137 N |
| 3  | 322.486 E | 7.394.143 N | 4  | 322.393 E | 7.394.237 N |
| 5  | 322.474 E | 7.394.231 N | 6  | 322.530 E | 7.394.248 N |
| 7  | 322.543 E | 7.394.234 N | 8  | 322.590 E | 7.394.260 N |
| 9  | 322.658 E | 7.394.194 N | 10 | 322.621 E | 7.394.161 N |
| 11 | 322.603 E | 7.394.174 N |    |           |             |

**SQL:** 082.458.0006-6;  
**Endereço:** Av. Jaguaré, 575  
**CEP:** 05346-000  
**Distrito:** Jaguaré  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
 PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.062 E | 7.393.987 N | 2 | 322.018 E | 7.394.001 N |
| 3 | 322.079 E | 7.394.067 N | 4 | 322.083 E | 7.394.067 N |
| 5 | 322.086 E | 7.394.063 N | 6 | 322.062 E | 7.393.987 N |

**SQL:** 214.026.0002-8;  
**Endereço:** Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.773  
**CEP:** 02938-000  
**Distrito:** Jaraguá  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Fenóis  
 Metais  
 Outros Inorgânicos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Escavações  
 Solo  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.190 E | 7.406.789 N | 2 | 324.100 E | 7.406.774 N |
| 3 | 324.083 E | 7.406.795 N | 4 | 324.078 E | 7.406.824 N |
| 5 | 324.186 E | 7.406.842 N | 6 | 324.190 E | 7.406.789 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                  |                       |  |
|------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 023.032.0013-1;  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Aurélia, 292 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>CEP:</b>      | 05046-000        | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Distrito:</b> | Lapa             | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA      | <b>Intervenção:</b>   | Air Sparging<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de fase livre<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.709 E | 7.397.418 N |
| 3 | 326.650 E | 7.397.498 N |
| 5 | 326.709 E | 7.397.418 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.651 E | 7.397.418 N |
| 4 | 326.708 E | 7.397.497 N |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 023.042.0027-3; 023.042.0074-5; 023.042.0075-3;<br>023.042.0076-1;                          | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                               |
| <b>Endereço:</b> | Rua Scipiao, 429, 434, 439, 447 e 459, Rua Clélia, 1659, 1661 e 1667, e Rua Coriolano, 1364 | <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>CEP:</b>      | 05047-060   | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH  |
| <b>Distrito:</b> | Lapa  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Interceptação do Lençol Freático |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA   | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                              |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 326.623 E | 7.397.304 N |
| 3  | 326.614 E | 7.397.278 N |
| 5  | 326.614 E | 7.397.330 N |
| 7  | 326.575 E | 7.397.368 N |
| 9  | 326.616 E | 7.397.380 N |
| 11 | 326.623 E | 7.397.304 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 326.615 E | 7.397.304 N |
| 4  | 326.613 E | 7.397.278 N |
| 6  | 326.574 E | 7.397.330 N |
| 8  | 326.615 E | 7.397.367 N |
| 10 | 326.625 E | 7.397.380 N |

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 023.051.0028-0;                               | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Montino de Melo 497 X Rua Coriolano, 1773 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                   |
| <b>CEP:</b>      | 05050-000                                     | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Lapa  | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                                   | <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.214 E | 7.397.283 N |
| 3 | 326.185 E | 7.397.265 N |
| 5 | 326.189 E | 7.397.284 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.211 E | 7.397.259 N |
| 4 | 326.187 E | 7.397.281 N |
| 6 | 326.214 E | 7.397.283 N |

|                  |  |                       |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 023.053.0028-1; 023.053.0029-8; 023.053.0088-3;                  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                                       |
| <b>Endereço:</b> | Rua Catão, nº 626 636 e Rua Coreolano, nº 1609/1611/1613 e 1615. | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                 |
| <b>CEP:</b>      | 05049-000  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados         |
| <b>Distrito:</b> | Lapa   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA  | <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.414 E | 7.397.185 N |
| 3 | 326.357 E | 7.397.269 N |
| 5 | 326.376 E | 7.397.220 N |
| 7 | 326.414 E | 7.397.185 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.354 E | 7.397.187 N |
| 4 | 326.377 E | 7.397.269 N |
| 6 | 326.416 E | 7.397.219 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 024.038.0024-4; 024.038.0025-2; 024.038.0099-6;<br>024.038.0102-1; 024.038.0103-8; 024.038.0104-6;<br>024.038.0105-4; 024.038.0106-2; 024.038.0166-6;<br>024.038.0169-0; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                       |
| <b>Endereço:</b> | Rua Camburiu, 397, 417, 429 e 445 e Rua Rumaica<br>518, 520 e 530  | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 05058-020  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados<br>Solventes Halogenados |
| <b>Distrito:</b> | Lapa   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                      |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA  | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.810 E | 7.396.255 N | 2  | 325.783 E | 7.396.250 N |
| 3 | 325.785 E | 7.396.239 N | 4  | 325.690 E | 7.396.211 N |
| 5 | 325.701 E | 7.396.248 N | 6  | 325.705 E | 7.396.280 N |
| 7 | 325.753 E | 7.396.290 N | 8  | 325.755 E | 7.396.264 N |
| 9 | 325.806 E | 7.396.274 N | 10 | 325.810 E | 7.396.255 N |

|                  |   |                       |                         |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 024.061.0039-1; 024.061.0040-5; 024.061.0041-3; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Tonelero, 1503, 1511 e 1521                 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada             |
| <b>CEP:</b>      | 05056-001                                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais                  |
| <b>Distrito:</b> | Lapa  | <b>Restrição:</b>     | -                       |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                                     | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.943 E | 7.395.853 N | 2 | 325.918 E | 7.395.847 N |
| 3 | 325.913 E | 7.395.871 N | 4 | 325.903 E | 7.395.893 N |
| 5 | 325.927 E | 7.395.907 N | 6 | 325.942 E | 7.395.871 N |
| 7 | 325.943 E | 7.395.853 N |   |           |             |

|                  |                                 |                       |  |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 024.079.0006-5; 024.079.0063-4; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Aurélia, 1.280              | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>CEP:</b>      | 05046-001                       | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH           |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                            | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                     | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.662 E | 7.396.503 N | 2 | 326.683 E | 7.396.503 N |
| 3 | 326.683 E | 7.396.469 N | 4 | 326.666 E | 7.396.469 N |
| 5 | 326.655 E | 7.396.499 N | 6 | 326.662 E | 7.396.503 N |

|                  |   |                       |                        |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 080.106.0003-2; 080.106.0004-0; 080.106.0005-9;<br>080.106.0006-7; 080.106.0007-5; 080.106.0008-3;<br>080.106.0028-8; 080.106.0036-9; 080.106.0078-4;<br>080.106.0079-2; 080.106.0090-3; 080.106.0092-1;<br>080.106.0093-8; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. José Elias, 552A, 552, 544, 536, 524 e Rua<br>Jorge Americano, 516, 462, 456, 432, 442 e 443 e<br>Rua Sales, 507  | <b>Classificação:</b> | Reabilitada            |
| <b>CEP:</b>      | 05083-030   | <b>Contaminante:</b>  | Metais                 |
| <b>Distrito:</b> | Lapa  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA   | <b>Intervenção:</b>   | -                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 324.663 E | 7.396.587 N | 2  | 324.641 E | 7.396.543 N |
| 3  | 324.607 E | 7.396.559 N | 4  | 324.619 E | 7.396.586 N |
| 5  | 324.615 E | 7.396.588 N | 6  | 324.602 E | 7.396.561 N |
| 7  | 324.594 E | 7.396.564 N | 8  | 324.612 E | 7.396.606 N |
| 9  | 324.635 E | 7.396.599 N | 10 | 324.655 E | 7.396.635 N |
| 11 | 324.664 E | 7.396.631 N | 12 | 324.656 E | 7.396.613 N |
| 13 | 324.682 E | 7.396.601 N | 14 | 324.663 E | 7.396.587 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 098.011.0009-5;                           |
| <b>Endereço:</b> | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, nº 817 |
| <b>CEP:</b>      | 05092-040                                 |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                                      |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Interceptação do Lençol Freático<br>Trabalhador de Obra  |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.896 E | 7.398.758 N |
| 3 | 325.046 E | 7.398.679 N |
| 5 | 324.956 E | 7.398.678 N |
| 7 | 324.896 E | 7.398.758 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.011 E | 7.398.794 N |
| 4 | 324.969 E | 7.398.653 N |
| 6 | 324.913 E | 7.398.731 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 098.011.0014-1; 098.011.0015-1;          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Campos Vergueiro 19, 31, 57, 71 e 85 |
| <b>CEP:</b>      | 05095-020                                |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                                     |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Interceptação do Lençol Freático<br>Trabalhador de Obra   |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento ambiental<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de fase livre<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.875 E | 7.398.821 N |
| 3 | 325.011 E | 7.398.794 N |
| 5 | 324.875 E | 7.398.821 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 324.989 E | 7.398.856 N |
| 4 | 324.896 E | 7.398.758 N |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 098.019.0005-9;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua João Tibiricá, 900 |
| <b>CEP:</b>      | 05077-000              |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)     |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                       |
| <b>Contaminante:</b>  | Outros Inorgânicos<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações<br>Interceptação do Lençol Freático |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.956 E | 7.398.108 N |
| 3 | 324.313 E | 7.398.089 N |
| 5 | 324.322 E | 7.398.081 N |
| 7 | 324.192 E | 7.398.063 N |
| 9 | 323.970 E | 7.398.093 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 324.172 E | 7.398.173 N |
| 4  | 324.311 E | 7.398.084 N |
| 6  | 324.324 E | 7.398.069 N |
| 8  | 324.049 E | 7.398.039 N |
| 10 | 323.956 E | 7.398.108 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 098.026.0075-1; 098.026.0082-2; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Corados, 29 e 43            |
| <b>CEP:</b>      | 05092-020                       |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                            |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                     |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Intervenção:</b>   | -               |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.588 E | 7.398.203 N |
| 3 | 324.562 E | 7.398.231 N |
| 5 | 324.523 E | 7.398.285 N |
| 7 | 324.606 E | 7.398.247 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 324.570 E | 7.398.209 N |
| 4 | 324.510 E | 7.398.252 N |
| 6 | 324.605 E | 7.398.251 N |
| 8 | 324.588 E | 7.398.203 N |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 098.030.0017-9;           |
| <b>Endereço:</b> | Rua Fortunato Ferraz, 210 |
| <b>CEP:</b>      | 05093-000                 |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                      |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos Halogenados<br>Solventes Halogenados<br>TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Espaços Confinados<br>Interceptação do Lençol Freático<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Subsolo |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 324.912 E | 7.398.239 N |
| 3  | 324.912 E | 7.398.251 N |
| 5  | 325.001 E | 7.398.450 N |
| 7  | 325.017 E | 7.398.523 N |
| 9  | 325.117 E | 7.398.278 N |
| 11 | 325.184 E | 7.398.245 N |
| 13 | 325.138 E | 7.398.118 N |
| 15 | 325.104 E | 7.398.116 N |
| 17 | 325.049 E | 7.398.115 N |
| 19 | 325.034 E | 7.398.117 N |
| 21 | 324.984 E | 7.398.108 N |
| 23 | 324.967 E | 7.398.114 N |
| 25 | 324.912 E | 7.398.239 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 324.916 E | 7.398.249 N |
| 4  | 324.930 E | 7.398.284 N |
| 6  | 325.003 E | 7.398.519 N |
| 8  | 325.082 E | 7.398.329 N |
| 10 | 325.148 E | 7.398.257 N |
| 12 | 325.222 E | 7.398.124 N |
| 14 | 325.130 E | 7.398.129 N |
| 16 | 325.061 E | 7.398.113 N |
| 18 | 325.046 E | 7.398.122 N |
| 20 | 325.032 E | 7.398.111 N |
| 22 | 324.977 E | 7.398.119 N |
| 24 | 324.922 E | 7.398.232 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 098.030.0025-1; 098.030.0026-8; 098.030.0027-6;<br>098.030.0028-4; 098.030.0029-2; 098.030.0030-6;<br>098.030.0031-4; 098.030.0032-2; 098.030.0033-0;<br>098.030.0034-9; |
| <b>Endereço:</b> | Av. Raimundo Pereira Magalhães 431, 487, 555,<br>561, 581, 301, 627, 655, 691/699 e Rua Bartolomeu<br>Pais, 43.  |
| <b>CEP:</b>      | 05092-040  |
| <b>Distrito:</b> | Lapa   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                      |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação       |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                     |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.146 E | 7.398.362 N |
| 3 | 325.148 E | 7.398.257 N |
| 5 | 325.082 E | 7.398.329 N |
| 7 | 325.086 E | 7.398.545 N |
| 9 | 325.146 E | 7.398.362 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.184 E | 7.398.245 N |
| 4 | 325.117 E | 7.398.278 N |
| 6 | 325.017 E | 7.398.523 N |
| 8 | 325.089 E | 7.398.543 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 098.034.0012-6; 098.034.0013-4;           |
| <b>Endereço:</b> | Rua Fortunato Ferraz, 303, 365, 600 e 897 |
| <b>CEP:</b>      | 05093-000                                 |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                                      |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados                                   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 324.954 E | 7.397.924 N | 2  | 324.851 E | 7.397.964 N |
| 3  | 324.683 E | 7.398.050 N | 4  | 324.621 E | 7.398.061 N |
| 5  | 324.411 E | 7.398.068 N | 6  | 324.329 E | 7.398.088 N |
| 7  | 324.327 E | 7.398.191 N | 8  | 324.412 E | 7.398.154 N |
| 9  | 324.432 E | 7.398.175 N | 10 | 324.526 E | 7.398.186 N |
| 11 | 324.596 E | 7.398.161 N | 12 | 324.606 E | 7.398.175 N |
| 13 | 324.804 E | 7.398.093 N | 14 | 324.870 E | 7.398.074 N |
| 15 | 324.884 E | 7.398.084 N | 16 | 325.020 E | 7.398.092 N |
| 17 | 325.025 E | 7.397.947 N | 18 | 325.018 E | 7.397.921 N |
| 19 | 324.954 E | 7.397.924 N |    |           |             |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 098.041.0020-7;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua João Tibiriçá, 705 |
| <b>CEP:</b>      | 05077-000              |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Corredor 1 (ZCOR-1)                               |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                           |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.154 E | 7.397.961 N | 2 | 324.161 E | 7.397.965 N |
| 3 | 324.186 E | 7.397.964 N | 4 | 324.185 E | 7.397.937 N |
| 5 | 324.176 E | 7.397.940 N | 6 | 324.160 E | 7.397.947 N |
| 7 | 324.154 E | 7.397.961 N |   |           |             |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 099.001.0007-7; 099.001.0008-5; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Werner Von Siemens, 111     |
| <b>CEP:</b>      | 05069-010                       |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                            |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Barreira hidráulica<br>Parede Diafragma<br>Remoção de solo/resíduo   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.449 E | 7.398.941 N | 2 | 325.498 E | 7.399.018 N |
| 3 | 325.549 E | 7.399.062 N | 4 | 325.601 E | 7.399.062 N |
| 5 | 325.643 E | 7.399.021 N | 6 | 325.648 E | 7.398.967 N |
| 7 | 325.593 E | 7.398.848 N | 8 | 325.449 E | 7.398.941 N |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>SQL:</b>      | 099.010.0019-1;     |
| <b>Endereço:</b> | Rua Mateo Forte, 85 |
| <b>CEP:</b>      | 05038-160           |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                   |
| <b>Contaminante:</b>  | TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.684 E | 7.398.617 N | 2 | 326.665 E | 7.398.613 N |
| 3 | 326.654 E | 7.398.713 N | 4 | 326.674 E | 7.398.715 N |
| 5 | 326.684 E | 7.398.617 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 099.054.0005-2;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Emilio Goeldi, 545 |
| <b>CEP:</b>      | 05065-110              |
| <b>Distrito:</b> | Lapa                   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA            |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada      |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.142 E | 7.398.061 N |
| 3 | 327.046 E | 7.398.055 N |
| 5 | 327.002 E | 7.398.168 N |
| 7 | 327.142 E | 7.398.061 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.050 E | 7.398.041 N |
| 4 | 327.023 E | 7.398.048 N |
| 6 | 327.112 E | 7.398.192 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 022.013.0056-9; 022.013.0057-7; 022.013.0083-6;<br>022.013.0114-1; 022.013.0136-0; 022.013.0139-5; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Clelia, 122  |
| <b>CEP:</b>      | 05033-070  |
| <b>Distrito:</b> | Perdizes   |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros Inorgânicos<br>Solventes Halogenados<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.165 E | 7.397.392 N |
| 3 | 328.127 E | 7.397.423 N |
| 5 | 328.232 E | 7.397.416 N |
| 7 | 328.268 E | 7.397.351 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.127 E | 7.397.400 N |
| 4 | 328.149 E | 7.397.466 N |
| 6 | 328.268 E | 7.397.371 N |
| 8 | 328.165 E | 7.397.392 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 022.025.0021-9; 022.025.0048-0; 022.025.0065-0;<br>022.025.0066-9; 022.025.0283-1; 022.025.0284-1;                                |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. Augusto de Miranda, 298, 302, 308, 316 e<br>320/ Rua Dr. Miranda de Azevedo, 145/ Rua Dr.<br>José Tavares de Miranda, s/n |
| <b>CEP:</b>      | 05026-000   |
| <b>Distrito:</b> | Perdizes  |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.857 E | 7.397.218 N |
| 3 | 327.795 E | 7.397.201 N |
| 5 | 327.756 E | 7.397.244 N |
| 7 | 327.795 E | 7.397.226 N |
| 9 | 327.871 E | 7.397.238 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 327.839 E | 7.397.215 N |
| 4  | 327.795 E | 7.397.220 N |
| 6  | 327.759 E | 7.397.249 N |
| 8  | 327.796 E | 7.397.237 N |
| 10 | 327.857 E | 7.397.218 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 080.001.0048-7; 080.001.0049-9; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Guaipá, 1028                |
| <b>CEP:</b>      | 05089-000                       |
| <b>Distrito:</b> | Vila Leopoldina                 |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos                          |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.184 E | 7.397.753 N |
| 3 | 323.163 E | 7.397.785 N |
| 5 | 323.180 E | 7.397.764 N |
| 7 | 323.196 E | 7.397.761 N |
| 9 | 323.184 E | 7.397.753 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.163 E | 7.397.754 N |
| 4 | 323.181 E | 7.397.772 N |
| 6 | 323.185 E | 7.397.764 N |
| 8 | 323.196 E | 7.397.752 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 080.146.0086-1; 080.146.0169-6;

**Endereço:** Av. Imperatriz Leopoldina, 659 e 677

**CEP:** 05305-011

**Distrito:** Vila Leopoldina

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.137 E | 7.397.008 N |
| 3 | 323.107 E | 7.396.967 N |
| 5 | 323.132 E | 7.397.014 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.144 E | 7.397.001 N |
| 4 | 323.094 E | 7.396.981 N |
| 6 | 323.137 E | 7.397.008 N |

**SQL:** 097.002.0010-8;

**Endereço:** Av. Mofarrej, 1.130

**CEP:** 05311-000

**Distrito:** Vila Leopoldina

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.929 E | 7.396.596 N |
| 3 | 321.873 E | 7.396.505 N |
| 5 | 321.929 E | 7.396.596 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 321.953 E | 7.396.532 N |
| 4 | 321.851 E | 7.396.591 N |

**SQL:** 097.002.0013-2;

**Endereço:** Av. Mofarrej, 780 e 800

**CEP:** 05311-000

**Distrito:** Vila Leopoldina

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.169 E | 7.396.911 N |
| 3 | 321.988 E | 7.396.873 N |
| 5 | 322.169 E | 7.396.911 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.046 E | 7.396.805 N |
| 4 | 322.110 E | 7.396.980 N |

**SQL:** 097.002.0014-0;

**Endereço:** Av. Mofarrej, 684, 706 e 710

**CEP:** 05311-000

**Distrito:** Vila Leopoldina

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** PAH's  
PCB's  
Solventes Halogenados

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.110 E | 7.396.980 N |
| 3 | 322.202 E | 7.396.939 N |
| 5 | 322.110 E | 7.396.980 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.144 E | 7.397.008 N |
| 4 | 322.169 E | 7.396.911 N |

**SQL:** 097.006.0003-3;

**Endereço:** Av. Doutor Gastão Vidigal, 1132

**CEP:** 05314-000

**Distrito:** Vila Leopoldina

**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Reabilitada

**Contaminante:** Metais  
Solventes Halogenados

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.322 E | 7.396.769 N |
| 3 | 322.428 E | 7.396.953 N |
| 5 | 322.322 E | 7.396.769 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 322.270 E | 7.396.833 N |
| 4 | 322.474 E | 7.396.904 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 097.007.0031-3;  
**Endereço:** Av. Mofarrej, 275  
**CEP:** 05311-000  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Gases  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Extração de vapores do solo (SVE)  
 Monitoramento do índice de explosividade

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.533 E | 7.397.202 N | 2 | 322.634 E | 7.397.096 N |
| 3 | 322.555 E | 7.397.019 N | 4 | 322.452 E | 7.397.126 N |
| 5 | 322.533 E | 7.397.202 N |   |           |             |

**SQL:** 097.009.0001-0;  
**Endereço:** Av. Mofarrej, 1.500  
**CEP:** 05311-000  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Escavações  
 Interceptação do Lençol Freático  
 Solo  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.988 E | 7.396.193 N | 2 | 321.949 E | 7.396.300 N |
| 3 | 322.009 E | 7.396.354 N | 4 | 322.050 E | 7.396.246 N |
| 5 | 322.988 E | 7.396.193 N |   |           |             |

**SQL:** 097.011.0005-0;  
**Endereço:** Rua Bruno Bauer, 66  
**CEP:** 05314-020  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.511 E | 7.396.657 N | 2 | 322.436 E | 7.396.590 N |
| 3 | 322.369 E | 7.396.667 N | 4 | 322.442 E | 7.396.731 N |
| 5 | 322.511 E | 7.396.657 N |   |           |             |

**SQL:** 097.032.0001-1;  
**Endereço:** Av. Imperatriz Leopoldina, nº 928  
**CEP:** 05305-001  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.228 E | 7.396.797 N | 2 | 323.293 E | 7.396.726 N |
| 3 | 323.069 E | 7.396.525 N | 4 | 323.003 E | 7.396.601 N |
| 5 | 323.228 E | 7.396.797 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 097.044.0001-2;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Potsdam, 403 |
| <b>CEP:</b>      | 05318-030        |
| <b>Distrito:</b> | Vila Leopoldina  |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP)       |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH                                 |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.408 E | 7.396.107 N |
| 3 | 323.361 E | 7.395.932 N |
| 5 | 323.408 E | 7.396.107 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.476 E | 7.396.036 N |
| 4 | 323.295 E | 7.396.003 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 097.049.0001-5;          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Lauro Muller, nº 354 |
| <b>CEP:</b>      | 05302-060                |
| <b>Distrito:</b> | Vila Leopoldina          |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada     |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>TPH    |
| <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Intervenção:</b>   | -               |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 323.999 E | 7.396.557 N |
| 3  | 323.994 E | 7.396.567 N |
| 5  | 323.985 E | 7.396.573 N |
| 7  | 324.054 E | 7.396.576 N |
| 9  | 324.055 E | 7.396.569 N |
| 11 | 324.018 E | 7.396.536 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 323.999 E | 7.396.561 N |
| 4  | 323.991 E | 7.396.567 N |
| 6  | 324.032 E | 7.396.613 N |
| 8  | 324.052 E | 7.396.575 N |
| 10 | 324.022 E | 7.396.535 N |
| 12 | 323.999 E | 7.396.557 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 097.049.0015-5;                          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Aluro Muller, 354 e Rua Nanuque, 625 |
| <b>CEP:</b>      | 05460-020                                |
| <b>Distrito:</b> | Vila Leopoldina                          |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Intervenção:</b>   | -               |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.002 E | 7.396.614 N |
| 3 | 323.975 E | 7.396.584 N |
| 5 | 324.002 E | 7.396.614 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 324.005 E | 7.396.611 N |
| 4 | 323.971 E | 7.396.588 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 097.051.0016-0;          |
| <b>Endereço:</b> | Av. Manuel Bandeira, 291 |
| <b>CEP:</b>      | 05317-020                |
| <b>Distrito:</b> | Vila Leopoldina          |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA              |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada      |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Intervenção:</b>   | -                |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.146 E | 7.395.648 N |
| 3 | 323.038 E | 7.395.421 N |
| 5 | 323.146 E | 7.395.648 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.205 E | 7.395.598 N |
| 4 | 322.983 E | 7.395.474 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 097.114.0005-7;  
**Endereço:** Rua Major Paladino, 275  
**CEP:** 05307-000  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Biocidas  
 Metais  
 PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.408 E | 7.397.568 N | 2 | 322.352 E | 7.397.496 N |
| 3 | 322.319 E | 7.397.522 N | 4 | 322.320 E | 7.397.559 N |
| 5 | 322.351 E | 7.397.589 N | 6 | 322.408 E | 7.397.568 N |

**SQL:** 097.126.0016-5;  
**Endereço:** Av. Imperatriz Leopoldina, 1248  
**CEP:** 05305-002  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.406 E | 7.396.466 N | 2 | 323.383 E | 7.396.493 N |
| 3 | 323.447 E | 7.396.549 N | 4 | 323.470 E | 7.396.524 N |
| 5 | 323.406 E | 7.396.466 N |   |           |             |

**SQL:** 098.018.0060-7;  
**Endereço:** Av. Ernesto Igel nº. 283  
**CEP:** 05077-010  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  
**Contaminante:** Solventes Clorados  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.441 E | 7.398.068 N | 2 | 323.568 E | 7.398.123 N |
| 3 | 323.576 E | 7.397.971 N | 4 | 323.471 E | 7.397.967 N |
| 5 | 323.441 E | 7.398.068 N |   |           |             |

**SQL:** 098.031.0003-3; 098.031.0004-1;  
**Endereço:** Rua Laureano Fernandes Júnior, 10  
**CEP:** 05089-070  
**Distrito:** Vila Leopoldina  
**Subpref.:** Lapa - SPLA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Clorados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Barreira hidráulica  
 Oxidação/redução química

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.189 E | 7.397.924 N | 2 | 323.280 E | 7.397.948 N |
| 3 | 323.602 E | 7.397.954 N | 4 | 323.605 E | 7.397.893 N |
| 5 | 323.218 E | 7.397.878 N | 6 | 323.189 E | 7.397.924 N |

**SQL:** 166.249.0139-9;  
**Endereço:** Rua Comendador Antunes dos Santos, 1.600  
**CEP:** 05861-260  
**Distrito:** Jardim Ângela  
**Subpref.:** M'Boi Mirim - SPMB

**Zoneamento:** Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 320.631 E | 7.380.820 N | 2 | 320.549 E | 7.380.852 N |
| 3 | 320.526 E | 7.380.791 N | 4 | 320.317 E | 7.380.869 N |
| 5 | 320.397 E | 7.380.976 N | 6 | 320.536 E | 7.380.966 N |
| 7 | 320.575 E | 7.380.949 N | 8 | 320.631 E | 7.380.820 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                       |                       |   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 181.044.0005-2;                       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS-1)    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Achaira, 05 – Chácara Santa Maria | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                     |
| <b>CEP:</b>      | 05876-010                             | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Jardim Ângela                         | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                |
| <b>Subpref.:</b> | M'Boi Mirim - SPMB                    | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 316.943 E | 7.377.875 N | 2 | 316.938 E | 7.377.876 N |
| 3 | 316.945 E | 7.377.902 N | 4 | 316.949 E | 7.377.901 N |
| 5 | 316.943 E | 7.377.875 N |   |           |             |

|                  |                                 |                       |   |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 093.104.0004-8; 093.104.0010-2; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Guarapiranga, 540 e 590     | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>CEP:</b>      | 04762-001                       | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos               |
| <b>Distrito:</b> | Jardim São Luís                 | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | M'Boi Mirim - SPMB              | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.926 E | 7.381.728 N | 2 | 324.871 E | 7.381.721 N |
| 3 | 324.863 E | 7.381.726 N | 4 | 324.862 E | 7.381.720 N |
| 5 | 324.803 E | 7.381.713 N | 6 | 324.872 E | 7.381.783 N |
| 7 | 324.926 E | 7.381.728 N |   |           |             |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|                  |                                      |                       |  |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 094.166.0012-1;                      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Lauro Ribas e Guarapiranga, 6000 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>CEP:</b>      | 04911-120                            | <b>Contaminante:</b>  | Outros<br>Solventes Halogenados              |
| <b>Distrito:</b> | Jardim São Luís                      | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Subpref.:</b> | M'Boi Mirim - SPMB                   | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.596 E | 7.380.004 N | 2 | 322.595 E | 7.380.007 N |
| 3 | 322.612 E | 7.380.017 N | 4 | 322.615 E | 7.380.011 N |
| 5 | 322.596 E | 7.380.004 N |   |           |             |

|                  |                                |                       |                                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 103.025.0142-7;                | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                 |
| <b>Endereço:</b> | Rua Acélio José Fontanete, 507 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação    |
| <b>CEP:</b>      | 05814-100                      | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Distrito:</b> | Jardim São Luís                | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Subpref.:</b> | M'Boi Mirim - SPMB             | <b>Intervenção:</b>   | -                               |

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 323.501 E | 7.382.004 N | 2  | 323.497 E | 7.382.003 N |
| 3 | 323.419 E | 7.382.094 N | 4  | 323.450 E | 7.382.130 N |
| 5 | 323.439 E | 7.382.176 N | 6  | 323.554 E | 7.382.164 N |
| 7 | 323.558 E | 7.382.150 N | 8  | 323.568 E | 7.382.152 N |
| 9 | 323.600 E | 7.382.042 N | 10 | 323.501 E | 7.382.004 N |

|                  |                        |                       |   |
|------------------|------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 103.025.0239-3;        | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Guarapiranga, 1460 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                 |
| <b>CEP:</b>      | 04901-020              | <b>Contaminante:</b>  | Outros<br>Solventes Clorados<br>TPH         |
| <b>Distrito:</b> | Jardim São Luís        | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | M'Boi Mirim - SPMB     | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.852 E | 7.381.602 N | 2 | 323.800 E | 7.381.596 N |
| 3 | 323.798 E | 7.381.695 N | 4 | 323.901 E | 7.381.692 N |
| 5 | 323.885 E | 7.381.629 N | 6 | 323.873 E | 7.381.614 N |
| 7 | 323.852 E | 7.381.602 N |   |           |             |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 168.328.0001-1;             |
| <b>Endereço:</b> | Estrada do Campo Limpo, 434 |
| <b>CEP:</b>      | 05777-000                   |
| <b>Distrito:</b> | Jardim São Luís             |
| <b>Subpref.:</b> | M'Boi Mirim - SPMB          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica                                    |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 320.767 E | 7.383.634 N |
| 3 | 320.736 E | 7.383.707 N |
| 5 | 320.767 E | 7.383.634 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 320.716 E | 7.383.634 N |
| 4 | 320.765 E | 7.383.707 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.006.0037-3;          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Fernando Falcão, 881 |
| <b>CEP:</b>      | 03180-001                |
| <b>Distrito:</b> | Água Rasa                |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros                             |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 338.036 E | 7.393.489 N |
| 3  | 338.092 E | 7.393.462 N |
| 5  | 338.089 E | 7.393.455 N |
| 7  | 338.021 E | 7.393.483 N |
| 9  | 338.020 E | 7.393.496 N |
| 11 | 338.036 E | 7.393.489 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 338.088 E | 7.393.464 N |
| 4  | 338.089 E | 7.393.455 N |
| 6  | 338.088 E | 7.393.452 N |
| 8  | 338.016 E | 7.393.486 N |
| 10 | 338.027 E | 7.393.493 N |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.008.0060-7;                |
| <b>Endereço:</b> | Rua da Mooca, nº 4.214 e 4.218 |
| <b>CEP:</b>      | 03165-002                      |
| <b>Distrito:</b> | Água Rasa                      |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                   |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada      |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.257 E | 7.393.543 N |
| 3 | 338.233 E | 7.393.500 N |
| 5 | 338.202 E | 7.393.513 N |
| 7 | 338.224 E | 7.393.522 N |
| 9 | 338.257 E | 7.393.543 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.252 E | 7.393.498 N |
| 4 | 338.232 E | 7.393.510 N |
| 6 | 338.204 E | 7.393.530 N |
| 8 | 338.236 E | 7.393.553 N |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.020.0018-7; 032.020.0019-5;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Fernando Falcão, 1109 e 1137 |
| <b>CEP:</b>      | 03180-003                        |
| <b>Distrito:</b> | Água Rasa                        |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                         |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                             |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | -                                       |
| <b>Intervenção:</b>   | -                                       |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.976 E | 7.393.209 N |
| 3 | 337.922 E | 7.393.288 N |
| 5 | 337.985 E | 7.393.208 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.901 E | 7.393.245 N |
| 4 | 338.004 E | 7.393.248 N |
| 6 | 337.976 E | 7.393.209 N |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 052.019.0062-3;                |
| <b>Endereço:</b> | Av. Salim Farah Maluf, nº 3400 |
| <b>CEP:</b>      | 03076-000                      |
| <b>Distrito:</b> | Água Rasa                      |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>Contaminante:</b>  | TPH                    |
| <b>Restrição:</b>     | -                      |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.031 E | 7.393.607 N |
| 3 | 339.015 E | 7.393.741 N |
| 5 | 339.068 E | 7.393.666 N |
| 7 | 339.071 E | 7.393.584 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.041 E | 7.393.621 N |
| 4 | 339.034 E | 7.393.736 N |
| 6 | 339.087 E | 7.393.606 N |
| 8 | 339.031 E | 7.393.607 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 052.035.0015-0; 052.035.0018-5; 052.035.0111-4;  
052.035.0112-2; 052.035.0113-0; 052.035.0114-9;  
052.035.0115-7; 052.035.0116-5;

**Endereço:** Rua Avaí 357, 365, 369, 379, 385, 387, 393 e 395

**CEP:** 03188-020

**Distrito:** Agua Rasa

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais  
Solventes Halogenados

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.810 E | 7.393.280 N | 2 | 338.778 E | 7.393.301 N |
| 3 | 338.804 E | 7.393.341 N | 4 | 338.837 E | 7.393.320 N |
| 5 | 338.810 E | 7.393.280 N |   |           |             |

**SQL:** 052.045.0015-4;

**Endereço:** Rua Araribá, 268, 272, 306

**CEP:** 03347-020

**Distrito:** Agua Rasa

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Ftalatos  
Metais  
Solventes Aromáticos  
TPH

**Restrição:** -

**Intervenção:** Extração multifásica  
Monitoramento ambiental  
Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.996 E | 7.393.409 N | 2 | 340.078 E | 7.393.331 N |
| 3 | 340.048 E | 7.393.295 N | 4 | 339.961 E | 7.393.370 N |
| 5 | 339.996 E | 7.393.409 N |   |           |             |

**SQL:** 052.062.0025-5; 052.062.0026-3; 052.062.0049-2;

**Endereço:** Rua Florianópolis, 535, 559 e 575/ Rua Teresina, 632/ Rua Manaus, 202, 216 e 226

**CEP:** 03185-050

**Distrito:** Agua Rasa

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

**Vértices\*:**

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.340 E | 7.393.033 N | 2  | 338.344 E | 7.393.086 N |
| 3 | 338.404 E | 7.393.080 N | 4  | 338.407 E | 7.393.118 N |
| 5 | 338.434 E | 7.393.116 N | 6  | 338.436 E | 7.393.114 N |
| 7 | 338.432 E | 7.393.057 N | 8  | 338.387 E | 7.393.061 N |
| 9 | 338.385 E | 7.393.030 N | 10 | 338.340 E | 7.393.033 N |

**SQL:** 052.067.0078-9;

**Endereço:** Rua Campo Largo, 369 e Rua Natal, 859

**CEP:** 03186-030

**Distrito:** Agua Rasa

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Reabilitada

**Contaminante:** Metais  
TPH

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.574 E | 7.392.887 N | 2 | 338.554 E | 7.392.889 N |
| 3 | 338.555 E | 7.392.899 N | 4 | 338.605 E | 7.392.895 N |
| 5 | 338.600 E | 7.392.835 N | 6 | 338.570 E | 7.392.837 N |
| 7 | 338.574 E | 7.392.887 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 052.070.0020-9; 052.070.0084-5; 052.070.0085-3;  
**Endereço:** Rua Campo Largo, 1103, 1107 e 1109  
**CEP:** 03186-010  
**Distrito:** Agua Rasa  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.942 E | 7.393.007 N |
| 3 | 338.911 E | 7.393.057 N |
| 5 | 338.947 E | 7.393.080 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.906 E | 7.393.009 N |
| 4 | 338.929 E | 7.393.072 N |
| 6 | 338.942 E | 7.393.007 N |

**SQL:** 052.071.0016-5;  
**Endereço:** Rua Ourinhos, 372 e 374  
**CEP:** 03186-040  
**Distrito:** Agua Rasa  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.910 E | 7.392.943 N |
| 3 | 338.898 E | 7.392.898 N |
| 5 | 338.910 E | 7.392.943 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.908 E | 7.392.898 N |
| 4 | 338.900 E | 7.392.943 N |

**SQL:** 052.081.0117-3;  
**Endereço:** Rua Barretos, 799  
**CEP:** 03184-080  
**Distrito:** Agua Rasa  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PAH's  
 PCB's  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Halogenados  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.227 E | 7.392.709 N |
| 3 | 338.222 E | 7.392.821 N |
| 5 | 338.241 E | 7.392.743 N |
| 7 | 338.262 E | 7.392.707 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.205 E | 7.392.720 N |
| 4 | 338.250 E | 7.392.822 N |
| 6 | 338.265 E | 7.392.744 N |
| 8 | 338.227 E | 7.392.709 N |

**SQL:** 052.357.0004-1; 052.357.0005-8; 052.357.0006-6;  
 052.357.0008-2; 052.357.0011-2; 052.357.0065-1;  
 052.357.0066-1; 052.357.0152-6;  
**Endereço:** Av. Regente Feijó, 918 e 964  
**CEP:** 03342-000  
**Distrito:** Agua Rasa  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Clorados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 339.873 E | 7.393.777 N |
| 3  | 339.879 E | 7.393.745 N |
| 5  | 339.882 E | 7.393.737 N |
| 7  | 339.892 E | 7.393.735 N |
| 9  | 339.816 E | 7.393.751 N |
| 11 | 339.786 E | 7.393.710 N |
| 13 | 339.829 E | 7.393.797 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 339.862 E | 7.393.753 N |
| 4  | 339.877 E | 7.393.739 N |
| 6  | 339.887 E | 7.393.737 N |
| 8  | 339.884 E | 7.393.718 N |
| 10 | 339.795 E | 7.393.706 N |
| 12 | 339.826 E | 7.393.796 N |
| 14 | 339.873 E | 7.393.777 N |

**SQL:** 054.093.0093-9;  
**Endereço:** Rua Marechal Barbacena, 385 esquina com Rua Dante Pellacani  
**CEP:** 03333-000  
**Distrito:** Agua Rasa  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.259 E | 7.394.269 N |
| 3 | 339.282 E | 7.394.241 N |
| 5 | 339.259 E | 7.394.269 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.279 E | 7.394.270 N |
| 4 | 339.252 E | 7.394.253 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 026.054.0002-6; 026.054.0015-8;  
**Endereço:** Rua Lopes Coutinho, 315  
**CEP:** 03054-000  
**Distrito:** Belém  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Ftalatos  
 Metais  
 Outros  
 PAH's  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
 Recobrimento de Solo/Resíduo com solo  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.636 E | 7.395.428 N |
| 3 | 336.670 E | 7.395.603 N |
| 5 | 336.636 E | 7.395.428 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.554 E | 7.395.527 N |
| 4 | 336.748 E | 7.395.495 N |

**SQL:** 027.009.0127-4;  
**Endereço:** Rua Visconde de Parnaíba, 2.343  
**CEP:** 03045-002  
**Distrito:** Belém  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE-1)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.241 E | 7.395.397 N |
| 3 | 336.267 E | 7.395.368 N |
| 5 | 336.235 E | 7.395.386 N |
| 7 | 336.226 E | 7.395.388 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.268 E | 7.395.371 N |
| 4 | 336.259 E | 7.395.362 N |
| 6 | 336.230 E | 7.395.383 N |
| 8 | 336.241 E | 7.395.397 N |

**SQL:** 027.024.0003-5;  
**Endereço:** Rua Cajuru, nº 74  
**CEP:** 03057-000  
**Distrito:** Belém  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.528 E | 7.395.345 N |
| 3 | 336.573 E | 7.395.301 N |
| 5 | 336.565 E | 7.395.291 N |
| 7 | 336.408 E | 7.395.273 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.573 E | 7.395.306 N |
| 4 | 336.564 E | 7.395.297 N |
| 6 | 336.425 E | 7.395.256 N |
| 8 | 336.528 E | 7.395.345 N |

**SQL:** 029.010.0160-2; 029.010.0161-0;  
**Endereço:** Rua Conselheiro Cotegipe, 294 / Rua Professor Rodolfo Santiago, 75  
**CEP:** 03059-050  
**Distrito:** Belém  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
 Remoção de fase livre  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.594 E | 7.396.024 N |
| 3 | 337.758 E | 7.395.957 N |
| 5 | 337.594 E | 7.396.024 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.746 E | 7.396.041 N |
| 4 | 337.602 E | 7.395.940 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 029.040.0136-0;                     |
| <b>Endereço:</b> | Rua Toledo Barbosa, 476 / 484 / 486 |
| <b>CEP:</b>      | 03061-000                           |
| <b>Distrito:</b> | Belém                               |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                        |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação          |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica                                    |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 338.123 E | 7.395.659 N |
| 3  | 338.145 E | 7.395.704 N |
| 5  | 338.168 E | 7.395.690 N |
| 7  | 338.109 E | 7.395.637 N |
| 9  | 338.105 E | 7.395.695 N |
| 11 | 338.123 E | 7.395.659 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 338.113 E | 7.395.697 N |
| 4  | 338.150 E | 7.395.682 N |
| 6  | 338.176 E | 7.395.658 N |
| 8  | 338.095 E | 7.395.693 N |
| 10 | 338.114 E | 7.395.657 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 029.044.0031-1; 029.044.0106-7; 029.044.0107-5; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Padre Adelino, 415                          |
| <b>CEP:</b>      | 03303-000                                       |
| <b>Distrito:</b> | Belém   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                                    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados<br>TPH                  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.734 E | 7.395.274 N |
| 3 | 337.758 E | 7.395.338 N |
| 5 | 337.734 E | 7.395.274 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.721 E | 7.395.330 N |
| 4 | 337.773 E | 7.395.283 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 029.046.0007-8; 029.046.0016-7; 029.046.0018-3;<br>029.046.0019-1; 029.046.0020-5; 029.046.0021-3; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Padre Adelino, 601 e Rua Serra do Jaire 72 a 98 e 114  |
| <b>CEP:</b>      | 03303-000  |
| <b>Distrito:</b> | Belém  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos<br>TPH                             |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 337.933 E | 7.395.370 N |
| 3  | 337.910 E | 7.395.357 N |
| 5  | 337.938 E | 7.395.358 N |
| 7  | 337.926 E | 7.395.318 N |
| 9  | 337.905 E | 7.395.352 N |
| 11 | 337.874 E | 7.395.379 N |
| 13 | 337.866 E | 7.395.381 N |
| 15 | 337.854 E | 7.395.408 N |
| 17 | 337.899 E | 7.395.395 N |
| 19 | 337.933 E | 7.395.370 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 337.908 E | 7.395.362 N |
| 4  | 337.935 E | 7.395.365 N |
| 6  | 337.913 E | 7.395.351 N |
| 8  | 337.919 E | 7.395.316 N |
| 10 | 337.887 E | 7.395.347 N |
| 12 | 337.868 E | 7.395.377 N |
| 14 | 337.865 E | 7.395.381 N |
| 16 | 337.890 E | 7.395.419 N |
| 18 | 337.921 E | 7.395.403 N |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 029.048.0123-5; 029.048.0124-3;      |
| <b>Endereço:</b> | Av. Alcântara Machado, 4.272 / 4.340 |
| <b>CEP:</b>      | 03101-000                            |
| <b>Distrito:</b> | Belém                                |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação          |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados                         |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.247 E | 7.395.435 N |
| 3 | 338.353 E | 7.395.538 N |
| 5 | 338.397 E | 7.395.511 N |
| 7 | 338.406 E | 7.395.426 N |
| 9 | 338.247 E | 7.395.435 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.242 E | 7.395.514 N |
| 4 | 338.361 E | 7.395.503 N |
| 6 | 338.416 E | 7.395.428 N |
| 8 | 338.390 E | 7.395.464 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                           |                       |                  |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 029.082.0147-1;           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Serra da Bocaina, 194 | <b>Classificação:</b> | Contaminada      |
| <b>CEP:</b>      | 03174-000                 | <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Distrito:</b> | Belém                     | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO              | <b>Intervenção:</b>   | -                |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.871 E | 7.395.005 N | 2 | 337.816 E | 7.394.992 N |
| 3 | 337.787 E | 7.395.094 N | 4 | 337.845 E | 7.395.107 N |
| 5 | 337.870 E | 7.395.011 N | 6 | 337.877 E | 7.395.013 N |
| 7 | 337.892 E | 7.394.996 N | 8 | 337.884 E | 7.394.989 N |
| 9 | 337.871 E | 7.395.005 N |   |           |             |

|                  |                              |                       |                  |
|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 196.004.0001-5;              | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Ferreira de Oliveira, 74 | <b>Classificação:</b> | Contaminada      |
| <b>CEP:</b>      | 03022-030                    | <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Distrito:</b> | Belém                        | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                 | <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.358 E | 7.397.438 N | 2 | 336.353 E | 7.397.487 N |
| 3 | 336.452 E | 7.397.497 N | 4 | 336.455 E | 7.397.449 N |
| 5 | 336.358 E | 7.397.438 N |   |           |             |

|                  |  |                       |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 196.018.0197-8;  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)           |
| <b>Endereço:</b> | Av. Celso Garcia, n°s 1459/1467, Rua evaristo da Veiga, n°s 100. | <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>CEP:</b>      | 03021-090  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros<br>PAH's<br>Solventes Clorados<br>TPH |
| <b>Distrito:</b> | Belém  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                       |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de fase livre<br>Remoção de solo/resíduo       |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 336.799 E | 7.396.226 N | 2  | 336.853 E | 7.396.253 N |
| 3  | 336.925 E | 7.396.140 N | 4  | 336.894 E | 7.396.123 N |
| 5  | 336.910 E | 7.396.094 N | 6  | 336.904 E | 7.396.092 N |
| 7  | 336.910 E | 7.396.068 N | 8  | 336.895 E | 7.396.064 N |
| 9  | 336.890 E | 7.396.086 N | 10 | 336.882 E | 7.396.098 N |
| 11 | 336.865 E | 7.396.095 N | 12 | 336.799 E | 7.396.226 N |

|                  |                      |                       |  |
|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 196.018.0317-2;      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)       |
| <b>Endereço:</b> | Rua Intendência, 177 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                       |
| <b>CEP:</b>      | 03015-010            | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's                                    |
| <b>Distrito:</b> | Belém                | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO         | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 337.170 E | 7.396.325 N | 2  | 337.112 E | 7.396.374 N |
| 3 | 337.174 E | 7.396.554 N | 4  | 337.244 E | 7.396.585 N |
| 5 | 337.286 E | 7.396.551 N | 6  | 337.266 E | 7.396.495 N |
| 7 | 337.295 E | 7.396.326 N | 8  | 337.242 E | 7.396.322 N |
| 9 | 337.207 E | 7.396.314 N | 10 | 337.170 E | 7.396.325 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 002.083.0036-8; 002.083.0050-3;                          |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Gasômetro, 490 x Rua Monsenhor Andrade, 147 e 149 |
| <b>CEP:</b>      | 03004-000  |
| <b>Distrito:</b> | Brás   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                                  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Halogenados                                   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Atenuação natural monitorada<br>Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.522 E | 7.395.328 N |
| 3 | 334.526 E | 7.395.346 N |
| 5 | 334.554 E | 7.395.358 N |
| 7 | 334.522 E | 7.395.328 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.518 E | 7.395.333 N |
| 4 | 334.551 E | 7.395.358 N |
| 6 | 334.561 E | 7.395.347 N |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 003.019.0209-7;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Carneiro Leão, 439 |
| <b>CEP:</b>      | 03040-000              |
| <b>Distrito:</b> | Brás                   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO           |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)       |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's              |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 334.477 E | 7.394.609 N |
| 3  | 334.514 E | 7.394.649 N |
| 5  | 334.508 E | 7.394.689 N |
| 7  | 334.501 E | 7.394.735 N |
| 9  | 334.520 E | 7.394.733 N |
| 11 | 334.713 E | 7.394.602 N |
| 13 | 334.629 E | 7.394.592 N |
| 15 | 334.595 E | 7.394.527 N |
| 17 | 334.561 E | 7.394.603 N |
| 19 | 334.477 E | 7.394.609 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 334.483 E | 7.394.654 N |
| 4  | 334.516 E | 7.394.664 N |
| 6  | 334.515 E | 7.394.691 N |
| 8  | 334.517 E | 7.394.739 N |
| 10 | 334.602 E | 7.394.776 N |
| 12 | 334.679 E | 7.394.585 N |
| 14 | 334.634 E | 7.394.524 N |
| 16 | 334.578 E | 7.394.600 N |
| 18 | 334.554 E | 7.394.594 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 003.042.0031-1; 003.042.0032-8; 003.042.0033-6;<br>003.042.0069-7; 003.042.0070-0; 003.042.0080-8; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Alegria 121 e 151 e Rua Martin Burchard 590, 608 e 614   |
| <b>CEP:</b>      | 03043-010  |
| <b>Distrito:</b> | Brás   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação                             |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | Impermeabilização de Solo/Resíduo<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.117 E | 7.394.780 N |
| 3 | 335.030 E | 7.394.783 N |
| 5 | 335.118 E | 7.394.782 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.057 E | 7.394.741 N |
| 4 | 335.091 E | 7.394.823 N |
| 6 | 335.117 E | 7.394.780 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 003.044.0026-2; 003.044.0034-3; 003.044.0035-1;<br>003.044.0124-2; 003.044.0137-4; |
| <b>Endereço:</b> | Rua da Alegria, 194 a 236  |
| <b>CEP:</b>      | 03043-010  |
| <b>Distrito:</b> | Brás   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                 |
| <b>Restrição:</b>     | -                      |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.147 E | 7.394.723 N |
| 3 | 335.160 E | 7.394.789 N |
| 5 | 335.147 E | 7.394.723 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.121 E | 7.394.765 N |
| 4 | 335.186 E | 7.394.748 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 003.060.0006-7; 003.060.0015-6; 003.060.0016-4;  
003.060.0017-2; 003.060.0046-6; 003.060.0047-4;  
003.060.0048-2; 003.060.0049-0; 003.060.0050-4;  
003.060.0051-2; 003.060.0052-2; 003.060.0053-9;  
003.060.0054-7; 003.060.0055-5; 003.060.0056-3;  
003.060.0057-1; 003.060.0058-1; 003.060.0070-9;  
003.060.0083-0; 003.060.0112-3; 003.060.0113-6;  
003.060.0114-4;

**Endereço:** R. Ernesto de Castro, 103 a 235, R. Visconde de Parnaíba, 964 a 1058 e R. Piratininga, 821 a 845

**CEP:** 03044-000

**Distrito:** Brás

**Subpref.:** Mooca - SPMO

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.147 E | 7.394.480 N |
| 3  | 335.138 E | 7.394.483 N |
| 5  | 335.086 E | 7.394.493 N |
| 7  | 335.106 E | 7.394.555 N |
| 9  | 335.153 E | 7.394.648 N |
| 11 | 335.183 E | 7.394.587 N |
| 13 | 335.195 E | 7.394.586 N |
| 15 | 335.201 E | 7.394.679 N |
| 17 | 335.285 E | 7.394.662 N |
| 19 | 335.303 E | 7.394.581 N |
| 21 | 335.272 E | 7.394.571 N |
| 23 | 335.256 E | 7.394.558 N |
| 25 | 335.250 E | 7.394.557 N |
| 27 | 335.147 E | 7.394.480 N |

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** PAH's

**Restrição:** Solo

**Intervenção:** Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)  
Remoção de solo/resíduo

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 335.143 E | 7.394.486 N |
| 4  | 335.117 E | 7.394.514 N |
| 6  | 335.064 E | 7.394.526 N |
| 8  | 335.078 E | 7.394.599 N |
| 10 | 335.190 E | 7.394.590 N |
| 12 | 335.187 E | 7.394.581 N |
| 14 | 335.155 E | 7.394.649 N |
| 16 | 335.233 E | 7.394.631 N |
| 18 | 335.327 E | 7.394.597 N |
| 20 | 335.300 E | 7.394.586 N |
| 22 | 335.273 E | 7.394.569 N |
| 24 | 335.255 E | 7.394.560 N |
| 26 | 335.254 E | 7.394.548 N |

**SQL:** 017.092.0190-8;

**Endereço:** Rua Paraíba, 164

**CEP:** 03013-030

**Distrito:** Brás

**Subpref.:** Mooca - SPMO

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.037 E | 7.396.600 N |
| 3 | 335.019 E | 7.396.592 N |
| 5 | 335.030 E | 7.396.612 N |

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE-1)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
Solventes Aromáticos

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.019 E | 7.396.589 N |
| 4 | 335.018 E | 7.396.594 N |
| 6 | 335.037 E | 7.396.600 N |

**SQL:** 025.071.0004-1; 025.071.0028-1; 025.071.0031-1;  
025.071.0032-1; 025.071.0040-0; 025.071.0056-7;  
025.071.0057-5;

**Endereço:** Rua João Teodoro, 1162, 1170, 1176, 1182, 1200 e 1248 e Rua Eliza Witcker, 119 e 129

**CEP:** 03009-000

**Distrito:** Brás

**Subpref.:** Mooca - SPMO

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 334.552 E | 7.396.264 N |
| 3  | 334.550 E | 7.396.285 N |
| 5  | 334.514 E | 7.396.295 N |
| 7  | 334.522 E | 7.396.341 N |
| 9  | 334.618 E | 7.396.328 N |
| 11 | 334.599 E | 7.396.313 N |
| 13 | 334.597 E | 7.396.311 N |
| 15 | 334.585 E | 7.396.289 N |
| 17 | 334.552 E | 7.396.264 N |

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE-1)

**Classificação:** Reabilitada

**Contaminante:** Solventes Aromáticos

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 334.552 E | 7.396.283 N |
| 4  | 334.514 E | 7.396.286 N |
| 6  | 334.517 E | 7.396.295 N |
| 8  | 334.616 E | 7.396.331 N |
| 10 | 334.619 E | 7.396.313 N |
| 12 | 334.599 E | 7.396.311 N |
| 14 | 334.598 E | 7.396.289 N |
| 16 | 334.586 E | 7.396.266 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 027.002.0351-8;       |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Hipódromo, 680 |
| <b>CEP:</b>      | 03051-000             |
| <b>Distrito:</b> | Brás                  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Halogenados       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Intervenção:</b>   | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo          |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.814 E | 7.395.212 N |
| 3 | 335.815 E | 7.395.138 N |
| 5 | 335.742 E | 7.395.110 N |
| 7 | 335.814 E | 7.395.212 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.860 E | 7.395.155 N |
| 4 | 335.792 E | 7.395.122 N |
| 6 | 335.710 E | 7.395.149 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 003.028.0065-4; 003.028.0066-2; 003.028.0067-0;<br>003.028.0068-9; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Flora, 123 e 173 e Rua Paraná, 109 e 119                       |
| <b>CEP:</b>      | 03041-070  |
| <b>Distrito:</b> | Mooca  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.823 E | 7.394.592 N |
| 3 | 334.814 E | 7.394.671 N |
| 5 | 334.823 E | 7.394.592 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.785 E | 7.394.652 N |
| 4 | 334.843 E | 7.394.605 N |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 027.033.0008-5;              |
| <b>Endereço:</b> | Av. Alcantara Machado, 1.655 |
| <b>CEP:</b>      | 03101-003                    |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                        |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Extração multifásica<br>Monitoramento do índice de explosividade |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.860 E | 7.394.639 N |
| 3 | 335.844 E | 7.394.593 N |
| 5 | 335.860 E | 7.394.639 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.878 E | 7.394.614 N |
| 4 | 335.825 E | 7.394.616 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 027.037.0094-6;                            |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Hipódromo x Rua Guarapua, 274 e 290 |
| <b>CEP:</b>      | 03164-140                                  |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                                      |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Plantio e Consumo de Alimentos   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de fase livre<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 336.148 E | 7.394.857 N |
| 3  | 336.125 E | 7.394.855 N |
| 5  | 336.120 E | 7.394.857 N |
| 7  | 336.120 E | 7.394.863 N |
| 9  | 336.113 E | 7.394.864 N |
| 11 | 336.220 E | 7.394.941 N |
| 13 | 336.148 E | 7.394.857 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 336.142 E | 7.394.866 N |
| 4  | 336.123 E | 7.394.859 N |
| 6  | 336.117 E | 7.394.861 N |
| 8  | 336.118 E | 7.394.867 N |
| 10 | 336.109 E | 7.394.869 N |
| 12 | 336.240 E | 7.394.917 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 027.054.0001-1;      |
| <b>Endereço:</b> | Rua Doutor Fomm, 140 |
| <b>CEP:</b>      | 03163-030            |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.076 E | 7.395.176 N |
| 3 | 337.159 E | 7.395.268 N |
| 5 | 337.076 E | 7.395.176 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.050 E | 7.395.243 N |
| 4 | 337.179 E | 7.395.216 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 027.062.0003-0; 027.062.0004-9; 027.062.0021-9;<br>027.062.0022-7; 027.062.0023-5; 027.062.0028-6;<br>027.062.0029-4; 027.062.0030-8; 027.062.0031-6; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Almirante Brasil, 671 e 676   |
| <b>CEP:</b>      | 03162-010   |
| <b>Distrito:</b> | Mooca   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Air Sparging<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento ambiental<br>Parede Diafragma<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.216 E | 7.394.446 N |
| 3 | 336.123 E | 7.394.482 N |
| 5 | 336.134 E | 7.394.507 N |
| 7 | 336.216 E | 7.394.446 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.139 E | 7.394.449 N |
| 4 | 336.142 E | 7.394.493 N |
| 6 | 336.169 E | 7.394.528 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 027.065.0199-5;                        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Itajaí, 125 e Rua João Caetano s/n |
| <b>CEP:</b>      | 03162-060                              |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                                  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                           |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada      |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.450 E | 7.394.699 N |
| 3 | 336.530 E | 7.394.566 N |
| 5 | 336.454 E | 7.394.545 N |
| 7 | 336.350 E | 7.394.715 N |
| 9 | 336.450 E | 7.394.699 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.437 E | 7.394.689 N |
| 4 | 336.472 E | 7.394.521 N |
| 6 | 336.455 E | 7.394.574 N |
| 8 | 336.409 E | 7.394.754 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 028.011.0006-4; 028.011.0007-2; 028.011.0014-5;<br>028.011.0015-3; 028.011.0016-1; 028.011.0017-1;<br>028.011.0018-8; 028.011.0019-6; 028.011.0020-1;<br>028.011.0021-8; 028.011.0022-6; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Marquês de Valença   |
| <b>CEP:</b>      | 03182-040  |
| <b>Distrito:</b> | Mooca  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Intervenção:</b>   | -               |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.448 E | 7.393.802 N |
| 3 | 337.414 E | 7.393.778 N |
| 5 | 337.377 E | 7.393.736 N |
| 7 | 337.377 E | 7.393.787 N |
| 9 | 337.447 E | 7.393.805 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 337.433 E | 7.393.769 N |
| 4  | 337.390 E | 7.393.730 N |
| 6  | 337.397 E | 7.393.778 N |
| 8  | 337.396 E | 7.393.829 N |
| 10 | 337.448 E | 7.393.802 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                      |                       |                        |
|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 028.020.0071-3;      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Oratório, 202 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada            |
| <b>CEP:</b>      | 03116-000            | <b>Contaminante:</b>  | Metais                 |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO         | <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.803 E | 7.393.921 N | 2 | 336.805 E | 7.393.942 N |
| 3 | 336.848 E | 7.394.012 N | 4 | 336.890 E | 7.393.985 N |
| 5 | 336.838 E | 7.393.900 N | 6 | 336.803 E | 7.393.921 N |

|                  |  |                       |                                |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 028.037.0149-9; 028.037.0150-2; 028.037.0151-0;<br>028.037.0152-9; 028.037.0153-7; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Borges de Figueiredo, 237  | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                    |
| <b>CEP:</b>      | 03110-010  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Mooca  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea               |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   | <b>Intervenção:</b>   | -                              |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.117 E | 7.393.895 N | 2 | 336.138 E | 7.393.833 N |
| 3 | 336.032 E | 7.393.829 N | 4 | 335.956 E | 7.393.991 N |
| 5 | 335.968 E | 7.394.080 N | 6 | 336.111 E | 7.394.070 N |
| 7 | 336.117 E | 7.393.895 N |   |           |             |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 028.046.0320-2; 028.046.0321-0; 028.046.0322-9; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                            |
| <b>Endereço:</b> | Rua Borges de Figueiredo, 828                   | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                |
| <b>CEP:</b>      | 03110-001                                       | <b>Contaminante:</b>  | Ftalatos<br>Metais<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Mooca   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                           |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                                    | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.040 E | 7.393.570 N | 2 | 336.114 E | 7.393.604 N |
| 3 | 336.216 E | 7.393.383 N | 4 | 336.152 E | 7.393.327 N |
| 5 | 336.040 E | 7.393.570 N |   |           |             |

|                  |                                   |                       |   |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 028.050.0081-1;                   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Joao Antonio de Oliveira, 869 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                             |
| <b>CEP:</b>      | 03111-001                         | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                             | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                        |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                      | <b>Intervenção:</b>   | -                                       |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 336.347 E | 7.393.615 N | 2  | 336.367 E | 7.393.624 N |
| 3  | 336.395 E | 7.393.561 N | 4  | 336.351 E | 7.393.541 N |
| 5  | 336.338 E | 7.393.568 N | 6  | 336.289 E | 7.393.545 N |
| 7  | 336.272 E | 7.393.581 N | 8  | 336.322 E | 7.393.603 N |
| 9  | 336.311 E | 7.393.632 N | 10 | 336.336 E | 7.393.643 N |
| 11 | 336.347 E | 7.393.615 N |    |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 028.058.0028 a 028.058.0027-3;<br>255  |
| <b>Endereço:</b> | Rua João Antonio de Oliveira, nº 1.228 |
| <b>CEP:</b>      | 03111-001                              |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                                  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Plantio e Consumo de Alimentos                                      |
| <b>Intervenção:</b>   | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo   |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 336.333 E | 7.393.172 N |
| 3  | 336.282 E | 7.393.278 N |
| 5  | 336.359 E | 7.393.316 N |
| 7  | 336.389 E | 7.393.287 N |
| 9  | 336.378 E | 7.393.214 N |
| 11 | 336.333 E | 7.393.172 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 336.330 E | 7.393.173 N |
| 4  | 336.283 E | 7.393.281 N |
| 6  | 336.376 E | 7.393.281 N |
| 8  | 336.415 E | 7.393.231 N |
| 10 | 336.387 E | 7.393.196 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 028.063.0045-2;                 |
| <b>Endereço:</b> | Rua Borges de Figueiredo, 1.325 |
| <b>CEP:</b>      | 03110-001                       |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                           |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                    |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)       |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo      |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.457 E | 7.393.017 N |
| 3 | 336.549 E | 7.392.934 N |
| 5 | 336.409 E | 7.392.995 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.502 E | 7.393.038 N |
| 4 | 336.456 E | 7.392.892 N |
| 6 | 336.457 E | 7.393.017 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 031.004.0013-5; 031.004.0014-3; 031.004.0061-5; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Taquaritinga, 70                            |
| <b>CEP:</b>      | 03186-060                                       |
| <b>Distrito:</b> | Mooca   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                                    |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.261 E | 7.394.704 N |
| 3 | 337.286 E | 7.394.776 N |
| 5 | 337.261 E | 7.394.704 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.235 E | 7.394.730 N |
| 4 | 337.323 E | 7.394.743 N |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 031.004.0055-0;    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Sapucaia , 326 |
| <b>CEP:</b>      | 03170-050          |
| <b>Distrito:</b> | Mooca              |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Oxidação/redução química<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.438 E | 7.394.817 N |
| 3 | 337.419 E | 7.394.496 N |
| 5 | 337.261 E | 7.394.704 N |
| 7 | 337.438 E | 7.394.817 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.533 E | 7.394.630 N |
| 4 | 337.229 E | 7.394.682 N |
| 6 | 337.323 E | 7.394.743 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 031.012.0091-1;         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Tobias Barreto, 735 |
| <b>CEP:</b>      | 03176-000               |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO            |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                 |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação    |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Intervenção:</b>   | -                               |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.779 E | 7.394.578 N |
| 3 | 337.664 E | 7.394.548 N |
| 5 | 337.611 E | 7.394.546 N |
| 7 | 337.563 E | 7.394.636 N |
| 9 | 337.779 E | 7.394.578 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.712 E | 7.394.505 N |
| 4 | 337.640 E | 7.394.520 N |
| 6 | 337.634 E | 7.394.573 N |
| 8 | 337.646 E | 7.394.728 N |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 031.042.0018-1;          |
| <b>Endereço:</b> | Rua dos Campineiros, 684 |
| <b>CEP:</b>      | 03167-020                |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                    |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                     |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Trabalhador de Obra             |
| <b>Intervenção:</b>   | Oxidação/redução química                            |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.553 E | 7.394.008 N |
| 3 | 337.586 E | 7.393.932 N |
| 5 | 337.553 E | 7.394.008 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.608 E | 7.393.984 N |
| 4 | 337.530 E | 7.393.958 N |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.035.0075-2; 032.035.0091-4;     |
| <b>Endereço:</b> | Rua Tamarataca, 107, 113, 121 e 127 |
| <b>CEP:</b>      | 03119-010                           |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                               |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                        |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais          |
| <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Intervenção:</b>   | -               |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.649 E | 7.393.152 N |
| 3 | 337.601 E | 7.393.167 N |
| 5 | 337.657 E | 7.393.159 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.644 E | 7.393.143 N |
| 4 | 337.611 E | 7.393.184 N |
| 6 | 337.649 E | 7.393.152 N |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.056.0001-0; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Jumana, 149 |
| <b>CEP:</b>      | 03121-030       |
| <b>Distrito:</b> | Mooca           |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                         |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos<br>TPH                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.912 E | 7.393.010 N |
| 3 | 336.930 E | 7.392.997 N |
| 5 | 336.912 E | 7.393.010 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.917 E | 7.393.012 N |
| 4 | 336.921 E | 7.392.988 N |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.066.0056-1;                   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Celso de Azevedo Marques, 423 |
| <b>CEP:</b>      | 03122-010                         |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                             |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                      |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                    |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea               |
| <b>Intervenção:</b>   | -                              |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.384 E | 7.392.714 N |
| 3 | 337.351 E | 7.392.682 N |
| 5 | 337.384 E | 7.392.714 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.372 E | 7.392.675 N |
| 4 | 337.376 E | 7.392.719 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 032.073.0062-6;                                  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Celso de Azevedo Marques 334, 360, 364 e 368 |
| <b>CEP:</b>      | 03122-010  |
| <b>Distrito:</b> | Mooca  |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                    |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.250 E | 7.392.646 N |
| 3 | 337.290 E | 7.392.676 N |
| 5 | 337.250 E | 7.392.646 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.261 E | 7.392.685 N |
| 4 | 337.278 E | 7.392.637 N |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.105.0047-9;                   |
| <b>Endereço:</b> | Av. Henry Ford, 44, 90, 100 e 114 |
| <b>CEP:</b>      | 03109-000                         |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                             |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)                                  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Oxidação/redução química<br>Remoção de fase livre<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.486 E | 7.392.638 N |
| 3 | 336.407 E | 7.392.805 N |
| 5 | 336.384 E | 7.392.831 N |
| 7 | 336.519 E | 7.392.856 N |
| 9 | 336.486 E | 7.392.638 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.466 E | 7.392.672 N |
| 4 | 336.401 E | 7.392.802 N |
| 6 | 336.504 E | 7.392.879 N |
| 8 | 336.595 E | 7.392.688 N |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.109.0007-8;       |
| <b>Endereço:</b> | Av. Henry Ford, 1.787 |
| <b>CEP:</b>      | 03109-000             |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                 |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)              |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>PCB's<br>Solventes Halogenados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.935 E | 7.391.684 N |
| 3 | 337.234 E | 7.391.257 N |
| 5 | 336.935 E | 7.391.684 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.030 E | 7.391.727 N |
| 4 | 337.125 E | 7.391.262 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.110.0001-1;               |
| <b>Endereço:</b> | Rua Barão do Monte Santo, 700 |
| <b>CEP:</b>      | 03123-020                     |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                         |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Air Sparging<br>Barreira hidráulica<br>Biopilha<br>Bombeamento e tratamento<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de fase livre<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.504 E | 7.392.008 N | 2 | 337.464 E | 7.391.966 N |
| 3 | 337.409 E | 7.391.835 N | 4 | 337.074 E | 7.392.577 N |
| 5 | 337.079 E | 7.392.580 N | 6 | 337.304 E | 7.392.421 N |
| 7 | 337.335 E | 7.392.380 N | 8 | 337.504 E | 7.392.008 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.111.0005-9;                 |
| <b>Endereço:</b> | Rua Capitão Pacheco Chaves, 313 |
| <b>CEP:</b>      | 03126-000                       |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                           |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)  |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Air Sparging<br>Bombeamento e tratamento<br>Extração multifásica<br>Oxidação/redução química<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.267 E | 7.391.702 N | 2 | 337.339 E | 7.391.674 N |
| 3 | 337.393 E | 7.391.612 N | 4 | 337.570 E | 7.391.224 N |
| 5 | 337.266 E | 7.391.251 N | 6 | 337.046 E | 7.391.734 N |
| 7 | 337.114 E | 7.391.765 N | 8 | 337.187 E | 7.391.717 N |
| 9 | 337.267 E | 7.391.702 N |   |           |             |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 032.146.0013-3;              |
| <b>Endereço:</b> | Av. Paes de Barros, nº 2.630 |
| <b>CEP:</b>      | 03114-001                    |
| <b>Distrito:</b> | Mooca                        |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                 |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                      |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação         |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo             |
| <b>Intervenção:</b>   | -                                    |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.018 E | 7.392.158 N | 2 | 338.023 E | 7.392.120 N |
| 3 | 338.017 E | 7.392.116 N | 4 | 337.990 E | 7.392.145 N |
| 5 | 338.018 E | 7.392.158 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 087.078.0044-9;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Taquari, 911 |
| <b>CEP:</b>      | 03166-001        |
| <b>Distrito:</b> | Mooca            |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO     |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                 |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação    |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental         |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.098 E | 7.394.951 N |
| 3 | 337.264 E | 7.394.916 N |
| 5 | 337.098 E | 7.394.951 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.176 E | 7.395.004 N |
| 4 | 337.200 E | 7.394.849 N |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 017.017.0031-1;           |
| <b>Endereço:</b> | Rua Joaquim Carlos, 1.236 |
| <b>CEP:</b>      | 03019-000                 |
| <b>Distrito:</b> | Pari                      |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO              |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                 |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Superficial                |
| <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo         |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.932 E | 7.397.343 N |
| 3 | 335.940 E | 7.397.405 N |
| 5 | 335.967 E | 7.397.578 N |
| 7 | 336.027 E | 7.397.457 N |
| 9 | 335.932 E | 7.397.343 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.912 E | 7.397.393 N |
| 4 | 335.870 E | 7.397.563 N |
| 6 | 335.998 E | 7.397.451 N |
| 8 | 336.038 E | 7.397.413 N |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 017.017.0043-3;             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Paulo Andrighetti, 1649 |
| <b>CEP:</b>      | 03022-000                   |
| <b>Distrito:</b> | Pari                        |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada      |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Intervenção:</b>   | -                |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.998 E | 7.397.451 N |
| 3 | 336.000 E | 7.397.566 N |
| 5 | 335.998 E | 7.397.451 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.971 E | 7.397.560 N |
| 4 | 336.027 E | 7.397.457 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 017.047.0061-2; 017.047.0073-6; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Silva Teles, 951            |
| <b>CEP:</b>      | 03026-001                       |
| <b>Distrito:</b> | Pari                            |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                    |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Clorados                                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo         |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.646 E | 7.397.081 N |
| 3  | 335.657 E | 7.397.086 N |
| 5  | 335.659 E | 7.397.045 N |
| 7  | 335.669 E | 7.396.996 N |
| 9  | 335.678 E | 7.396.990 N |
| 11 | 335.610 E | 7.397.005 N |
| 13 | 335.579 E | 7.396.979 N |
| 15 | 335.563 E | 7.397.045 N |
| 17 | 335.591 E | 7.397.044 N |
| 19 | 335.601 E | 7.397.028 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 335.653 E | 7.397.090 N |
| 4  | 335.648 E | 7.397.075 N |
| 6  | 335.665 E | 7.397.022 N |
| 8  | 335.671 E | 7.396.996 N |
| 10 | 335.656 E | 7.396.966 N |
| 12 | 335.583 E | 7.396.975 N |
| 14 | 335.605 E | 7.397.009 N |
| 16 | 335.574 E | 7.397.058 N |
| 18 | 335.587 E | 7.397.040 N |
| 20 | 335.646 E | 7.397.081 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 018.077.0037-2;  
**Endereço:** Rua Carnot, 486  
**CEP:** 03032-030  
**Distrito:** Pari  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE-1)  
**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Bombeamento e tratamento  
 Remoção de fase livre  
 Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.464 E | 7.396.869 N |
| 3 | 334.478 E | 7.396.840 N |
| 5 | 334.464 E | 7.396.869 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.485 E | 7.396.864 N |
| 4 | 334.457 E | 7.396.845 N |

**SQL:** 018.096.0006-5;  
**Endereço:** Rua Pedro Vicente, 1.100  
**CEP:** 01109-010  
**Distrito:** Pari  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PAH's  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.366 E | 7.397.589 N |
| 3 | 334.325 E | 7.397.494 N |
| 5 | 334.366 E | 7.397.589 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.368 E | 7.397.498 N |
| 4 | 334.328 E | 7.397.589 N |

**SQL:** 030.038.0001-9;  
**Endereço:** Rua Restinga, 113  
**CEP:** 03065-020  
**Distrito:** Tatuapé  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Clorados  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
 Parede Diafragma

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.705 E | 7.395.806 N |
| 3 | 338.769 E | 7.395.879 N |
| 5 | 338.793 E | 7.395.815 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.702 E | 7.395.842 N |
| 4 | 338.807 E | 7.395.825 N |
| 6 | 338.705 E | 7.395.806 N |

**SQL:** 030.038.0008-6;  
**Endereço:** Rua Restinga, n°s 27, 27A e 67  
**CEP:** 03065-020  
**Distrito:** Tatuapé  
**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.772 E | 7.395.884 N |
| 3 | 338.797 E | 7.395.912 N |
| 5 | 338.811 E | 7.395.831 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.777 E | 7.395.891 N |
| 4 | 338.816 E | 7.395.911 N |
| 6 | 338.772 E | 7.395.884 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 030.107.0035-0; 030.107.0105-5; 030.107.0106-3;  
030.107.0109-8; 030.107.0110-1;

**Endereço:** Rua São Bernado, 720

**CEP:** 03304-000

**Distrito:** Tatuapé

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** PAH's  
Solventes Clorados

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
Ozone Sparging  
Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.111 E | 7.394.676 N |
| 3 | 339.045 E | 7.394.698 N |
| 5 | 339.095 E | 7.394.717 N |
| 7 | 339.111 E | 7.394.676 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.072 E | 7.394.637 N |
| 4 | 339.084 E | 7.394.731 N |
| 6 | 339.102 E | 7.394.704 N |

**SQL:** 052.358.0007-9; 052.358.0008-7; 052.358.0009-5;  
052.358.0010-9; 052.358.0011-7;

**Endereço:** Av. Regente Feijó, 1012 e 1050

**CEP:** 03342-000

**Distrito:** Tatuapé

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** PCB's

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.981 E | 7.393.701 N |
| 3 | 339.910 E | 7.393.730 N |
| 5 | 339.990 E | 7.393.720 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.979 E | 7.393.697 N |
| 4 | 339.921 E | 7.393.754 N |
| 6 | 339.981 E | 7.393.701 N |

**SQL:** 054.005.0019-6; 054.005.0020-1; 054.005.0022-6;  
054.005.0023-4; 054.005.0024-2; 054.005.0025-0;  
054.005.0026-9; 054.005.0027-7; 054.005.0034-1;  
054.005.0050-1; 054.005.0053-6; 054.005.0054-4;  
054.005.0055-2; 054.005.0064-1; 054.005.0065-1;  
054.005.0066-8; 054.005.0067-6; 054.005.0068-4;

**Endereço:** Rua Platina 863, 867 e 883 e Praça Br. de Itaqui  
821, 825, 835 e 837

**CEP:** 03308-010

**Distrito:** Tatuapé

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais  
TPH

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 340.147 E | 7.395.882 N |
| 3  | 340.076 E | 7.395.862 N |
| 5  | 340.054 E | 7.395.884 N |
| 7  | 340.033 E | 7.395.888 N |
| 9  | 340.076 E | 7.395.925 N |
| 11 | 340.147 E | 7.395.882 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 340.146 E | 7.395.877 N |
| 4  | 340.068 E | 7.395.865 N |
| 6  | 340.049 E | 7.395.883 N |
| 8  | 340.083 E | 7.395.899 N |
| 10 | 340.126 E | 7.395.937 N |

**SQL:** 054.019.0001-1; 054.019.0024-4; 054.019.0025-2;

**Endereço:** Rua Vilela, 665 e na Rua Platina, 994

**CEP:** 03314-000

**Distrito:** Tatuapé

**Subpref.:** Mooca - SPMO

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** -

**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.233 E | 7.395.881 N |
| 3 | 340.235 E | 7.395.830 N |
| 5 | 340.233 E | 7.395.881 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 340.244 E | 7.395.833 N |
| 4 | 340.223 E | 7.395.879 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                              |                       |                               |
|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 054.189.0001-3;              | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)               |
| <b>Endereço:</b> | Rua Serra de Bragança, 1.446 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>CEP:</b>      | 03318-000                    | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Tatuapé                      | <b>Restrição:</b>     | -                             |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                 | <b>Intervenção:</b>   | -                             |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.680 E | 7.395.443 N | 2 | 340.673 E | 7.395.473 N |
| 3 | 340.704 E | 7.395.480 N | 4 | 340.712 E | 7.395.450 N |
| 5 | 340.680 E | 7.395.443 N |   |           |             |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 056.098.0070-6;   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Adelino de Almeida Castilho, 151 e Rua Santa Teresinha, 180 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                  |
| <b>CEP:</b>      | 03073-060   | <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Distrito:</b> | Tatuapé   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO  | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 341.188 E | 7.396.685 N | 2  | 341.163 E | 7.396.725 N |
| 3 | 341.195 E | 7.396.752 N | 4  | 341.183 E | 7.396.767 N |
| 5 | 341.210 E | 7.396.790 N | 6  | 341.242 E | 7.396.753 N |
| 7 | 341.215 E | 7.396.729 N | 8  | 341.238 E | 7.396.701 N |
| 9 | 341.195 E | 7.396.676 N | 10 | 341.188 E | 7.396.685 N |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 056.123.0105-7; 056.123.0106-5; 056.123.0107-3;<br>056.123.0108-1; 056.123.0109-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Celso Garcia, 5.618, 5.628, 5.632, 5.634, 5.640, e 5.642                       | <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>CEP:</b>      | 03064-000  | <b>Contaminante:</b>  | PAH's   |
| <b>Distrito:</b> | Tatuapé  | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO   | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.040 E | 7.396.706 N | 2 | 340.923 E | 7.396.829 N |
| 3 | 340.961 E | 7.396.844 N | 4 | 340.982 E | 7.396.823 N |
| 5 | 340.992 E | 7.396.832 N | 6 | 341.069 E | 7.396.757 N |
| 7 | 341.044 E | 7.396.741 N | 8 | 341.065 E | 7.396.720 N |
| 9 | 341.040 E | 7.396.706 N |   |           |             |

|                  |                                       |                       |  |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 056.182.0041-2;                       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Adelino mde Almeida Castilho, 214 | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação   |
| <b>CEP:</b>      | 03073-050                             | <b>Contaminante:</b>  | PAH's  |
| <b>Distrito:</b> | Tatuapé                               | <b>Restrição:</b>     | Solo   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO                          | <b>Intervenção:</b>   | Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 341.330 E | 7.396.671 N | 2  | 341.301 E | 7.396.723 N |
| 3  | 341.342 E | 7.396.754 N | 4  | 341.345 E | 7.396.754 N |
| 5  | 341.353 E | 7.396.745 N | 6  | 341.361 E | 7.396.738 N |
| 7  | 341.372 E | 7.396.729 N | 8  | 341.350 E | 7.396.717 N |
| 9  | 341.355 E | 7.396.708 N | 10 | 341.382 E | 7.396.723 N |
| 11 | 341.395 E | 7.396.716 N | 12 | 341.396 E | 7.396.711 N |
| 13 | 341.393 E | 7.396.707 N | 14 | 341.330 E | 7.396.671 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 062.051.0004-5;         |
| <b>Endereço:</b> | Rua Arnaldo Cintra, 190 |
| <b>CEP:</b>      | 03088-000               |
| <b>Distrito:</b> | Tatuapé                 |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.755 E | 7.397.301 N |
| 3 | 340.735 E | 7.397.254 N |
| 5 | 340.610 E | 7.397.367 N |
| 7 | 340.755 E | 7.397.301 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 340.720 E | 7.397.283 N |
| 4 | 340.677 E | 7.397.235 N |
| 6 | 340.730 E | 7.397.348 N |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SQL:</b>      | 062.105.0095-1; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Ivaí, 207   |
| <b>CEP:</b>      | 03080-010       |
| <b>Distrito:</b> | Tatuapé         |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos                           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.776 E | 7.396.566 N |
| 3 | 338.818 E | 7.396.628 N |
| 5 | 338.776 E | 7.396.566 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.760 E | 7.396.616 N |
| 4 | 338.830 E | 7.396.572 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 062.122.0009-2; 062.122.0010-6; 062.122.0011-4;<br>062.122.0012-2; 062.122.0013-0; 062.122.0016-5;<br>062.122.0017-3; 062.122.0069-6; |
| <b>Endereço:</b> | Rua São Felipe n° 87, 97, 109, 145, 155, 169, 179 e 183   |
| <b>CEP:</b>      | 03085-010   |
| <b>Distrito:</b> | Tatuapé   |
| <b>Subpref.:</b> | Mooca - SPMO  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 339.886 E | 7.396.533 N |
| 3 | 339.822 E | 7.396.627 N |
| 5 | 339.886 E | 7.396.533 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 339.851 E | 7.396.523 N |
| 4 | 339.857 E | 7.396.637 N |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 265.994.0001-7; INCRA  |
| <b>Endereço:</b> | Estrada Jaceguava, 863 |
| <b>CEP:</b>      | 04870-425              |
| <b>Distrito:</b> | Parelheiros            |
| <b>Subpref.:</b> | Parelheiros - SPPA     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável da Zona Rural (ZPDSr)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Halogenados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações  |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.594 E | 7.370.073 N |
| 3 | 323.726 E | 7.369.939 N |
| 5 | 323.741 E | 7.369.767 N |
| 7 | 323.495 E | 7.369.974 N |
| 9 | 323.594 E | 7.370.073 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 323.610 E | 7.369.934 N |
| 4 | 323.751 E | 7.369.853 N |
| 6 | 323.558 E | 7.369.733 N |
| 8 | 323.547 E | 7.370.082 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 143.070.0023-3;             |
| <b>Endereço:</b> | Av. Profº Edgar Santos, 941 |
| <b>CEP:</b>      | 03560-080                   |
| <b>Distrito:</b> | Artur Alvim                 |
| <b>Subpref.:</b> | Penha - SPPE                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos                           |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental         |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 347.631 E | 7.394.671 N |
| 3 | 347.579 E | 7.394.722 N |
| 5 | 347.631 E | 7.394.671 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 347.555 E | 7.394.701 N |
| 4 | 347.635 E | 7.394.698 N |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 060.019.0016-7;    |
| <b>Endereço:</b> | Av. Cangaíba, 2810 |
| <b>CEP:</b>      | 03712-008          |
| <b>Distrito:</b> | Cangaíba           |
| <b>Subpref.:</b> | Penha - SPPE       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos                        |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 343.941 E | 7.399.657 N |
| 3 | 343.950 E | 7.399.656 N |
| 5 | 343.976 E | 7.399.627 N |
| 7 | 343.941 E | 7.399.657 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 343.944 E | 7.399.657 N |
| 4 | 343.970 E | 7.399.657 N |
| 6 | 343.946 E | 7.399.624 N |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 110.092.0090-8;    |
| <b>Endereço:</b> | Av. Cangaíba, 3981 |
| <b>CEP:</b>      | 03711-009          |
| <b>Distrito:</b> | Cangaíba           |
| <b>Subpref.:</b> | Penha - SPPE       |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)       |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada           |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos |
| <b>Restrição:</b>     | -                     |
| <b>Intervenção:</b>   | -                     |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 345.002 E | 7.399.807 N |
| 3  | 345.002 E | 7.399.800 N |
| 5  | 344.981 E | 7.399.774 N |
| 7  | 344.972 E | 7.399.782 N |
| 9  | 344.988 E | 7.399.798 N |
| 11 | 345.002 E | 7.399.807 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 345.004 E | 7.399.806 N |
| 4  | 344.993 E | 7.399.770 N |
| 6  | 344.974 E | 7.399.779 N |
| 8  | 344.971 E | 7.399.790 N |
| 10 | 344.997 E | 7.399.802 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 056.051.0040-8;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Guaiaúna, nº 550 x Rua Cirino de Abreu x Rua Aracate |
| <b>CEP:</b>      | 03631-000  |
| <b>Distrito:</b> | Penha  |
| <b>Subpref.:</b> | Penha - SPPE   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Espaços Confinados<br>Interceptação do Lençol Freático<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Subsolo |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.991 E | 7.396.633 N |
| 3 | 341.963 E | 7.396.667 N |
| 5 | 341.852 E | 7.396.724 N |
| 7 | 342.042 E | 7.396.737 N |
| 9 | 342.039 E | 7.396.703 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 341.985 E | 7.396.652 N |
| 4  | 341.843 E | 7.396.705 N |
| 6  | 341.925 E | 7.396.822 N |
| 8  | 342.025 E | 7.396.713 N |
| 10 | 341.991 E | 7.396.633 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 059.037.0001-2;

**Endereço:** Av. Amador Bueno da Veiga, 2.521

**CEP:** 03653-000

**Distrito:** Penha

**Subpref.:** Penha - SPPE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.822 E | 7.397.897 N |
| 3 | 344.662 E | 7.397.805 N |
| 5 | 344.822 E | 7.397.897 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 344.822 E | 7.397.795 N |
| 4 | 344.675 E | 7.397.912 N |

**SQL:** 059.105.0055-4;

**Endereço:** Rua Itinguçú, 853

**CEP:** 03658-010

**Distrito:** Penha

**Subpref.:** Penha - SPPE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 346.262 E | 7.397.654 N |
| 3 | 346.249 E | 7.397.686 N |
| 5 | 346.248 E | 7.397.709 N |
| 7 | 346.262 E | 7.397.654 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 346.230 E | 7.397.660 N |
| 4 | 346.238 E | 7.397.692 N |
| 6 | 346.283 E | 7.397.689 N |

**SQL:** 060.087.0080-5;

**Endereço:** Rua Gabriela Mistral, 848

**CEP:** 03701-000

**Distrito:** Penha

**Subpref.:** Penha - SPPE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.759 E | 7.398.817 N |
| 3 | 341.742 E | 7.398.791 N |
| 5 | 341.756 E | 7.398.820 N |
| 7 | 341.759 E | 7.398.817 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 341.765 E | 7.398.797 N |
| 4 | 341.736 E | 7.398.814 N |
| 6 | 341.757 E | 7.398.816 N |

**SQL:** 096.113.0002-6;

**Endereço:** Rua Miralta, 551

**CEP:** 05460-020

**Distrito:** Alto de Pinheiros

**Subpref.:** Pinheiros - SPPI

**Zoneamento:** Zona Corredor 1 (ZCOR-1)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais  
TPH

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

**Vértices\*:**

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 325.230 E | 7.393.866 N |
| 3  | 325.215 E | 7.393.962 N |
| 5  | 325.178 E | 7.394.045 N |
| 7  | 325.185 E | 7.394.045 N |
| 9  | 325.194 E | 7.394.050 N |
| 11 | 325.231 E | 7.394.066 N |
| 13 | 325.223 E | 7.393.994 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 325.219 E | 7.393.872 N |
| 4  | 325.152 E | 7.393.994 N |
| 6  | 325.183 E | 7.394.046 N |
| 8  | 325.193 E | 7.394.047 N |
| 10 | 325.210 E | 7.394.055 N |
| 12 | 325.235 E | 7.393.994 N |
| 14 | 325.230 E | 7.393.866 N |

**SQL:** 016.120.0523-3;

**Endereço:** Rua Joaquim Floriano, 563

**CEP:** 04534-011

**Distrito:** Itaim Bibi

**Subpref.:** Pinheiros - SPPI

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
Solventes Aromáticos

**Restrição:** -

**Intervenção:** Fechamento/interdição de poços de abastecimento  
Oxidação/redução química

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.107 E | 7.390.732 N |
| 3 | 329.073 E | 7.390.774 N |
| 5 | 329.107 E | 7.390.732 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.088 E | 7.390.726 N |
| 4 | 329.092 E | 7.390.780 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 016.139.0043-0; 016.139.0044-9; 016.139.0045-7;<br>016.139.0051-1; 016.139.0054-6; 016.139.0055-4;<br>016.139.0056-2; 016.139.0057-0; 016.139.0080-5;<br>016.139.0082-1; 016.139.0083-1; 016.139.0084-8;<br>016.139.0113-5; 016.139.0172-0; 016.139.0174-7;<br>016.139.0219-0; 016.139.0220-4; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Ten. Negrão, 133, 137, 161, 229, 221, 199,<br>189/189 fds, 185, 175 e 171 e Av. Pres. Juscelino<br>Kubitschek, 140, 144, 200   | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>CEP:</b>      | 04543-000  | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI   | <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 329.395 E | 7.390.706 N | 2  | 329.330 E | 7.390.673 N |
| 3  | 329.319 E | 7.390.704 N | 4  | 329.330 E | 7.390.708 N |
| 5  | 329.330 E | 7.390.712 N | 6  | 329.318 E | 7.390.708 N |
| 7  | 329.314 E | 7.390.720 N | 8  | 329.327 E | 7.390.724 N |
| 9  | 329.326 E | 7.390.728 N | 10 | 329.450 E | 7.390.737 N |
| 11 | 329.452 E | 7.390.728 N | 12 | 329.395 E | 7.390.706 N |

|                  |  |                       |                         |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 085.038.0044-1;                          | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Professor José Leite e Oiticica, 133 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada             |
| <b>CEP:</b>      | 04705-080                                | <b>Contaminante:</b>  | Metais                  |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi                               | <b>Restrição:</b>     | -                       |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI                         | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.112 E | 7.386.755 N | 2 | 327.109 E | 7.386.739 N |
| 3 | 327.096 E | 7.386.740 N | 4 | 327.102 E | 7.386.758 N |
| 5 | 327.112 E | 7.386.755 N |   |           |             |

|                  |   |                       |                        |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 085.039.0170-6; 085.039.0171-4;                           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Morumbi, 7748, 7750, 7766, 7768, 7770, 7776<br>e 7778 | <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>CEP:</b>      | 04703-000   | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Halogenados  |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi  | <b>Restrição:</b>     | -                      |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI  | <b>Intervenção:</b>   | -                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.031 E | 7.386.867 N | 2 | 326.955 E | 7.386.892 N |
| 3 | 326.972 E | 7.386.941 N | 4 | 327.048 E | 7.386.919 N |
| 5 | 327.031 E | 7.386.867 N |   |           |             |

|                  |                       |                       |                                |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 085.124.0001-3;       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                |
| <b>Endereço:</b> | Rua Nova York, n° 245 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                    |
| <b>CEP:</b>      | 04560-000             | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi            | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea               |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI      | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo        |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.136 E | 7.387.379 N | 2 | 328.132 E | 7.387.379 N |
| 3 | 327.983 E | 7.387.505 N | 4 | 327.983 E | 7.387.507 N |
| 5 | 328.044 E | 7.387.579 N | 6 | 328.047 E | 7.387.580 N |
| 7 | 328.196 E | 7.387.454 N | 8 | 328.196 E | 7.387.452 N |
| 9 | 328.136 E | 7.387.379 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 085.540.0015-3;    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Bacaetava, 191 |
| <b>CEP:</b>      | 04705-010          |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi         |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                     |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação               |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                           |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.161 E | 7.386.654 N | 2 | 327.117 E | 7.386.668 N |
| 3 | 327.131 E | 7.386.713 N | 4 | 327.134 E | 7.386.715 N |
| 5 | 327.176 E | 7.386.701 N | 6 | 327.161 E | 7.386.654 N |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 085.589.0001-9;              |
| <b>Endereço:</b> | Rua Santo Arcádio, 290 e 304 |
| <b>CEP:</b>      | 04707-110                    |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi                   |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                            |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação    |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos Halogenados<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 327.382 E | 7.386.559 N | 2  | 327.528 E | 7.386.578 N |
| 3 | 327.535 E | 7.386.505 N | 4  | 327.514 E | 7.386.467 N |
| 5 | 327.467 E | 7.386.257 N | 6  | 327.412 E | 7.386.277 N |
| 7 | 327.385 E | 7.386.295 N | 8  | 327.385 E | 7.386.300 N |
| 9 | 327.334 E | 7.386.308 N | 10 | 327.382 E | 7.386.559 N |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 085.589.0091-4;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Jacerú, 247  |
| <b>CEP:</b>      | 04705-000        |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi       |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)         |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                    |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | -                              |
| <b>Intervenção:</b>   | Remoção de solo/resíduo        |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 327.334 E | 7.386.308 N | 2  | 327.273 E | 7.386.357 N |
| 3  | 327.259 E | 7.386.346 N | 4  | 327.172 E | 7.386.391 N |
| 5  | 327.263 E | 7.386.587 N | 6  | 327.227 E | 7.386.600 N |
| 7  | 327.230 E | 7.386.609 N | 8  | 327.304 E | 7.386.584 N |
| 9  | 327.307 E | 7.386.594 N | 10 | 327.379 E | 7.386.570 N |
| 11 | 327.382 E | 7.386.559 N | 12 | 327.334 E | 7.386.308 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 085.649.0012-2; 085.649.0032-7;                                     |
| <b>Endereço:</b> | Rua Prof. José Leite e Oiticica, nº 207/237 e Rua Bacaetava, nº 208 |
| <b>CEP:</b>      | 04705-080   |
| <b>Distrito:</b> | Itaim Bibi  |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                             |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's                         |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                        |
| <b>Intervenção:</b>   | Barreira hidráulica<br>Parede Diafragma |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.107 E | 7.386.677 N | 2 | 327.106 E | 7.386.672 N |
| 3 | 327.067 E | 7.386.685 N | 4 | 327.065 E | 7.386.679 N |
| 5 | 327.047 E | 7.386.686 N | 6 | 327.063 E | 7.386.738 N |
| 7 | 327.102 E | 7.386.725 N | 8 | 327.088 E | 7.386.683 N |
| 9 | 327.107 E | 7.386.677 N |   |           |             |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 085.651.0004-9;  
**Endereço:** Av. Morumbi, 7.426  
**CEP:** 04703-000  
**Distrito:** Itaim Bibi  
**Subpref.:** Pinheiros - SPPI

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PAH's  
 PCB's  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Extração multifásica

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.646 E | 7.386.970 N |
| 3 | 326.716 E | 7.387.006 N |
| 5 | 326.715 E | 7.386.956 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.655 E | 7.387.016 N |
| 4 | 326.723 E | 7.386.998 N |
| 6 | 326.646 E | 7.386.970 N |

**SQL:** 299.017.0020-3;  
**Endereço:** Rua Horacio Lafer, 383  
**CEP:** 04538-081  
**Distrito:** Itaim Bibi  
**Subpref.:** Pinheiros - SPPI

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.304 E | 7.390.402 N |
| 3 | 328.294 E | 7.390.441 N |
| 5 | 328.342 E | 7.390.414 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.293 E | 7.390.438 N |
| 4 | 328.330 E | 7.390.452 N |
| 6 | 328.304 E | 7.390.402 N |

**SQL:** 299.035.0057-0;  
**Endereço:** Rua Fundial, 65  
**CEP:** 04551-060  
**Distrito:** Itaim Bibi  
**Subpref.:** Pinheiros - SPPI

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Clorados  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.841 E | 7.389.895 N |
| 3 | 327.908 E | 7.389.910 N |
| 5 | 327.868 E | 7.389.811 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.867 E | 7.389.903 N |
| 4 | 327.933 E | 7.389.831 N |
| 6 | 327.841 E | 7.389.895 N |

**SQL:** 299.117.0065-6; 299.117.0066-4; 299.117.0067-2;  
 299.117.0068-0; 299.117.0098-2; 299.117.0125-3;  
 299.117.0127-1;  
**Endereço:** Rua Cabo Verde, 394 e 406 e Rua Alvorada 393 e 411  
**CEP:** 04550-081  
**Distrito:** Itaim Bibi  
**Subpref.:** Pinheiros - SPPI

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
 PAH's  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 328.755 E | 7.388.681 N |
| 3  | 328.739 E | 7.388.669 N |
| 5  | 328.746 E | 7.388.658 N |
| 7  | 328.748 E | 7.388.640 N |
| 9  | 328.704 E | 7.388.618 N |
| 11 | 328.755 E | 7.388.681 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 328.747 E | 7.388.665 N |
| 4  | 328.737 E | 7.388.663 N |
| 6  | 328.739 E | 7.388.644 N |
| 8  | 328.731 E | 7.388.605 N |
| 10 | 328.738 E | 7.388.690 N |

**SQL:** 009.045.0102-7;  
**Endereço:** Av. Paulista, 1.257 esquina com Rua Pamplona, 670  
**CEP:** 01311-200  
**Distrito:** Jardim Paulista  
**Subpref.:** Pinheiros - SPPI

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Extração multifásica  
 Remoção de solo/resíduo

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.204 E | 7.393.126 N |
| 3 | 331.238 E | 7.393.135 N |
| 5 | 331.204 E | 7.393.126 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.223 E | 7.393.148 N |
| 4 | 331.219 E | 7.393.113 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 013.054.0142-5;             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Henrique Schaumann, 461 |
| <b>CEP:</b>      | 05413-020                   |
| <b>Distrito:</b> | Jardim Paulista             |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI            |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)         |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                    |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea               |
| <b>Intervenção:</b>   | -                              |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.534 E | 7.393.406 N |
| 3 | 328.496 E | 7.393.428 N |
| 5 | 328.534 E | 7.393.406 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.518 E | 7.393.396 N |
| 4 | 328.512 E | 7.393.439 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 014.095.0001-2; 014.095.0002-0; 014.095.0074-8;<br>014.095.0075-6; 014.095.0076-4;                             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Caconde, 15, 27, 29, 31 e 39 / Avenida<br>Brigadeiro Luiz Antonio, 3504, 3506, 3508, 3512,<br>3520 e 3528. |
| <b>CEP:</b>      | 01425-011  |
| <b>Distrito:</b> | Jardim Paulista  |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                   |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Outros<br>Solventes Aromáticos<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.882 E | 7.391.823 N |
| 3 | 330.848 E | 7.391.838 N |
| 5 | 330.827 E | 7.391.831 N |
| 7 | 330.891 E | 7.391.835 N |
| 9 | 330.882 E | 7.391.823 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.873 E | 7.391.813 N |
| 4 | 330.834 E | 7.391.824 N |
| 6 | 330.861 E | 7.391.865 N |
| 8 | 330.891 E | 7.391.832 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 015.073.0120-0;   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Cláudio Soares e Rua Valério de Carvalho<br>Pinheiros |
| <b>CEP:</b>      | 05422-040   |
| <b>Distrito:</b> | Pinheiros   |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Aromáticos Halogenados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Parede Diafragma<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 327.107 E | 7.392.621 N |
| 3  | 327.168 E | 7.392.614 N |
| 5  | 327.213 E | 7.392.575 N |
| 7  | 327.171 E | 7.392.562 N |
| 9  | 327.117 E | 7.392.600 N |
| 11 | 327.107 E | 7.392.621 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 327.169 E | 7.392.621 N |
| 4  | 327.217 E | 7.392.604 N |
| 6  | 327.174 E | 7.392.582 N |
| 8  | 327.114 E | 7.392.569 N |
| 10 | 327.105 E | 7.392.601 N |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 081.243.0118-2;        |
| <b>Endereço:</b> | Rua Patapio Silva, 307 |
| <b>CEP:</b>      | 05436-010              |
| <b>Distrito:</b> | Pinheiros              |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Residencial (ZPR)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração multifásica<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Remoção de fase livre<br>Ventilação/exaustão de espaços confinados |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.031 E | 7.394.216 N |
| 3 | 328.001 E | 7.394.250 N |
| 5 | 328.033 E | 7.394.223 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.991 E | 7.394.208 N |
| 4 | 328.028 E | 7.394.238 N |
| 6 | 328.031 E | 7.394.216 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 083.028.0001-5; 083.028.0006-6;           |
| <b>Endereço:</b> | Av. Prof Frederico Herman Junior, 45 e 67 |
| <b>CEP:</b>      | 05459-010                                 |
| <b>Distrito:</b> | Pinheiros                                 |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI                          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                           |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.600 E | 7.393.568 N |
| 3 | 326.574 E | 7.393.572 N |
| 5 | 326.622 E | 7.393.615 N |
| 7 | 326.620 E | 7.393.573 N |
| 9 | 326.600 E | 7.393.568 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.592 E | 7.393.551 N |
| 4 | 326.619 E | 7.393.615 N |
| 6 | 326.623 E | 7.393.611 N |
| 8 | 326.600 E | 7.393.573 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 083.125.0001-4; 083.125.0002-2; 083.125.0014-6;<br>083.125.0072-3; 083.125.0073-1; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Hungria, 290/316   |
| <b>CEP:</b>      | 04912-090  |
| <b>Distrito:</b> | Pinheiros  |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>PCB's<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Barreira hidráulica<br>Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 327.631 E | 7.390.914 N |
| 3  | 327.513 E | 7.390.817 N |
| 5  | 327.488 E | 7.390.839 N |
| 7  | 327.489 E | 7.390.861 N |
| 9  | 327.490 E | 7.390.882 N |
| 11 | 327.515 E | 7.390.881 N |
| 13 | 327.512 E | 7.390.902 N |
| 15 | 327.519 E | 7.390.938 N |
| 17 | 327.631 E | 7.390.914 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 327.640 E | 7.390.892 N |
| 4  | 327.501 E | 7.390.817 N |
| 6  | 327.493 E | 7.390.854 N |
| 8  | 327.498 E | 7.390.870 N |
| 10 | 327.508 E | 7.390.892 N |
| 12 | 327.522 E | 7.390.886 N |
| 14 | 327.533 E | 7.390.914 N |
| 16 | 327.592 E | 7.390.981 N |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 083.226.0340-1;               |
| <b>Endereço:</b> | Rua Angelina Maffei Vita, 200 |
| <b>CEP:</b>      | 01455-070                     |
| <b>Distrito:</b> | Pinheiros                     |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                               |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                   |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.600 E | 7.391.625 N |
| 3 | 327.750 E | 7.391.729 N |
| 5 | 327.798 E | 7.391.736 N |
| 7 | 327.832 E | 7.391.686 N |
| 9 | 327.695 E | 7.391.473 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 327.635 E | 7.391.658 N |
| 4  | 327.759 E | 7.391.713 N |
| 6  | 327.827 E | 7.391.686 N |
| 8  | 327.882 E | 7.391.593 N |
| 10 | 327.600 E | 7.391.625 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 085.046.0018-1; 085.046.0039-4; 085.046.0040-8;<br>085.046.0041-6; 085.046.0047-1; 085.046.0050-5;<br>085.046.0051-3; 085.046.0066-1; 085.046.0067-1;<br>085.046.0068-8; 085.046.0069-6; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Araçuaia, 177, 119, 165, 133, 134 e 173 Rua<br>Juaraiuva, 33 ,49, 59, 61 e 67  |
| <b>CEP:</b>      | 04569-000  |
| <b>Distrito:</b> | Pinheiros  |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Exclusivamente Residencial 1 (ZER-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                               |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH                             |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.411 E | 7.387.507 N |
| 3 | 327.360 E | 7.387.524 N |
| 5 | 327.354 E | 7.387.595 N |
| 7 | 327.419 E | 7.387.553 N |
| 9 | 327.411 E | 7.387.507 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.373 E | 7.387.539 N |
| 4 | 327.322 E | 7.387.556 N |
| 6 | 327.413 E | 7.387.546 N |
| 8 | 327.437 E | 7.387.538 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 078.431.0024-5;               |
| <b>Endereço:</b> | Rua Alexandre Colares, nº 786 |
| <b>CEP:</b>      | 05106-000                     |
| <b>Distrito:</b> | Jaguara                       |
| <b>Subpref.:</b> | Pirituba / Jaraguá - SPPJ     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.789 E | 7.398.905 N | 2 | 322.668 E | 7.398.905 N |
| 3 | 322.666 E | 7.399.044 N | 4 | 322.787 E | 7.399.045 N |
| 5 | 322.789 E | 7.398.905 N | 6 | 322.789 E | 7.398.905 N |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 125.021.0005-3;           |
| <b>Endereço:</b> | Av. Dr. Felipe Pinel, 465 |
| <b>CEP:</b>      | 02938-000                 |
| <b>Distrito:</b> | Pirituba                  |
| <b>Subpref.:</b> | Pirituba / Jaraguá - SPPJ |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                        |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                            |
| <b>Contaminante:</b>  | Fenóis<br>Metais<br>Outros Inorgânicos |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Escavações<br>Solo |
| <b>Intervenção:</b>   | -                                      |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 323.111 E | 7.402.109 N | 2  | 323.042 E | 7.402.289 N |
| 3  | 322.756 E | 7.402.851 N | 4  | 322.814 E | 7.402.919 N |
| 5  | 322.818 E | 7.402.957 N | 6  | 322.756 E | 7.403.088 N |
| 7  | 322.858 E | 7.403.366 N | 8  | 322.948 E | 7.403.466 N |
| 9  | 323.009 E | 7.403.613 N | 10 | 323.398 E | 7.403.634 N |
| 11 | 323.416 E | 7.404.338 N | 12 | 322.839 E | 7.404.192 N |
| 13 | 322.818 E | 7.404.243 N | 14 | 322.766 E | 7.404.226 N |
| 15 | 322.771 E | 7.404.197 N | 16 | 322.696 E | 7.404.194 N |
| 17 | 322.731 E | 7.404.224 N | 18 | 324.357 E | 7.404.679 N |
| 19 | 324.376 E | 7.404.558 N | 20 | 324.240 E | 7.404.533 N |
| 21 | 324.220 E | 7.404.504 N | 22 | 324.239 E | 7.404.418 N |
| 23 | 324.303 E | 7.404.369 N | 24 | 324.263 E | 7.404.256 N |
| 25 | 324.275 E | 7.404.076 N | 26 | 324.133 E | 7.403.883 N |
| 27 | 323.975 E | 7.403.843 N | 28 | 323.857 E | 7.403.618 N |
| 29 | 323.860 E | 7.403.576 N | 30 | 323.918 E | 7.403.511 N |
| 31 | 323.926 E | 7.403.469 N | 32 | 323.862 E | 7.403.230 N |
| 33 | 323.730 E | 7.403.108 N | 34 | 323.607 E | 7.403.093 N |
| 35 | 323.579 E | 7.403.065 N | 36 | 323.583 E | 7.402.818 N |
| 37 | 323.556 E | 7.402.545 N | 38 | 323.419 E | 7.402.295 N |
| 39 | 323.111 E | 7.402.109 N |    |           |             |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 078.268.0035-8;   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. Giovanni Recordati, nº 119 e Av. Gal. Charles de Gaulle, nº 53. |
| <b>CEP:</b>      | 05125-010   |
| <b>Distrito:</b> | São Domingos  |
| <b>Subpref.:</b> | Pirituba / Jaraguá - SPPJ   |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)        |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | -                      |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 322.481 E | 7.399.260 N | 2 | 322.481 E | 7.399.258 N |
| 3 | 322.471 E | 7.399.259 N | 4 | 322.476 E | 7.399.320 N |
| 5 | 322.575 E | 7.399.312 N | 6 | 322.575 E | 7.399.294 N |
| 7 | 322.578 E | 7.399.294 N | 8 | 322.575 E | 7.399.251 N |
| 9 | 322.481 E | 7.399.260 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 078.289.0019-8;                          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Raimundo Trajano de Vasconcelos, s/n |
| <b>CEP:</b>      | 05133-080                                |
| <b>Distrito:</b> | São Domingos                             |
| <b>Subpref.:</b> | Pirituba / Jaraguá - SPPJ                |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>TPH           |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 321.774 E | 7.400.667 N |
| 3  | 321.726 E | 7.400.680 N |
| 5  | 321.750 E | 7.400.805 N |
| 7  | 321.757 E | 7.400.807 N |
| 9  | 321.767 E | 7.400.802 N |
| 11 | 321.777 E | 7.400.806 N |
| 13 | 321.787 E | 7.400.802 N |
| 15 | 321.798 E | 7.400.805 N |
| 17 | 321.774 E | 7.400.667 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 321.771 E | 7.400.667 N |
| 4  | 321.725 E | 7.400.681 N |
| 6  | 321.752 E | 7.400.807 N |
| 8  | 321.759 E | 7.400.803 N |
| 10 | 321.771 E | 7.400.806 N |
| 12 | 321.781 E | 7.400.802 N |
| 14 | 321.791 E | 7.400.806 N |
| 16 | 321.800 E | 7.400.803 N |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 078.321.0018-4;             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Jair Afonso Inacio, 820 |
| <b>CEP:</b>      | 05136-040                   |
| <b>Distrito:</b> | São Domingos                |
| <b>Subpref.:</b> | Pirituba / Jaraguá - SPPJ   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados  |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 321.068 E | 7.399.883 N |
| 3 | 320.943 E | 7.399.890 N |
| 5 | 321.068 E | 7.399.883 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 320.954 E | 7.399.853 N |
| 4 | 321.057 E | 7.399.921 N |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 071.015.0030-7;           |
| <b>Endereço:</b> | Av. Santa Inês, 3.321     |
| <b>CEP:</b>      | 02631-000                 |
| <b>Distrito:</b> | Mandaqui                  |
| <b>Subpref.:</b> | Santana / Tucuruvi - SPST |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Preservação (ZEP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação       |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                             |
| <b>Restrição:</b>     | -                                  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental            |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 333.528 E | 7.404.610 N |
| 3  | 333.613 E | 7.404.376 N |
| 5  | 333.556 E | 7.403.993 N |
| 7  | 333.375 E | 7.403.954 N |
| 9  | 333.253 E | 7.404.122 N |
| 11 | 332.853 E | 7.404.209 N |
| 13 | 332.891 E | 7.404.450 N |
| 15 | 332.664 E | 7.404.662 N |
| 17 | 332.325 E | 7.404.715 N |
| 19 | 332.190 E | 7.404.793 N |
| 21 | 332.417 E | 7.404.816 N |
| 23 | 332.666 E | 7.404.808 N |
| 25 | 333.284 E | 7.404.663 N |
| 27 | 333.440 E | 7.404.506 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 333.537 E | 7.404.474 N |
| 4  | 333.623 E | 7.404.190 N |
| 6  | 333.455 E | 7.403.887 N |
| 8  | 333.352 E | 7.404.080 N |
| 10 | 332.966 E | 7.404.081 N |
| 12 | 332.932 E | 7.404.357 N |
| 14 | 332.713 E | 7.404.514 N |
| 16 | 332.526 E | 7.404.752 N |
| 18 | 332.222 E | 7.404.744 N |
| 20 | 332.249 E | 7.404.859 N |
| 22 | 332.575 E | 7.404.860 N |
| 24 | 333.200 E | 7.404.735 N |
| 26 | 333.287 E | 7.404.605 N |
| 28 | 333.528 E | 7.404.610 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 071.476.0040-1; 071.476.0041-1; |
| <b>Endereço:</b> | Av. Dr. Francisco Ranieri, 834  |
| <b>CEP:</b>      | 02435-061                       |
| <b>Distrito:</b> | Mandaqui                        |
| <b>Subpref.:</b> | Santana / Tucuruvi - SPST       |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais              |
| <b>Restrição:</b>     | -                            |
| <b>Intervenção:</b>   | -                            |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 332.037 E | 7.402.721 N |
| 3  | 331.982 E | 7.402.722 N |
| 5  | 331.954 E | 7.402.741 N |
| 7  | 331.964 E | 7.402.785 N |
| 9  | 332.041 E | 7.402.881 N |
| 11 | 332.083 E | 7.402.876 N |
| 13 | 332.081 E | 7.402.855 N |
| 15 | 332.108 E | 7.402.855 N |
| 17 | 332.116 E | 7.402.798 N |
| 19 | 332.118 E | 7.402.757 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 332.026 E | 7.402.742 N |
| 4  | 331.971 E | 7.402.722 N |
| 6  | 331.954 E | 7.402.754 N |
| 8  | 332.004 E | 7.402.855 N |
| 10 | 332.079 E | 7.402.889 N |
| 12 | 332.075 E | 7.402.854 N |
| 14 | 332.082 E | 7.402.848 N |
| 16 | 332.117 E | 7.402.817 N |
| 18 | 332.124 E | 7.402.792 N |
| 20 | 332.037 E | 7.402.721 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 069.211.0002-2;  
**Endereço:** Rua Viri, 454 à 486  
**CEP:** 02046-030  
**Distrito:** Santana  
**Subpref.:** Santana / Tucuruvi - SPST

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Biocidas  
 Metais  
 Solventes Aromáticos Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Solo  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 335.385 E | 7.400.762 N |
| 3 | 335.349 E | 7.400.783 N |
| 5 | 335.389 E | 7.400.844 N |
| 7 | 335.385 E | 7.400.762 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 335.381 E | 7.400.762 N |
| 4 | 335.349 E | 7.400.786 N |
| 6 | 335.426 E | 7.400.820 N |

**SQL:** 072.111.0010-9; 072.111.0102-4;  
**Endereço:** Rua Damiana da Cunha e Rua Bento Pereira  
**CEP:** 02450-010  
**Distrito:** Santana  
**Subpref.:** Santana / Tucuruvi - SPST

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.514 E | 7.400.199 N |
| 3 | 332.513 E | 7.400.279 N |
| 5 | 332.514 E | 7.400.199 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.476 E | 7.400.262 N |
| 4 | 332.545 E | 7.400.214 N |

**SQL:** 073.156.0017-5;  
**Endereço:** Rua Voluntarios da Pátria, 774  
**CEP:** 02010-000  
**Distrito:** Santana  
**Subpref.:** Santana / Tucuruvi - SPST

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
 Remoção de fase livre  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.052 E | 7.398.722 N |
| 3 | 334.019 E | 7.398.689 N |
| 5 | 334.007 E | 7.398.743 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.036 E | 7.398.682 N |
| 4 | 334.004 E | 7.398.728 N |
| 6 | 334.052 E | 7.398.722 N |

**SQL:** 073.157.0073-0; 073.157.0076-5;  
**Endereço:** Rua Voluntários da Patria, 574 e 596  
**CEP:** 02010-000  
**Distrito:** Santana  
**Subpref.:** Santana / Tucuruvi - SPST

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.098 E | 7.398.528 N |
| 3 | 334.044 E | 7.398.506 N |
| 5 | 333.973 E | 7.398.514 N |
| 7 | 334.098 E | 7.398.528 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.097 E | 7.398.484 N |
| 4 | 334.036 E | 7.398.485 N |
| 6 | 333.994 E | 7.398.570 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 070.179.0025-1;  
**Endereço:** Av. Nova Cantareira 2409  
**CEP:** 02341-000  
**Distrito:** Tucuruvi  
**Subpref.:** Santana / Tucuruvi - SPST

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Fenóis  
 Metais  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.505 E | 7.402.850 N |
| 3  | 335.513 E | 7.402.839 N |
| 5  | 335.523 E | 7.402.837 N |
| 7  | 335.547 E | 7.402.805 N |
| 9  | 335.546 E | 7.402.796 N |
| 11 | 335.553 E | 7.402.787 N |
| 13 | 335.487 E | 7.402.812 N |
| 15 | 335.505 E | 7.402.850 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 335.513 E | 7.402.844 N |
| 4  | 335.518 E | 7.402.836 N |
| 6  | 335.539 E | 7.402.819 N |
| 8  | 335.545 E | 7.402.803 N |
| 10 | 335.552 E | 7.402.790 N |
| 12 | 335.496 E | 7.402.777 N |
| 14 | 335.481 E | 7.402.816 N |

**SQL:** 086.050.0001-5;  
**Endereço:** Rua Barão do Triunfo, 1.677  
**CEP:** 04602-006  
**Distrito:** Campo Belo  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.241 E | 7.387.492 N |
| 3 | 329.229 E | 7.387.631 N |
| 5 | 329.241 E | 7.387.492 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.164 E | 7.387.555 N |
| 4 | 329.305 E | 7.387.567 N |

**SQL:** 086.051.0003-6;  
**Endereço:** Av. Vereador José Diniz, 3.821  
**CEP:** 04603-000  
**Distrito:** Campo Belo  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.324 E | 7.387.419 N |
| 3 | 329.316 E | 7.387.554 N |
| 5 | 329.324 E | 7.387.419 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.253 E | 7.387.479 N |
| 4 | 329.383 E | 7.387.499 N |

**SQL:** 086.067.0027-4;  
**Endereço:** Rua Otávio Tarquínio de Souza, 1.310  
**CEP:** 04613-000  
**Distrito:** Campo Belo  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PAH's  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.484 E | 7.387.541 N |
| 3 | 329.468 E | 7.387.449 N |
| 5 | 329.484 E | 7.387.541 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.520 E | 7.387.509 N |
| 4 | 329.432 E | 7.387.479 N |

**SQL:** 086.296.0004-7; 086.296.0007-1; 086.296.0008-1;  
 086.296.0009-8;  
**Endereço:** Rua Estavão Baiao, Rua Tapes e Av. Washington Luis s/n  
**CEP:** 04624-000  
**Distrito:** Campo Belo  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.801 E | 7.385.705 N |
| 3 | 329.756 E | 7.385.797 N |
| 5 | 329.801 E | 7.385.705 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.727 E | 7.385.742 N |
| 4 | 329.830 E | 7.385.761 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                           |                       |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 086.305.0001-8;           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Washington Luiz, 5815 | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação         |
| <b>CEP:</b>      | 04627-004                 | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Campo Belo                | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                       |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA        | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                                |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.960 E | 7.385.868 N |
| 3 | 329.933 E | 7.385.854 N |
| 5 | 329.929 E | 7.385.881 N |
| 7 | 329.960 E | 7.385.868 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.961 E | 7.385.867 N |
| 4 | 329.910 E | 7.385.841 N |
| 6 | 329.932 E | 7.385.881 N |

|                  |                           |                       |                                |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 086.306.0001-2;           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                |
| <b>Endereço:</b> | Av. Washington Luiz, 5955 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                    |
| <b>CEP:</b>      | 04627-004                 | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's |
| <b>Distrito:</b> | Campo Belo                | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea               |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA        | <b>Intervenção:</b>   | -                              |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.085 E | 7.385.933 N |
| 3 | 330.131 E | 7.385.912 N |
| 5 | 330.066 E | 7.385.893 N |
| 7 | 330.085 E | 7.385.933 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.086 E | 7.385.934 N |
| 4 | 330.131 E | 7.385.908 N |
| 6 | 330.065 E | 7.385.894 N |

|                  |                           |                       |   |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 086.375.0022-6;           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Barão do Triunfo, 142 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>CEP:</b>      | 04602-000                 | <b>Contaminante:</b>  | TPH   |
| <b>Distrito:</b> | Campo Belo                | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA        | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.071 E | 7.386.102 N |
| 3 | 328.257 E | 7.386.162 N |
| 5 | 328.117 E | 7.386.042 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.180 E | 7.386.228 N |
| 4 | 328.147 E | 7.386.046 N |
| 6 | 328.071 E | 7.386.102 N |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 089.027.0002-1; 089.027.0003-8; 089.027.0012-7;<br>089.027.0013-5; 089.027.0014-3; 089027003-8<br>0890270002-1<br>089.027.0051-8; 089.027.0052-6; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                      |
| <b>Endereço:</b> | Doutor Abelardo Vergueiro César 371, 381, 385,<br>393, 403   Rua Lacedemônia 399 e 405  | <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>CEP:</b>      | 04635-080   | <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Distrito:</b> | Campo Belo  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Interceptação do Lençol Freático |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA  | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.662 E | 7.384.743 N |
| 3 | 329.611 E | 7.384.760 N |
| 5 | 329.600 E | 7.384.823 N |
| 7 | 329.662 E | 7.384.743 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.625 E | 7.384.775 N |
| 4 | 329.574 E | 7.384.792 N |
| 6 | 329.675 E | 7.384.758 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 089.042.0401-1;  
**Endereço:** Rua Ática, 673  
**CEP:** 04634-042  
**Distrito:** Campo Belo  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.287 E | 7.384.846 N |
| 3 | 330.352 E | 7.384.768 N |
| 5 | 330.326 E | 7.384.742 N |
| 7 | 330.287 E | 7.384.846 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.364 E | 7.384.782 N |
| 4 | 330.349 E | 7.384.771 N |
| 6 | 330.252 E | 7.384.805 N |

**SQL:** 090.238.0027-3  
em desdobro  
**Endereço:** Av. Eusébio Stevaux, nº 1.900  
**CEP:** 04696-000  
**Distrito:** Campo Grande  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.200 E | 7.380.481 N |
| 3 | 327.098 E | 7.380.474 N |
| 5 | 327.200 E | 7.380.481 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.133 E | 7.380.427 N |
| 4 | 327.163 E | 7.380.527 N |

**SQL:** 088.067.0026-1;  
**Endereço:** Rua Vicentina Gomes, 99  
**CEP:** 04696-270  
**Distrito:** Campo Grande  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.967 E | 7.381.937 N |
| 3 | 325.980 E | 7.381.855 N |
| 5 | 325.894 E | 7.381.969 N |
| 7 | 325.935 E | 7.381.913 N |
| 9 | 325.957 E | 7.381.941 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 325.992 E | 7.381.886 N |
| 4  | 325.868 E | 7.381.905 N |
| 6  | 325.949 E | 7.381.945 N |
| 8  | 325.944 E | 7.381.909 N |
| 10 | 325.967 E | 7.381.937 N |

**SQL:** 088.146.0001-5;  
**Endereço:** Rua Galeno de Castro, 439  
**CEP:** 04696-040  
**Distrito:** Campo Grande  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.428 E | 7.381.319 N |
| 3 | 326.327 E | 7.381.436 N |
| 5 | 326.383 E | 7.381.479 N |
| 7 | 326.476 E | 7.381.357 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.422 E | 7.381.320 N |
| 4 | 326.378 E | 7.381.480 N |
| 6 | 326.476 E | 7.381.367 N |
| 8 | 326.428 E | 7.381.319 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 088.148.0022-7;  
**Endereço:** Av. Nações Unidas, 21.612  
**CEP:** 04795-000  
**Distrito:** Campo Grande  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Solo  
 Subsolo  
**Intervenção:** Remoção de fase livre

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.376 E | 7.381.134 N |
| 3 | 326.112 E | 7.381.116 N |
| 5 | 326.362 E | 7.381.152 N |
| 7 | 326.376 E | 7.381.134 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.187 E | 7.380.982 N |
| 4 | 326.281 E | 7.381.253 N |
| 6 | 326.367 E | 7.381.134 N |

**SQL:** 088.148.0028-6;  
**Endereço:** Av. das Nações Unidas, 22.002  
**CEP:** 04795-000  
**Distrito:** Campo Grande  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Halogenados  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.639 E | 7.380.808 N |
| 3 | 326.520 E | 7.380.580 N |
| 5 | 326.460 E | 7.380.614 N |
| 7 | 326.261 E | 7.380.863 N |
| 9 | 326.639 E | 7.380.808 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.454 E | 7.380.668 N |
| 4 | 326.503 E | 7.380.566 N |
| 6 | 326.416 E | 7.380.589 N |
| 8 | 326.464 E | 7.381.026 N |

**SQL:** 088.298.0246-8;  
**Endereço:** Av. Eng. Eusébio Stevaux, 823  
**CEP:** 04696-000  
**Distrito:** Campo Grande  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** PCB's  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Air Sparging  
 Barreira hidráulica  
 Bombeamento e tratamento  
 Extração multifásica  
 Fechamento/interdição de poços de abastecimento  
 Monitoramento ambiental  
 Oxidação/redução química  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.921 E | 7.381.472 N |
| 3 | 326.715 E | 7.381.127 N |
| 5 | 326.578 E | 7.381.465 N |
| 7 | 326.921 E | 7.381.472 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.023 E | 7.381.387 N |
| 4 | 326.494 E | 7.381.395 N |
| 6 | 326.618 E | 7.381.499 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 088.298.0529-7;                     |
| <b>Endereço:</b> | Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 873 |
| <b>CEP:</b>      | 04696-000                           |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande                        |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA                  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)                                   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Halogenados   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Air Sparging<br>Bombeamento e tratamento<br>Extração de vapores do solo (SVE) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.578 E | 7.381.465 N |
| 3 | 326.372 E | 7.381.537 N |
| 5 | 326.371 E | 7.381.553 N |
| 7 | 326.578 E | 7.381.465 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.494 E | 7.381.395 N |
| 4 | 326.376 E | 7.381.548 N |
| 6 | 326.444 E | 7.381.615 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 090.150.0027-1; 090.150.0028-1; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Amoipirá, 81                |
| <b>CEP:</b>      | 04689-070                       |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande                    |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Air Sparging<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento ambiental<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.503 E | 7.381.341 N |
| 3 | 327.561 E | 7.381.335 N |
| 5 | 327.652 E | 7.381.397 N |
| 7 | 327.737 E | 7.381.337 N |
| 9 | 327.503 E | 7.381.341 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.552 E | 7.381.359 N |
| 4 | 327.662 E | 7.381.373 N |
| 6 | 327.707 E | 7.381.417 N |
| 8 | 327.531 E | 7.381.260 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 090.150.0029-8; 090.150.0031-1; 090.150.0032-8; |
| <b>Endereço:</b> | Rua Amoipirá, 81                                |
| <b>CEP:</b>      | 04689-070                                       |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande                                    |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA                              |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Trabalhador de Obra   |
| <b>Intervenção:</b>   | Air Sparging<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento ambiental<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.689 E | 7.381.464 N |
| 3 | 327.652 E | 7.381.397 N |
| 5 | 327.561 E | 7.381.335 N |
| 7 | 327.503 E | 7.381.341 N |
| 9 | 327.689 E | 7.381.464 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.707 E | 7.381.417 N |
| 4 | 327.662 E | 7.381.373 N |
| 6 | 327.552 E | 7.381.359 N |
| 8 | 327.482 E | 7.381.403 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 090.238.0008-7; 090.238.0011-7; 090.238.0029-1;  
090.238.0030-3;

**Endereço:** Av. das Nações Unidas, 22.939

**CEP:** 04795-100

**Distrito:** Campo Grande

**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)

**Classificação:** Reabilitada

**Contaminante:** Metais  
Solventes Clorados  
Solventes Halogenados

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.144 E | 7.380.284 N |
| 3 | 327.398 E | 7.380.236 N |
| 5 | 327.220 E | 7.380.193 N |
| 7 | 327.217 E | 7.380.214 N |
| 9 | 327.144 E | 7.380.284 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.275 E | 7.380.389 N |
| 4 | 327.267 E | 7.380.131 N |
| 6 | 327.229 E | 7.380.200 N |
| 8 | 327.207 E | 7.380.206 N |

**SQL:** 090.238.0010-9;

**Endereço:** Av. das Nações Unidas, 22.777

**CEP:** 04795-100

**Distrito:** Campo Grande

**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais  
Solventes Halogenados

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Air Sparging  
Extração multifásica  
Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.275 E | 7.380.389 N |
| 3 | 327.069 E | 7.380.376 N |
| 5 | 327.200 E | 7.380.481 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.144 E | 7.380.284 N |
| 4 | 327.133 E | 7.380.427 N |
| 6 | 327.275 E | 7.380.389 N |

**SQL:** 090.238.0027-3;

**Endereço:** Av. Nações Unidas, 22.665

**CEP:** 04696-000

**Distrito:** Campo Grande

**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais  
TPH

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Monitoramento ambiental

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.133 E | 7.380.427 N |
| 3 | 327.033 E | 7.380.422 N |
| 5 | 327.133 E | 7.380.427 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.069 E | 7.380.376 N |
| 4 | 327.098 E | 7.380.474 N |

**SQL:** 090.240.0001-7;

**Endereço:** Avenida das Nações Unidas, 22.540

**CEP:** 04795-921

**Distrito:** Campo Grande

**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais  
Solventes Halogenados  
TPH

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 327.173 E | 7.380.144 N |
| 3  | 326.871 E | 7.380.036 N |
| 5  | 326.805 E | 7.380.128 N |
| 7  | 326.579 E | 7.380.457 N |
| 9  | 326.546 E | 7.380.510 N |
| 11 | 326.755 E | 7.380.663 N |
| 13 | 326.899 E | 7.380.486 N |
| 15 | 327.014 E | 7.380.340 N |
| 17 | 327.040 E | 7.380.307 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 326.929 E | 7.379.947 N |
| 4  | 326.800 E | 7.380.123 N |
| 6  | 326.538 E | 7.380.419 N |
| 8  | 326.545 E | 7.380.503 N |
| 10 | 326.748 E | 7.380.663 N |
| 12 | 326.760 E | 7.380.658 N |
| 14 | 327.005 E | 7.380.341 N |
| 16 | 327.032 E | 7.380.309 N |
| 18 | 327.173 E | 7.380.144 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 090.243.0009-6;             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Arnaldo Magniccaro, 500 |
| <b>CEP:</b>      | 04691-060                   |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande                |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.497 E | 7.380.617 N |
| 3 | 327.345 E | 7.380.713 N |
| 5 | 327.497 E | 7.380.617 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.393 E | 7.380.578 N |
| 4 | 327.442 E | 7.380.756 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 090.245.0030-3;   |
| <b>Endereço:</b> | Av. Engenheiro Alberto de Zagottis, 270 esquina com Av. Salim Antonio Curiati |
| <b>CEP:</b>      | 04675-085   |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração multifásica<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.093 E | 7.381.110 N |
| 3 | 327.019 E | 7.381.073 N |
| 5 | 327.045 E | 7.381.122 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.095 E | 7.381.078 N |
| 4 | 327.030 E | 7.381.119 N |
| 6 | 327.093 E | 7.381.110 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 090.267.0018-0;                        |
| <b>Endereço:</b> | Av. Eusébio Stevaux, 1159 - Jurubatuba |
| <b>CEP:</b>      | 04696-000                              |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande                           |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA                     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)          |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                     |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 327.105 E | 7.380.651 N |
| 3  | 327.039 E | 7.380.743 N |
| 5  | 327.106 E | 7.380.760 N |
| 7  | 327.132 E | 7.380.670 N |
| 9  | 327.109 E | 7.380.656 N |
| 11 | 327.105 E | 7.380.651 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 327.036 E | 7.380.737 N |
| 4  | 327.099 E | 7.380.765 N |
| 6  | 327.139 E | 7.380.672 N |
| 8  | 327.133 E | 7.380.665 N |
| 10 | 327.110 E | 7.380.654 N |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 090.355.0023-7;      |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dom Aguirre, 438 |
| <b>CEP:</b>      | 04671-390            |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande         |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)    |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                        |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.085 E | 7.382.452 N |
| 3 | 328.028 E | 7.382.549 N |
| 5 | 328.085 E | 7.382.452 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 328.037 E | 7.382.448 N |
| 4 | 328.075 E | 7.382.554 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 090.431.0005-6;      |
| <b>Endereço:</b> | Av. Interlagos, 1834 |
| <b>CEP:</b>      | 04660-002            |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande         |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos                                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.916 E | 7.381.367 N | 2 | 328.916 E | 7.381.344 N |
| 3 | 328.914 E | 7.381.341 N | 4 | 328.902 E | 7.381.342 N |
| 5 | 328.902 E | 7.381.335 N | 6 | 328.806 E | 7.381.342 N |
| 7 | 328.831 E | 7.381.374 N | 8 | 328.916 E | 7.381.367 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 090.431.0042-0; 090.431.0061-7;   |
| <b>Endereço:</b> | Av. Interlagos 1470 Rua José Homero Roxo 121 E<br>165/ Rua Júlia S. Paiva Rio |
| <b>CEP:</b>      | 04678-050   |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Oxidação/redução química  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 328.916 E | 7.381.367 N | 2  | 328.831 E | 7.381.374 N |
| 3  | 328.806 E | 7.381.342 N | 4  | 328.791 E | 7.381.334 N |
| 5  | 328.750 E | 7.381.392 N | 6  | 328.846 E | 7.381.501 N |
| 7  | 328.849 E | 7.381.498 N | 8  | 328.860 E | 7.381.511 N |
| 9  | 328.856 E | 7.381.515 N | 10 | 328.871 E | 7.381.532 N |
| 11 | 328.926 E | 7.381.528 N | 12 | 328.916 E | 7.381.367 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 090.444.0049-5;  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Nossa Senhora do Sabará, 1.764 esquina com a<br>R Quararibéa |
| <b>CEP:</b>      | 04686-002  |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande   |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)          |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | -                               |
| <b>Intervenção:</b>   | -                               |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.870 E | 7.381.227 N | 2 | 327.773 E | 7.381.206 N |
| 3 | 327.717 E | 7.381.314 N | 4 | 327.806 E | 7.381.349 N |
| 5 | 327.870 E | 7.381.227 N |   |           |             |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 121.103.0100-6;    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Tabaré, 551    |
| <b>CEP:</b>      | 04446-010          |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande       |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Halogenados                       |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.677 E | 7.379.342 N | 2 | 328.761 E | 7.379.215 N |
| 3 | 328.642 E | 7.379.143 N | 4 | 328.631 E | 7.379.051 N |
| 5 | 328.440 E | 7.378.884 N | 6 | 328.480 E | 7.378.830 N |
| 7 | 328.372 E | 7.378.745 N | 8 | 328.082 E | 7.379.088 N |
| 9 | 328.677 E | 7.379.342 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                       |                       |                             |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 162.001.0001-1;       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)      |
| <b>Endereço:</b> | Av. Interlagos, 4.455 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                 |
| <b>CEP:</b>      | 04660-007             | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos<br>TPH |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande          | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea            |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA    | <b>Intervenção:</b>   | -                           |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 327.638 E | 7.379.570 N | 2  | 327.905 E | 7.379.244 N |
| 3  | 327.900 E | 7.379.237 N | 4  | 327.889 E | 7.379.231 N |
| 5  | 327.710 E | 7.379.060 N | 6  | 327.703 E | 7.379.044 N |
| 7  | 327.510 E | 7.379.116 N | 8  | 327.461 E | 7.379.140 N |
| 9  | 327.430 E | 7.379.160 N | 10 | 327.251 E | 7.379.319 N |
| 11 | 327.215 E | 7.379.358 N | 12 | 327.186 E | 7.379.398 N |
| 13 | 327.256 E | 7.379.439 N | 14 | 327.306 E | 7.379.476 N |
| 15 | 327.371 E | 7.379.535 N | 16 | 327.445 E | 7.379.618 N |
| 17 | 327.546 E | 7.379.495 N | 18 | 327.638 E | 7.379.570 N |

|                  |                       |                       |   |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 162.001.0004-6;       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                 |
| <b>Endereço:</b> | Av. Miguel Yunes, 115 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                     |
| <b>CEP:</b>      | 04444-000             | <b>Contaminante:</b>  | Ftalatos<br>Metais                              |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande          | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA    | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.572 E | 7.379.747 N | 2 | 327.578 E | 7.379.770 N |
| 3 | 327.683 E | 7.379.889 N | 4 | 327.875 E | 7.379.655 N |
| 5 | 327.749 E | 7.379.512 N | 6 | 327.571 E | 7.379.726 N |
| 7 | 327.572 E | 7.379.747 N |   |           |             |

|                  |                       |                       |  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 162.001.0023-2;       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                    |
| <b>Endereço:</b> | Av. Miguel Yunes, 540 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>CEP:</b>      | 04444-000             | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>TPH                             |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande          | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                   |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA    | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 328.187 E | 7.379.148 N | 2 | 328.076 E | 7.379.101 N |
| 3 | 328.012 E | 7.379.177 N | 4 | 328.168 E | 7.379.307 N |
| 5 | 328.187 E | 7.379.148 N |   |           |             |

|                  |                                   |                       |   |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 162.004.0003-1;                   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Nossa Senhora do Sabará, 4780 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                             |
| <b>CEP:</b>      | 04686-002                         | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande                      | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                        |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA                | <b>Intervenção:</b>   | -                                       |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 328.896 E | 7.378.600 N | 2  | 328.578 E | 7.378.659 N |
| 3  | 328.741 E | 7.378.815 N | 4  | 328.836 E | 7.378.732 N |
| 5  | 328.956 E | 7.378.866 N | 6  | 328.951 E | 7.378.820 N |
| 7  | 328.956 E | 7.378.758 N | 8  | 328.920 E | 7.378.718 N |
| 9  | 328.921 E | 7.378.700 N | 10 | 328.958 E | 7.378.667 N |
| 11 | 328.896 E | 7.378.600 N |    |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 085.083.0001-8;  
**Endereço:** Av. Morumbi, 8255  
**CEP:** 04703-004  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Corredor 1 (ZCOR-1)  
**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  
**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Bombeamento e tratamento  
 Extração multifásica

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 327.562 E | 7.386.788 N |
| 3 | 327.537 E | 7.386.780 N |
| 5 | 327.547 E | 7.386.797 N |
| 7 | 327.562 E | 7.386.788 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 327.553 E | 7.386.775 N |
| 4 | 327.536 E | 7.386.782 N |
| 6 | 327.548 E | 7.386.797 N |

**SQL:** 085.541.0107-3;  
**Endereço:** Rua Dr. José Áureo Bustamante, 301  
**CEP:** 04710-090  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
 PAH's  
 PCB's  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Plantio e Consumo de Alimentos  
**Intervenção:** Recobrimento de Solo/Resíduo com solo  
 Remoção de solo/resíduo

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 326.717 E | 7.386.035 N |
| 3  | 326.734 E | 7.386.074 N |
| 5  | 326.851 E | 7.386.152 N |
| 7  | 326.995 E | 7.386.136 N |
| 9  | 326.942 E | 7.386.048 N |
| 11 | 326.803 E | 7.386.028 N |
| 13 | 326.717 E | 7.386.035 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 326.746 E | 7.386.062 N |
| 4  | 326.837 E | 7.386.174 N |
| 6  | 326.960 E | 7.386.224 N |
| 8  | 326.919 E | 7.386.086 N |
| 10 | 326.842 E | 7.385.984 N |
| 12 | 326.759 E | 7.385.998 N |

**SQL:** 085.553.0033-9; 085.553.0086-1; 085.553.0087-8;  
 085.553.0172-6;  
**Endereço:** Rua Henri Dunant, 873  
**CEP:** 04709-111  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.672 E | 7.386.054 N |
| 3 | 326.652 E | 7.386.019 N |
| 5 | 326.653 E | 7.385.993 N |
| 7 | 326.672 E | 7.386.054 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.678 E | 7.386.050 N |
| 4 | 326.665 E | 7.386.005 N |
| 6 | 326.632 E | 7.386.014 N |

**SQL:** 085.553.0045-2; 085.553.0093-2; 085.553.0101-7;  
**Endereço:** Rua Henri Dunant, 1383  
**CEP:** 04709-110  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** PCB's  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Parede Diafragma  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.460 E | 7.386.231 N |
| 3 | 326.456 E | 7.386.403 N |
| 5 | 326.537 E | 7.386.409 N |
| 7 | 326.588 E | 7.386.344 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.381 E | 7.386.281 N |
| 4 | 326.527 E | 7.386.385 N |
| 6 | 326.592 E | 7.386.355 N |
| 8 | 326.460 E | 7.386.231 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 085.553.0162-9;  
**Endereço:** Rua Enq. Mesquita Sampaio, 518  
**CEP:** 04711-000  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Solventes Clorados  
 Solventes Halogenados  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** Ozone Sparging

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.295 E | 7.386.009 N |
| 3 | 326.471 E | 7.385.959 N |
| 5 | 326.295 E | 7.386.009 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.322 E | 7.386.052 N |
| 4 | 326.443 E | 7.385.916 N |

**SQL:** 085.591.0003-2;  
**Endereço:** Av. das Nações Unidas, 14261  
**CEP:** 04794-000  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 PCB's  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Subsolo  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.273 E | 7.386.444 N |
| 3 | 326.401 E | 7.386.540 N |
| 5 | 326.527 E | 7.386.385 N |
| 7 | 326.447 E | 7.386.406 N |
| 9 | 326.273 E | 7.386.444 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.330 E | 7.386.482 N |
| 4 | 326.537 E | 7.386.409 N |
| 6 | 326.456 E | 7.386.403 N |
| 8 | 326.414 E | 7.386.356 N |

**SQL:** 085.591.0004-0; 085.591.0005-9;  
**Endereço:** Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, 782  
**CEP:** 04711-000  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Clorados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Solo  
**Intervenção:** Bombeamento e tratamento  
 Decloração reductiva  
 Monitoramento ambiental  
 Parede Diafragma  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.414 E | 7.386.356 N |
| 3 | 326.114 E | 7.386.245 N |
| 5 | 326.052 E | 7.386.160 N |
| 7 | 325.871 E | 7.386.281 N |
| 9 | 326.273 E | 7.386.444 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 326.281 E | 7.386.142 N |
| 4  | 326.060 E | 7.386.162 N |
| 6  | 325.866 E | 7.386.276 N |
| 8  | 326.171 E | 7.386.390 N |
| 10 | 326.414 E | 7.386.356 N |

**SQL:** 085.660.0135-4;  
**Endereço:** Av. das Nações Unidas, 14.171  
**CEP:** 04794-000  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Biocidas  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Escavações  
**Intervenção:** Bombeamento e tratamento  
 Isolamento da área (proibição de acesso)  
 Monitoramento ambiental  
 Monitoramento do índice de explosividade  
 Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.662 E | 7.386.518 N |
| 3 | 326.537 E | 7.386.409 N |
| 5 | 326.511 E | 7.386.663 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.592 E | 7.386.355 N |
| 4 | 326.401 E | 7.386.540 N |
| 6 | 326.662 E | 7.386.518 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |                       |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 087.009.0054-0; 087.009.0055-9;                              | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)       |
| <b>Endereço:</b> | Rua Luiz Seráfico Junior, 755 e Rua Bragança Paulista, 1.240 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada           |
| <b>CEP:</b>      | 04727-002  | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Halogenados |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea      |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   | <b>Intervenção:</b>   | -                     |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.670 E | 7.384.803 N |
| 3 | 324.747 E | 7.384.912 N |
| 5 | 324.722 E | 7.384.853 N |
| 7 | 324.670 E | 7.384.803 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 324.641 E | 7.384.856 N |
| 4 | 324.766 E | 7.384.877 N |
| 6 | 324.731 E | 7.384.836 N |

|                  |                                 |                       |   |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 087.016.0091-5;                 | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                 |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 478 | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                     |
| <b>CEP:</b>      | 04730-000                       | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Halogenados                           |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro                     | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo                        |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA              | <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.779 E | 7.384.465 N |
| 3 | 324.499 E | 7.384.621 N |
| 5 | 324.779 E | 7.384.465 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 324.634 E | 7.384.369 N |
| 4 | 324.647 E | 7.384.704 N |

|                  |  |                       |                                 |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 087.044.0007-0; 087.044.0008-9; 087.044.0009-7;<br>087.044.0016-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)          |
| <b>Endereço:</b> | Av. Vitor Manzini, 390, 410, 420 e 490                             | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                     |
| <b>CEP:</b>      | 04745-060  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental         |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.784 E | 7.381.994 N |
| 3 | 325.726 E | 7.381.960 N |
| 5 | 325.765 E | 7.382.038 N |
| 7 | 325.793 E | 7.381.999 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.770 E | 7.381.979 N |
| 4 | 325.703 E | 7.381.991 N |
| 6 | 325.780 E | 7.382.017 N |
| 8 | 325.784 E | 7.381.994 N |

|                  |                                    |                       |  |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 087.055.0017-6;                    | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Vigário Taques Bitencourt, 273 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                  |
| <b>CEP:</b>      | 04755-060                          | <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro                        | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA                 | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.168 E | 7.383.803 N |
| 3 | 325.231 E | 7.383.744 N |
| 5 | 325.168 E | 7.383.803 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.242 E | 7.383.783 N |
| 4 | 325.158 E | 7.383.765 N |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 087.073.0018-2; 087.073.0031-1; 087.073.0032-8;<br>087.073.0033-6; 087.073.0034-4; 087.073.0035-2;<br>087.073.0036-0; 087.073.0037-9; 087.073.0038-7;<br>087.073.0039-5; 087.073.0040-9; 087.073.0075-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. Antônio Bento 395 e 419; Rua Conde de Itu, nº 120 e 132 e Rua Coronel Luis Barroso nº 464.   | <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>CEP:</b>      | 04750-000  | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos                                    |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   | <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica                                    |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.303 E | 7.383.861 N |
| 3 | 326.200 E | 7.383.927 N |
| 5 | 326.247 E | 7.383.919 N |
| 7 | 326.303 E | 7.383.861 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.196 E | 7.383.920 N |
| 4 | 326.235 E | 7.383.903 N |
| 6 | 326.313 E | 7.383.878 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 087.106.0092-2;    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Laguna, n° 625 |
| <b>CEP:</b>      | 04728-001          |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro        |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Intervenção:</b>   | -                            |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.026 E | 7.384.684 N |
| 3 | 324.979 E | 7.384.605 N |
| 5 | 324.958 E | 7.384.640 N |
| 7 | 324.932 E | 7.384.666 N |
| 9 | 325.030 E | 7.384.733 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 325.018 E | 7.384.601 N |
| 4  | 324.986 E | 7.384.630 N |
| 6  | 324.942 E | 7.384.650 N |
| 8  | 324.985 E | 7.384.709 N |
| 10 | 325.026 E | 7.384.684 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 087.170.0005-1; 087.170.0012-2; 087.170.0023-8;<br>087.170.0027-0; 087.170.0043-2; |
| <b>Endereço:</b> | Rua da Paz, Rua Branco de Morais e Rua Pais da Silva                               |
| <b>CEP:</b>      | 04713-002  |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                          |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação             |
| <b>Contaminante:</b>  | Outros Inorgânicos<br>Solventes Clorados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                         |
| <b>Intervenção:</b>   | Ozone Sparging                           |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.286 E | 7.385.795 N |
| 3 | 326.265 E | 7.385.843 N |
| 5 | 326.257 E | 7.385.905 N |
| 7 | 326.281 E | 7.385.846 N |
| 9 | 326.290 E | 7.385.796 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 326.249 E | 7.385.818 N |
| 4  | 326.231 E | 7.385.864 N |
| 6  | 326.301 E | 7.385.879 N |
| 8  | 326.310 E | 7.385.827 N |
| 10 | 326.286 E | 7.385.795 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 087.180.0039-8; 087.180.0040-8;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Américo Brasiliense, 1.923, 1.931, 1.943 e Rua Pais da Silva, 479 e 483. |
| <b>CEP:</b>      | 04715-005  |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada      |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's            |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.140 E | 7.385.737 N |
| 3 | 326.113 E | 7.385.730 N |
| 5 | 326.105 E | 7.385.781 N |
| 7 | 326.140 E | 7.385.737 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.123 E | 7.385.747 N |
| 4 | 326.085 E | 7.385.747 N |
| 6 | 326.148 E | 7.385.755 N |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>SQL:</b>      | 087.201.0001-9;    |
| <b>Endereço:</b> | Rua da Paz, 2.150  |
| <b>CEP:</b>      | 04713-002          |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro        |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>TPH   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração multifásica<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.857 E | 7.386.173 N |
| 3 | 325.970 E | 7.386.196 N |
| 5 | 325.857 E | 7.386.173 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 325.896 E | 7.386.239 N |
| 4 | 325.927 E | 7.386.130 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                      |                       |  |
|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 087.313.0077-4;      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)        |
| <b>Endereço:</b> | Av. João Dias, 2.319 | <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>CEP:</b>      | 04723-003            | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros                                   |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro          | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                   |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 324.328 E | 7.383.879 N | 2 | 324.179 E | 7.383.879 N |
| 3 | 324.178 E | 7.384.031 N | 4 | 324.205 E | 7.384.061 N |
| 5 | 324.316 E | 7.384.071 N | 6 | 324.328 E | 7.383.879 N |

|                  |                       |                       |  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 087.320.0268-8;       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Brasílio Luz, 535 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>CEP:</b>      | 04795-100             | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros Inorgânicos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos  |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro           | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo   |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA    | <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Extração multifásica<br>Remoção de fase livre |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.859 E | 7.382.381 N | 2 | 325.428 E | 7.382.329 N |
| 3 | 325.403 E | 7.382.356 N | 4 | 325.752 E | 7.382.588 N |
| 5 | 325.859 E | 7.382.381 N |   |           |             |

|                  |  |                       |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 087.339.0056-6;  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Antônio Bandeira, 305, Av. João Dias, Pç Santo Amaro Loyola e Av. João Carls da Silva Borges | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação   |
| <b>CEP:</b>      | 04723-040  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Halogenados  |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   | <b>Intervenção:</b>   | Barreira hidráulica<br>Monitoramento ambiental<br>Oxidação/redução química<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 325.715 E | 7.384.107 N | 2  | 325.682 E | 7.384.100 N |
| 3  | 325.685 E | 7.384.080 N | 4  | 325.716 E | 7.384.086 N |
| 5  | 325.728 E | 7.384.047 N | 6  | 325.693 E | 7.384.040 N |
| 7  | 325.705 E | 7.383.972 N | 8  | 325.543 E | 7.384.011 N |
| 9  | 325.484 E | 7.384.020 N | 10 | 325.477 E | 7.384.038 N |
| 11 | 325.462 E | 7.384.048 N | 12 | 325.461 E | 7.384.191 N |
| 13 | 325.568 E | 7.384.207 N | 14 | 325.688 E | 7.384.235 N |
| 15 | 325.715 E | 7.384.107 N |    |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 087.416.0001-0;  
**Endereço:** Rua Amador Bueno, 389/429/491/565  
**CEP:** 04752-005  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 325.537 E | 7.383.121 N | 2  | 325.472 E | 7.383.111 N |
| 3 | 325.409 E | 7.383.091 N | 4  | 325.407 E | 7.383.094 N |
| 5 | 325.410 E | 7.383.096 N | 6  | 325.393 E | 7.383.201 N |
| 7 | 325.389 E | 7.383.206 N | 8  | 325.395 E | 7.383.210 N |
| 9 | 325.518 E | 7.383.227 N | 10 | 325.537 E | 7.383.121 N |

**SQL:** 087.438.0052-1;  
**Endereço:** Rua Verbo Divino, 2.001  
**CEP:** 04719-106  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Extração multifásica  
 Monitoramento ambiental  
 Oxidação/redução química  
 Parede Diafragma  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.169 E | 7.385.642 N | 2 | 325.189 E | 7.385.667 N |
| 3 | 325.233 E | 7.385.658 N | 4 | 325.199 E | 7.385.616 N |
| 5 | 325.169 E | 7.385.642 N |   |           |             |

**SQL:** 087.455.0046-0;  
**Endereço:** Rua Laguna, 563 X Rua Carreiro de Pedra  
**CEP:** 04728-001  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Solventes Halogenados  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Solo  
**Intervenção:** Decloração reductiva  
 Monitoramento ambiental  
 Oxidação/redução química

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 325.235 E | 7.384.584 N | 2 | 325.162 E | 7.384.540 N |
| 3 | 325.046 E | 7.384.714 N | 4 | 325.058 E | 7.384.722 N |
| 5 | 325.048 E | 7.384.741 N | 6 | 325.117 E | 7.384.763 N |
| 7 | 325.235 E | 7.384.584 N |   |           |             |

**SQL:** 087.459.0001-9;  
**Endereço:** Av. das Nações Unidas, nº 17271  
**CEP:** 04795-100  
**Distrito:** Santo Amaro  
**Subpref.:** Santo Amaro - SPSA

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 Solventes Clorados  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 324.275 E | 7.384.516 N | 2  | 324.288 E | 7.384.523 N |
| 3 | 324.299 E | 7.384.536 N | 4  | 324.318 E | 7.384.501 N |
| 5 | 324.224 E | 7.384.450 N | 6  | 324.198 E | 7.384.451 N |
| 7 | 324.210 E | 7.384.474 N | 8  | 324.215 E | 7.384.489 N |
| 9 | 324.248 E | 7.384.539 N | 10 | 324.275 E | 7.384.516 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 087.459.0011-6;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 691, esquina com a Av. das Nações Unidas |
| <b>CEP:</b>      | 04730-000  |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Oxidação/redução química<br>Parede Diafragma<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 324.318 E | 7.384.501 N | 2  | 324.299 E | 7.384.536 N |
| 3 | 324.288 E | 7.384.523 N | 4  | 324.275 E | 7.384.516 N |
| 5 | 324.248 E | 7.384.539 N | 6  | 324.299 E | 7.384.608 N |
| 7 | 324.416 E | 7.384.745 N | 8  | 324.477 E | 7.384.626 N |
| 9 | 324.396 E | 7.384.544 N | 10 | 324.318 E | 7.384.501 N |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 087.480.0023-1;              |
| <b>Endereço:</b> | Av. das Nações Unidas, 15101 |
| <b>CEP:</b>      | 05477-000                    |
| <b>Distrito:</b> | Santo Amaro                  |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Aromáticos Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 325.526 E | 7.385.936 N | 2  | 325.526 E | 7.385.936 N |
| 3  | 325.538 E | 7.385.928 N | 4  | 325.552 E | 7.385.920 N |
| 5  | 325.558 E | 7.385.916 N | 6  | 325.559 E | 7.385.915 N |
| 7  | 325.529 E | 7.385.866 N | 8  | 325.418 E | 7.385.936 N |
| 9  | 325.425 E | 7.385.946 N | 10 | 325.440 E | 7.385.964 N |
| 11 | 325.474 E | 7.385.935 N | 12 | 325.485 E | 7.385.926 N |
| 13 | 325.498 E | 7.385.941 N | 14 | 325.499 E | 7.385.942 N |
| 15 | 325.499 E | 7.385.942 N | 16 | 325.506 E | 7.385.950 N |
| 17 | 325.526 E | 7.385.936 N |    |           |             |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 112.849.0001-1;              |
| <b>Endereço:</b> | Av. Dr. José Artur Nova, 951 |
| <b>CEP:</b>      | 08090-000                    |
| <b>Distrito:</b> | Jardim Helena                |
| <b>Subpref.:</b> | São Miguel Paulista - SPMP   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>Contaminante:</b>  | Outros<br>Outros Inorgânicos                |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 353.404 E | 7.402.432 N | 2  | 353.574 E | 7.402.562 N |
| 3  | 353.700 E | 7.402.292 N | 4  | 353.594 E | 7.402.227 N |
| 5  | 353.534 E | 7.402.305 N | 6  | 353.473 E | 7.402.258 N |
| 7  | 353.443 E | 7.402.298 N | 8  | 353.482 E | 7.402.328 N |
| 9  | 353.449 E | 7.402.372 N | 10 | 353.449 E | 7.402.372 N |
| 11 | 353.404 E | 7.402.432 N | 12 | 353.181 E | 7.402.115 N |
| 13 | 353.205 E | 7.402.268 N | 14 | 353.266 E | 7.402.250 N |
| 15 | 353.336 E | 7.402.160 N | 16 | 353.269 E | 7.402.108 N |
| 17 | 353.302 E | 7.402.072 N | 18 | 353.181 E | 7.402.115 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                            |                       |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 112.849.0002-8;            | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)                             |
| <b>Endereço:</b> | Dr. José Artur Nova, 1.309 | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 08090-000                  | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Jardim Helena              | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo  |
| <b>Subpref.:</b> | São Miguel Paulista - SPMP | <b>Intervenção:</b>   | Barreira hidráulica<br>Bombeamento e tratamento<br>Extração multifásica |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 353.700 E | 7.402.292 N | 2  | 353.574 E | 7.402.562 N |
| 3  | 353.404 E | 7.402.432 N | 4  | 353.381 E | 7.402.414 N |
| 5  | 353.425 E | 7.402.354 N | 6  | 353.449 E | 7.402.372 N |
| 7  | 353.482 E | 7.402.328 N | 8  | 353.443 E | 7.402.298 N |
| 9  | 353.473 E | 7.402.258 N | 10 | 353.534 E | 7.402.305 N |
| 11 | 353.594 E | 7.402.227 N | 12 | 353.341 E | 7.402.025 N |
| 13 | 353.302 E | 7.402.072 N | 14 | 353.269 E | 7.402.108 N |
| 15 | 353.336 E | 7.402.160 N | 16 | 353.353 E | 7.402.173 N |
| 17 | 353.250 E | 7.402.279 N | 18 | 352.922 E | 7.402.399 N |
| 19 | 352.917 E | 7.402.501 N | 20 | 352.964 E | 7.402.583 N |
| 21 | 353.343 E | 7.402.661 N | 22 | 353.486 E | 7.402.753 N |
| 23 | 353.562 E | 7.402.766 N | 24 | 353.591 E | 7.402.731 N |
| 25 | 353.620 E | 7.402.745 N | 26 | 353.684 E | 7.402.606 N |
| 27 | 353.611 E | 7.402.572 N | 28 | 353.729 E | 7.402.315 N |
| 29 | 353.700 E | 7.402.292 N | 30 | 353.449 E | 7.402.372 N |
| 31 | 353.449 E | 7.402.372 N | 32 | 353.482 E | 7.402.328 N |
| 33 | 353.449 E | 7.402.372 N |    |           |             |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 009.015.0021-6; 009.015.0022-4; 009.015.0031-3;<br>009.015.0032-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)                                 |
| <b>Endereço:</b> | Alameda Rio Claro, 190 , Rua S. Carlos do Pinhal,<br>Rua Itapeva   | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 01332-010  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's   |
| <b>Distrito:</b> | Bela Vista   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE  | <b>Intervenção:</b>   | Impermeabilização de Solo/Resíduo<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 331.360 E | 7.393.426 N | 2  | 331.288 E | 7.393.337 N |
| 3  | 331.282 E | 7.393.337 N | 4  | 331.242 E | 7.393.371 N |
| 5  | 331.355 E | 7.393.621 N | 6  | 331.407 E | 7.393.650 N |
| 7  | 331.441 E | 7.393.612 N | 8  | 331.414 E | 7.393.593 N |
| 9  | 331.431 E | 7.393.556 N | 10 | 331.425 E | 7.393.550 N |
| 11 | 331.444 E | 7.393.529 N | 12 | 331.360 E | 7.393.426 N |

|                  |                   |                       |                              |
|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 018.093.0002-9;   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)              |
| <b>Endereço:</b> | Rua Prates, 1.095 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 01121-000         | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>TPH                 |
| <b>Distrito:</b> | Bom Retiro        | <b>Restrição:</b>     | -                            |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE         | <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.123 E | 7.397.511 N | 2 | 333.131 E | 7.397.541 N |
| 3 | 333.187 E | 7.397.520 N | 4 | 333.180 E | 7.397.495 N |
| 5 | 333.123 E | 7.397.511 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 019.048.0052-1;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Newton Prado 747, 761 e 767 e Rua General Flores, 546, 556 e 560 |
| <b>CEP:</b>      | 01127-000  |
| <b>Distrito:</b> | Bom Retiro   |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE-1) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos Halogenados<br>TPH     |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                     |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 332.378 E | 7.397.820 N | 2  | 332.382 E | 7.397.803 N |
| 3  | 332.355 E | 7.397.790 N | 4  | 332.354 E | 7.397.796 N |
| 5  | 332.346 E | 7.397.792 N | 6  | 332.334 E | 7.397.841 N |
| 7  | 332.343 E | 7.397.845 N | 8  | 332.338 E | 7.397.867 N |
| 9  | 332.414 E | 7.397.854 N | 10 | 332.420 E | 7.397.842 N |
| 11 | 332.378 E | 7.397.820 N |    |           |             |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 004.013.0047-1; 004.013.0048-1; 004.013.0049-8;                       |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Lirismo, 30 e 50; Av. do Estado, 4667 e 4755; e Rua Wanderkolk |
| <b>CEP:</b>      | 03102-040   |
| <b>Distrito:</b> | Cambuci   |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 334.373 E | 7.394.175 N | 2  | 334.400 E | 7.394.179 N |
| 3  | 334.404 E | 7.394.149 N | 4  | 334.389 E | 7.394.147 N |
| 5  | 334.395 E | 7.394.143 N | 6  | 334.362 E | 7.394.106 N |
| 7  | 334.320 E | 7.394.138 N | 8  | 334.288 E | 7.394.167 N |
| 9  | 334.299 E | 7.394.235 N | 10 | 334.302 E | 7.394.237 N |
| 11 | 334.355 E | 7.394.234 N | 12 | 334.353 E | 7.394.204 N |
| 13 | 334.369 E | 7.394.203 N | 14 | 334.373 E | 7.394.175 N |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>SQL:</b>      | 004.025.0001-6;     |
| <b>Endereço:</b> | Av. do Estado, 4754 |
| <b>CEP:</b>      | 01516-000           |
| <b>Distrito:</b> | Cambuci             |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE           |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)       |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada           |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>PCB's<br>TPH |
| <b>Restrição:</b>     | -                     |
| <b>Intervenção:</b>   | -                     |

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.223 E | 7.394.145 N | 2  | 334.225 E | 7.394.144 N |
| 3 | 334.272 E | 7.394.100 N | 4  | 334.324 E | 7.394.059 N |
| 5 | 334.332 E | 7.394.001 N | 6  | 334.324 E | 7.393.990 N |
| 7 | 334.242 E | 7.393.979 N | 8  | 334.240 E | 7.393.981 N |
| 9 | 334.220 E | 7.394.142 N | 10 | 334.223 E | 7.394.145 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 004.049.0001-1; 004.049.0036-4; 004.049.0050-1;<br>004.049.0053-4; |
| <b>Endereço:</b> | Av. do Estado, 5200  |
| <b>CEP:</b>      | 01520-000  |
| <b>Distrito:</b> | Cambuci  |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Impermeabilização de Solo/Resíduo<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.721 E | 7.393.679 N | 2  | 334.683 E | 7.393.689 N |
| 3 | 334.712 E | 7.393.770 N | 4  | 334.671 E | 7.393.783 N |
| 5 | 334.707 E | 7.393.888 N | 6  | 334.710 E | 7.393.889 N |
| 7 | 334.763 E | 7.393.871 N | 8  | 334.765 E | 7.393.868 N |
| 9 | 334.758 E | 7.393.780 N | 10 | 334.721 E | 7.393.679 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 004.063.0089-5; 004.063.0139-5;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua dos Alpes, nºs 381, 387, 389, 395, 397, 403 e 405 e Rua Barão de Jaguará, nºs 948, 952 e 962 |
| <b>CEP:</b>      | 01520-030  |
| <b>Distrito:</b> | Cambuci  |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH                                  |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.716 E | 7.393.503 N | 2 | 334.792 E | 7.393.474 N |
| 3 | 334.783 E | 7.393.449 N | 4 | 334.707 E | 7.393.478 N |
| 5 | 334.711 E | 7.393.490 N | 6 | 334.674 E | 7.393.504 N |
| 7 | 334.684 E | 7.393.529 N | 8 | 334.721 E | 7.393.517 N |
| 9 | 334.716 E | 7.393.503 N |   |           |             |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 028.069.0031-1;            |
| <b>Endereço:</b> | Av. Presidente Wilson, 816 |
| <b>CEP:</b>      | 03107-000                  |
| <b>Distrito:</b> | Cambuci                    |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)       |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação     |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's                                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Plantio e consumo de alimentos |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.705 E | 7.393.472 N | 2  | 335.553 E | 7.393.404 N |
| 3  | 335.513 E | 7.393.404 N | 4  | 335.451 E | 7.393.520 N |
| 5  | 335.643 E | 7.393.608 N | 6  | 335.663 E | 7.393.563 N |
| 7  | 335.835 E | 7.393.641 N | 8  | 335.839 E | 7.393.629 N |
| 9  | 335.834 E | 7.393.625 N | 10 | 335.840 E | 7.393.610 N |
| 11 | 335.850 E | 7.393.607 N | 12 | 335.922 E | 7.393.448 N |
| 13 | 335.915 E | 7.393.441 N | 14 | 335.921 E | 7.393.427 N |
| 15 | 335.759 E | 7.393.354 N | 16 | 335.705 E | 7.393.472 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 035.001.0048-1; 035.001.0049-1; 035.001.0050-3; |
| <b>Endereço:</b> | Av. do Estado, 5.748 / 5.814                    |
| <b>CEP:</b>      | 01516-100                                       |
| <b>Distrito:</b> | Cambuci   |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE                                       |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)                                       |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Halogenados<br>TPH                                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo   |
| <b>Intervenção:</b>   | Atenuação natural monitorada<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.172 E | 7.393.561 N | 2  | 335.158 E | 7.393.579 N |
| 3  | 335.168 E | 7.393.594 N | 4  | 335.175 E | 7.393.589 N |
| 5  | 335.199 E | 7.393.628 N | 6  | 335.182 E | 7.393.640 N |
| 7  | 335.184 E | 7.393.650 N | 8  | 335.155 E | 7.393.662 N |
| 9  | 335.164 E | 7.393.684 N | 10 | 335.191 E | 7.393.671 N |
| 11 | 335.205 E | 7.393.704 N | 12 | 335.291 E | 7.393.634 N |
| 13 | 335.211 E | 7.393.544 N | 14 | 335.172 E | 7.393.561 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 035.034.0013-3; 035.034.0016-8; 035.034.0017-6;  
035.034.0018-4; 035.034.0019-2; 035.034.0020-6;  
035.034.0021-4; 035.034.0072-9; 035.034.0074-5;  
035.034.0077-1; 035.034.0078-8; 035.034.0111-3;  
035.034.0117-2; 035.034.0118-0; 035.034.0130-1;  
035.034.0131-8; 035.034.0348-5;

**Endereço:** Rua Heitor Peixoto, 808 a 848, Rua Basílio Cunha,  
833,841,849,853,863 a 881

**CEP:** 01543-000

**Distrito:** Cambuci

**Subpref.:** Sé - SPSE

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 334.810 E | 7.391.780 N |
| 3  | 334.819 E | 7.391.739 N |
| 5  | 334.807 E | 7.391.780 N |
| 7  | 334.799 E | 7.391.738 N |
| 9  | 334.779 E | 7.391.760 N |
| 11 | 334.787 E | 7.391.767 N |
| 13 | 334.776 E | 7.391.783 N |
| 15 | 334.773 E | 7.391.737 N |
| 17 | 334.757 E | 7.391.785 N |
| 19 | 334.774 E | 7.391.829 N |
| 21 | 334.795 E | 7.391.801 N |
| 23 | 334.802 E | 7.391.824 N |
| 25 | 334.810 E | 7.391.780 N |

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 334.816 E | 7.391.779 N |
| 4  | 334.809 E | 7.391.739 N |
| 6  | 334.797 E | 7.391.781 N |
| 8  | 334.780 E | 7.391.738 N |
| 10 | 334.787 E | 7.391.761 N |
| 12 | 334.777 E | 7.391.766 N |
| 14 | 334.771 E | 7.391.783 N |
| 16 | 334.758 E | 7.391.737 N |
| 18 | 334.765 E | 7.391.784 N |
| 20 | 334.799 E | 7.391.824 N |
| 22 | 334.798 E | 7.391.800 N |
| 24 | 334.818 E | 7.391.821 N |

**SQL:** 007.048.0307-0;

**Endereço:** Rua Amaral Gurgel, 66, 68/70, 80, 82 e 92/94 e Rua  
Santa Isabel, 272, 282 e 284

**CEP:** 01221-000

**Distrito:** Consolação

**Subpref.:** Sé - SPSE

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.790 E | 7.395.498 N |
| 3 | 331.830 E | 7.395.525 N |
| 5 | 331.807 E | 7.395.489 N |
| 7 | 331.790 E | 7.395.481 N |

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana  
(ZEM)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
Solventes Aromáticos  
TPH

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Ozônio Sparging

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.791 E | 7.395.526 N |
| 4 | 331.830 E | 7.395.488 N |
| 6 | 331.807 E | 7.395.480 N |
| 8 | 331.790 E | 7.395.498 N |

**SQL:** 004.052.0096-1;

**Endereço:** Rua do Lavapés, 185

**CEP:** 01519-000

**Distrito:** Liberdade

**Subpref.:** Sé - SPSE

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.778 E | 7.393.599 N |
| 3 | 333.742 E | 7.393.601 N |
| 5 | 333.778 E | 7.393.599 N |

**Zoneamento:** Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
PAH's  
Solventes Aromáticos

**Restrição:** -

**Intervenção:** Remoção de fase livre

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.750 E | 7.393.566 N |
| 4 | 333.764 E | 7.393.616 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 004.052.0099-4;  
**Endereço:** Rua Junqueira Freire, 241  
**CEP:** 01507-020  
**Distrito:** Liberdade  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** PCB's  
 Solventes Clorados  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.827 E | 7.393.514 N |
| 3 | 333.793 E | 7.393.520 N |
| 5 | 333.785 E | 7.393.565 N |
| 7 | 333.780 E | 7.393.625 N |
| 9 | 333.827 E | 7.393.514 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.802 E | 7.393.523 N |
| 4 | 333.788 E | 7.393.532 N |
| 6 | 333.803 E | 7.393.583 N |
| 8 | 333.853 E | 7.393.670 N |

**SQL:** 033.031.0023-3;  
**Endereço:** Rua Pires da Mota, nº 574  
**CEP:** 01529-000  
**Distrito:** Liberdade  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.218 E | 7.392.837 N |
| 3 | 333.282 E | 7.392.787 N |
| 5 | 333.246 E | 7.392.808 N |
| 7 | 333.210 E | 7.392.830 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.226 E | 7.392.843 N |
| 4 | 333.274 E | 7.392.780 N |
| 6 | 333.239 E | 7.392.801 N |
| 8 | 333.218 E | 7.392.837 N |

**SQL:** 033.040.0061-5; 033.040.0062-3; 033.040.0063-1;  
 033.040.0064-1; 033.040.0065-8;  
**Endereço:** Rua Francisco Justino de Azevedo, 122, 126, 128,  
 132, 134, 144, 146, 156 e Travessa Prof. Oscar  
 Sayago de Sá Pereira  
**CEP:** 01534-010  
**Distrito:** Liberdade  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Solventes Halogenados  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.308 E | 7.393.220 N |
| 3 | 334.234 E | 7.393.256 N |
| 5 | 334.308 E | 7.393.220 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 334.255 E | 7.393.215 N |
| 4 | 334.304 E | 7.393.263 N |

**SQL:** 033.046.0135-1; 033.046.0258-5; 033.046.0295-1;  
 033.046.0296-8; 033.046.0297-6; 033.046.0298-4;  
 033.046.0299-2; 033.046.0356-5; 033.046.0357-3;  
 033.046.0358-1; 033.046.0997-0;  
**Endereço:** Rua Almeida Torres, s/n  
**CEP:** 01530-010  
**Distrito:** Liberdade  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Ftalatos  
 Metais  
 PAH's  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 333.867 E | 7.392.860 N |
| 3  | 333.935 E | 7.392.861 N |
| 5  | 334.003 E | 7.392.854 N |
| 7  | 333.994 E | 7.392.743 N |
| 9  | 333.923 E | 7.392.665 N |
| 11 | 333.914 E | 7.392.722 N |
| 13 | 333.782 E | 7.392.768 N |
| 15 | 333.795 E | 7.392.844 N |
| 17 | 333.913 E | 7.392.936 N |
| 19 | 333.867 E | 7.392.860 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 333.905 E | 7.392.826 N |
| 4  | 333.976 E | 7.392.824 N |
| 6  | 334.030 E | 7.392.828 N |
| 8  | 333.935 E | 7.392.656 N |
| 10 | 333.931 E | 7.392.709 N |
| 12 | 333.885 E | 7.392.693 N |
| 14 | 333.763 E | 7.392.800 N |
| 16 | 333.815 E | 7.392.831 N |
| 18 | 333.924 E | 7.392.925 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 038.009.0390-3;  
**Endereço:** Rua Vergueiro, nº 1003  
**CEP:** 01504-001  
**Distrito:** Liberdade  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** PAH's  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Extração de vapores do solo (SVE)  
 POA - Processo Oxidativo Avançado

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.736 E | 7.392.332 N |
| 3 | 332.710 E | 7.392.369 N |
| 5 | 332.736 E | 7.392.332 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.712 E | 7.392.330 N |
| 4 | 332.738 E | 7.392.366 N |

**SQL:** 001.037.0202-4;  
**Endereço:** Rua Brigadeiro Tobias, 334, 340 e 346  
**CEP:** 01032-001  
**Distrito:** República  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.176 E | 7.395.763 N |
| 3 | 333.132 E | 7.395.801 N |
| 5 | 333.176 E | 7.395.763 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.127 E | 7.395.780 N |
| 4 | 333.173 E | 7.395.787 N |

**SQL:** 005.024.0014-5; 005.024.0488-4;  
**Endereço:** Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 436  
**CEP:** 01318-000  
**Distrito:** República  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
 Solventes Aromáticos  
 TPH  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.746 E | 7.394.271 N |
| 3 | 332.779 E | 7.394.223 N |
| 5 | 332.733 E | 7.394.245 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.791 E | 7.394.248 N |
| 4 | 332.777 E | 7.394.223 N |
| 6 | 332.746 E | 7.394.271 N |

**SQL:** 008.069.0053-9;  
**Endereço:** Rua dos Gusmões, 28, 30 e 34 / Rua Mauá 274  
**CEP:** 01212-000  
**Distrito:** República  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
 Subsolo  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.892 E | 7.396.265 N |
| 3 | 332.855 E | 7.396.315 N |
| 5 | 332.921 E | 7.396.314 N |
| 7 | 332.892 E | 7.396.265 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.884 E | 7.396.263 N |
| 4 | 332.857 E | 7.396.318 N |
| 6 | 332.922 E | 7.396.287 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |                        |
|------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 008.072.0008-5; 008.072.0009-3; 008.072.0036-0;<br>008.072.0039-5; 008.072.0040-9; 008.072.0041-7;<br>008.072.0042-5; 008.072.0043-3; 008.072.0044-1;<br>008.072.0046-8; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Rio Branco, 557  | <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>CEP:</b>      | 01205-000  | <b>Contaminante:</b>  | Metais                 |
| <b>Distrito:</b> | República  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea       |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE  | <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.529 E | 7.395.925 N |
| 3 | 332.457 E | 7.395.899 N |
| 5 | 332.469 E | 7.395.940 N |
| 7 | 332.529 E | 7.395.925 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.468 E | 7.395.884 N |
| 4 | 332.485 E | 7.395.917 N |
| 6 | 332.502 E | 7.395.964 N |

|                  |                                      |                       |  |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 019.061.0005-5;                      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Conego Vicente Miguel Marino, 59 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                  |
| <b>CEP:</b>      | 01135-020                            | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Outros                             |
| <b>Distrito:</b> | Santa Cecília                        | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE                            | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.572 E | 7.397.119 N |
| 3 | 331.753 E | 7.397.210 N |
| 5 | 331.768 E | 7.397.138 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.556 E | 7.397.215 N |
| 4 | 331.762 E | 7.397.179 N |
| 6 | 331.572 E | 7.397.119 N |

|                  |                      |                       |  |
|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 019.079.0003-9;      | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Rio Branco, 1900 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>CEP:</b>      | 01206-001            | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PCB's<br>TPH                       |
| <b>Distrito:</b> | Santa Cecília        | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE            | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 332.172 E | 7.397.029 N |
| 3  | 331.819 E | 7.397.032 N |
| 5  | 331.985 E | 7.397.121 N |
| 7  | 332.271 E | 7.397.007 N |
| 9  | 332.375 E | 7.396.882 N |
| 11 | 332.172 E | 7.397.029 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 332.034 E | 7.397.054 N |
| 4  | 331.800 E | 7.397.115 N |
| 6  | 332.133 E | 7.397.082 N |
| 8  | 332.386 E | 7.396.890 N |
| 10 | 332.285 E | 7.396.971 N |

|                  |                           |                       |   |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 019.105.0037-2;           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Anhanguera, 374 e 416 | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>CEP:</b>      | 01135-000                 | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Santa Cecília             | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE                 | <b>Intervenção:</b>   | Impermeabilização de Solo/Resíduo<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.) |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.366 E | 7.397.453 N |
| 3 | 331.312 E | 7.397.531 N |
| 5 | 331.366 E | 7.397.453 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 331.315 E | 7.397.460 N |
| 4 | 331.362 E | 7.397.532 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 020.047.0002-5; 020.047.0045-9; 020.047.0046-7;<br>020.047.0047-5; 020.047.0048-3; 020.047.0049-1;<br>020.047.0050-5; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Olimpia de Almeida Prado. 19 ao 41 x Av. Gal. Olímpio da Silveira, 160  | <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>CEP:</b>      | 01151-010   | <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Distrito:</b> | Santa Cecília   | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE   | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 330.841 E | 7.396.633 N | 2  | 330.831 E | 7.396.619 N |
| 3  | 330.817 E | 7.396.628 N | 4  | 330.808 E | 7.396.613 N |
| 5  | 330.778 E | 7.396.631 N | 6  | 330.794 E | 7.396.658 N |
| 7  | 330.784 E | 7.396.664 N | 8  | 330.807 E | 7.396.704 N |
| 9  | 330.831 E | 7.396.689 N | 10 | 330.848 E | 7.396.674 N |
| 11 | 330.832 E | 7.396.651 N | 12 | 330.846 E | 7.396.639 N |
| 13 | 330.841 E | 7.396.633 N |    |           |             |

|                  |                                 |                       |  |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 020.063.0064-4; 020.063.0065-2; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Rosa e Silva, 104           | <b>Classificação:</b> | Reabilitada  |
| <b>CEP:</b>      | 01230-020                       | <b>Contaminante:</b>  | TPH  |
| <b>Distrito:</b> | Santa Cecília                   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE                       | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.844 E | 7.396.435 N | 2 | 330.803 E | 7.396.460 N |
| 3 | 330.830 E | 7.396.512 N | 4 | 330.881 E | 7.396.483 N |
| 5 | 330.850 E | 7.396.431 N | 6 | 330.844 E | 7.396.435 N |

|                  |  |                       |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 020.097.0036-8; 020.097.0047-3;  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM) |
| <b>Endereço:</b> | Rua General Olímpio da Silveira, 324 esquina Rua Mário de Andrade, 31 e 51 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                   |
| <b>CEP:</b>      | 01150-000  | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos<br>TPH                                    |
| <b>Distrito:</b> | Santa Cecília  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE  | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.637 E | 7.396.702 N | 2 | 330.617 E | 7.396.730 N |
| 3 | 330.615 E | 7.396.742 N | 4 | 330.627 E | 7.396.752 N |
| 5 | 330.664 E | 7.396.699 N | 6 | 330.650 E | 7.396.672 N |
| 7 | 330.636 E | 7.396.673 N | 8 | 330.637 E | 7.396.702 N |

|                  |  |                       |                 |
|------------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>SQL:</b>      | 021.007.0057-1; 021.007.0140-1; 021.007.0158-4;<br>021.007.0356-0;     | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM) |
| <b>Endereço:</b> | Alameda Olga, 246, 254, 264, 288 e 300 e Rua Dr. Alfredo de Castro, 75 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada     |
| <b>CEP:</b>      | 01155-040  | <b>Contaminante:</b>  | Metais          |
| <b>Distrito:</b> | Santa Cecília  | <b>Restrição:</b>     | -               |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE  | <b>Intervenção:</b>   | -               |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 330.269 E | 7.396.983 N | 2  | 330.255 E | 7.396.969 N |
| 3  | 330.210 E | 7.397.011 N | 4  | 330.216 E | 7.397.018 N |
| 5  | 330.224 E | 7.397.026 N | 6  | 330.245 E | 7.397.047 N |
| 7  | 330.207 E | 7.397.083 N | 8  | 330.224 E | 7.397.102 N |
| 9  | 330.313 E | 7.397.017 N | 10 | 330.275 E | 7.396.977 N |
| 11 | 330.269 E | 7.396.983 N |    |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 001.035.0001-4;  
**Endereço:** Rua da Cantareira, 491  
**CEP:** 01024-000  
**Distrito:** Sé  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
 PAH's  
 Solventes Aromáticos  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.725 E | 7.395.823 N | 2 | 333.718 E | 7.395.804 N |
| 3 | 333.717 E | 7.395.804 N | 4 | 333.699 E | 7.395.808 N |
| 5 | 333.704 E | 7.395.828 N | 6 | 333.725 E | 7.395.823 N |

**SQL:** 008.051.0005-9; 008.051.0021-0; 008.051.0022-9;  
 008.051.0023-7;  
**Endereço:** Rua General Rondon, nºs 101 a 169 / Rua  
 Conselheiro Nebias nºs 653 a 671  
**CEP:** 04121-000  
**Distrito:** Sé  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Bombeamento e tratamento  
 Remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.158 E | 7.396.063 N | 2 | 332.144 E | 7.396.081 N |
| 3 | 332.118 E | 7.396.060 N | 4 | 332.109 E | 7.396.071 N |
| 5 | 332.110 E | 7.396.074 N | 6 | 332.162 E | 7.396.117 N |
| 7 | 332.185 E | 7.396.086 N | 8 | 332.158 E | 7.396.063 N |

**SQL:** 020.004.0033-7; 020.004.0044-2;  
**Endereço:** Rua dos Americanos, 220, 224, 238 e 258  
**CEP:** 01138-050  
**Distrito:** Sé  
**Subpref.:** Sé - SPSE

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana  
 (ZEM)  
**Classificação:** Contaminada Sob Investigação  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
 Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 331.091 E | 7.397.511 N | 2  | 331.093 E | 7.397.467 N |
| 3  | 331.051 E | 7.397.466 N | 4  | 331.050 E | 7.397.494 N |
| 5  | 331.080 E | 7.397.495 N | 6  | 331.080 E | 7.397.507 N |
| 7  | 331.050 E | 7.397.506 N | 8  | 331.049 E | 7.397.522 N |
| 9  | 331.120 E | 7.397.526 N | 10 | 331.128 E | 7.397.516 N |
| 11 | 331.111 E | 7.397.514 N | 12 | 331.091 E | 7.397.511 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 064.207.0007-8; 064.207.0010-8; 064.207.0012-4;  
064.207.0013-2; 064.207.0014-0;

**Endereço:** Rua Chico Pontes 1500

**CEP:** 02067-970

**Distrito:** Vila Guilherme

**Subpref.:** Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais  
TPH

**Restrição:** Água Subterrânea  
Construção de Espaços Confinados

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 337.015 E | 7.399.046 N |
| 3  | 336.877 E | 7.399.052 N |
| 5  | 336.809 E | 7.398.987 N |
| 7  | 336.826 E | 7.398.910 N |
| 9  | 336.801 E | 7.398.812 N |
| 11 | 336.580 E | 7.398.731 N |
| 13 | 336.574 E | 7.398.757 N |
| 15 | 336.555 E | 7.398.780 N |
| 17 | 336.528 E | 7.398.748 N |
| 19 | 336.669 E | 7.399.285 N |
| 21 | 336.733 E | 7.399.257 N |
| 23 | 336.747 E | 7.399.215 N |
| 25 | 336.807 E | 7.399.202 N |
| 27 | 336.998 E | 7.399.171 N |
| 29 | 337.044 E | 7.399.148 N |
| 31 | 337.045 E | 7.399.128 N |
| 33 | 337.097 E | 7.399.138 N |
| 35 | 337.154 E | 7.399.119 N |
| 37 | 337.126 E | 7.399.101 N |
| 39 | 337.015 E | 7.399.046 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 336.963 E | 7.399.042 N |
| 4  | 336.848 E | 7.399.037 N |
| 6  | 336.828 E | 7.398.948 N |
| 8  | 336.825 E | 7.398.888 N |
| 10 | 336.793 E | 7.398.659 N |
| 12 | 336.586 E | 7.398.747 N |
| 14 | 336.579 E | 7.398.772 N |
| 16 | 336.534 E | 7.398.746 N |
| 18 | 336.452 E | 7.398.871 N |
| 20 | 336.672 E | 7.399.286 N |
| 22 | 336.749 E | 7.399.235 N |
| 24 | 336.795 E | 7.399.185 N |
| 26 | 336.824 E | 7.399.207 N |
| 28 | 337.037 E | 7.399.156 N |
| 30 | 337.047 E | 7.399.134 N |
| 32 | 337.079 E | 7.399.111 N |
| 34 | 337.142 E | 7.399.142 N |
| 36 | 337.150 E | 7.399.111 N |
| 38 | 337.111 E | 7.399.088 N |

**SQL:** 064.209.0030-1;

**Endereço:** Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3.535

**CEP:** 02063-903

**Distrito:** Vila Guilherme

**Subpref.:** Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG

**Zoneamento:** Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
Metais  
PAH's

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.728 E | 7.397.600 N |
| 3 | 336.996 E | 7.397.886 N |
| 5 | 337.093 E | 7.397.487 N |
| 7 | 336.948 E | 7.397.414 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.985 E | 7.397.901 N |
| 4 | 337.023 E | 7.397.899 N |
| 6 | 337.033 E | 7.397.417 N |
| 8 | 336.728 E | 7.397.600 N |

**SQL:** 064.209.0031-1;

**Endereço:** Rua Eugênio de Freitas, 650

**CEP:** 02063-903

**Distrito:** Vila Guilherme

**Subpref.:** Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG

**Zoneamento:** Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.536 E | 7.398.002 N |
| 3 | 336.595 E | 7.398.038 N |
| 5 | 336.814 E | 7.397.989 N |
| 7 | 336.537 E | 7.397.993 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.558 E | 7.398.052 N |
| 4 | 336.809 E | 7.398.047 N |
| 6 | 336.698 E | 7.397.853 N |
| 8 | 336.536 E | 7.398.002 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 304.045.0032-0;  |
| <b>Endereço:</b> | Rua José Bernardo Pinto, 333 X Rua Cel. Marques Ribeiro, s/n |
| <b>CEP:</b>      | 02055-000  |
| <b>Distrito:</b> | Vila Guilherme   |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG                           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.507 E | 7.399.264 N | 2  | 335.515 E | 7.399.280 N |
| 3  | 335.529 E | 7.399.274 N | 4  | 335.531 E | 7.399.278 N |
| 5  | 335.577 E | 7.399.255 N | 6  | 335.566 E | 7.399.232 N |
| 7  | 335.581 E | 7.399.225 N | 8  | 335.592 E | 7.399.248 N |
| 9  | 335.649 E | 7.399.223 N | 10 | 335.654 E | 7.399.217 N |
| 11 | 335.656 E | 7.399.070 N | 12 | 335.536 E | 7.398.881 N |
| 13 | 335.200 E | 7.399.007 N | 14 | 335.198 E | 7.399.011 N |
| 15 | 335.302 E | 7.399.184 N | 16 | 335.379 E | 7.399.112 N |
| 17 | 335.412 E | 7.399.147 N | 18 | 335.399 E | 7.399.159 N |
| 19 | 335.415 E | 7.399.178 N | 20 | 335.444 E | 7.399.151 N |
| 21 | 335.453 E | 7.399.156 N | 22 | 335.436 E | 7.399.171 N |
| 23 | 335.452 E | 7.399.188 N | 24 | 335.446 E | 7.399.194 N |
| 25 | 335.494 E | 7.399.243 N | 26 | 335.444 E | 7.399.261 N |
| 27 | 335.457 E | 7.399.286 N | 28 | 335.507 E | 7.399.264 N |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 304.100.0045-8;                    |
| <b>Endereço:</b> | Travessa Casalbuono, 120           |
| <b>CEP:</b>      | 02047-050                          |
| <b>Distrito:</b> | Vila Guilherme                     |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                              |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases                                    |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento do índice de explosividade |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 334.544 E | 7.398.744 N | 2  | 335.001 E | 7.398.761 N |
| 3 | 335.027 E | 7.398.757 N | 4  | 334.995 E | 7.398.368 N |
| 5 | 334.881 E | 7.398.255 N | 6  | 334.785 E | 7.398.282 N |
| 7 | 334.758 E | 7.398.355 N | 8  | 334.568 E | 7.398.613 N |
| 9 | 334.548 E | 7.398.673 N | 10 | 334.544 E | 7.398.744 N |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 063.070.0028-7;                    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Cabo José da Silva, 80         |
| <b>CEP:</b>      | 02185-020                          |
| <b>Distrito:</b> | Vila Maria                         |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                     |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                        |
| <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos                                |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                    |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)<br>Ozone Sparging |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.077 E | 7.398.443 N | 2 | 340.079 E | 7.398.504 N |
| 3 | 340.175 E | 7.398.501 N | 4 | 340.174 E | 7.398.478 N |
| 5 | 340.149 E | 7.398.478 N | 6 | 340.149 E | 7.398.443 N |
| 7 | 340.077 E | 7.398.443 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 064.028.0172-0; 064.028.0173-9;            | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua José Wash Rodrigues, 243 251 263 e 265 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>CEP:</b>      | 02121-010                                  | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Metais<br>Solventes Aromáticos<br>Solventes Clorados<br>TPH |
| <b>Distrito:</b> | Vila Maria                                 | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG         | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 337.379 E | 7.399.154 N | 2  | 337.362 E | 7.399.130 N |
| 3  | 337.322 E | 7.399.159 N | 4  | 337.328 E | 7.399.168 N |
| 5  | 337.281 E | 7.399.189 N | 6  | 337.286 E | 7.399.207 N |
| 7  | 337.284 E | 7.399.218 N | 8  | 337.316 E | 7.399.223 N |
| 9  | 337.330 E | 7.399.205 N | 10 | 337.338 E | 7.399.199 N |
| 11 | 337.334 E | 7.399.193 N | 12 | 337.324 E | 7.399.172 N |
| 13 | 337.328 E | 7.399.171 N | 14 | 337.337 E | 7.399.184 N |
| 15 | 337.379 E | 7.399.154 N |    |           |             |

|                  |   |                       |                        |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 064.109.0008-2; 064.109.0011-2; 064.109.0013-9;<br>064.109.0019-8; 064.109.0031-7; 064.109.0045-7;<br>064.109.0046-5; 064.109.0047-3; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Curuçá, 684 e 704   | <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>CEP:</b>      | 02120-001   | <b>Contaminante:</b>  | Metais                 |
| <b>Distrito:</b> | Vila Maria  | <b>Restrição:</b>     | -                      |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG  | <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 337.767 E | 7.398.697 N | 2  | 337.736 E | 7.398.719 N |
| 3  | 337.719 E | 7.398.694 N | 4  | 337.713 E | 7.398.699 N |
| 5  | 337.729 E | 7.398.724 N | 6  | 337.723 E | 7.398.728 N |
| 7  | 337.706 E | 7.398.704 N | 8  | 337.700 E | 7.398.709 N |
| 9  | 337.717 E | 7.398.733 N | 10 | 337.711 E | 7.398.737 N |
| 11 | 337.699 E | 7.398.721 N | 12 | 337.674 E | 7.398.739 N |
| 13 | 337.713 E | 7.398.794 N | 14 | 337.716 E | 7.398.794 N |
| 15 | 337.780 E | 7.398.750 N | 16 | 337.768 E | 7.398.732 N |
| 17 | 337.784 E | 7.398.721 N | 18 | 337.767 E | 7.398.697 N |

|                  |                                       |                       |                        |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 064.138.0076-3;                       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Guilherme Cotching 922, 928 e 940 | <b>Classificação:</b> | Contaminada            |
| <b>CEP:</b>      | 02113-012                             | <b>Contaminante:</b>  | Metais                 |
| <b>Distrito:</b> | Vila Maria                            | <b>Restrição:</b>     | -                      |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG    | <b>Intervenção:</b>   | -                      |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.600 E | 7.397.937 N | 2 | 337.564 E | 7.397.962 N |
| 3 | 337.582 E | 7.397.987 N | 4 | 337.618 E | 7.397.962 N |
| 5 | 337.600 E | 7.397.937 N |   |           |             |

|                  |                                    |                       |                              |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 064.174.0037-9;                    | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)       |
| <b>Endereço:</b> | Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1101  | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 02116-001                          | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Clorados |
| <b>Distrito:</b> | Vila Maria                         | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea             |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 338.308 E | 7.398.349 N | 2  | 338.323 E | 7.398.339 N |
| 3  | 338.318 E | 7.398.332 N | 4  | 338.326 E | 7.398.326 N |
| 5  | 338.344 E | 7.398.351 N | 6  | 338.368 E | 7.398.334 N |
| 7  | 338.283 E | 7.398.213 N | 8  | 338.280 E | 7.398.212 N |
| 9  | 338.233 E | 7.398.245 N | 10 | 338.250 E | 7.398.270 N |
| 11 | 338.258 E | 7.398.264 N | 12 | 338.298 E | 7.398.321 N |
| 13 | 338.274 E | 7.398.339 N | 14 | 338.290 E | 7.398.362 N |
| 15 | 338.304 E | 7.398.351 N | 16 | 338.318 E | 7.398.369 N |
| 17 | 338.321 E | 7.398.367 N | 18 | 338.308 E | 7.398.349 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 065.105.0014-0; 065.105.0040-1; 065.105.0042-6;  
065.105.0044-2; 065.105.0045-0; 065.105.0083-3;  
065.105.0084-1; 065.105.0085-1; 065.105.0086-8;  
065.105.0108-2; 065.105.0159-7;

**Endereço:** Rua Vianópolis 576, 590, 600 - Praça Gomes de Figueiredo, 6, 12, 22, 24, 26, 30, 58, 62 - Rua Gastão Madeira, 603, 611

**CEP:** 02131-050

**Distrito:** Vila Maria

**Subpref.:** Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais  
PAH's

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 338.548 E | 7.399.605 N | 2  | 338.526 E | 7.399.612 N |
| 3  | 338.477 E | 7.399.555 N | 4  | 338.465 E | 7.399.568 N |
| 5  | 338.455 E | 7.399.582 N | 6  | 338.446 E | 7.399.601 N |
| 7  | 338.440 E | 7.399.622 N | 8  | 338.490 E | 7.399.631 N |
| 9  | 338.492 E | 7.399.628 N | 10 | 338.508 E | 7.399.680 N |
| 11 | 338.529 E | 7.399.680 N | 12 | 338.543 E | 7.399.686 N |
| 13 | 338.563 E | 7.399.644 N | 14 | 338.548 E | 7.399.605 N |

**SQL:** 066.208.0062-9;

**Endereço:** AV. Roland Garros, 975

**CEP:** 02235-000

**Distrito:** Vila Medeiros

**Subpref.:** Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG

**Zoneamento:** Zona Centralidade (ZC)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos

**Restrição:** -

**Intervenção:** Remoção de fase livre

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.831 E | 7.402.618 N | 2 | 338.841 E | 7.402.599 N |
| 3 | 338.816 E | 7.402.586 N | 4 | 338.805 E | 7.402.605 N |
| 5 | 338.831 E | 7.402.618 N |   |           |             |

**SQL:** 066.218.0001-0;

**Endereço:** Alameda 3º Sargento Alcides de Oliveira, 461

**CEP:** 02145-045

**Distrito:** Vila Medeiros

**Subpref.:** Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
TPH

**Restrição:** -

**Intervenção:** Monitoramento ambiental  
Monitoramento do índice de explosividade

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

**Vértices\*:**

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.087 E | 7.400.391 N | 2 | 340.099 E | 7.400.393 N |
| 3 | 340.134 E | 7.400.348 N | 4 | 340.144 E | 7.400.326 N |
| 5 | 340.141 E | 7.400.148 N | 6 | 340.084 E | 7.400.148 N |
| 7 | 340.082 E | 7.400.154 N | 8 | 340.087 E | 7.400.391 N |

**SQL:** 066.529.0001-7;

**Endereço:** Rua Cabo Norberto Enrique Weber, 222

**CEP:** 02147-040

**Distrito:** Vila Medeiros

**Subpref.:** Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG

**Zoneamento:** Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Metais  
PAH's  
Solventes Clorados  
TPH

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Atenuação natural monitorada  
Monitoramento ambiental

**Vértices\*:**

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 340.350 E | 7.400.482 N | 2  | 340.339 E | 7.400.474 N |
| 3  | 340.320 E | 7.400.501 N | 4  | 340.331 E | 7.400.508 N |
| 5  | 340.118 E | 7.400.794 N | 6  | 340.124 E | 7.400.812 N |
| 7  | 340.150 E | 7.400.844 N | 8  | 340.128 E | 7.400.892 N |
| 9  | 340.335 E | 7.401.150 N | 10 | 340.681 E | 7.400.706 N |
| 11 | 340.673 E | 7.400.674 N | 12 | 340.534 E | 7.400.419 N |
| 13 | 340.526 E | 7.400.376 N | 14 | 340.498 E | 7.400.345 N |
| 15 | 340.474 E | 7.400.460 N | 16 | 340.417 E | 7.400.493 N |
| 17 | 340.350 E | 7.400.482 N |    |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 066.603.0001-5;                    |
| <b>Endereço:</b> | Rua Itamonte, 2310                 |
| <b>CEP:</b>      | 02220-001                          |
| <b>Distrito:</b> | Vila Medeiros                      |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos                        |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 340.121 E | 7.402.093 N |
| 3  | 340.095 E | 7.402.065 N |
| 5  | 340.063 E | 7.402.042 N |
| 7  | 340.025 E | 7.402.063 N |
| 9  | 340.008 E | 7.402.077 N |
| 11 | 340.000 E | 7.402.103 N |
| 13 | 339.957 E | 7.402.138 N |
| 15 | 340.120 E | 7.402.220 N |
| 17 | 340.121 E | 7.402.093 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 340.122 E | 7.402.090 N |
| 4  | 340.073 E | 7.402.054 N |
| 6  | 340.023 E | 7.402.062 N |
| 8  | 340.010 E | 7.402.079 N |
| 10 | 339.991 E | 7.402.097 N |
| 12 | 339.967 E | 7.402.118 N |
| 14 | 340.117 E | 7.402.221 N |
| 16 | 340.173 E | 7.402.120 N |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 036.079.0004-3;                 |
| <b>Endereço:</b> | Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301 |
| <b>CEP:</b>      | 04094-050                       |
| <b>Distrito:</b> | Moema                           |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM             |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH  |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Ventilação/exaustão de espaços confinados |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 331.494 E | 7.390.517 N |
| 3  | 331.662 E | 7.390.371 N |
| 5  | 331.651 E | 7.390.308 N |
| 7  | 331.578 E | 7.390.248 N |
| 9  | 331.559 E | 7.390.260 N |
| 11 | 331.503 E | 7.390.419 N |
| 13 | 331.494 E | 7.390.517 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 331.563 E | 7.390.483 N |
| 4  | 331.680 E | 7.390.324 N |
| 6  | 331.660 E | 7.390.287 N |
| 8  | 331.569 E | 7.390.266 N |
| 10 | 331.493 E | 7.390.404 N |
| 12 | 331.479 E | 7.390.445 N |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>SQL:</b>      | 036.151.0055-7;     |
| <b>Endereço:</b> | Rua Jundiá, 71      |
| <b>CEP:</b>      | 04001-140           |
| <b>Distrito:</b> | Moema               |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                             |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | PAH's  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                   |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.950 E | 7.391.681 N |
| 3 | 330.933 E | 7.391.643 N |
| 5 | 330.866 E | 7.391.671 N |
| 7 | 330.950 E | 7.391.681 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 330.921 E | 7.391.657 N |
| 4 | 330.909 E | 7.391.628 N |
| 6 | 330.913 E | 7.391.719 N |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>      | 041.131.0004-7;       |
| <b>Endereço:</b> | Av. Santo Amaro, 2093 |
| <b>CEP:</b>      | 04505-004             |
| <b>Distrito:</b> | Moema                 |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos           |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 329.244 E | 7.388.842 N |
| 3 | 329.230 E | 7.388.853 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 329.217 E | 7.388.809 N |
| 4 | 329.244 E | 7.388.842 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 042.107.0004-5; 042.107.0005-3; 042.107.0006-1;<br>042.107.0007-1; 042.107.0008-8; 042.107.0009-6;<br>042.107.0010-1; 042.107.0061-4; 042.107.0062-2;<br>042.107.0063-0; 042.107.0064-9; 042.107.0065-7;<br>042.107.0066-5; 042.107.0075-5; 042.107.0107-6;<br>042.107.0367-2; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Domingo de Morais, 2781, 2785, 2789, 2793,<br>2797; Rua Afonso Celso, 1070 e 1076  | <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>CEP:</b>      | 04035-001  | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Saúde  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM  | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 333.069 E | 7.389.041 N | 2  | 333.068 E | 7.389.064 N |
| 3  | 333.109 E | 7.389.064 N | 4  | 333.109 E | 7.389.061 N |
| 5  | 333.132 E | 7.389.061 N | 6  | 333.132 E | 7.389.056 N |
| 7  | 333.195 E | 7.389.058 N | 8  | 333.195 E | 7.389.056 N |
| 9  | 333.222 E | 7.389.055 N | 10 | 333.222 E | 7.389.041 N |
| 11 | 333.069 E | 7.389.041 N |    |           |             |

|                  |                         |                       |   |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 042.108.0073-2;         | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Afonso Celso, 1.127 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>CEP:</b>      | 04119-061               | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>TPH  |
| <b>Distrito:</b> | Saúde                   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM     | <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.237 E | 7.388.996 N | 2 | 333.257 E | 7.388.995 N |
| 3 | 333.257 E | 7.388.988 N | 4 | 333.237 E | 7.388.988 N |
| 5 | 333.237 E | 7.388.996 N |   |           |             |

|                  |                                    |                       |  |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 045.286.0032-3;                    | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Residencial (ZPR) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Senador Casimiro da Rocha, 840 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação             |
| <b>CEP:</b>      | 04047-002                          | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos                     |
| <b>Distrito:</b> | Saúde                              | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                         |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM                | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.515 E | 7.388.150 N | 2 | 332.491 E | 7.388.194 N |
| 3 | 332.521 E | 7.388.210 N | 4 | 332.535 E | 7.388.190 N |
| 5 | 332.526 E | 7.388.170 N | 6 | 332.518 E | 7.388.154 N |
| 7 | 332.515 E | 7.388.150 N |   |           |             |

|                  |                           |                       |   |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 047.052.0002-0;           | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Pereira Estéfano, 114 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>CEP:</b>      | 04144-070                 | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Saúde                     | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM       | <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.909 E | 7.387.107 N | 2 | 332.922 E | 7.387.175 N |
| 3 | 332.958 E | 7.387.166 N | 4 | 332.959 E | 7.387.163 N |
| 5 | 332.950 E | 7.387.096 N | 6 | 332.909 E | 7.387.107 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |                  |
|------------------|--|-----------------------|------------------|
| <b>SQL:</b>      | 047.060.0013-0; 047.060.0014-9; 047.060.0017-3;<br>047.060.0018-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Itapirú, 689 e 697   | <b>Classificação:</b> | Reabilitada      |
| <b>CEP:</b>      | 04143-010  | <b>Contaminante:</b>  | Metais           |
| <b>Distrito:</b> | Saúde  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM  | <b>Intervenção:</b>   | -                |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.373 E | 7.387.161 N |
| 3 | 333.318 E | 7.387.158 N |
| 5 | 333.346 E | 7.387.194 N |
| 7 | 333.385 E | 7.387.157 N |
| 9 | 333.373 E | 7.387.161 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 333.327 E | 7.387.139 N |
| 4 | 333.354 E | 7.387.176 N |
| 6 | 333.364 E | 7.387.202 N |
| 8 | 333.376 E | 7.387.153 N |

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 047.123.0001-9; 047.123.0040-1; 047.123.0041-8;<br>047.123.0061-2; 047.123.0062-0;                                  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Avenida Jabaquara, 2229, 2231, 2237, 2239, 2249 e<br>Rua Prof. Aprígio Gonzaga, 33, 35, 39, 43, 47, 53, 69<br>e 87A | <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>CEP:</b>      | 04045-003   | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Saúde   | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM   | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 332.776 E | 7.386.481 N |
| 3  | 332.714 E | 7.386.465 N |
| 5  | 332.716 E | 7.386.495 N |
| 7  | 332.760 E | 7.386.496 N |
| 9  | 332.771 E | 7.386.492 N |
| 11 | 332.790 E | 7.386.480 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 332.774 E | 7.386.461 N |
| 4  | 332.711 E | 7.386.467 N |
| 6  | 332.760 E | 7.386.492 N |
| 8  | 332.771 E | 7.386.495 N |
| 10 | 332.792 E | 7.386.490 N |
| 12 | 332.776 E | 7.386.481 N |

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 047.168.0028-8;                         | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Jabaquara 2.786 X Rua Itacira 2.962 | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 04046-500                               | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos<br>TPH                             |
| <b>Distrito:</b> | Saúde                                   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM                     | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Parede Diafragma             |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.401 E | 7.386.111 N |
| 3 | 332.407 E | 7.386.085 N |
| 5 | 332.362 E | 7.386.095 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.409 E | 7.386.090 N |
| 4 | 332.375 E | 7.386.064 N |
| 6 | 332.401 E | 7.386.111 N |

|                  |                                 |                       |   |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 309.050.0113-0; 309.050.0263-3; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Bosque da Saúde, 305        | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>CEP:</b>      | 04142-090                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Saúde                           | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM             | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 333.247 E | 7.387.964 N |
| 3  | 333.239 E | 7.387.948 N |
| 5  | 333.218 E | 7.387.877 N |
| 7  | 333.219 E | 7.387.936 N |
| 9  | 333.261 E | 7.387.992 N |
| 11 | 333.247 E | 7.387.964 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 333.252 E | 7.387.954 N |
| 4  | 333.237 E | 7.387.928 N |
| 6  | 333.200 E | 7.387.884 N |
| 8  | 333.204 E | 7.387.965 N |
| 10 | 333.274 E | 7.387.978 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                            |                       |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 036.138.0235-1;            | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Tutoia, 224, 228 e 238 | <b>Classificação:</b> | Reabilitada   |
| <b>CEP:</b>      | 04007-090                  | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos              |
| <b>Distrito:</b> | Vila Mariana               | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM        | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 331.453 E | 7.392.072 N | 2 | 331.471 E | 7.392.063 N |
| 3 | 331.457 E | 7.392.037 N | 4 | 331.439 E | 7.392.047 N |
| 5 | 331.453 E | 7.392.072 N |   |           |             |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 037.017.0022-2; 037.017.0023-0; 037.017.0026-5;<br>037.017.0027-3; 037.017.0057-5; 037.017.0058-3;<br>037.017.0059-1; 037.017.0060-5; 037.017.0061-3;<br>037.017.0062-1; 037.017.0191-1; 037.017.0192-1; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Humberto I, 193 a 217  | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 04018-030  | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>TPH   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Mariana   | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM  | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.488 E | 7.391.123 N | 2 | 332.462 E | 7.391.113 N |
| 3 | 332.462 E | 7.391.114 N | 4 | 332.411 E | 7.391.106 N |
| 5 | 332.405 E | 7.391.154 N | 6 | 332.434 E | 7.391.157 N |
| 7 | 332.434 E | 7.391.157 N | 8 | 332.473 E | 7.391.163 N |
| 9 | 332.488 E | 7.391.123 N |   |           |             |

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 038.038.0046-3; 038.038.0124-9; 038.038.0256-3; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dr. Eduardo Amaro, 74                       | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação          |
| <b>CEP:</b>      | 04104-080                                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH          |
| <b>Distrito:</b> | Vila Mariana                                    | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM                             | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 332.709 E | 7.391.882 N | 2  | 332.733 E | 7.391.879 N |
| 3  | 332.731 E | 7.391.856 N | 4  | 332.692 E | 7.391.859 N |
| 5  | 332.689 E | 7.391.823 N | 6  | 332.628 E | 7.391.827 N |
| 7  | 332.631 E | 7.391.877 N | 8  | 332.670 E | 7.391.873 N |
| 9  | 332.672 E | 7.391.895 N | 10 | 332.709 E | 7.391.892 N |
| 11 | 332.709 E | 7.391.882 N |    |           |             |

|                  |                                       |                       |   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 038.091.0058-7; 038.091.0059-5;       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Domingos de Morais, 1.113 e 1.191 | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 04009-002                             | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos                           |
| <b>Distrito:</b> | Vila Mariana                          | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM                   | <b>Intervenção:</b>   | Ozone Sparging  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.073 E | 7.390.700 N | 2 | 333.108 E | 7.390.721 N |
| 3 | 333.164 E | 7.390.631 N | 4 | 333.135 E | 7.390.605 N |
| 5 | 333.073 E | 7.390.700 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |                               |                       |   |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 039.078.0097-4;               | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Endereço:</b> | Av. Lins de Vasconcelos, 3267 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>CEP:</b>      | 04112-012                     | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos                                   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Mariana                  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM           | <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 333.492 E | 7.390.404 N | 2  | 333.507 E | 7.390.392 N |
| 3 | 333.488 E | 7.390.384 N | 4  | 333.498 E | 7.390.367 N |
| 5 | 333.492 E | 7.390.365 N | 6  | 333.497 E | 7.390.352 N |
| 7 | 333.490 E | 7.390.350 N | 8  | 333.472 E | 7.390.375 N |
| 9 | 333.461 E | 7.390.393 N | 10 | 333.492 E | 7.390.404 N |

|                  |                     |                       |  |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 042.037.0004-3;     | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                                 |
| <b>Endereço:</b> | Rua Santa Cruz, 965 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                           |
| <b>CEP:</b>      | 04121-000           | <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Distrito:</b> | Vila Mariana        | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                       |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Mariana - SPVM | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 334.011 E | 7.389.476 N | 2 | 334.022 E | 7.389.442 N |
| 3 | 333.993 E | 7.389.443 N | 4 | 333.997 E | 7.389.477 N |
| 5 | 334.011 E | 7.389.476 N |   |           |             |

|                  |  |                       |                              |
|------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 117.093.0053-0;  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)       |
| <b>Endereço:</b> | Av. Sapopemba 5.668 Esq. Rua Germino Gomes da Silva, 668 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação |
| <b>CEP:</b>      | 03374-001  | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Aromáticos         |
| <b>Distrito:</b> | Parque São Lucas   | <b>Restrição:</b>     | -                            |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP                         | <b>Intervenção:</b>   | -                            |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 343.257 E | 7.391.223 N | 2 | 343.246 E | 7.391.239 N |
| 3 | 343.248 E | 7.391.243 N | 4 | 343.274 E | 7.391.234 N |
| 5 | 343.257 E | 7.391.223 N |   |           |             |

|                  |                                  |                       |   |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 118.530.0010-7;                  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Alberto Ramos, 487           | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>CEP:</b>      | 03222-000                        | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Parque São Lucas                 | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 340.844 E | 7.390.720 N | 2  | 340.866 E | 7.390.709 N |
| 3  | 340.852 E | 7.390.681 N | 4  | 340.821 E | 7.390.698 N |
| 5  | 340.809 E | 7.390.675 N | 6  | 340.782 E | 7.390.692 N |
| 7  | 340.751 E | 7.390.725 N | 8  | 340.834 E | 7.390.795 N |
| 9  | 340.886 E | 7.390.754 N | 10 | 340.883 E | 7.390.741 N |
| 11 | 340.860 E | 7.390.753 N | 12 | 340.844 E | 7.390.720 N |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 155.230.0008-5;  
**Endereço:** Rua Pascoal Ranieri Mazzilli, 233  
**CEP:** 03257-180  
**Distrito:** Parque São Lucas  
**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Solventes Aromáticos  
 TPH  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.492 E | 7.388.404 N |
| 3 | 344.356 E | 7.388.435 N |
| 5 | 344.357 E | 7.388.595 N |
| 7 | 344.492 E | 7.388.404 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 344.423 E | 7.388.388 N |
| 4 | 344.332 E | 7.388.435 N |
| 6 | 344.537 E | 7.388.563 N |

**SQL:** 118.148.0003-3;  
**Endereço:** Av. Vila Ema, 5446 e 5500  
**CEP:** 03282-001  
**Distrito:** Sapopemba  
**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  
**Contaminante:** Combustíveis Líquidos  
 Metais  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 343.870 E | 7.389.381 N |
| 3 | 343.765 E | 7.389.530 N |
| 5 | 343.820 E | 7.389.545 N |
| 7 | 343.918 E | 7.389.454 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 343.734 E | 7.389.426 N |
| 4 | 343.783 E | 7.389.533 N |
| 6 | 343.818 E | 7.389.502 N |
| 8 | 343.870 E | 7.389.381 N |

**SQL:** 155.207.0004-3;  
**Endereço:** Rua São Roque, 191 e 193  
**CEP:** 03269-030  
**Distrito:** Sapopemba  
**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)  
**Classificação:** Contaminada  
**Contaminante:** Metais  
**Restrição:** -  
**Intervenção:** -

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.580 E | 7.388.872 N |
| 3 | 344.541 E | 7.388.922 N |
| 5 | 344.580 E | 7.388.872 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 344.532 E | 7.388.884 N |
| 4 | 344.590 E | 7.388.913 N |

**SQL:** 044.017.0030-9; 044.017.0031-7; 044.017.0032-5;  
 044.017.0034-1; 044.017.0074-0; 044.017.0075-9;  
 044.017.0087-2;  
**Endereço:** Rua Coelho Neto Numeros: 174, 178, 182, 186,  
 192, 196 e 204  
**CEP:** 03150-010  
**Distrito:** Vila Prudente  
**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)  
**Classificação:** Reabilitada  
**Contaminante:** Metais  
 PAH's  
**Restrição:** Água Subterrânea  
**Intervenção:** Atenuação natural monitorada

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.880 E | 7.390.996 N |
| 3 | 337.807 E | 7.391.049 N |
| 5 | 337.880 E | 7.390.996 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.819 E | 7.390.995 N |
| 4 | 337.881 E | 7.391.045 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |                       |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 044.019.0068-5; 044.019.0069-3; 044.019.0070-7;<br>044.019.0072-3; 044.019.0073-1; 044.019.0074-1;<br>044.019.0075-8; 044.019.0076-6; 044.019.0077-4;<br>044.019.0087-1; 044.019.0104-5; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Maria Daffré, n°s 235 a 293/ Rua Lindóia, n°s 10 a 68/ Rua Taiaçupeba, n°s 242 a 276.  | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>CEP:</b>      | 03150-020  | <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Prudente  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP   | <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 338.069 E | 7.390.960 N | 2  | 338.040 E | 7.390.957 N |
| 3  | 338.039 E | 7.390.950 N | 4  | 338.069 E | 7.390.954 N |
| 5  | 338.069 E | 7.390.951 N | 6  | 338.067 E | 7.390.948 N |
| 7  | 337.990 E | 7.390.901 N | 8  | 337.987 E | 7.390.903 N |
| 9  | 337.988 E | 7.390.988 N | 10 | 338.029 E | 7.390.988 N |
| 11 | 338.029 E | 7.390.999 N | 12 | 338.068 E | 7.391.005 N |
| 13 | 338.069 E | 7.390.960 N |    |           |             |

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 044.088.0004-1; 044.088.0005-8; 044.088.0019-8;<br>044.088.0021-1; 044.088.0036-8; 044.088.0037-6;<br>044.088.0041-4; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)          |
| <b>Endereço:</b> | Rua José dos Reis, 346  | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação                   |
| <b>CEP:</b>      | 03139-040   | <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Prudente   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP  | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 338.719 E | 7.390.612 N | 2  | 338.710 E | 7.390.650 N |
| 3 | 338.697 E | 7.390.647 N | 4  | 338.688 E | 7.390.686 N |
| 5 | 338.745 E | 7.390.699 N | 6  | 338.750 E | 7.390.698 N |
| 7 | 338.759 E | 7.390.662 N | 8  | 338.739 E | 7.390.657 N |
| 9 | 338.748 E | 7.390.619 N | 10 | 338.719 E | 7.390.612 N |

|                  |  |                       |  |
|------------------|--|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 044.093.0010-5; 044.093.0011-3; 044.093.0012-1;<br>044.093.0014-8; 044.093.0016-4; 044.093.0028-8;<br>044.093.0029-6; 044.093.0041-5; 044.093.0042-3;<br>044.093.0068-5; 044.093.0069-5; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                         |
| <b>Endereço:</b> | Rua José dos Reis, 574, 580, 584, 590, 594, 600,<br>606, 614, 616 e 620 e Rua Inácio, 148 e 156  | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>CEP:</b>      | 03139-040  | <b>Contaminante:</b>  | Solventes Clorados                             |
| <b>Distrito:</b> | Vila Prudente  | <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP   | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                        |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.918 E | 7.390.699 N | 2 | 338.909 E | 7.390.738 N |
| 3 | 338.968 E | 7.390.752 N | 4 | 338.977 E | 7.390.713 N |
| 5 | 338.987 E | 7.390.715 N | 6 | 338.991 E | 7.390.696 N |
| 7 | 338.972 E | 7.390.692 N | 8 | 338.967 E | 7.390.711 N |
| 9 | 338.918 E | 7.390.699 N |   |           |             |

|                  |                                  |                       |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 051.298.0002-8;                  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3) |
| <b>Endereço:</b> | Av. São Raimundo, 9              | <b>Classificação:</b> | Contaminada                                  |
| <b>CEP:</b>      | 03216-040                        | <b>Contaminante:</b>  | TPH  |
| <b>Distrito:</b> | Vila Prudente                    | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo                     |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP | <b>Intervenção:</b>   | Remoção de fase livre                        |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.696 E | 7.388.225 N | 2 | 340.652 E | 7.388.254 N |
| 3 | 340.682 E | 7.388.264 N | 4 | 340.709 E | 7.388.246 N |
| 5 | 340.696 E | 7.388.225 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

**SQL:** 051.306.0001-0; 051.306.0002-9; 051.306.0003-7;  
051.306.0004-5; 051.306.0005-3; 051.306.0006-1;  
051.306.0007-1; 051.306.0009-6; 051.306.0061-4;  
051.306.0062-2;

**Endereço:** Rua Ibitirama, 2098, 2232, 2282, 2326, 2328, 2356,  
2376 e 2408 x Av. Dr. Francisco Mesquita

**CEP:** 03134-002

**Distrito:** Vila Prudente

**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Metais

PAH's

PCB's

TPH

**Restrição:** -

**Intervenção:** Monitoramento ambiental

Remoção de solo/resíduo

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 339.200 E | 7.389.273 N |
| 3  | 339.142 E | 7.389.187 N |
| 5  | 338.992 E | 7.389.282 N |
| 7  | 338.968 E | 7.389.284 N |
| 9  | 338.937 E | 7.389.380 N |
| 11 | 339.059 E | 7.389.473 N |
| 13 | 339.074 E | 7.389.493 N |
| 15 | 339.125 E | 7.389.481 N |
| 17 | 339.206 E | 7.389.361 N |
| 19 | 339.214 E | 7.389.305 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 339.179 E | 7.389.230 N |
| 4  | 338.992 E | 7.389.270 N |
| 6  | 338.979 E | 7.389.289 N |
| 8  | 338.882 E | 7.389.335 N |
| 10 | 339.055 E | 7.389.478 N |
| 12 | 339.075 E | 7.389.487 N |
| 14 | 339.123 E | 7.389.534 N |
| 16 | 339.131 E | 7.389.455 N |
| 18 | 339.213 E | 7.389.345 N |
| 20 | 339.200 E | 7.389.273 N |

**SQL:** 051.307.0053-8;

**Endereço:** Rua das Tulipas, 139

**CEP:** 03144-050

**Distrito:** Vila Prudente

**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada

**Contaminante:** Outros

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** Monitoramento ambiental

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 340.056 E | 7.389.713 N |
| 3 | 340.016 E | 7.389.694 N |
| 5 | 340.056 E | 7.389.713 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 340.032 E | 7.389.682 N |
| 4 | 340.041 E | 7.389.726 N |

**SQL:** 100.010.0097-6;

**Endereço:** Rua do Oratório, 3258, 3278 e 3286

**CEP:** 03195-000

**Distrito:** Vila Prudente

**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Mista (ZM)

**Classificação:** Contaminada Sob Investigação

**Contaminante:** Solventes Aromáticos

TPH

**Restrição:** -

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.857 E | 7.392.056 N |
| 3 | 338.883 E | 7.392.025 N |
| 5 | 338.845 E | 7.392.052 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.884 E | 7.392.032 N |
| 4 | 338.856 E | 7.392.020 N |
| 6 | 338.857 E | 7.392.056 N |

**SQL:** 100.053.0001-1; 100.053.0002-8;

**Endereço:** Rua Ibitirama, 127 e Rua Ingaí, 156

**CEP:** 03134-000

**Distrito:** Vila Prudente

**Subpref.:** Vila Prudente / Sapopemba - SPVP

**Zoneamento:** Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU)

**Classificação:** Reabilitada

**Contaminante:** Combustíveis Líquidos

Solventes Aromáticos

**Restrição:** Água Subterrânea

**Intervenção:** -

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.373 E | 7.391.062 N |
| 3 | 338.320 E | 7.391.075 N |
| 5 | 338.303 E | 7.391.100 N |
| 7 | 338.370 E | 7.391.074 N |
| 9 | 338.373 E | 7.391.062 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 338.325 E | 7.391.065 N |
| 4 | 338.313 E | 7.391.074 N |
| 6 | 338.347 E | 7.391.122 N |
| 8 | 338.388 E | 7.391.062 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Particular

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 118.161.0008-1;                            |
| <b>Endereço:</b> | Av. Prof Luiz Inácio de Anhaia Mello, 6600 |
| <b>CEP:</b>      | 03295-010                                  |
| <b>Distrito:</b> | Vila Prudente                              |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                            |
| <b>Contaminante:</b>  | Combustíveis Líquidos<br>Solventes Aromáticos           |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 343.266 E | 7.389.586 N | 2  | 343.237 E | 7.389.602 N |
| 3  | 343.219 E | 7.389.614 N | 4  | 343.207 E | 7.389.630 N |
| 5  | 343.206 E | 7.389.642 N | 6  | 343.176 E | 7.389.682 N |
| 7  | 343.166 E | 7.389.700 N | 8  | 343.163 E | 7.389.707 N |
| 9  | 343.168 E | 7.389.716 N | 10 | 343.170 E | 7.389.718 N |
| 11 | 343.273 E | 7.389.611 N | 12 | 343.266 E | 7.389.586 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | 302.024.0004-1;  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Dr. Francisco Mesquita, altura do Viaduto Grande São Paulo |
| <b>CEP:</b>      | 03153-000  |
| <b>Distrito:</b> | Vila Prudente  |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP                               |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)   |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação  |
| <b>Contaminante:</b>  | Biocidas<br>Ftalatos<br>Metais<br>PAH's   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Qualquer Edificação<br>Plantio e Consumo de Alimentos   |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)<br>Isolamento da área (proibição de acesso)<br>Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Ventilação/exaustão de espaços confinados |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 337.763 E | 7.390.387 N | 2 | 337.849 E | 7.390.224 N |
| 3 | 337.772 E | 7.390.162 N | 4 | 337.489 E | 7.390.518 N |
| 5 | 337.631 E | 7.390.548 N | 6 | 337.703 E | 7.390.542 N |
| 7 | 337.800 E | 7.390.493 N | 8 | 337.763 E | 7.390.387 N |

Total de Áreas Contaminadas - Particular

455

## Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                                    | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Manuel Ferreira Pires, 560 e a Rua Arambaré | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                       |
| <b>CEP:</b>      | 03386-090                                       | <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's                                    |
| <b>Distrito:</b> | Aricanduva                                      | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                   |
| <b>Subpref.:</b> | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF            | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 344.430 E | 7.391.401 N | 2 | 344.494 E | 7.391.545 N |
| 3 | 344.580 E | 7.391.517 N | 4 | 344.531 E | 7.391.381 N |
| 5 | 344.430 E | 7.391.401 N |   |           |             |

|                  |                                      |                       |                                 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                         | <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Ocupação Especial (ZOE) |
| <b>Endereço:</b> | Av. João XXIII, 2.537                | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação    |
| <b>CEP:</b>      | 03361-001                            | <b>Contaminante:</b>  | Metais                          |
| <b>Distrito:</b> | Carrão                               | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                |
| <b>Subpref.:</b> | Aricanduva / Formosa / Carrão - SPAF | <b>Intervenção:</b>   | -                               |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 343.898 E | 7.392.544 N | 2  | 343.838 E | 7.392.662 N |
| 3  | 343.654 E | 7.392.524 N | 4  | 343.471 E | 7.392.800 N |
| 5  | 343.522 E | 7.392.773 N | 6  | 343.527 E | 7.392.967 N |
| 7  | 343.627 E | 7.392.980 N | 8  | 343.778 E | 7.393.261 N |
| 9  | 343.917 E | 7.393.185 N | 10 | 344.372 E | 7.394.019 N |
| 11 | 344.669 E | 7.393.826 N | 12 | 344.616 E | 7.393.743 N |
| 13 | 344.718 E | 7.393.646 N | 14 | 344.658 E | 7.393.438 N |
| 15 | 344.552 E | 7.393.242 N | 16 | 344.259 E | 7.393.015 N |
| 17 | 344.127 E | 7.392.769 N | 18 | 343.898 E | 7.392.544 N |

|                  |                          |                       |                                   |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública             | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade Ambiental (ZCa) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Feitico da Vila, 399 | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação      |
| <b>CEP:</b>      | 05879-000                | <b>Contaminante:</b>  | Metais                            |
| <b>Distrito:</b> | Capão Redondo            | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                  |
| <b>Subpref.:</b> | Campo Limpo - SPCL       | <b>Intervenção:</b>   | -                                 |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 317.037 E | 7.379.373 N | 2  | 317.021 E | 7.379.425 N |
| 3  | 317.027 E | 7.379.447 N | 4  | 317.029 E | 7.379.524 N |
| 5  | 317.087 E | 7.379.517 N | 6  | 317.175 E | 7.379.529 N |
| 7  | 317.208 E | 7.379.521 N | 8  | 317.259 E | 7.379.519 N |
| 9  | 317.279 E | 7.379.504 N | 10 | 317.319 E | 7.379.448 N |
| 11 | 317.037 E | 7.379.373 N |    |           |             |

|                  |                                |                       |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5) |
| <b>Endereço:</b> | Rua José Augusto Souza e Silva | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>CEP:</b>      | 05712-040                      | <b>Contaminante:</b>  | Metais                                       |
| <b>Distrito:</b> | Vila Andrade                   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                             |
| <b>Subpref.:</b> | Campo Limpo - SPCL             | <b>Intervenção:</b>   | -  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 323.752 E | 7.386.528 N | 2 | 323.800 E | 7.386.672 N |
| 3 | 323.855 E | 7.386.656 N | 4 | 323.887 E | 7.386.564 N |
| 5 | 323.825 E | 7.386.335 N | 6 | 323.702 E | 7.386.493 N |
| 7 | 323.752 E | 7.386.528 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Mendonça Júnior, ao lado do Cemitério Vila Nova Cachoeirinha |
| <b>CEP:</b>      | 02610-010  |
| <b>Distrito:</b> | Cachoeirinha   |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV                                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS-1)                  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>Contaminante:</b>  | Fenóis<br>Gases<br>Metais<br>Solventes Aromáticos Halogenados |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea  |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento ambiental  |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 330.166 E | 7.402.345 N | 2 | 330.256 E | 7.402.406 N |
| 3 | 330.368 E | 7.402.249 N | 4 | 330.225 E | 7.402.044 N |
| 5 | 330.112 E | 7.402.095 N | 6 | 330.081 E | 7.402.163 N |
| 7 | 329.972 E | 7.402.269 N | 8 | 330.135 E | 7.402.386 N |
| 9 | 330.166 E | 7.402.345 N |   |           |             |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | 076.301.0002-7; Área Pública     |
| <b>Endereço:</b> | Av. João Marcelino Branco, s/nº  |
| <b>CEP:</b>      | 02610-000                        |
| <b>Distrito:</b> | Cachoeirinha                     |
| <b>Subpref.:</b> | Casa Verde / Cachoeirinha - SPCV |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Ocupação Especial (ZOE)                              |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Microbiológicos                                    |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Impermeabilização de Solo/Resíduo<br>Remoção de solo/resíduo |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 329.596 E | 7.402.471 N | 2  | 329.269 E | 7.402.427 N |
| 3  | 329.181 E | 7.402.380 N | 4  | 329.437 E | 7.402.777 N |
| 5  | 330.019 E | 7.402.816 N | 6  | 329.991 E | 7.402.681 N |
| 7  | 330.039 E | 7.402.658 N | 8  | 330.247 E | 7.402.405 N |
| 9  | 330.166 E | 7.402.351 N | 10 | 330.135 E | 7.402.394 N |
| 11 | 330.007 E | 7.402.368 N | 12 | 329.948 E | 7.402.436 N |
| 13 | 329.596 E | 7.402.471 N |    |           |             |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                           |
| <b>Endereço:</b> | Rua Apiaris – antiga Pedreira Itatinga |
| <b>CEP:</b>      | 04474-140                              |
| <b>Distrito:</b> | Pedreira                               |
| <b>Subpref.:</b> | Cidade Ademar - CPAD                   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                            |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                     |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 332.814 E | 7.378.763 N | 2  | 332.984 E | 7.378.806 N |
| 3  | 333.208 E | 7.378.765 N | 4  | 333.282 E | 7.378.780 N |
| 5  | 333.316 E | 7.378.772 N | 6  | 333.346 E | 7.378.649 N |
| 7  | 333.278 E | 7.378.537 N | 8  | 333.235 E | 7.378.513 N |
| 9  | 333.233 E | 7.378.476 N | 10 | 333.104 E | 7.378.416 N |
| 11 | 333.022 E | 7.378.428 N | 12 | 333.002 E | 7.378.470 N |
| 13 | 333.000 E | 7.378.568 N | 14 | 332.975 E | 7.378.615 N |
| 15 | 332.868 E | 7.378.585 N | 16 | 332.751 E | 7.378.521 N |
| 17 | 332.723 E | 7.378.606 N | 18 | 332.663 E | 7.378.688 N |
| 19 | 332.740 E | 7.378.711 N | 20 | 332.733 E | 7.378.724 N |
| 21 | 332.814 E | 7.378.763 N |    |           |             |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública   |
| <b>Endereço:</b> | Próximo ao cruzamento da Estrada Mogi das Cruzes com a Av. Águia de Haia |
| <b>CEP:</b>      | 03889-100  |
| <b>Distrito:</b> | Ponte Rasa   |
| <b>Subpref.:</b> | Ermelino Matarazzo - SPEM  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                     |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                                 |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 349.265 E | 7.398.394 N | 2 | 349.259 E | 7.398.344 N |
| 3 | 349.235 E | 7.398.332 N | 4 | 349.176 E | 7.398.473 N |
| 5 | 349.214 E | 7.398.524 N | 6 | 349.239 E | 7.398.500 N |
| 7 | 349.265 E | 7.398.394 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                                  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Hugo Ítalo Merigo e Rua Feliciano Malabia |
| <b>CEP:</b>      | 02879-000                                     |
| <b>Distrito:</b> | Brasilândia                                   |
| <b>Subpref.:</b> | Freguesia do Ó / Brasilândia - SPFO           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS-1)                  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                                  |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Qualquer Edificação<br>Solo |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)                             |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.667 E | 7.405.538 N | 2 | 326.707 E | 7.405.619 N |
| 3 | 326.729 E | 7.405.627 N | 4 | 326.772 E | 7.405.554 N |
| 5 | 326.789 E | 7.405.540 N | 6 | 326.788 E | 7.405.502 N |
| 7 | 326.747 E | 7.405.534 N | 8 | 326.667 E | 7.405.538 N |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Almirante Delamare, 1.335 |
| <b>CEP:</b>      | 04230-040                     |
| <b>Distrito:</b> | Ipiranga                      |
| <b>Subpref.:</b> | Ipiranga - SPIP               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS-1) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>PAH's<br>Solventes Aromáticos      |
| <b>Restrição:</b>     | -  |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.845 E | 7.388.430 N | 2 | 338.770 E | 7.387.894 N |
| 3 | 338.632 E | 7.387.972 N | 4 | 338.679 E | 7.388.211 N |
| 5 | 338.487 E | 7.388.254 N | 6 | 338.511 E | 7.388.346 N |
| 7 | 338.824 E | 7.388.472 N | 8 | 338.845 E | 7.388.430 N |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                   |
| <b>Endereço:</b> | Rua Cristóvão de Oliveira, 350 |
| <b>CEP:</b>      | 03952-000                      |
| <b>Distrito:</b> | Parque do Carmo                |
| <b>Subpref.:</b> | Itaquera - SPIQ                |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Preservação (ZEP)   |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação   |
| <b>Contaminante:</b>  | Fenóis<br>Gases<br>Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Qualquer Edificação<br>Solo  |
| <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 348.411 E | 7.390.798 N | 2  | 348.248 E | 7.390.870 N |
| 3  | 348.147 E | 7.390.990 N | 4  | 348.161 E | 7.391.051 N |
| 5  | 348.057 E | 7.391.127 N | 6  | 347.964 E | 7.391.283 N |
| 7  | 347.965 E | 7.391.307 N | 8  | 348.072 E | 7.391.395 N |
| 9  | 348.251 E | 7.391.482 N | 10 | 348.486 E | 7.391.550 N |
| 11 | 348.709 E | 7.391.553 N | 12 | 348.815 E | 7.391.579 N |
| 13 | 348.938 E | 7.391.673 N | 14 | 349.002 E | 7.391.806 N |
| 15 | 349.007 E | 7.391.719 N | 16 | 349.049 E | 7.391.622 N |
| 17 | 349.042 E | 7.391.526 N | 18 | 349.161 E | 7.391.355 N |
| 19 | 349.171 E | 7.391.171 N | 20 | 349.193 E | 7.391.125 N |
| 21 | 348.833 E | 7.390.812 N | 22 | 348.746 E | 7.390.789 N |
| 23 | 348.411 E | 7.390.798 N |    |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                             |
| <b>Endereço:</b> | Rua Capitão José Aguirre de Camargo, 400 |
| <b>CEP:</b>      | 02357-120                                |
| <b>Distrito:</b> | Tremembé                                 |
| <b>Subpref.:</b> | Jaçanã / Tremembé - SPJT                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                             |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo                                 |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 335.533 E | 7.406.802 N | 2  | 335.543 E | 7.406.833 N |
| 3  | 335.577 E | 7.406.840 N | 4  | 335.598 E | 7.406.877 N |
| 5  | 335.749 E | 7.406.953 N | 6  | 335.887 E | 7.406.934 N |
| 7  | 335.892 E | 7.406.851 N | 8  | 335.974 E | 7.406.767 N |
| 9  | 335.978 E | 7.406.653 N | 10 | 335.897 E | 7.406.558 N |
| 11 | 335.796 E | 7.406.485 N | 12 | 335.700 E | 7.406.520 N |
| 13 | 335.598 E | 7.406.528 N | 14 | 335.578 E | 7.406.629 N |
| 15 | 335.701 E | 7.406.623 N | 16 | 335.726 E | 7.406.646 N |
| 17 | 335.656 E | 7.406.719 N | 18 | 335.543 E | 7.406.757 N |
| 19 | 335.533 E | 7.406.802 N |    |           |             |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública  |
| <b>Endereço:</b> | Rua Costa Brito esquina com Maria Amália Lopes de Azevedo |
| <b>CEP:</b>      | 02350-001   |
| <b>Distrito:</b> | Tremembé  |
| <b>Subpref.:</b> | Jaçanã / Tremembé - SPJT                                  |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade Ambiental (ZCa) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação      |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                            |
| <b>Restrição:</b>     | -                                 |
| <b>Intervenção:</b>   | -                                 |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.175 E | 7.405.088 N | 2 | 338.416 E | 7.405.035 N |
| 3 | 338.388 E | 7.404.999 N | 4 | 338.202 E | 7.404.983 N |
| 5 | 338.162 E | 7.404.993 N | 6 | 338.175 E | 7.405.088 N |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                        |
| <b>Endereço:</b> | Av. Embaixador Macedo Soares, 6.000 |
| <b>CEP:</b>      | 05307-200                           |
| <b>Distrito:</b> | Vila Leopoldina                     |
| <b>Subpref.:</b> | Lapa - SPLA                         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)    |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais<br>Solventes Halogenados                |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Intervenção:</b>   | Atenuação natural monitorada                   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |    |           |             |
|---|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1 | 323.255 E | 7.398.000 N | 2  | 323.088 E | 7.397.908 N |
| 3 | 323.095 E | 7.397.878 N | 4  | 323.066 E | 7.397.855 N |
| 5 | 323.028 E | 7.397.852 N | 6  | 322.908 E | 7.397.797 N |
| 7 | 322.823 E | 7.398.035 N | 8  | 323.080 E | 7.398.031 N |
| 9 | 323.231 E | 7.398.056 N | 10 | 323.255 E | 7.398.000 N |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                                   |
| <b>Endereço:</b> | Estrada da Colônia com Rua José Pedro de Borba |
| <b>CEP:</b>      | 04890-090                                      |
| <b>Distrito:</b> | Parelheiros                                    |
| <b>Subpref.:</b> | Parelheiros - SPPA                             |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista Ambiental (ZMa) |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada                |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                     |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea           |
| <b>Intervenção:</b>   | -                          |

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 324.549 E | 7.363.764 N | 2  | 324.459 E | 7.363.683 N |
| 3  | 324.434 E | 7.363.677 N | 4  | 324.300 E | 7.363.744 N |
| 5  | 324.115 E | 7.363.795 N | 6  | 324.113 E | 7.363.866 N |
| 7  | 324.147 E | 7.363.873 N | 8  | 324.374 E | 7.363.753 N |
| 9  | 324.415 E | 7.363.751 N | 10 | 324.513 E | 7.363.801 N |
| 11 | 324.549 E | 7.363.764 N |    |           |             |



## Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                                      |
| <b>Endereço:</b> | Av. Condessa Elizabeth de Robiano com Rua Kampala |
| <b>CEP:</b>      | 03077-005   |
| <b>Distrito:</b> | Penha   |
| <b>Subpref.:</b> | Penha - SPPE                                      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)                         |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea                               |
| <b>Intervenção:</b>   | -  |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 341.304 E | 7.398.276 N |
| 3 | 341.325 E | 7.398.435 N |
| 5 | 341.447 E | 7.398.467 N |
| 7 | 341.496 E | 7.398.394 N |
| 9 | 341.304 E | 7.398.276 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 341.300 E | 7.398.361 N |
| 4 | 341.345 E | 7.398.458 N |
| 6 | 341.479 E | 7.398.455 N |
| 8 | 341.446 E | 7.398.287 N |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública  |
| <b>Endereço:</b> | Rodovia dos Bandeirantes Km 25 e Rua Mogeiro nº. 1580 |
| <b>CEP:</b>      | 05236-001   |
| <b>Distrito:</b> | Perus   |
| <b>Subpref.:</b> | Perus - SPPR  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)  |
| <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais  |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea   |
| <b>Intervenção:</b>   | Extração de vapores do solo (SVE)<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Ventilação/exaustão de espaços confinados |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 320.007 E | 7.409.076 N |
| 3  | 319.760 E | 7.409.791 N |
| 5  | 319.971 E | 7.409.810 N |
| 7  | 320.217 E | 7.409.812 N |
| 9  | 320.681 E | 7.408.913 N |
| 11 | 320.959 E | 7.408.513 N |
| 13 | 320.909 E | 7.408.132 N |
| 15 | 320.469 E | 7.407.880 N |
| 17 | 320.471 E | 7.408.202 N |
| 19 | 320.007 E | 7.409.076 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 319.616 E | 7.409.719 N |
| 4  | 319.813 E | 7.409.846 N |
| 6  | 320.159 E | 7.409.848 N |
| 8  | 320.480 E | 7.409.876 N |
| 10 | 320.784 E | 7.408.863 N |
| 12 | 320.962 E | 7.408.376 N |
| 14 | 320.710 E | 7.407.940 N |
| 16 | 320.429 E | 7.407.945 N |
| 18 | 320.275 E | 7.408.384 N |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública          |
| <b>Endereço:</b> | Rua do Sumidouro, 580 |
| <b>CEP:</b>      | 05428-010             |
| <b>Distrito:</b> | Pinheiros             |
| <b>Subpref.:</b> | Pinheiros - SPPI      |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| <b>Classificação:</b> | Reabilitada                                 |
| <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 326.402 E | 7.392.958 N |
| 3 | 326.386 E | 7.393.041 N |
| 5 | 326.348 E | 7.393.066 N |
| 7 | 326.467 E | 7.393.059 N |
| 9 | 326.402 E | 7.392.958 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 326.386 E | 7.392.995 N |
| 4 | 326.344 E | 7.393.045 N |
| 6 | 326.338 E | 7.393.111 N |
| 8 | 326.464 E | 7.392.948 N |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública          |
| <b>Endereço:</b> | Rua Miguel Yunes, 343 |
| <b>CEP:</b>      | 04444-000             |
| <b>Distrito:</b> | Campo Grande          |
| <b>Subpref.:</b> | Santo Amaro - SPSA    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)                         |
| <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação                      |
| <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais   |
| <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Qualquer Edificação<br>Solo       |
| <b>Intervenção:</b>   | Isolamento da área (proibição de acesso)<br>Monitoramento ambiental |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 328.070 E | 7.378.790 N |
| 3  | 328.179 E | 7.378.461 N |
| 5  | 328.096 E | 7.378.134 N |
| 7  | 327.865 E | 7.378.340 N |
| 9  | 327.401 E | 7.379.155 N |
| 11 | 327.952 E | 7.378.913 N |

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 2  | 328.151 E | 7.378.617 N |
| 4  | 328.159 E | 7.378.288 N |
| 6  | 327.980 E | 7.378.217 N |
| 8  | 327.378 E | 7.379.139 N |
| 10 | 327.843 E | 7.378.984 N |
| 12 | 328.070 E | 7.378.790 N |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

|                  |   |                       |  |
|------------------|---|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)  |
| <b>Endereço:</b> | Av. Sapopemba altura do km 27. Acesso pela Rua Bandeira de Aracambi, próximo a Estrada do Rio Claro - Jardim Rodolfo Pirani | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação   |
| <b>CEP:</b>      | 08330-180   | <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais  |
| <b>Distrito:</b> | São Rafael  | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Solo   |
| <b>Subpref.:</b> | São Mateus - SPSM   | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental<br>Monitoramento do índice de explosividade<br>Recobrimento de Solo/Resíduo com solo |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|    |           |             |    |           |             |
|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 351.217 E | 7.386.255 N | 2  | 351.329 E | 7.386.402 N |
| 3  | 351.427 E | 7.386.465 N | 4  | 351.539 E | 7.386.573 N |
| 5  | 351.592 E | 7.386.643 N | 6  | 351.643 E | 7.386.740 N |
| 7  | 351.792 E | 7.386.788 N | 8  | 351.870 E | 7.386.730 N |
| 9  | 352.070 E | 7.386.803 N | 10 | 352.092 E | 7.386.710 N |
| 11 | 352.076 E | 7.386.537 N | 12 | 351.944 E | 7.386.476 N |
| 13 | 351.918 E | 7.386.423 N | 14 | 351.682 E | 7.386.309 N |
| 15 | 351.544 E | 7.386.219 N | 16 | 351.258 E | 7.386.149 N |
| 17 | 351.217 E | 7.386.255 N |    |           |             |

|                  |   |                       |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública  | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Dom Mateus de Abreu Pereira, altura do 700, esquina com Rua Miguel Ferreira de Melo | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação                |
| <b>CEP:</b>      | 08390-000   | <b>Contaminante:</b>  | Metais                                      |
| <b>Distrito:</b> | São Rafael  | <b>Restrição:</b>     | Solo  |
| <b>Subpref.:</b> | São Mateus - SPSM   | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 352.705 E | 7.385.380 N | 2 | 352.754 E | 7.385.430 N |
| 3 | 352.796 E | 7.385.425 N | 4 | 352.811 E | 7.385.401 N |
| 5 | 352.853 E | 7.385.386 N | 6 | 352.796 E | 7.385.363 N |
| 7 | 352.742 E | 7.385.357 N | 8 | 352.705 E | 7.385.380 N |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública   | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)   |
| <b>Endereço:</b> | Antigo Aterro Jacuí, situado na confluência da Av. Antonio Louzada Antunes e Av. Mimo de Vênus – Bairro Jardim Pedro Nunes | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>CEP:</b>      | 08061-000  | <b>Contaminante:</b>  | Gases<br>Metais   |
| <b>Distrito:</b> | Vila Jacuí   | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Espaços Confinados<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Subsolo |
| <b>Subpref.:</b> | São Miguel Paulista - SPMP   | <b>Intervenção:</b>   | -   |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 350.888 E | 7.399.791 N | 2 | 350.793 E | 7.400.225 N |
| 3 | 350.918 E | 7.400.251 N | 4 | 351.042 E | 7.400.339 N |
| 5 | 351.055 E | 7.400.148 N | 6 | 351.122 E | 7.399.862 N |
| 7 | 350.989 E | 7.399.798 N | 8 | 350.888 E | 7.399.791 N |

|                  |                  |                       |  |
|------------------|------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública     | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)                                |
| <b>Endereço:</b> | Rua Prates, 1001 | <b>Classificação:</b> | Em Processo de Monitoramento para Reabilitação |
| <b>CEP:</b>      | 01121-000        | <b>Contaminante:</b>  | PAH's<br>Solventes Aromáticos<br>TPH           |
| <b>Distrito:</b> | Bom Retiro       | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Solo                       |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE        | <b>Intervenção:</b>   | Monitoramento ambiental                        |

### Vértices\*:

|   |           |             |   |           |             |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-------------|
| 1 | 333.078 E | 7.397.560 N | 2 | 333.093 E | 7.397.602 N |
| 3 | 333.124 E | 7.397.592 N | 4 | 333.123 E | 7.397.587 N |
| 5 | 333.161 E | 7.397.575 N | 6 | 333.162 E | 7.397.580 N |
| 7 | 333.201 E | 7.397.568 N | 8 | 333.188 E | 7.397.520 N |
| 9 | 333.078 E | 7.397.560 N |   |           |             |

## Relatório de Áreas Contaminadas - Pública

|                  |                    |                       |   |
|------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Mista (ZM)   |
| <b>Endereço:</b> | Av. do Estado, 300 | <b>Classificação:</b> | Contaminada   |
| <b>CEP:</b>      | 01108-000          | <b>Contaminante:</b>  | Dioxinas e Furanos<br>PAH's<br>TPH  |
| <b>Distrito:</b> | Bom Retiro         | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Plantio e Consumo de Alimentos<br>Solo<br>Trabalhador de Obra |
| <b>Subpref.:</b> | Sé - SPSE          | <b>Intervenção:</b>   | Bombeamento e tratamento<br>Monitoramento ambiental<br>Remoção de solo/resíduo    |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 332.971 E | 7.397.598 N |
| 3 | 332.928 E | 7.397.820 N |
| 5 | 332.995 E | 7.397.722 N |
| 7 | 332.971 E | 7.397.598 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 332.889 E | 7.397.628 N |
| 4 | 333.028 E | 7.397.811 N |
| 6 | 333.011 E | 7.397.709 N |

|                  |                                    |                       |  |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SQL:</b>      | Área Pública                       | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Centralidade (ZC)   |
| <b>Endereço:</b> | Rua João Ventura Batista, 917      | <b>Classificação:</b> | Contaminada  |
| <b>CEP:</b>      | 02054-100                          | <b>Contaminante:</b>  | Gases  |
| <b>Distrito:</b> | Vila Guilherme                     | <b>Restrição:</b>     | Água Subterrânea<br>Construção de Espaços Confinados<br>Escavações<br>Solo           |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Maria / Vila Guilherme - SPMG | <b>Intervenção:</b>   | Isolamento da área (proibição de acesso)<br>Monitoramento do índice de explosividade |

*Esta área também está cadastrada na Listagem de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo (CETESB - Dez/2014)*

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 336.666 E | 7.398.237 N |
| 3 | 336.529 E | 7.398.272 N |
| 5 | 336.607 E | 7.398.335 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 336.672 E | 7.398.215 N |
| 4 | 336.566 E | 7.398.344 N |
| 6 | 336.666 E | 7.398.237 N |

|                  |  |                       |   |
|------------------|--|-----------------------|---|
| <b>SQL:</b>      | 044.019.0019-7; 044.019.0098-7; 044.019.0099-5;<br>044.019.0100-2; | <b>Zoneamento:</b>    | Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana<br>Previsto (ZEMP) |
| <b>Endereço:</b> | Rua Maria Daffre, 47, 51, 63, 71, 79                               | <b>Classificação:</b> | Contaminada Sob Investigação  |
| <b>CEP:</b>      | 03150-020  | <b>Contaminante:</b>  | Metais  |
| <b>Distrito:</b> | Vila Prudente  | <b>Restrição:</b>     | -   |
| <b>Subpref.:</b> | Vila Prudente / Sapopemba - SPVP                                   | <b>Intervenção:</b>   | -   |

### Vértices\*:

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 1 | 338.024 E | 7.391.127 N |
| 3 | 337.989 E | 7.391.167 N |
| 5 | 338.003 E | 7.391.162 N |
| 7 | 338.024 E | 7.391.127 N |

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| 2 | 337.989 E | 7.391.127 N |
| 4 | 338.003 E | 7.391.166 N |
| 6 | 338.024 E | 7.391.161 N |

Total de Áreas Contaminadas - Pública 26

Total de Áreas Contaminadas 481

\* Projeção: Transverse Mercator (UTM)  
Datum Planimétrico: South American 1969 (SAD69), Zone 23 South, Meter