

OBRA – CÓRREGO CORDEIRO

Contratante: SIURB




**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

**Contratada:
Consórcio Construcap-Planova**



CONSTRUCAP



PLANOVA

REUNIÃO - OBRA

Estamos realizando a nossa 24ª Reunião de Trabalho Mensal (28/04/16)

Participantes :

- Moradores;
- Instituições;
- Lideranças;
- SIURB;
- Subprefeituras;
- CCP – Consórcio Construcap Planova;
- Gerenciadora Consórcio – LBR ,HPLAN e GEOSONDA

Reservatório – RCO 02



Foto Aérea – 05/04/2016

Reservatório – RCO 03



Foto Aérea – 05/04/2016

DETALHE DA LIGAÇÃO DA GALERIA DO CORDEIRO COM O RESERVATÓRIO



DETALHE DA LIGAÇÃO DA GALERIA DO CORDEIRO COM O RESERVATÓRIO




DETALHE DA LIGAÇÃO DA GALERIA DO CORDEIRO COM O RESERVATÓRIO




DETALHE DA LIGAÇÃO DA GALERIA DO CORDEIRO COM O RESERVATÓRIO




PROJETO DA DRENAGEM DEFINITIVA NA AV. RODRIGUES MONTEMOR X COM. ÍTALO FRANCESCHI



DRENAGEM PROVISÓRIA NA AV. RODRIGUES MONTEMOR X COMENDADOR ÍTALO FRANCESCHI



RCO-02 – PROJETO PAISAGISMO



Praça que será inaugurada sobre o RCO-02 contemplando também adjacências



Aterro
Concluído

Interligação
Galeria x RCO

Subestação (Entrada de Energia)

Paisagismo

Obras em execução

RCO-02 - EVOLUÇÃO



11/2014



01/2015




03/2015



05/2015



07/2015



09/2015



11/2015




01/2016




05/04/2016

APRESENTAÇÃO DA OBRA – LOCALIZAÇÃO GERAL



RESERVATÓRIO – ETAPAS CONSTRUTIVAS



Reservatório – RCO2

SERVIÇO	PREVISÃO
Fundação	100% executada
Estrutura do piscinão/cobertura	100% executada
Paisagismo	40% executado
Ligação Galeria com Reservatório	25% executada
Instalações Elétricas/ Hidráulicas	15% executado

Reservatório – RCO3

SERVIÇO	PREVISÃO
Fundação	100% executada
Estrutura do piscinão/cobertura	85% executada
Paisagismo	0% executado
Ligação Galeria com Reservatório	0% executada
Instalações Elétricas/ Hidráulicas	0% executado

CRONOGRAMA DA OBRA

- ✓ No **RCO 02**, paisagismo em andamento, com previsão de plantio em maio/2016;
- ✓ No **RCO 03**, conclusão da estrutura/pré-moldados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02

REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 02



RESERVATÓRIO - RCO 02



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 03

REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 03



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 03



REGISTRO FOTOGRÁFICO- OBRA – RCO 03



RESERVATÓRIO - RCO 03



ENCERRAMENTO

- **OBRIGADO!**