

GALERIAS COMPLEMENTARES DOS CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO



GALERIAS COMPLEMENTARES DOS CÓRREGOS ÁGUA PRETA E SUMARÉ

BACIAS HIDROGRÁFICAS E GALERIAS EXISTENTES



- Área da bacia: aprox. 8 km²
- População beneficiada: aprox. 450 mil
- Afluentes do Rio Tietê

- Galeria existente do Córrego Água Preta
- Galeria existente do Córrego Sumaré

INUNDAÇÕES



O QUE A IMPRENSA NOTICIOU

veja

Brasil

18 de Fevereiro de 2013

COMPARTILHAR

Recomendar 2

+1 0

Tweet 0

t

in Share

Pin it

Fotografia

Chuva forte em São Paulo provoca pontos de alagamento



Foto 1 / 10

AMPLIAR FOTOS



Alagamento obriga morador a retirar água de sua casa na rua Venâncio Aires, na região da Vila Pompeia em São Paulo (SP), nesta terça-feira (19) - Paulo Preto/Futura Press

O QUE A IMPRENSA NOTICIOU



terra

Chuva causa alagamentos e estragos em São Paulo

A chuva que caiu sobre a capital paulista causou alagamentos e estragos pela cidade. Uma árvore caiu sobre um caminhão na zona norte



Chuva alagou ruas do bairro da Pompeia, na zona oeste da capital paulista

Foto: Paulo Preto / Futura Press

O QUE A IMPRENSA NOTICIOU



HOME TEMÁTICAS CAPITAL OSASCO E REGIÃO GRANDE SP CAMPINAS E

Expediente Anuncie Fale Conosco Manifesto Divulgue

A tragédia anunciada das enchentes

Publicado em 8 de dezembro de 2011 às 8:29 pm · 2 comentários



Chuva transforma ida ao trabalho em missão impossível

Na Barra Funda, paulistanos optavam por esperar ônibus ou ir a pé; ônibus de viagens não conseguiam chegar

08 de dezembro de 2009 | 12h 40